

친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 002470325
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 4 월 1 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,102동 405호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 4 월 1 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 002260325
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 3 월 25 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,103동 206호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 3 월 25 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘텐싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 001740225
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 3 월 27 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,103동 401호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 3 월 27 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 ( 인)

콘텐츠

01	총액계약_작업요청서_(사택 102-405 고장 보일러 납품))	2
02	총액계약_작업요청서_(사택 103-206 고장 보일러 납품))	6
03	총액계약_작업요청서_(사택 103-401 고장 보일러 납품))	10

102동 405호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 04. 01

유엔미시스템

102동 405호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 102동 405호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 4월 1일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 누수로 부품다수 고장 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진




보일러 사진



102동 405호

4월 1일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 206호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 03. 25

유엔미시스템

103동 206호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 103동 206호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 3월 25일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 누수로(열교환기, 배풍기, 순환모터 고장) 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진



103동 206호

3월 25일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 401호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 03. 27

유엔미시스템

103동 401호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 103동 401호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 3월 27일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 누수로(열교환기, 배풍기, 순환모터 고장) 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진



103동 401호

3월 27일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음