


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.29- 2025.05.12
공 사 명	사택 8-404 수장공사		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.28 - 2025.05.12
공 사 명	사택 103-204 수장공사		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.09 - 2025.05.09
공 사 명	기숙사 A동 303-1호외 2세대 도배보수		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.23- 2025.05.23
공 사 명	사택 8-304 싱크대 처짐보수 및 문짝교체	제출일자	2025.06.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업후)	문교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.20 - 2025.05.27
공 사 명	사택 2-204 수장공사	제출일자	2025.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.23- 2025.05.23
공 사 명	사택 2-204 씽크대 상하부장 문짝교체		제출일자	2025.06.20
작업사진	 			
내 용	문교체(작업전)		문교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.19 - 2025.05.27
공 사 명	사택 9-306 수장공사		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.16 - 2025.05.16
공 사 명	사택 9-306 뒤베란다 외벽 단열작업		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.15 - 2025.05.16
공 사 명	사택 9-306 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.15 - 2025.05.16
공 사 명	사택 9-306 안방 외벽 단열작업	제출일자	2025.06.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			