



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.14 - 2025.09.04
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-5차		제출일자	2025.09.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.12 - 2025.08.12
공 사 명	사택 9-103 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.23 - 2025.08.06
공 사 명	사택 9-103 수장공사	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.12 - 2025.08.012
공 사 명	사택 5-406 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.22 - 2025.08.06
공 사 명	사택 5-406 수장공사		제출일자	2025.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.27 - 2025.08.27
공 사 명	사택 2-102 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.24 - 2025.08.12
공 사 명	사택 2-202 수장공사	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.06 - 2025.08.13
공 사 명	사택 7-404 수장공사	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.25 - 2025.08.12
공 사 명	사택 103-206 수장공사	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.25 - 2025.08.13
공 사 명	사택 7-503 수장공사	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2025 년 07월 ~ 2025 년 09월
공 사 명	기숙사 A동 2호기 승강기 내부 CCTV 보수		제출일시	2025-09-14
작업사진				
내 용		케이블 단선		케이블 단선
작업사진				
내 용		CCTV 재설치		CCTV 재설치

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.08.19 - 2025.08.22
공 사 명	사택 어린이집 외벽 누수 부분 보완		제출일자	2025.09.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업중)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)		실리콘(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.03 - 2025.09.03
공 사 명	사택 7동 놀이터 파손 미끄럼틀 교체		제출일자	2025.09.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.21 - 2025.08.21
공 사 명	임차사택 수장공사 정지웅(개발팀)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.08 - 2025.08.08
공 사 명	임차사택 수장공사 박지훈(개발팀)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.13 - 2025.08.14
공 사 명	임차사택수장공사 최영균(개발팀)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.22 - 2025.08.22
공 사 명	임차사택수장공사 박찬의(CTO분석)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.03 - 2025.09.03
공 사 명	임차사택 수장공사 정인수(선행개발)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			