






공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025. - 2025.10.23
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.11- 2025.09.11
공 사 명	사택 101-403 현관 방화문 교체	제출일자	2025.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	관리소이관(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.16- 2025.09.18
공 사 명	사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.29- 2025.10.01
공 사 명	기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.26 - 2025.10.01
공 사 명	사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블럭 보수		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.20 - 2025.10.20
공 사 명	사택 9-204 현관 방화문 수리		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

전열 교환기 필터 및 취출구 세척

LG전자
에어컨 & 서비스
하이-엠솔루텍



현 장 : LG 사택 어린이집

세척일자 : 2025년 11월 08일

실내기 세척 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.

(전열교환기) 미세먼지 측정값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
해님반	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
달님반	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	14.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	11.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 42 PM2.5기준 26 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : `25.11.08 / 권용주 프로


3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.



세척 전



세척 중



에어 세척



세척 후



세척 전



세척 중



에어 세척



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여




고압 세척



세척 후

(전열교환기) 필터 교체



(전열교환기) 필터 교체






(전열교환기) 필터 교체













전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후



전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후



전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후




공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 09월 12일
공 사 명	기숙사 AB동 비상방송 고장 앰프 교체		제출일시	2025년 11월 17일
작업사진				
내 용	공사전	고장 앰프 철거 전	공사후	고장 앰프 철거 후
작업사진				
내 용	공사전	신규 앰프 설치 전	공사후	신규 앰프 설치 후

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 09월 12일
공 사 명	기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체		제출일시	2025년 11월 17일
작업사진	 			
내 용	공사전	압력탱크 안전밸브 교체 전	공사전	압력탱크 안전밸브 교체 전
작업사진	 			
내 용	공사중	기존 안전밸브 철거 후	공사중	기존 안전밸브 철거 후
작업사진	 			
내 용	공사후	압력탱크 안전밸브 교체 후	공사후	압력탱크 안전밸브 교체 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.15 - 2025.10.01
공 사 명	사택 9-506 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.16 - 2025.10.01
공 사 명	사택 102-402 수장공사	제출일자	2025.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.03- 2025.11.10
공 사 명	사택 8동 우수 맨홀 침하 보수 작업		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.29 - 2025.09.30
공 사 명	사택 8동 및 9동 공동 현관 도어보수	제출일자	2025.11.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2025년 11월
공 사 명	사택 7-202외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2025년 11월
작업사진				
내 용	전등교체		전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체		전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체		전등교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.10.17 - 2025.10.27
공 사 명	사택 2-304 수장공사	제출일자	2025.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.10.31 - 2025.10.31
공 사 명	사택 2-304 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.16 - 2025.10.24
공 사 명	사택 5-101 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.15 - 2025.10.24
공 사 명	사택 5-504 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.14 - 2025.10.23
공 사 명	사택 7-202 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.14 - 2025.10.23
공 사 명	사택 7-301 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.17 - 2025.10.27
공 사 명	사택 7-408 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.21 - 2025.10.29
공 사 명	사택 8-503 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.10.31 - 2025.10.31
공 사 명	사택 8-503 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.22 - 2025.11.05
공 사 명	사택 102-304 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.10.23 - 2025.10.28
공 사 명	사택 1동-9동 주차면 정리	제출일자	2025.11.20
작업사진			
내 용	정리(작업전)	정리(작업전)	정리(작업전)
작업사진			
내 용	정리(작업후)	정리(작업후)	정리(작업후)
작업사진			
내 용	정리(작업전)		
작업사진			
내 용	정리(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.23 - 2025.10.28
공 사 명	사택 101동-104동 주차장 주차면 정리		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	정리(작업전)		정리(작업전)	
작업사진				
내 용	정리(작업후)		정리(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.20 - 2025.10.30
공 사 명	사택 8-505 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.22 - 2025.11.05
공 사 명	사택 102-206 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.17 - 2025.10.17	
공 사 명	사택 102-206 안방 및 좌측 작은방 단열작업		제출일자	2025.11.20	
작업사진					
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)		단열(작업후)
작업사진					
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)		단열(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2025년 10월
공 사 명	기숙사 3동 비상 발전기 라디에터 수리		제출일자	2025년 10월
작업사진				
내 용	발전기 라지에터 교체	발전기 라지에터 교체	발전기 라지에터 교체	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 002460325
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 7 월 31 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 103동 102호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 7 월 31 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.24 - 2025.10.24
공 사 명	사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(건축)		제출일자	2025.11.20
작업사진	  			
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

[illegible]



공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 10월 30일
공 사 명	기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체		제출일시	2025년 11월 17일
작업사진	 			
내 용	공사전	보조펌프 교체 전	공사전	보조펌프 교체 전
작업사진	 			
내 용	공사전	보조펌프 교체 전	공사전	보조펌프 교체 전



공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 10월 30일
공 사 명	기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체		제출일시	2025년 11월 17일
작업사진				
내 용	공사중	보조펌프 교체 중	공사중	보조펌프 교체 중
작업사진				
내 용	공사중	배관 보온 전	공사중	배관 보온 전

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 10월 30일
공 사 명	기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체		제출일시	2025년 11월 17일
작업사진	 			
내 용	공사후	배관 보온 후	공사전	배관 보온 후
작업사진	 			
내 용	공사후	보조펌프 교체 후	공사후	보조펌프 교체 후



공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 10월 30일
공 사 명	기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체		제출일시	2025년 11월 17일
작업사진				
내 용	공사전	압력 스위치 교체 전	공사전	압력 스위치 교체 전
작업사진				
내 용	공사후	압력스위치 교체 후	공사후	압력스위치 교체 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.30 - 2025.11.07
공 사 명	사택 7-207 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.10.30 - 2025.11.07
공 사 명	사택 2-103 수장공사		제출일자	2025.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

기술연구원 기숙사 경비실 실외기 수리



LG전자
에이전시 & 서비스

하이-엠솔루텍






실외기 제품 사진



PCB 및 모터 구품



모터 신품 사진



PCB 신품 사진