

## 콘텐츠

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 11월 마감자료 목록_솔루션                      | 4  |
| 11월 완료사진_솔루션                         | 6  |
| 01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차)     | 6  |
| 02완료사진_(사택 101-403 현관 방화문 교체)        | 7  |
| 03완료사진_(사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체)    | 8  |
| 04완료사진_(기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체)      | 9  |
| 05완료사진_(사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수) | 10 |
| 06완료사진_(사택 9-204 현관 방화문 수리)          | 11 |
| 07완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)      | 12 |
| 슬라이드 1                               | 12 |
| 슬라이드 2                               | 13 |
| 슬라이드 3                               | 14 |
| 슬라이드 4                               | 15 |
| 슬라이드 5                               | 16 |
| 슬라이드 6                               | 17 |
| 슬라이드 7                               | 18 |
| 슬라이드 8                               | 19 |
| 슬라이드 9                               | 20 |
| 슬라이드 10                              | 21 |
| 슬라이드 11                              | 22 |
| 슬라이드 12                              | 23 |
| 슬라이드 13                              | 24 |
| 슬라이드 14                              | 25 |
| 슬라이드 15                              | 26 |
| 슬라이드 16                              | 27 |
| 슬라이드 17                              | 28 |
| 08완료사진_(기숙사 AB동 비상방송 고장 엠프 교체)       | 29 |
| 09완료사진_(기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체)      | 30 |
| 10완료사진_(사택 9-506 수장공사)               | 31 |
| 11완료사진_(사택 102-402 수장공사)             | 32 |
| 12완료사진_(사택 8동 우수 맨홀 침하 보수 작업)        | 33 |
| 13완료사진_(사택 8동 및 9동 공동 현관 도어보수)       | 34 |
| 14완료사진_(사택 7-202외 1세대 LED등기구 교체)     | 35 |
| 15완료사진_(사택 2-304 수장공사)               | 36 |

|     |                             |                                     |    |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|----|
| 16  | 완료 사진                       | (사택 2-304 씽크대 상하부장 문짝교체)            | 36 |
| 17  | 완료 사진                       | (사택 5-101 수장공사)                     | 38 |
| 18  | 완료 사진                       | (사택 5-504 수장공사)                     | 39 |
| 19  | 완료 사진                       | (사택 7-202 수장공사)                     | 40 |
| 20  | 완료 사진                       | (사택 7-301 수장공사)                     | 41 |
| 21  | 완료 사진                       | (사택 7-408 수장공사)                     | 42 |
| 22  | 완료 사진                       | (사택 8-503 수장공사)                     | 43 |
| 23  | 완료 사진                       | (사택 8-503 씽크대 상하부장 문짝교체)            | 44 |
| 24  | 완료 사진                       | (사택 102-304 수장공사)                   | 45 |
| 25  | 완료 사진                       | (사택 1동-9동 주차장 주차면 정리)               | 46 |
| 26  | 완료 사진                       | (사택 101동-104동 주차장 주차면 정리)           | 47 |
| 27  | 완료 사진                       | (사택 8-505 수장공사)                     | 48 |
| 28  | 완료 사진                       | (사택 102-206 수장공사)                   | 49 |
| 29  | 완료 사진                       | (사택 102-206 안방 및 좌측 작은방 단열작업)       | 50 |
| 30  | 완료 사진                       | (기숙사 3동 비상 발전기 라디에터 수리)             | 51 |
| 31  | 확인서                         | (사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품)          | 52 |
| 32  | 완료 사진                       | (사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(건축))          | 53 |
| 33  | 완료 사진                       | (사택 101동 3-4라인 지하 2층 자동문 루바 환기창 설치) | 54 |
| 34  | 완료 사진                       | (기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체)           | 55 |
| 35  | 완료 사진                       | (사택 7-207 수장작업)                     | 59 |
| 36  | 완료 사진                       | (사택 2-103 수장작업)                     | 60 |
| 37  | 완료 사진                       | (사택 5동 경비실 천장형 EHP 수리)              | 61 |
| 11월 | 체크시트(관리소)                   | 솔루션                                 | 64 |
| 01  | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차     |                                     | 64 |
| 02  | 사택 101-403 현관 방화문 교체        |                                     | 65 |
| 03  | 사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체    |                                     | 66 |
| 04  | 기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체      |                                     | 67 |
| 05  | 사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수 |                                     | 68 |
| 06  | 사택 9-204 현관 방화문 수리          |                                     | 69 |
| 07  | 사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체      |                                     | 70 |
| 08  | 기숙사 AB동 비상방송 고장 엠프 교체       |                                     | 71 |
| 09  | 기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체      |                                     | 72 |
| 10  | 사택 9-506 수장공사               |                                     | 73 |
| 11  | 사택 102-402 수장공사             |                                     | 74 |
| 12  | 사택 8동 우수 맨홀 침하 보수 작업        |                                     | 75 |
| 13  | 사택 8동 및 9동 공동 현관 도어보수       |                                     | 76 |

|       |            |                     |     |
|-------|------------|---------------------|-----|
| 14사택  | 7-202      | LED등기구 교체           | 76  |
| 14사택  | 7-503      | LED등기구 교체           | 78  |
| 15사택  | 2-304      | 수장공사                | 79  |
| 16사택  | 2-304      | 싱크대 상하부장 문짝교체       | 80  |
| 17사택  | 5-101      | 수장공사                | 81  |
| 18사택  | 5-504      | 수장공사                | 82  |
| 19사택  | 7-202      | 수장공사                | 83  |
| 20사택  | 7-301      | 수장공사                | 84  |
| 21사택  | 7-408      | 수장공사                | 85  |
| 22사택  | 8-503      | 수장공사                | 86  |
| 23사택  | 8-503      | 싱크대 상하부장 문짝교체       | 87  |
| 24사택  | 102-304    | 수장공사                | 88  |
| 25사택  | 1동-9동      | 주차장 주차면 정리          | 89  |
| 26사택  | 101동-104동  | 주차장 주차면 정리          | 90  |
| 27사택  | 8-505      | 수장공사                | 91  |
| 28사택  | 102-206    | 수장공사                | 92  |
| 29사택  | 102-206    | 안방 및 좌측 작은방 단열작업    | 93  |
| 30기숙사 | 3동         | 비상 발전기 라디에터 수리      | 94  |
| 31사택  | 103-102    | 세대내 고장 보일러 납품       | 95  |
| 32사택  | 어린이집       | 현관 차양막 추가 설치(건축)    | 96  |
| 33사택  | 101동 3-4라인 | 지하 2층 자동문 루바 환기창 설치 | 97  |
| 34기숙사 | 3동         | 소방 스프링클러 보조펌프 교체    | 98  |
| 35사택  | 7-207      | 수장작업                | 99  |
| 36사택  | 2-103      | 수장작업                | 100 |
| 37사택  | 5동         | 경비실 천장형 EHP 수리      | 101 |

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

| NO. | 비용<br>구분 | 매입<br>(월-일) | 제 목                             | 특이사항                   | 공사<br>완료일  | A) PR금액<br>(예산) | B) PO금액<br>(낙찰*7.5%) | 시공사            | B-A<br>(차액) | A/B<br>(요일) |
|-----|----------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|
|     |          |             |                                 | 시공사                    |            | 108,467,500     | 103,641,825          | ==>일성-일반(29 건) |             | -4%         |
|     |          |             |                                 |                        |            | 4,785,704       | 4,785,704            | ==>하이엠(2 건)    |             | 0%          |
|     |          |             |                                 |                        |            | 9,485,800       | 9,485,800            | ==>준마(3 건)     |             |             |
|     |          |             |                                 |                        |            | 2,986,350       | 2,986,350            | ==>대양(3 건)     |             |             |
|     |          |             |                                 |                        |            | 1,075,000       | 1,075,000            | ==>귀뚜라미(1 건)   |             |             |
|     |          |             |                                 | 투자/수선                  | 수선         | 121,218,954     | 116,393,279          |                |             |             |
|     |          |             |                                 |                        | 자산         | 5,581,400       | 5,581,400            |                |             |             |
|     |          |             |                                 |                        | 합계         | 126,800,354     | 121,974,679          | 11월 마감건(38 건)  | - 4,825,675 | -4%         |
|     | 계약파기     | 11월30일      | [파기]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)    |                        |            |                 |                      |                |             |             |
| 1   | 수선       | 11월30일      | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차         | 8차 PR접수필요<br>10월23일 기준 | 2025-11-11 | 4,897,700       | 4,897,700            | 일성건축           |             |             |
| 2   | 수선       | 11월30일      | [감액]사택 101-403 현관 방화문 교체        |                        | 2025-09-05 | 2,185,475       | 1,453,400            | 일성건축           | -732,075    | -33%        |
| 3   | 수선       | 11월30일      | [감액]사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체    |                        | 2025-09-18 | 5,262,125       | 4,062,425            | 일성건축           | -1,199,700  | -23%        |
| 4   | 수선       | 11월30일      | [감액]기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체      |                        | 2025-10-21 | 7,660,450       | 4,766,550            | 일성건축           | -2,893,900  | -38%        |
| 5   | 수선       | 11월30일      | [증액]사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수 |                        | 2025-11-07 | 3,789,375       | 3,789,375            | 일성건축           |             |             |
| 6   | 수선       | 11월30일      | 사택 9-204 현관 방화문 수리              |                        | 2025-10-20 | 1,106,175       | 1,106,175            | 일성건축           |             |             |
| 7   | 수선       | 11월30일      | 사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체          |                        | 2025-11-08 | 3,837,750       | 3,837,750            | 하이엠솔루텍         |             |             |
| 8   | 수선       | 11월30일      | 기숙사 AB동 비상방송 고장 앰프 교체           |                        | 2025-09-12 | 4,390,300       | 4,390,300            | 준마             |             |             |
| 9   | 수선       | 11월30일      | 기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체          |                        | 2025-09-12 | 589,100         | 589,100              | 준마             |             |             |
| 10  | 수선       | 11월30일      | 사택 9-506 수장공사                   |                        | 2025-10-01 | 5,571,725       | 5,571,725            | 일성건축           |             |             |
| 11  | 수선       | 11월30일      | 사택 102-402 수장공사                 |                        | 2025-10-01 | 5,792,100       | 5,792,100            | 일성건축           |             |             |
| 12  | 수선       | 11월30일      | 사택 8동 우수 맨홀 침하 보수 작업            |                        | 2025-11-10 | 4,416,100       | 4,416,100            | 일성건축           |             |             |
| 13  | 수선       | 11월30일      | 사택 8동 및 9동 공동 현관 도어보수           |                        | 2025-09-30 | 1,674,850       | 1,674,850            | 일성건축           |             |             |
| 14  | 수선       | 11월30일      | 사택 7-202 LED등기구 교체              |                        | 2025-10-28 | 593,938         | 593,938              | 대양이앤씨          |             |             |
| 15  | 수선       | 11월30일      | 사택 7-503 LED등기구 교체              |                        | 2025-10-28 | 593,938         | 593,938              | 대양이앤씨          |             |             |
| 16  | 수선       | 11월30일      | 사택 2-304 수장공사                   |                        | 2025-10-27 | 3,465,800       | 3,465,800            | 일성건축           |             |             |
| 17  | 수선       | 11월30일      | 사택 2-304 썬크대 상하부장 문짝교체          |                        | 2025-11-04 | 1,230,875       | 1,230,875            | 일성건축           |             |             |
| 18  | 수선       | 11월30일      | 사택 5-101 수장공사                   |                        | 2025-10-24 | 5,234,175       | 5,234,175            | 일성건축           |             |             |
| 19  | 수선       | 11월30일      | 사택 5-504 수장공사                   |                        | 2025-10-24 | 4,200,025       | 4,200,025            | 일성건축           |             |             |

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

| NO. | 비용<br>구분 | 매입<br>(월-일) | 제 목                               | 특이사항  | 공사<br>완료일  | A) PR금액<br>(예산) | B) PO금액<br>(낙찰*7.5%) | 시공사            | B-A<br>(차액) | A/B<br>(요율) |
|-----|----------|-------------|-----------------------------------|-------|------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|
|     |          |             |                                   | 시공사   |            | 108,467,500     | 103,641,825          | ==>일성-일반(29 건) |             | -4%         |
|     |          |             |                                   |       |            | 4,785,704       | 4,785,704            | ==>하이엠(2 건)    |             | 0%          |
|     |          |             |                                   |       |            | 9,485,800       | 9,485,800            | ==>준마(3 건)     |             |             |
|     |          |             |                                   |       |            | 2,986,350       | 2,986,350            | ==>대양(3 건)     |             |             |
|     |          |             |                                   |       |            | 1,075,000       | 1,075,000            | ==>귀뚜라미(1 건)   |             |             |
|     |          |             |                                   | 투자/수선 | 수선         | 121,218,954     | 116,393,279          |                |             |             |
|     |          |             |                                   |       | 자산         | 5,581,400       | 5,581,400            |                |             |             |
|     |          |             |                                   |       | 합계         | 126,800,354     | 121,974,679          | 11월 마감건(38 건)  | - 4,825,675 | -4%         |
| 20  | 수선       | 11월30일      | 사택 7-202 수장공사                     |       | 2025-10-23 | 3,594,800       | 3,594,800            | 일성건축           |             |             |
| 21  | 수선       | 11월30일      | 사택 7-301 수장공사                     |       | 2025-10-23 | 2,789,625       | 2,789,625            | 일성건축           |             |             |
| 22  | 수선       | 11월30일      | 사택 7-408 수장공사                     |       | 2025-10-27 | 2,789,625       | 2,789,625            | 일성건축           |             |             |
| 23  | 수선       | 11월30일      | 사택 8-503 수장공사                     |       | 2025-10-27 | 5,571,725       | 5,571,725            | 일성건축           |             |             |
| 24  | 수선       | 11월30일      | 사택 8-503 썬크대 상하부장 문짝교체            |       | 2025-11-04 | 1,174,975       | 1,174,975            | 일성건축           |             |             |
| 25  | 수선       | 11월30일      | 사택 102-304 수장공사                   |       | 2025-11-05 | 4,708,500       | 4,708,500            | 일성건축           |             |             |
| 26  | 수선       | 11월30일      | 사택 1동-9동 주차장 주차면 정리               |       | 2025-11-03 | 2,517,650       | 2,517,650            | 일성건축           |             |             |
| 27  | 수선       | 11월30일      | 사택 101동-104동 주차장 주차면 정리           |       | 2025-11-03 | 3,240,050       | 3,240,050            | 일성건축           |             |             |
| 28  | 수선       | 11월30일      | 사택 8-505 수장공사                     |       | 2025-10-30 | 5,571,725       | 5,571,725            | 일성건축           |             |             |
| 29  | 수선       | 11월30일      | 사택 102-206 수장공사                   |       | 2025-11-05 | 4,708,500       | 4,708,500            | 일성건축           |             |             |
| 30  | 수선       | 11월30일      | 사택 102-206 안방 및 좌측 작은방 단열작업       |       | 2025-10-17 | 2,238,150       | 2,238,150            | 일성건축           |             |             |
| 31  | 수선       | 11월30일      | 기숙사 3동 비상 발전기 라디에터 수리             |       | 2025-10-28 | 1,798,475       | 1,798,475            | 대양이엔씨          |             |             |
| 32  | 자산       | 11월30일      | 사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품          |       | 2025-10-30 | 1,075,000       | 1,075,000            | 귀뚜라미보일러        |             |             |
| 33  | 수선       | 11월30일      | 사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(건축)          |       | 2025-10-24 | 4,006,525       | 4,006,525            | 일성건축           |             |             |
| 34  | 수선       | 11월30일      | 사택 101동 3-4라인 지하 2층 자동문 루바 환기창 설치 |       | 2025-11-06 | 2,008,100       | 2,008,100            | 일성건축           |             |             |
| 35  | 자산       | 11월30일      | 기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체           |       | 2025-10-30 | 4,506,400       | 4,506,400            | 준마             |             |             |
| 36  | 수선       | 11월30일      | 사택 7-207 수장작업                     |       | 2025-11-07 | 3,594,800       | 3,594,800            | 일성건축           |             |             |
| 37  | 수선       | 11월30일      | 사택 2-103 수장작업                     |       | 2025-11-07 | 3,465,800       | 3,465,800            | 일성건축           |             |             |
| 38  | 수선       | 11월30일      | 사택 5동 경비실 천장형 EHP 수리              |       | 2025-10-27 | 947,954         | 947,954              | 하이엠솔루텍         |             |             |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                      | 공사일자                                                                                  | 2025. - 2025.10.23 |
| 공 사 명 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차                                                             |                                                                                      | 제출일자                                                                                  | 2025.11.20         |
| 작업사진  |    |    |    |                    |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업전)                                                                               |                    |
| 작업사진  |    |    |    |                    |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업후)                                                                               |                    |
| 작업사진  |   |   |   |                    |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업전)                                                                               |                    |
| 작업사진  |  |  |  |                    |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업후)                                                                               |                    |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                    |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                    |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                    |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                    |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2025.09.11- 2025.09.11 |
| 공 사 명 | 사택 101-403 현관 방화문 교체                                                              | 제출일자 | 2025.11.20             |
| 작업사진  |  |      |                        |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |      |                        |
| 작업사진  |  |      |                        |
| 내 용   | 관리소이관(작업후)                                                                        |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.09.16- 2025.09.18 |
| 공 사 명 | 사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체                                                          |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20             |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |                                                                                    | 교체(작업중)                                                                             |                        |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 교체(작업중)                                                                           |                                                                                    | 교체(작업후)                                                                             |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |




# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.09.29- 2025.10.01 |
| 공 사 명 | 기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체                                                            |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20             |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |                                                                                    | 교체(작업전)                                                                             | 교체(작업중)                |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 교체(작업중)                                                                           |                                                                                    | 교체(작업중)                                                                             | 교체(작업후)                |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                          |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.09.26 - 2025.10.01 |
| 공 사 명 | 사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블럭 보수                                                        |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |   |  |  |                         |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                            |                                                                                    | 보수(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |   |  |  |                         |
| 내 용   | 보수(작업중)                                                                            |                                                                                    | 보수(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |  | 공사일자                                                                               | 2025.10.20 - 2025.10.20 |                                                                                     |
| 공 사 명 | 사택 9-204 현관 방화문 수리                                                                |  | 제출일자                                                                               | 2025.11.20              |                                                                                     |
| 작업사진  |  |  |  |                         |  |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                           |  | 보수(작업중)                                                                            |                         | 보수(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |

# 전열 교환기 필터 및 취출구 세척

LG전자  
에어컨 서비스  
하이-엠솔루텍



현 장 : LG 사택 어린이집

세척일자 : 2025년 11월 08일

실내기 세척 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.

# (전열교환기) 미세먼지 측정값

| 교실명  | 교체 전                          |                               |      | 교체 후                          |                               |       | 편차                            |                               | 비고 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----|
|      | PM10                          | PM2.5                         | 측정시각 | PM10                          | PM2.5                         | 측정시각  | PM10                          | PM2.5                         |    |
| 해님반  | 15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 9:30 | 12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 11:30 | -3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | .0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |    |
| 달님반  | 9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 9:30 | 7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 11:30 | -2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | .0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |    |
| 별님반  | 20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 9:30 | 12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 11:30 | -8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | -1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |    |
| 유희교실 | 14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 9:30 | 13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 11:30 | -1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | -5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |    |
| 창의교실 | 10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 9:30 | 9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 11:30 | -1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | .0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |    |
| 식당   | 19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 9:30 | 17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 11:30 | -2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | .0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |    |
| 무지개반 | 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 9:30 | 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 11:30 | .0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | -3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |    |
| 은하수반 | 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 9:30 | 5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 11:30 | -3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | -3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |    |
| 교사실  | 23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 9:30 | 18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 11:30 | -5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | -3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |    |
| 원장실  | 16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 9:30 | 13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 11:30 | -3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | -3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |    |
| 평균   | 14.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 10.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 9:30 | 11.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 8.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 11:30 | -2.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | -1.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |    |

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 42 PM2.5기준 26 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : '25.11.08 / 권용주 프로

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.






세척 전



세척 중



에어 세척



세척 후



세척 전



세척 중



에어 세척



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후





# (전열교환기) 필터 교체





# (전열교환기) 필터 교체

























작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후



# 전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후







작업실명



작업 전



작업 후







작업실명



작업 전



작업 후



# 공사 사진대지

|       |                                                                                     |            |                                                                                      |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 업 체 명 | (주)준마                                                                               |            | 공사일시                                                                                 | 2025년 09월 12일 |
| 공 사 명 | 기숙사 AB동 비상방송 고장 앰프 교체                                                               |            | 제출일시                                                                                 | 2025년 11월 17일 |
| 작업사진  |   |            |   |               |
| 내 용   | 공사전                                                                                 | 고장 앰프 철거 전 | 공사후                                                                                  | 고장 앰프 철거 후    |
| 작업사진  |  |            |  |               |
| 내 용   | 공사전                                                                                 | 신규 앰프 설치 전 | 공사후                                                                                  | 신규 앰프 설치 후    |



# 공사 사진대지

|       |                                                                                                                                                                          |                |      |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| 업 체 명 | (주)준마                                                                                                                                                                    |                | 공사일시 | 2025년 09월 12일  |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체                                                                                                                                                   |                | 제출일시 | 2025년 11월 17일  |
| 작업사진  |       |                |      |                |
| 내 용   | 공사전                                                                                                                                                                      | 압력탱크 안전밸브 교체 전 | 공사전  | 압력탱크 안전밸브 교체 전 |
| 작업사진  |   |                |      |                |
| 내 용   | 공사중                                                                                                                                                                      | 기존 안전밸브 철거 후   | 공사중  | 기존 안전밸브 철거 후   |
| 작업사진  |   |                |      |                |
| 내 용   | 공사후                                                                                                                                                                      | 압력탱크 안전밸브 교체 후 | 공사후  | 압력탱크 안전밸브 교체 후 |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.09.15 - 2025.10.01 |
| 공 사 명 | 사택 9-506 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.09.16 - 2025.10.01 |
| 공 사 명 | 사택 102-402 수장공사                                                                   |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           | 장판(작업전)                                                                            | 도장(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           | 장판(작업후)                                                                            | 도장(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |




# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                          |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.11.03- 2025.11.10 |
| 공 사 명 | 사택 8동 우수 맨홀 침하 보수 작업                                                               |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20             |
| 작업사진  |   |  |  |                        |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                            |                                                                                    | 보수(작업중)                                                                             |                        |
| 작업사진  |   |  |  |                        |
| 내 용   | 보수(작업중)                                                                            |                                                                                    | 보수(작업중)                                                                             |                        |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |


# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.09.29 - 2025.09.30 |
| 공 사 명 | 사택 8동 및 9동 공동 현관 도어보수                                                             |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                           |                                                                                    | 보수(작업중)                                                                             | 보수(작업중)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 보수(작업중)                                                                           |                                                                                    | 보수(작업후)                                                                             | 보수(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

## 공사 완료 사진

|       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 업 체 명 | 대양 ENC                                                                             |                                                                                     | 공사일자                                                                                 | 2025년 11월 |
| 공 사 명 | 사택 7-202외 1세대 LED등기구 교체                                                            |                                                                                     | 제출일자                                                                                 | 2025년 11월 |
| 작업사진  |   |   |   |           |
| 내 용   | 전등교체                                                                               |                                                                                     | 전등교체                                                                                 |           |
| 작업사진  |  |  |  |           |
| 내 용   | 전등교체                                                                               |                                                                                     | 전등교체                                                                                 |           |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |           |
| 내 용   | 전등교체                                                                               |                                                                                     | 전등교체                                                                                 |           |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.17 - 2025.10.27 |
| 공 사 명 | 사택 2-304 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2025.10.31 - 2025.10.31 |
| 공 사 명 | 사택 2-304 싱크대 상하부장 문짝교체                                                            | 제출일자 | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |


# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.16 - 2025.10.24 |
| 공 사 명 | 사택 5-101 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서



|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.15 - 2025.10.24 |
| 공 사 명 | 사택 5-504 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서


|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.14 - 2025.10.23 |
| 공 사 명 | 사택 7-202 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |




# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.14 - 2025.10.23 |
| 공 사 명 | 사택 7-301 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.17 - 2025.10.27 |
| 공 사 명 | 사택 7-408 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.21 - 2025.10.29 |
| 공 사 명 | 사택 8-503 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           | 장판(작업전)                                                                            | 도장(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           | 장판(작업후)                                                                            | 도장(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2025.10.31 - 2025.10.31 |
| 공 사 명 | 사택 8-503 싱크대 상하부장 문짝교체                                                            | 제출일자 | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.22 - 2025.11.05 |
| 공 사 명 | 사택 102-304 수장공사                                                                   |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           | 장판(작업전)                                                                            | 도장(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           | 장판(작업후)                                                                            | 도장(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |





# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           | 공사일자                                                                               | 2025.10.23 - 2025.10.28                                                             |
| 공 사 명 | 사택 1동-9동 주차면 정리                                                                     | 제출일자                                                                               | 2025.11.20                                                                          |
| 작업사진  |    |  |  |
| 내 용   | 정리(작업전)                                                                             | 정리(작업전)                                                                            | 정리(작업전)                                                                             |
| 작업사진  |    |  |  |
| 내 용   | 정리(작업후)                                                                             | 정리(작업후)                                                                            | 정리(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   | 정리(작업전)                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   | 정리(작업후)                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |


# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.23 - 2025.10.28 |
| 공 사 명 | 사택 101동-104동 주차장 주차면 정리                                                           |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 정리(작업전)                                                                           |                                                                                    | 정리(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 정리(작업후)                                                                           |                                                                                    | 정리(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.20 - 2025.10.30 |
| 공 사 명 | 사택 8-505 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서


|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.22 - 2025.11.05 |
| 공 사 명 | 사택 102-206 수장공사                                                                   |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           | 장판(작업전)                                                                            | 도장(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           | 장판(작업후)                                                                            | 도장(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.17 - 2025.10.17 |         |
| 공 사 명 | 사택 102-206 안방 및 좌측 작은방 단열작업                                                       |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |         |
| 내 용   | 단열(작업전)                                                                           |                                                                                    | 단열(작업중)                                                                             |                         | 단열(작업후) |
| 작업사진  |  |  |  |                         |         |
| 내 용   | 단열(작업전)                                                                           |                                                                                    | 단열(작업중)                                                                             |                         | 단열(작업후) |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |         |



## 공사 완료 사진

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 업 체 명 | 대양 ENC                                                                            |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025년 10월 |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 비상 발전기 라디에터 수리                                                             |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025년 10월 |
| 작업사진  |  |  |  |           |
| 내 용   | 발전기 라지에터 교체                                                                       | 발전기 라지에터 교체                                                                        | 발전기 라지에터 교체                                                                         |           |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |

# 친환경 보일러 설치 확인서

## 1. 보일러 제조사 및 모델명

|                                       |
|---------------------------------------|
| ○ 제 조 사 : 귀뚜라미                        |
| ○ 공 급 자 : 김 태 용                       |
| ○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN      |
| ○ 보일러용량 : 27,000 kW                   |
| ○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 002460325 |
| ○ 설치대수 : 1대                           |

2. 설치일자 : 2025 년 7 월 31 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 103동 102호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 7 월 31 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                                                                                                                                                                                                |         | 공사일자    | 2025.10.24 - 2025.10.24 |
| 공 사 명 | 사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(건축)                                                                                                                                                                                                                                 |         | 제출일자    | 2025.11.20              |
| 작업사진  |    |         |         |                         |
| 내 용   | 설치(작업전)                                                                                                                                                                                                                                                  | 설치(작업중) | 설치(작업후) |                         |
| 작업사진  |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
| 내 용   |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
| 내 용   |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
| 내 용   |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
| 내 용   |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |
| 내 용   |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |  | 공사일자                                                                               | 2025.10.27 - 2025.10.27 |                                                                                     |
| 공 사 명 | 택 101 동 3-4라인 지하2층 자동문 루바 환기창 설                                                   |  | 제출일자                                                                               | 2025.11.20              |                                                                                     |
| 작업사진  |  |  |  |                         |  |
| 내 용   | 설치(작업전)                                                                           |  | 설치(작업중)                                                                            |                         | 설치(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |  |                                                                                    |                         |                                                                                     |

# 공사 사진대지

|       |                                                                                                                                                                          |           |      |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| 업 체 명 | (주)준마                                                                                                                                                                    |           | 공사일시 | 2025년 10월 30일 |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체                                                                                                                                                  |           | 제출일시 | 2025년 11월 17일 |
| 작업사진  |     |           |      |               |
| 내 용   | 공사전                                                                                                                                                                      | 보조펌프 교체 전 | 공사전  | 보조펌프 교체 전     |
| 작업사진  |   |           |      |               |
| 내 용   | 공사전                                                                                                                                                                      | 보조펌프 교체 전 | 공사전  | 보조펌프 교체 전     |



# 공사 사진대지

|       |                                                                                     |           |                                                                                      |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 업 체 명 | (주)준마                                                                               |           | 공사일시                                                                                 | 2025년 10월 30일 |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체                                                             |           | 제출일시                                                                                 | 2025년 11월 17일 |
| 작업사진  |   |           |   |               |
| 내 용   | 공사중                                                                                 | 보조펌프 교체 중 | 공사중                                                                                  | 보조펌프 교체 중     |
| 작업사진  |  |           |  |               |
| 내 용   | 공사중                                                                                 | 배관 보온 전   | 공사중                                                                                  | 배관 보온 전       |



# 공사 사진대지


|       |                                                                                                                                                                          |           |      |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| 업 체 명 | (주)준마                                                                                                                                                                    |           | 공사일시 | 2025년 10월 30일 |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체                                                                                                                                                  |           | 제출일시 | 2025년 11월 17일 |
| 작업사진  |     |           |      |               |
| 내 용   | 공사후                                                                                                                                                                      | 배관 보온 후   | 공사전  | 배관 보온 후       |
| 작업사진  |   |           |      |               |
| 내 용   | 공사후                                                                                                                                                                      | 보조펌프 교체 후 | 공사후  | 보조펌프 교체 후     |

# 공사 사진대지


|       |                                                                                     |             |                                                                                      |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 업 체 명 | (주)준마                                                                               |             | 공사일시                                                                                 | 2025년 10월 30일 |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체                                                             |             | 제출일시                                                                                 | 2025년 11월 17일 |
| 작업사진  |   |             |   |               |
| 내 용   | 공사전                                                                                 | 압력 스위치 교체 전 | 공사전                                                                                  | 압력 스위치 교체 전   |
| 작업사진  |  |             |  |               |
| 내 용   | 공사후                                                                                 | 압력스위치 교체 후  | 공사후                                                                                  | 압력스위치 교체 후    |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.30 - 2025.11.07 |
| 공 사 명 | 사택 7-207 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           | 장판(작업전)                                                                            | 도장(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           | 장판(작업후)                                                                            | 도장(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2025.10.30 - 2025.11.07 |
| 공 사 명 | 사택 2-103 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2025.11.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |



# 기술연구원 기숙사 경비실 실외기 수리



LG전자  
에어컨·냉장고·세탁기

하이-엠솔루텍






**실외기 제품 사진**



**PCB 및 모터 구품**




**모터 신품 사진**



**PCB 신품 사진**



## 건축 긴급보수(7차) 체크리스트

| 공사명   | 건축 긴급보수 7차                                                                                                                                     |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                                                                                                                                           | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                                                                                                                                                | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사용질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성                                                                                                                             |      | 2  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수                                                                                                                                    |      | 2  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도                                                                                                                                      |      | 2  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수                                                                                                                                    |      | 2  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용                                                                                                                               |      | 2  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할                                                                                                                                      |      | 2  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈                                                                                                                                     |      | 2  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인                                                                                                                          |      | 2  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전중후 협의 보고                                                                                                                                   |      | 2  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도                                                                                                                                  |      | 2  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025년 11월 30일                                                                                                                                  |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | <div> <div>  </div> <div> <div>점검인 (인)</div> </div> </div> |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | <div> <div>  </div> <div> <div>점검인 (인)</div> </div> </div> |      |    |    |    |      |                          |

# 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | 101-403 현관 방화문 납품     |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | △  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | △  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전중후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단속기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025 년 9 월 11 일       |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이광희 점검인 韓             |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 남태원 점검인 韓             |      |    |    |    |      |                          |



# 기타 공사 체크리스트

|       |                       |      |    |    |    |      |                          |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 공사명   | 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체 |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공약품질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | o  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전중후 협의 보고          |      | o  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | o  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025 년 9 월 18 일       |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이 광희 점검인              |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 남 해 원 점검인             |      |    |    |    |      |                          |

## 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | B동 1001호 옆 베란다 타일교체   |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 충의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전중후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2023 년 10 월 1 일       |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이 광희 점검인(인)           |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 남 허원 점검인(인)           |      |    |    |    |      |                          |

## 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수 |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
|-------|--------------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                     | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                          | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성       |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수              |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도                |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수              |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용         |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할                |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈               |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전중후 협의 보고             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도            |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025 년 10 월 2 일          |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이영희 (점검인)                |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 노해원 (점검인)                |      |    |    |    |      |                          |

## 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | 9-204 현관 방화문 수리       |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ●  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ●  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ●  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ●  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ●  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전종후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025 년 10 월 30 일      |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이강희 점검인함              |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 김희원 점검인함              |      |    |    |    |      |                          |

## 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | 어린이집 전열교환기 고효율 필터 교체  |      |    |    |    | 공사업체 | 하이엔솔루텍                   |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 종료후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025 년 11 월 8 일       |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이 광현 점검인 (인)          |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 남 해웅 점검인 (인)          |      |    |    |    |      |                          |



## 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | AB동 비상방송 고장 오피스 교체    |      |    |    |    | 공사업체 | 준마                       |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사용질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전중후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025 년 9 월 12 일       |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이정희 점검인 (인)           |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 노혜원 점검인 (인)           |      |    |    |    |      |                          |

| 기타 공사 체크리스트 |                       |      |    |    |    |      |                          |
|-------------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 공사명         | 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체    |      |    |    |    | 공사업체 | 준마                       |
| 평가항목        | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|             |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질        | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | o  |    |    |      |                          |
|             | 도면 및 시방서 준수           |      | o  |    |    |      |                          |
|             | 작업 지시 이행도             |      | o  |    |    |      |                          |
| 공사관리        | 안전/환경 규정 준수           |      | o  |    |    |      |                          |
|             | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | o  |    |    |      |                          |
|             | 안전감독자의 역할             |      | o  |    |    |      |                          |
|             | 공사현장 정리/정돈            |      | o  |    |    |      |                          |
|             | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | o  |    |    |      |                          |
|             | 공사 전중후 협의 보고          |      | o  |    |    |      |                          |
| 납기          | 일정내완료/납기단축기여도         |      | o  |    |    |      |                          |
| 점검일시        | 2025 년 10 월 30 일      |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인       | 이정희 점검인               |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인       | 남해권 점검인               |      |    |    |    |      |                          |

2025년 10월 30일

이 과정의 점검안

65 59 점검인(인)

# 수장공사 체크리스트

9 동 506 호

26평

| 위 치    | 품명                                                                                                                                                                                              | 구 역             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                                                                                                 |                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                                                                                                                                              | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                                                                 | 천정              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                                                                              | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                                                              | 바닥틀림            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                                                                                                                                              | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                                                                 | 천정              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                                                                              | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                                                              | 바닥틀림            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                                                                                                                                              | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                                                                 | 천정              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                                                                              | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                                                              | 바닥틀림            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 4. 방C  | 도배                                                                                                                                                                                              | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                                                                 | 천정              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                                                                              | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                                                              | 바닥틀림            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                                                                                                                                              | 방화문 내부          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                                                                                                                                              | 앞발코니            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                                                                                                                                                                 | 뒤발코니            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대상판실리콘재코팅작업, 난방분배기교체), 뒤베란다 좌측벽면 가스배관 틈새 막음작업, 앞베란다 좌측창고 단열재 시공(공방이제거포함), 뒤베란다 우측벽면 단열재 시공(공방이제거포함), 뒤베란다 우측벽면 알카릴트구멍 실리콘 매움작업, 문틀틀-2개(앞베란다우측창고문, 앞베란다좌측창고문) |                 | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                                                                                                                                                                 | 2025 년 11 월 6 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                                                                                                                                                                 | 이강희 점검인(서)      |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                                                                                                                                                                 | 남해원 점검인(서)      |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

102 동 402호

26평

| 위 치    | 종 명                                                                                                       | 구 역             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                           |                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                                                        | 벽면              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                           | 천정              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                        | 바닥              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                        | 바닥물딩            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                        | 바닥 및 창틀         | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                                                        | 벽면              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                           | 천정              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                        | 바닥              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                        | 바닥물딩            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                        | 바닥 및 창틀         | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                                                        | 벽면              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                           | 천정              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                        | 바닥              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                        | 바닥물딩            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                        | 바닥 및 창틀         | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 4. 방C  | 도배                                                                                                        | 벽면              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                           | 천정              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                        | 바닥              | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                        | 바닥물딩            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                        | 바닥 및 창틀         | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                                                        | 방화문 내부          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                                                        | 앞발코니            | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                                                                           | 뒤발코니            | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                                        | 바닥 및 창틀         | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망-1개(현관입구방)교체, 걸레받이 교체-4군데(현관입구(2군데), 주방입구(1군데), 안방입구(1군데)), 앞, 뒤 베란다 걸레받이 방수도장, 문걸림-2개(거실우측방문, 안방화장실문) |                 | ○    | 0    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                                                                           | 2025 년 11 월 6 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                                                                           | 이 장희 점검인 (인)    |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                                                                           | 조재원 점검인 (인)     |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 기타 공사 체크리스트

|       |                       |      |    |    |    |      |                          |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 공사명   | 8동 우수 맨홀 침하 보수 작업     |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 합의성, 노력성    |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | o  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | o  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전종후 협의 보고          |      | o  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | o  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025년 11월 11일         |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이정희 (인) 점검인           |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 남해원 (인) 점검인           |      |    |    |    |      |                          |





## 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | 7-202 LED 등기구 교체      |      |    |    |    | 공사업체 | 대양                       |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 충의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전종후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025년 10월 28일         |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이정희 점검인               |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 남재원 점검인               |      |    |    |    |      |                          |

## 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | 7-503 LED 등기구 교체      |      |    |    |    | 공사업체 | 대양                       |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전종후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 경정일시  | 2023년 10월 28일         |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이정현 점검인               |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 홍희원 점검인               |      |    |    |    |      |                          |

# 수장공사 체크리스트

2 동 304호

20평

| 위 치    | 품명                                                                                                                                           | 구 역          | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                                              |              |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                                                                                           | 벽면           | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        |                                                                                                                                              | 천정           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                           | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                           | 바닥물림         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                           | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                                                                                           | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                              | 천정           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                           | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                           | 바닥물림         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                           | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                                                                                           | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                              | 천정           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                           | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                           | 바닥물림         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                           | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                                                                                           | 방화문 내부       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                                                                                           | 앞발코니         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                                                                                                              | 뒤발코니         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                                                                           | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망-5개(알베란다(3개),뒤베란다(2개))교체, 주방싱크대(상부장,하부장) 문짝(열판(1개))교체,서랍장,물탱크포함)전체교체,뒤베란다벽면크랙보수,걸레받이교체-6군데(거실(4군데),주방(1군데),거실좌측방(1군데)),문걸림-2개(화장실문,뒤베란다문) |              | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 부속여부 |     |
| 점검일시   |                                                                                                                                              | 2025년 11월 7일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                                                                                                              | 이광희 (인)      |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                                                                                                              | 남지현 (인)      |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 기타 공사 체크리스트

|       |                       |      |    |    |    |      |                          |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 공사명   | 2-304 썬크대 상하부장 문짝 교체  |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 참의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전중후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025 년 11 월 7 일       |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이정희 점검인               |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 홍해원 점검인               |      |    |    |    |      |                          |



# 수장공사 체크리스트

5 동 101 호

24평

| 위 치    | 품명                                               | 구 역                                                | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                  |                                                    |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                               | 벽면                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                  | 천정                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                               | 바닥                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결함상태                                      |     |
|        | 도장                                               | 바닥페인트                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                               | 바닥 및 창틀                                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                               | 벽면                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                  | 천정                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                               | 바닥                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결함상태                                      |     |
|        | 도장                                               | 바닥페인트                                              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                               | 바닥 및 창틀                                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                               | 벽면                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                  | 천정                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                               | 바닥                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결함상태                                      |     |
|        | 도장                                               | 바닥페인트                                              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                               | 바닥 및 창틀                                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 4. 방C  | 도배                                               | 벽면                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                  | 천정                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                               | 바닥                                                 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결함상태                                      |     |
|        | 도장                                               | 바닥페인트                                              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                               | 바닥 및 창틀                                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                               | 방화문 내부                                             | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장                                               | 앞발코니                                               | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                  | 뒤발코니                                               | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                               | 바닥 및 창틀                                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망-2개(뒤베란다(2개))교체, 주방싱크대상판전체실리렌재코킹작업, 주방난방분배기교체 |                                                    | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                  | 2025년 11월 6일                                       |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                  | <div> <div>6/25/25</div> <div>점검인 (인)</div> </div> |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                  | <div> <div>6/25/25</div> <div>점검인 (인)</div> </div> |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

5 동 504 호

24평

| 위 치    | 품명                                                                                          | 구 역     | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                             |         |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                                          | 벽면      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                             | 천정      |      |      |    | <input type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                                          | 바닥      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                          | 바닥물감    | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                          | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                                          | 벽면      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                             | 천정      |      |      |    | <input type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                                          | 바닥      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                          | 바닥물감    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                          | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                                          | 벽면      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                             | 천정      |      |      |    | <input type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                                          | 바닥      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                          | 바닥물감    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                          | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 4. 방C  | 도배                                                                                          | 벽면      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                             | 천정      |      |      |    | <input type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                                          | 바닥      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                          | 바닥물감    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                          | 바닥 및 창틀 | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                                          | 방화문 내부  | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                                          | 앞발코니    | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                                                             | 뒤발코니    | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                          | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망-1개(알베란다(1개), 뒤베란다(4개))교체, 싱크대<br>상판전체실리콘재코팅작업, 걸레받이교체-1군데(거실(1<br>군데)), 문걸림-1개(뒤베란다창고문) |         | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |

점검일시

2025년 11월 6일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

# 수장공사 체크리스트

7 동 202 호

18평

| 위 치    | 품명                                            | 구 조          | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                               |              |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                            | 벽면           | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        |                                               | 천정           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                            | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찰힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                            | 바닥페인트        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                            | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                            | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                               | 천정           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                            | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찰힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                            | 바닥페인트        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                            | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                            | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                               | 천정           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 벗어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                            | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찰힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                            | 바닥페인트        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                            | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                            | 방화문 내부       |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
| 6. 발코니 | 도장                                            | 앞발코니         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                               | 뒤발코니         | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                            | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 주방싱크대상판전체실리콘재코팅작업, 문걸림-1개(화장실좌측방문), 기존LED조명교체 |              | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                               | 2025년 11월 6일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                               | 이정호 점검인 (인)  |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                               | 이정호 점검인 (인)  |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

7 동 301 호

18평

| 위 치    | 종영                                                | 구 역             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                   |                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                   | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                | 바닥페인트           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                   | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                | 바닥페인트           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                   | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                | 바닥페인트           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                | 방화문 내부          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                | 앞발코니            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                   | 뒤발코니            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 주방싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 문골림-3개(화장실문, 화장실우측방문, 화장실좌측방문) |                 | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                   | 2025 년 11 월 6 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                   | 이강희 점검인         |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                   | 홍해원 점검인         |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

7 동 408 호

18평

| 위 치    | 품명                                               | 구 역             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                  |                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                               | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                  | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                               | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                               | 바닥페인트           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                               | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                               | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                  | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                               | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                               | 바닥페인트           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                               | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                               | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                  | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                               | 바닥              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                               | 바닥페인트           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                               | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                               | 방화문 내부          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
| 6. 발코니 | 도장                                               | 앞발코니            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                  | 뒤발코니            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                               | 바닥 및 창틀         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 주방싱크대상판전체실리콘재코팅작업, 위배란다벽면크랙전체보수, 문걸림-1개(화장실좌측방문) |                 | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                  | 2025 년 11 월 6 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                  | 이정원 점검인 (인)     |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                  | 김희원 점검인 (인)     |      |      |    |                                                                                                            |     |



# 수장공사 체크리스트

8 동 503 호

26평

| 위 치    | 품명                                                                                                                 | 구 역     | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                    |         |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                                                                 | 벽면      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                    | 천정      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                 | 바닥      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                 | 바닥물감    | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                                                 | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                                                                 | 벽면      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                    | 천정      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                 | 바닥      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                 | 바닥물감    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                 | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                                                                 | 벽면      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                    | 천정      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                 | 바닥      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                 | 바닥물감    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                 | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 4. 방C  | 도배                                                                                                                 | 벽면      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                    | 천정      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                 | 바닥      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                 | 바닥물감    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                 | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                                                                 | 방화문 내부  | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                                                                 | 앞발코니    | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                                                                                    | 뒤발코니    | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                                                 | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물통포함)전체교체, 주방난방배기교체, 문닫힘-4개(화장실좌측방문, 화장실우측방문, 현관앞방문, 뒤베란다창고문) |         | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |

점검일시

2025년 11월 7일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인



# 수장공사 체크리스트

102 동 304호 26평

| 위 치    | 품명                                                                       | 구 역     | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                          |         |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                       | 벽면      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                          | 천정      |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                       | 바닥      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                       | 바닥물딩    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                       | 바닥 및 창틀 | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                       | 벽면      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                          | 천정      |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                       | 바닥      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                       | 바닥물딩    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                       | 바닥 및 창틀 | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                       | 벽면      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                          | 천정      |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                       | 바닥      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                       | 바닥물딩    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                       | 바닥 및 창틀 | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 4. 방C  | 도배                                                                       | 벽면      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                          | 천정      |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                       | 바닥      | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                                                                       | 바닥물딩    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                       | 바닥 및 창틀 | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                       | 방화문 내부  |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                       | 앞발코니    | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                                          | 뒤발코니    | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                       | 바닥 및 창틀 | ○    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망-3개(거실좌측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 주방 싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 걸레받이교체-1군데 (현관입구(1군데)) |         | ○    | 0    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |

점검일시

2025년 11월 7일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)







# 수장공사 체크리스트

8 동 505 호

26층

| 위 치    | 품명                | 구 역     | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|-------------------|---------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                   |         |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                | 벽면      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                   | 천정      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                | 바닥      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                | 바닥페인팅   | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                | 벽면      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                   | 천정      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                | 바닥      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                | 바닥페인팅   |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                | 벽면      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                   | 천정      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                | 바닥      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                | 바닥페인팅   |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 4. 방C  | 도배                | 벽면      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                   | 천정      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                | 바닥      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장                | 바닥페인팅   |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                | 방화문 내부  | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장                | 앞발코니    | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                   | 뒤발코니    | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                | 바닥 및 창틀 | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망-1개(앞베란다(1개)교체 |         | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |

점검일시

2025년 11월 7일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

# 수장공사 체크리스트

102 동 206호 26명

| 위 치    | 품명                                                                                                                                                           | 구 역          | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                                                              |              |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                                                                                                           | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                              | 천정           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                                                                                                           | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                           | 바닥물임         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                           | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                                                                                                           | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                              | 천정           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                                                                                                           | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                           | 바닥물임         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                           | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                                                                                                           | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                              | 천정           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                                                                                                           | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                           | 바닥물임         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                           | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 4. 방C  | 도배                                                                                                                                                           | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                              | 천정           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                                                                                                                                           | 바닥           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                           | 바닥물임         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                           | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                                                                                                           | 방화문 내부       |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                                                                                                           | 앞발코니         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                                                                                                                              | 뒤발코니         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                                                                                           | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망-4개(앞베란다실외기실, 거실좌측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 주방싱크대 상판 전체 실리본 재코킹작업, 창문측벽면단열재시공-2군데(안방, 주방좌측방-걸레받이교체포함), 걸레받이교체-6군데(거실(2군데), 주방좌측방입구(3군데), 안방(1군데)), 문결함-1개(거실좌측방) |              | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                                                                                                                              | 2025년 11월 7일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                                                                                                                              | 이정희 점검인(인)   |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                                                                                                                              | 홍지현 점검인(인)   |      |      |    |                                                                                                            |     |

| 기타 공사 체크리스트 |                           |      |    |    |    |      |                          |
|-------------|---------------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 공사명         | 102-206 안방 및 좌측 작은방 단열 작업 |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
| 평가항목        | 세부항목                      | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|             |                           | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질        | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성        |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 도면 및 시방서 준수               |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 작업 지시 이행도                 |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리        | 안전/환경 규정 준수               |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 작업에 적절한 안전보호구 착용          |      | ●  |    |    |      |                          |
|             | 안전감독자의 역할                 |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 공사현장 정리/정돈                |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인     |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 공사 전중후 협의 보고              |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기          | 일정내완료/납기단축기여도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시        | 2025. 11. 17 일            |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인       | 이정희 점검인 (인)               |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인       | 송해원 점검인(인)                |      |    |    |    |      |                          |

2015 년 11 월 7 일

이광희 점검인 (인)

54 학의 점검(點檢)

## 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | 3동 비상 발전기 라디에터 수리     |      |    |    |    | 공사업체 | 대양                       |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전종후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025. 10. 28 일        |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이강희 점검인               |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 노재완 점검인               |      |    |    |    |      |                          |

# 기타 공사 체크리스트

|       |                       |      |    |    |    |      |                          |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 공사명   | 103-102 보일러 납품        |      |    |    |    | 공사업체 | 귀뚜라미                     |
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사항목  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전종후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025년 7월 31일          |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이정희 점검인               |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 김희정 최종점검인             |      |    |    |    |      |                          |

## 기타 공사 체크리스트

| 기타 공사 체크리스트 |                       |      |    |    |    |      |                          |
|-------------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 공사명         | 어린이집 현관 차량막 추가 설치     |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
| 평가항목        | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|             |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질        | 공사방법, 품질의 항의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리        | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|             | 공사 전중후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기          | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시        | 2025. 10. 24 일        |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인       | 이정희 점검인(함)            |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인       | 송혜원 점검인(함)            |      |    |    |    |      |                          |



# 기타 공사 체크리스트

|       |                                      |      |    |    |    |      |                          |
|-------|--------------------------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 공사명   | 101동 3, 4라인 지하 2층 승강기 홀 외부 환기 갤러리 설치 |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
| 평가항목  | 세부항목                                 | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                                      | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성                   |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수                          |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도                            |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수                          |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용                     |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할                            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈                           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인                |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전중후 협의 보고                         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도                        |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025 년 11 월 6 일                      |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이 광희 점검인                             |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 남해원 점검인                              |      |    |    |    |      |                          |

# 기타 공사 체크리스트

| 공사명   | 3등 소방 스프링클러 보조펌프 교체   |      |    |    |    | 공사업체 | 준마                       |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공시방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | 0  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | 0  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | 0  |    |    |      |                          |
| 공서관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | 0  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | 0  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | 0  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | 0  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | 0  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전중후 협의 보고          |      | 0  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | 0  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2025년 10월 30일         |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 이영희 점검인               |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 노래인 점검인               |      |    |    |    |      |                          |

# 수장공사 체크리스트

7 동 207 호

18평

| 위 치    | 품명                                                                         | 구 역                           | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                            |                               |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                         | 벽면                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                            | 천정                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                         | 바닥                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                         | 바닥물딩                          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                         | 바닥 및 창틀                       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                         | 벽면                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                            | 천정                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                         | 바닥                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                         | 바닥물딩                          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                         | 바닥 및 창틀                       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                         | 벽면                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                            | 천정                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                         | 바닥                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 결착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                         | 바닥물딩                          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                         | 바닥 및 창틀                       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                         | 방화문 내부                        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                         | 앞발코니                          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                                            | 뒤발코니                          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                         | 바닥 및 창틀                       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업, 앞,뒤베란다벽면 크랙 전체보수, 기존LED조명교체, 문골림-2개(화장실 우측방문,화장실좌측방문) |                               | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                                            | 2025 년 11 월 7 일               |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                                            | <div>이강희</div> <div>점검인</div> |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                                            | <div>홍재원</div> <div>점검인</div> |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

2 동 103호

20평

| 위 치    | 품명 | 구 역                                                                             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |    |                                                                                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배 | 벽면                                                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |    | 천정                                                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판 | 바닥                                                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장 | 바닥물딩                                                                            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀                                                                         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배 | 벽면                                                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |    | 천정                                                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판 | 바닥                                                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장 | 바닥물딩                                                                            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀                                                                         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배 | 벽면                                                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |    | 천정                                                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판 | 바닥                                                                              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접촉상태                                      |     |
|        | 도장 | 바닥물딩                                                                            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀                                                                         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장 | 방화문 내부                                                                          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장 | 앞발코니                                                                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |    | 뒤발코니                                                                            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀                                                                         | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  |    | 방충망-1개(앞베란다(1개)교체,<br>싱크대 상판 전체 실리콘 채크킹작업,<br>뒤베란다 벽면 크랙 전체보수,<br>문걸림-1개(뒤베란다문) | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |    | 2025년 11월 7일                                                                    |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |    | 이광희                                                                             |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |    | 이광희                                                                             |      |      |    |                                                                                                            |     |

