

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.14 - 2026.10.02
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급작업(건축)-6차	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	파티션보수(작업전)	
작업사진			
내 용	보수(작업후)	파티션보수(작업후)	

공사 완료 보고서


업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.17 - 2026.09.11
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급작업(건축)-7차	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	

공사완료 보고서


업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 08. 20
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-3차 (2동)	제출일자	2026. 08. 20
작업사진 (전)			
내 용	403호 난방분배기 확인	403호 난방분배기 철거	403호 난방분배기 설치
작업사진 (후)			
내 용	403호 빨래건조대 설치 장소 확인	403호 빨래건조대 설치	403호 빨래건조대 설치

공사완료 보고서

업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 08. 20
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-3차 (5동)	제출일자	2026. 08. 20
작업사진 (전)			
내 용	503호 난방분배기 확인	503호 난방분배기 철거	503호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	506호 난방분배기 확인	506호 난방분배기 철거	506호 난방분배기 설치
작업사진 (후)			
내 용	506호 동파이프 누수 확인	506호 동파이프 누수 확인	

공사완료 보고서

업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 10. 06
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-4차	제출일자	2026. 10. 06

작업사진 (전)			
내 용	2동407호 난방분배기 확인	2동407호 난방분배기 철거	2동407호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	8동510호 난방분배기 확인	8동510호 난방분배기 철거	8동510호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	9동504호 빨래건조대 확인	9동504호 빨래건조대 철거	9동504호 빨래건조대 설치
작업사진 (후)			
내 용	101동201호 양변기 확인	101동201호 양변기 철거	101동201호 양변기 설치

공사완료 보고서

업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 09. 17
공 사 명	사택 9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경	제출일자	2026. 09. 17
작업사진 (전)			
내 용	음식물처리기 확인	기존 급수 배관 확인	
작업사진 (중)			
내 용	기존 급수 배관 확인	기존 급수 배관 확인	기존 급수 배관 철거
작업사진 (중)			
내 용	신규 급수 배관 설치	신규 급수 배관 설치	
작업사진 (중)			
내 용	신규 급수 배관 설치	신규 급수 배관 설치	

공사완료 보고서

업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 09. 17
공 사 명	사택 9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경	제출일자	2026. 09. 17
작업사진 (중)			
내 용	배관 열선 설치	배관 열선 설치	배관 열선 설치
작업사진 (중)			
내 용			
내 용	배관 보온재 설치	배관 보온재 설치	배관 보온재 설치
작업사진 (후)			
내 용	배관 보온재 설치	배관 보온재 설치	배관 보온재 설치


2층 보일러 1대 교체
교체 전




교체 후






거꾸로
NEW 콘덴싱
P10
가스보일러

각방 제어기 (7구) 교체













각방 제어기 (5구) 교체














공사 사진대지

업 체 명	㈜준마	공사일시	2026년 08월 19일
공 사 명	기숙사 AB동 고장 화재 수신기 복구	제출일시	2026년 08월 19일

작업사진	 			
내 용	공사후	복합수신기 작동 상태 점검	공사후	복합수신기 작동 화면 점검
작업사진				
내 용	공사후	복합수신기 작동 상태 점검	공사후	비상방송 엠프 점검

공사 사진대지

업 체 명	㈜준마	공사일시	2026년 08월 19일
공 사 명	사택 102동 고장 비상 방송 앰프 복구	제출일시	2026년 08월 19일

작업사진				
내 용	공사후	비상방송 스피커 점검	공사후	비상방송 스피커 점검
작업사진				
내 용	공사후	비상방송 스피커 점검	공사후	비상방송 스피커 점검

공사 사진대지

업 체 명	㈜준마	공사일시	2026년 08월 19일
공 사 명	사택 102동 고장 비상 방송 앰프 복구	제출일시	2026년 08월 19일

작업사진		
내 용	공사후 비상방송 스피커 점검	공사후 비상방송 스피커 점검
작업사진		
내 용	공사후 비상방송 스피커 점검	공사후 비상방송 스피커 점검

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.22 - 2026.09.29
공 사 명	사택 2-303 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.22 - 2026.09.12
공 사 명	사택 7-504 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.23 - 2026.09.22
공 사 명	사택 102-404 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.24 - 2026.09.30
공 사 명	사택 8-508 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.30 - 2026.09.20
공 사 명	사택 9-103 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.30 - 2026.10.03
공 사 명	사택 2-408 수장작업	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.30 - 2026.09.19
공 사 명	사택 101-201 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.24 - 2026.10.02
공 사 명	사택 8-501 수장작업	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.25 - 2026.10.03
공 사 명	사택 5-503 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.18 - 2026.09.18
공 사 명	사택 5-503 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.24 - 2026.09.30
공 사 명	사택 9-105 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.31 - 2026.10.13
공 사 명	사택 2-403 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.18 - 2026.09.18
공 사 명	사택 2-403 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.15 - 2026.09.15
공 사 명	사택 5-506 뒤베란다 다용도실 1개소 단열	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.10.02 - 2026.10.02
공 사 명	사택 5-506 붙박이장 신설(고층장비)	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.18 - 2026.09.18
공 사 명	사택 5-506 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.08- 2026.09.08
공 사 명	사택 7-205 도배 작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.18 - 2026.09.18
공 사 명	사택 5-503 외 3세대 씽크대 렌지후드 교체	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업전)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.23 - 2026.09.23
공 사 명	사택 102-405 작은방-1 도배작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업중)	도배(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			