건축 긴급보수(6차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 6차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 10 월 31 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	노재원 점검인 (인)						

건축 긴급보수(7차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 7차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 10 월 31 일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	점검인 (인)						

기계 긴급보수(3차) 체크리스트

공사명	기계 긴급보수 3차					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026 년 04 월 30일						
현장점검인	이강희 점검인						
최종점검인	남혜원 점검인						

기계 긴급보수(4차) 체크리스트

공사명	기계 긴급보수 4차					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	xxxx 년 10 월 17 일						
현장점검인	이강희 점검인 (서명)						
최종점검인	송해원 점검인 (서명)						

기타 공사 체크리스트

공사명	9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경					공사업체	수안
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 11 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남혜원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	어린이집 귀뚜라미 보일러 1대 납품					공사업체	귀뚜라미
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 월 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	AB동 고장 화재 수신기 복구					공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 30 일						
현장점검인	이강희 점검인						
최종점검인	남혜원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	102동 고장 비상 방송 앰프 복구					공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 30 일						
현장점검인	이강민 점검인 (서명)						
최종점검인	송해원 점검인 (서명)						

수장공사 체크리스트

2 동 303호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정				□ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정				□ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정				□ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	주방 씽크대 상판 실리콘 재코킹 작업 주방 씽크대 상판 타공부위 보수 또는 교체 거실, 방2곳 걸레받이 전체 보수 또는 교체 주방 렌지후드(소음, 기름때) 교체		○	○		□ 설치상태 ☑ 보수상태 □ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	이 관희 점검인 (인)
최종점검인	허 환 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

7 동 504호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	이 꽃희 점검인(인)
최종점검인	노 혜 원 점검인(인)

수장공사 체크리스트

102 동 404호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(거실좌측방)교체,걸레받이 교체-5군데(거실(1군데),현관입구(1군데),주방입구(1군데),안방(1군데),거실좌측방(1군데)-전체점검요함), 안방문틀시트지 보수작업, 주방씽크대상판전체실리콘재코킹작업, 문골림-1개(안방화장실문)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

수장공사 체크리스트

8 동 508 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☐ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	방충망-5개(앞베란다(1개),뒤베란다(4개))교체,주방씽크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,몰딩포함)전체교체,주방난방분배기교체,주방씽크대상판전체실리콘재코킹작업,화장실벽면모서리(4군데)실리콘작업,주방렌지후드(소음,기름때)교체,앞,뒤베란다천정누수점검및보수		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

수장공사 체크리스트

9 동 103호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	안방붙박이장(우측상단첫번째)내부 얼룩제거,주방씽크대상부문짝1개교체,주방씽크대렌지후드(고장,작동안됨)교체,앞베란다외부샤시문이중유리들뜸(흔들림)보수또는교체,화장실우측방문끌림보수,화장실우측방(코너부분)누수점검및보수		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

수장공사 체크리스트

2 동 408호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	화장실 세면기(크랙)교체,앞베란다 방충망 1개 교체(제일큰방충망), 거실 걸레받이 4군데 시트지 뜸김 또는 전체교체, 화장실문 데두리 몰딩 필름지 뜯김 보수 또는 교체, 문꼴림-1개(뒤베란다문)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	이 광희 점검인 (인)
최종점검인	남 혜 원 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

101 동 201 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☑ 변색	
		뒤발코니	○	0		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☑ 청결상태	
7. 기타	주방씽크대상판실리콘재코킹작업,주방과우측방사이걸레받이1군데파손또는교체,안방문틀하부시트지뜸김보수또는교체,문꼴림1곳(안방화장실문),주방씽크대상판구멍보수요함		○	0		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	이강희 점검인 (인)
최종점검인	송혜원 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

8 동 501 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	걸레받이교체-1개(거실(1군데)), 문걸림-1개(현관입구방)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

수장공사 체크리스트

5 동 503 호 24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☐ 변색	
		뒤발코니	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
7. 기타	주방씽크대(상부장,하부장)분짝(서랍장,몰딩포함)전체교체,주방렌지후드교체(휀기능저하,기름때고착),주방난방분배기교체,화장실샤워유리부스재설치,신발장시트지전체교체,두베란다방충망4개교체,앞베란다창고문재설치,앞베란다전산볼트제거및구멍막음보수,신발장옆방문끌림보수,주방씽크대상판전체실리콘재코킹작업(주방타일벽면모서리(2군데)포함)		○	○		☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	점검인 (서명)
최종점검인	점검인 (서명)

기타 공사 체크리스트

공사명	5-503 씽크대 상하부장 문짝 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	송혜원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

9 동 105호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	화장실 실리콘 보수(화장실 벽타일 모서리 4군데, 천정등 4군데, 샤워기쪽 벽타일 줄눈구멍 2군데), 크랙 보수(앞베란다 외부샤시 외벽 1군데, 앞베란다 창고문틀 1군데), 현관방화문 끌림보수		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	이강희 점검인 (서명)
최종점검인	노혜원 점검인 (서명)

수장공사 체크리스트

2 동 403호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	앞베란다 빨래건조대 설치, 주방씽크대 난방분배기 교체, 주방씽크대 상판실리콘 재코킹, 주방 씽크대 상,하부문짝교체(서럽장앞판,몰딩포함),신발장옆판1개소탈락재고정보수, 앞베란다 방충망3개교체, 거실, 방2곳 걸레받이전체교체,뒤베란다 벽체들뜸보수및크랙보수,뒤베란다 출입문 문끌림 보수 및 재설치		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	2-403 씽크대 상하부장 문짝 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-506 뒤베란다 다용도실 1개소 단열					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 9 월 15 일						
현장점검인	이강기 점검인 (인)						
최종점검인	남허원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-506 불박이장 신설					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 10 월 2 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-506 씽크대 상하부장 문작교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		ㅇ				
	도면 및 시방서 준수		ㅇ				
	작업 지시 이행도		ㅇ				
공사관리	안전/환경 규정 준수		ㅇ				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		ㅇ				
	안전감독자의 역할		ㅇ				
	공사현장 정리/정돈		ㅇ				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		ㅇ				
	공사 전중후 협의 보고		ㅇ				
납기	일정내완료/납기단축기여도		ㅇ				
점검일시	20x6 년 9 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-503 씽크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-506 씽크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	노허원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-408 씽크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026 년 9 월 15 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-510 씽크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		O				
점검일시	xoxo 년 9 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남허원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	102-405 작은방 1 도배					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 23 일						
현장점검인	이강희 점검인 (서명)						
최종점검인	남혜원 점검인 (서명)						