목차 (Table of Contents) - 1/3

■ 10월 완료사진_솔루션

[이동] ● 01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-6차) (Page 4)

[이동] ● 02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-7차) (Page 5)

[이동] ● 03완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-3차) (Page 6)

[이동] ● 04완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-4차) (Page 8)

[이동] ● 05완료사진_(사택 9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경) (Page 9)

[이동] ● 06완료사진_(사택 어린이집 귀뚜라미 보일러 1대 납품) (Page 11)

[이동] ● 07완료사진_(기숙사 AB동 고장 화재 수신기 복구) (Page 14)

[이동] ● 08완료사진_(사택 102동 고장 비상 방송 앰프 복구) (Page 15)

[이동] ● 09완료사진_(사택 2-303 수장작업) (Page 17)

[이동] ● 10완료사진_(사택 7-504 수장작업) (Page 18)

[이동] ● 11완료사진_(사택 102-404 수장작업) (Page 19)

[이동] ● 12완료사진_(사택 8-508 수장작업) (Page 20)

[이동] ● 13완료사진_(사택 9-103 수장작업) (Page 21)

[이동] ● 14완료사진_(사택 2-408 수장작업) (Page 22)

[이동] ● 15완료사진_(사택 101-201 수장작업) (Page 23)

[이동] ● 16완료사진_(사택 8-501 수장작업) (Page 24)

[이동] ● 17완료사진_(사택 5-503 수장작업) (Page 25)

[이동] ● 18완료사진_(사택 5-503 씽크대 상하부장 문짝교체) (Page 26)

[이동] ● 19완료사진_(사택 9-105 수장작업) (Page 27)

[이동] ● 20완료사진_(사택 2-403 수장작업) (Page 28)

[이동] ● 21완료사진_(사택 2-403 씽크대 상하부장 문짝교체) (Page 29)

목차 (Table of Contents) - 2/3

[이동] ● 22완료사진_(사택 5-506 뒤베란다 다용도실 1개소... (Page 30)
[이동] ● 23완료사진_(사택 5-506 붙박이장 신설(고층장비)) (Page 31)
[이동] ● 24완료사진_(사택 5-506 씽크대 상하부장 문짝교체) (Page 32)
[이동] ● 25완료사진_(사택 7-205 도배 작업) (Page 33)
[이동] ● 26완료사진_(사택 5-503외 3세대 씽크대 렌지후드... (Page 34)
[이동] ● 27완료사진_(사택 102-405 작은방-1 도배 작업) (Page 35)

■ 10월 체크시트(관리소)_솔루션

[이동] ● 01 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-6차 (Page 36)
[이동] ● 02 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-7차 (Page 37)
[이동] ● 03 기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-3차 (Page 38)
[이동] ● 04 기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-4차 (Page 39)
[이동] ● 05 사택 9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경 (Page 40)
[이동] ● 06 사택 어린이집 귀뚜라미 보일러 1대 납품 (Page 41)
[이동] ● 07 기숙사 AB동 고장 화재 수신기 복구 (Page 42)
[이동] ● 08 사택 102동 고장 비상 방송 앰프 복구 (Page 43)
[이동] ● 09 사택 2-303 수장작업 (Page 44)
[이동] ● 10 사택 7-504 수장작업 (Page 45)
[이동] ● 11 사택 102-404 수장작업 (Page 46)
[이동] ● 12 사택 8-508 수장작업 (Page 47)
[이동] ● 13 사택 9-103 수장작업 (Page 48)
[이동] ● 14 사택 2-408 수장작업 (Page 49)
[이동] ● 15 사택 101-201 수장작업 (Page 50)

목차 (Table of Contents) - 3/3

[이동] ● 16 사택 8-501 수장작업 (Page 51)

[이동] ● 17 사택 5-503 수장작업 (Page 52)

[이동] ● 18 사택 5-503 씽크대 상하부장 문짝교체 (Page 53)

[이동] ● 19 사택 9-105 수장작업 (Page 54)

[이동] ● 20 사택 2-403 수장작업 (Page 55)

[이동] ● 21 사택 2-403 씽크대 상하부장 문짝교체 (Page 56)

[이동] ● 22 사택 5-506 뒤베란다 다용도실 1개소 단열 (Page 57)

[이동] ● 23 사택 5-506 붙박이장 신설(고층장비) (Page 58)

[이동] ● 24 사택 5-506 씽크대 상하부장 문짝교체 (Page 59)

[이동] ● 26 사택 5-503외 3세대 씽크대 렌지후드 교체(사... (Page 60)

[이동] ● 26 사택 5-503외 3세대 씽크대 렌지후드 교체(사... (Page 61)

[이동] ● 26 사택 5-503외 3세대 씽크대 렌지후드 교체(사... (Page 62)


[이동] ● 26 사택 5-503외 3세대 씽크대 렌지후드 교체(사... (Page 63)

[이동] ● 27 사택 102-405 작은방-1 도배 작업 (Page 64)

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.14 - 2026.10.02
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급작업(건축)-6차	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	파티션보수(작업전)	
작업사진			
내 용	보수(작업후)	파티션보수(작업후)	

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.17 - 2026.09.11
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급작업(건축)-7차	제출일자	2026.10.20


작업사진			
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	

공사완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 08. 20
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-3차 (2동)	제출일자	2026. 08. 20
작업사진 (전)			
내 용	403호 난방분배기 확인	403호 난방분배기 철거	403호 난방분배기 설치
작업사진 (후)			
내 용	403호 빨래건조대 설치 장소 확인	403호 빨래건조대 설치	403호 빨래건조대 설치


공사완료 보고서

업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 08. 20
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-3차 (5동)	제출일자	2026. 08. 20
작업사진 (전)			
내 용	503호 난방분배기 확인	503호 난방분배기 철거	503호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	506호 난방분배기 확인	506호 난방분배기 철거	506호 난방분배기 설치
작업사진 (후)			
내 용	506호 동파이프 누수 확인	506호 동파이프 누수 확인	

공사완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 10. 06
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-4차	제출일자	2026. 10. 06

작업사진 (전)			
내 용	2동407호 난방분배기 확인	2동407호 난방분배기 철거	2동407호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	8동510호 난방분배기 확인	8동510호 난방분배기 철거	8동510호 난방분배기 설치
작업사진 (중)			
내 용	9동504호 빨래건조대 확인	9동504호 빨래건조대 철거	9동504호 빨래건조대 설치
작업사진 (후)			
내 용	101동201호 양변기 확인	101동201호 양변기 철거	101동201호 양변기 설치

공사완료 보고서


업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 09. 17
공 사 명	사택 9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경	제출일자	2026. 09. 17
작업사진 (전)			
내 용	음식물처리기 확인	기존 급수 배관 확인	
작업사진 (중)			
내 용	기존 급수 배관 확인	기존 급수 배관 확인	기존 급수 배관 철거
작업사진 (중)			
내 용	신규 급수 배관 설치	신규 급수 배관 설치	
작업사진 (중)			
내 용	신규 급수 배관 설치	신규 급수 배관 설치	

공사완료 보고서

업 체 명	㈜수안이엔지	공사일자	2026. 09. 17
공 사 명	사택 9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경	제출일자	2026. 09. 17
작업사진 (중)			
내 용	배관 열선 설치	배관 열선 설치	배관 열선 설치
작업사진 (중)			
내 용			
내 용	배관 보온재 설치	배관 보온재 설치	배관 보온재 설치
작업사진 (후)			
내 용	배관 보온재 설치	배관 보온재 설치	배관 보온재 설치

2층 보일러 1대 교체












각방 제어기 (7구) 교체












각방 제어기 (5구) 교체



교체 전

PREV NEXT HOME






교체 후





공사 사진대지

업 체 명	㈜준마	공사일시	2026년 08월 19일
공 사 명	기숙사 AB동 고장 화재 수신기 복구	제출일시	2026년 08월 19일

작업사진	 			
내 용	공사후	복합수신기 작동 상태 점검	공사후	복합수신기 작동 화면 점검
작업사진				
내 용	공사후	복합수신기 작동 상태 점검	공사후	비상방송 엠프 점검

공사 사진대지

업 체 명	㈜준마	공사일시	2026년 08월 19일
공 사 명	사택 102동 고장 비상 방송 앰프 복구	제출일시	2026년 08월 19일

작업사진				
내 용	공사후	비상방송 스피커 점검	공사후	비상방송 스피커 점검
작업사진				
내 용	공사후	비상방송 스피커 점검	공사후	비상방송 스피커 점검

공사 사진대지

업 체 명	㈜준마	공사일시	2026년 08월 19일
공 사 명	사택 102동 고장 비상 방송 앰프 복구	제출일시	2026년 08월 19일

작업사진		
내 용	공사후 비상방송 스피커 점검	공사후 비상방송 스피커 점검
작업사진		
내 용	공사후 비상방송 스피커 점검	공사후 비상방송 스피커 점검

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.22 - 2026.09.29
공 사 명	사택 2-303 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.22 - 2026.09.12
공 사 명	사택 7-504 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.23 - 2026.09.22
공 사 명	사택 102-404 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.24 - 2026.09.30
공 사 명	사택 8-508 수장작업	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.30 - 2026.09.20
공 사 명	사택 9-103 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.30 - 2026.10.03
공 사 명	사택 2-408 수장작업	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.30 - 2026.09.19
공 사 명	사택 101-201 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.24 - 2026.10.02
공 사 명	사택 8-501 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.25 - 2026.10.03
공 사 명	사택 5-503 수장작업	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.18 - 2026.09.18
공 사 명	사택 5-503 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.24 - 2026.09.30
공 사 명	사택 9-105 수장작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.31 - 2026.10.13
공 사 명	사택 2-403 수장작업	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.18 - 2026.09.18
공 사 명	사택 2-403 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.15 - 2026.09.15
공 사 명	사택 5-506 뒤베란다 다용도실 1개소 단열	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.10.02 - 2026.10.02
공 사 명	사택 5-506 붙박이장 신설(고층장비)	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.18 - 2026.09.18
공 사 명	사택 5-506 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.08- 2026.09.08
공 사 명	사택 7-205 도배 작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.18 - 2026.09.18
공 사 명	사택 5-503 외 3세대 씽크대 렌지후드 교체	제출일자	2026.10.20

작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업전)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

PREV NEXT HOME

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.09.23 - 2026.09.23
공 사 명	사택 102-405 작은방-1 도배작업	제출일자	2026.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업중)	도배(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

건축 긴급보수(6차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 6차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 10 월 31 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	노재의 점검인 (인)						

건축 긴급보수(7차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 7차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 10 월 31 일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	점검인 (인)						

기계 긴급보수(3차) 체크리스트

공사명	기계 긴급보수 3차					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	20x6 년 ㅇㅇ 월 30일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	홍혜원 점검인 (인)						

기계 긴급보수(4차) 체크리스트

공사명	기계 긴급보수 4차					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		ㅇ				
	도면 및 시방서 준수		ㅇ				
	작업 지시 이행도		ㅇ				
공사관리	안전/환경 규정 준수		ㅇ				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		ㅇ				
	안전감독자의 역할		ㅇ				
	공사현장 정리/정돈		ㅇ				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		ㅇ				
	공사 전중후 협의 보고		ㅇ				
납기	일정내완료/납기단축기여도		ㅇ				
점검일시	xxxx 년 10 월 17 일						
현장점검인	이강희 점검인						
최종점검인	남궁원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경					공사업체	수안
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 17 일						
현장점검인	이 광희 점검인						
최종점검인	허 왕 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	어린이집 귀뚜라미 보일러 1대 납품					공사업체	귀뚜라미
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 월 일						
현장점검인	이 [illegible] 점검인 (인)						
최종점검인	노 [illegible] 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	AB동 고장 화재 수신기 복구				공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과				비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 30 일						
현장점검인	점검인						
최종점검인	점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	102동 고장 비상 방송 앰프 복구					공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 30 일						
현장점검인	이경민 점검인						
최종점검인	송해완 점검인						

수장공사 체크리스트

2 동 303호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	주방 씽크대 상판 실리콘 재코킹 작업 주방 씽크대 상판 타공부위 보수 또는 교체 거실, 방2곳 걸레받이 전체 보수 또는 교체 주방 렌지후드(소음, 기름때) 교체		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

수장공사 체크리스트

7 동 504호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	O		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	O		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	O		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	O		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	O		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	O		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	O		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	O		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	O		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니	○	O		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	O		☑ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	이강희 점검인 (인)
최종점검인	허 [illegible] 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

PREV NEXT HOME

102 동 404호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(거실좌측방)교체,걸레받이 교체-5군데(거실(1군데),현관입구(1군데),주방입구(1군데),안방(1군데),거실좌측방(1군데)-전체점검요함), 안방문틀시트지 보수작업, 주방씽크대상판전체실리콘재코킹작업, 문끌림-1개(안방화장실문)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	점검인(인)
최종점검인	점검인(인)

수장공사 체크리스트

8 동 508 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☐ 변색	
		뒤발코니	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
7. 기타	방충망-5개(앞베란다(1개),뒤베란다(4개))교체,주방씽크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,몰딩포함)전체교체,주방난방분배기교체,주방씽크대상판전체실리콘재코킹작업,화장실벽면모서리(4군데)실리콘작업,주방렌지후드(소음,기름때)교체,앞,뒤베란다천정누수점검및보수		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

수장공사 체크리스트

9 동 103호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐찢어짐, ☐변색	
		천정				☐찢어짐, ☐변색	
	장판	바닥	○	○		☑찍힘, ☐접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☑변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑찢어짐, ☐변색	
		천정				☐찢어짐, ☐변색	
	장판	바닥	○	○		☑찍힘, ☐접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑찢어짐, ☐변색	
		천정				☐찢어짐, ☐변색	
	장판	바닥	○	○		☑찍힘, ☐접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑찢어짐, ☐변색	
		천정				☐찢어짐, ☐변색	
	장판	바닥	○	○		☑찍힘, ☐접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑변색	
		뒤발코니	○	○		☑변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑청결상태	
7. 기타	안방붙박이장(우측상단첫번째)내부 얼룩제거,주방씽크대상부문짝1개교체,주방씽크대렌지후드(고장,작동안됨)교체,앞베란다외부샤시문이중유리들뜸(흔들림)보수또는교체,화장실우측방문끌림보수,화장실우측방(코너부분)누수점검및보수		○	○		☐설치상태 ☑보수상태 ☐누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 8 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

수장공사 체크리스트

2 동 408호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	화장실 세면기(크랙)교체,앞베란다 방충망 1개 교체(제일큰방충망), 거실 걸레받이 4군데 시트지 뜸김 또는 전체교체, 화장실문 데두리 몰딩 필름지 뜯김 보수 또는 교체, 문끌림-1개(뒤베란다문)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	이 강희 점검인 (인)
최종점검인	남 혜 원 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

101 동 201 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	주방씽크대상판실리콘재코킹작업,주방과우측방사이걸레받이1군데파손또는교체,안방문틀하부시트지뜸김보수또는교체,문걸림1곳(안방화장실문),주방씽크대상판구멍보수요함		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	이 [illegible] 점검인 (인)
최종점검인	송 혜 완 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

8 동 501 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	걸레받이교체-1개(거실(1군데)), 문끌림-1개(현관입구방)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	점검인-(인)
최종점검인	점검인-(인)

수장공사 체크리스트

PREV NEXT HOME

5 동 503 호 24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☐ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☐ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	주방씽크대(상부장,하부장)분짝(저렴장,몰딩포함)전체교체,주방렌지후드교체(헨기능저하,기름때고착),주방난방분배기교체,화장실샤워유리부스재설치,신발장시트지전체교체,두베란다방충망4개교체,앞베란다창고문재설치,앞베란다전산볼트제거및구멍막음보수,신발장옆방문걸림보수,주방씽크대상판전체실리콘재코킹작업(주방타일벽면모서리(2군데)포함)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	5-503 씽크대 상하부장 문짝 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 9 월 18 일						
현장점검인	이 강희 점검인 (인)						
최종점검인	남 허 원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

9 동 105호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	화장실 실리콘 보수(화장실 벽타일 모서리 4군데, 천정등 4군데, 샤워기쪽 벽타일 줄눈구멍 2군데), 크랙 보수(앞베란다 외부샤시 외벽 1군데, 앞베란다 창고문틀 1군데), 현관방화문 끌림보수		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	이강희 점검인
최종점검인	남혜원 점검인

수장공사 체크리스트

2 동 403호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	앞베란다 빨래건조대 설치, 주방씽크대 난방분배기 교체, 주방씽크대 상판실리콘 재코킹, 주방 씽크대 상,하부 문짝교체(서럽장앞판,몰딩포함),신발장옆판1개소탈락재고정보수, 앞베란다 방충망3개교체, 거실, 방2곳 걸레받이전체교체,뒤베란다 벽체들뜸보수및크랙보수,뒤베란다 출입문 문끌림 보수 및 재설치		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2026 년 10 월 12 일
현장점검인	점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	2-403 씽크대 상하부장 문짝 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 2 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남허위 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-506 뒤베란다 다용도실 1개소 단열					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 9 월 15 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-506 볼박이장 신설					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 10 월 2 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-506 씽크대 상하부장 문작교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-503 씽크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-506 씽크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 9 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남허원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-408 씽크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	xxx6 년 9 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-510 씽크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026 년 2 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	102-405 작은방 1 도배					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 9 월 23 일						
현장점검인	이강희 점검인 (서명)						
최종점검인	남혜원 점검인 (서명)						