정산 완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비고
			일자	시간	일자	시간					
23	일성건축	1	3/17	09:00	3/17	16:30	2 7	102 502	남해원	문, 문틀, 방화문 도장작업 뒤 베란다 창고벽면 부분도색 작업	
	〃	1	3/18	09:00	3/18	17:00	103	202 203 302	남해원	· 걸레받이 ~~[illegible]~~ 10개소 교체 완료 · 방충망 3개소 교체 완료 · 걸레 받이 13개소 교체 중	(구진회)
24	〃	1	3/19	09:00	3/19	16:20	103 101 8	302 203 204	남해원	· 걸레 받이 13개소 교체 완료 · 걸레 받이 7개소 교체 중 · 방충망 3개소 교체 완료	
25	〃	1	3/20	09:00	3/20	16:00	103 101 9	202 203 405	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 · 걸레받이 7개소 교체 완료 · 방화문 보수 완료	
							8	204		· 방충망 4개소 교체 완료	
26	일성건축	1	3/31	13:00	3/31	15:40	103	103	남해원	- 가스렌지 대리석 상판 교체 - 가스렌지 2구 2개 설치	
27	〃	1	4/13	09:00	4/13	16:10	101	104	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 · 주방 화장실 걸레받이 들뜸 보수 및 아트월 들뜸 보수 완료 · 문보수 1개소 보수 완료	(구진회)
							101	202		· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 · 문보수 1개소 보수 완료 · 방충망 1개소 ~~[illegible]~~ 교체 완료	
28	〃	1	4/14	09:00	4/14	16:20	2 8	208 410	남해원	· ~~[illegible]~~ 주방, 거실 걸레받이 전체 철거 및 교체 작업 중 · 방충망 3개소 교체 완료	구진회)
29	〃	2	4/15	09:00	4/15	16:20	2 103	208 106	남해원	- 주방, 거실 걸레받이 전체 철거 및 교체 작업 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 · 방충망 1개소 교체 완료 · 걸레받이 1개소 교체 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 · 문보수 1개소 보수 완료	(구진회 이정민)

3/18 ~ 3/31 까지 에 대해서 시공사 제출 정산내역에서 누락됨.(무상인지 확인)

정산 내역 반영 목록 (4/13)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
30	일성건축	2	4/16	09:0	4/16	16:20	103	405	상해원	- 단열재 탈락 보수 완료. - 도배 (한명식)	(구진회, 이정민)
							103	102		- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료. - 걸레받이 4개소 교체 완료. - 문보수 1개소 보수 완료 - 방충망 3개소 교체 완료.	
31	〃	1	4/17	14:00	4/17	16:00	8	410	상해원	- 방충망 4개소 교체 완료.	
	일성건축	1	5/6	09:00	5/6	16:00	2 7	208 201	상해원	문·문틀·앞뒤베란다 칠. 방화문칠. 걸레받이. 벽면 부분 도색 앞·뒤 베란다 걸레받이. 벽면. 천장 부분도색	
32	〃	1	5/12	09:00	5/12 ~~10:30~~	10:30	5	508	상해원	- 거실 천장 부분 도배	
33	〃	2	5/18	09:00	5/18	16:10	3 ~~어린이집 텃밭~~	어린이집 텃밭	상해원	- 텃밭 울타리 제거 완료. - 방품목 자제 구입. - 방품목 제안 작업.	(구진회. 이정민)
34	〃	2	5/19	09:00	5/19	16:10	3	어린이집 텃밭	상해원	- 텃밭 기둥 작업 중 - 좌측 ~~계단~~ 출입구 계단 보수작업	(이정민, 구진회)
35	〃	2	5/18	13:00	5/18	15:20	8	502	상해원	- 거실 천장 도배 - 안방 천장 도배 (한명석, 이기주)	
36	〃	2	5/20	09:00	5/20	16:20	A	~~202~~ 202-4	상해원.	- 문보수 1개소 보수 완료. - 화장실 바닥 유가 2개소 보수 완료	(이정민
								704-3		- 화장실 바닥 유가 1개소 파손 교체 완료 - 바닥타일 부분교체 완료.	구진회)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
37	일성건축	2	5/26	09:00	5/26	16:30	A 2 8	202-5 204-3 103 203	남해원	·화장실 유가 파손 1개소 교체 완료 ·화장실 유가 파손 및 보수 2개소 교체 및 보수 완료 -문보수 1개소 보수 완료. ·문보수 1개소 보수 완료 ·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 ·방충망 3개소 교체 완료	(이정민 구진회)
38	〃	2	5/27	09:00	5/27	16:20	8 8 9 7	408 308 506 108	남해원.	-문보수 2개소 보수 완료. ·방충망 1개소 교체 완료. ·화장실 좌측방 창가열 단열작업 완료 ·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 ·뒤베란다 벽면 크랙보수 완료.	
39	〃	2	5/28	09:00	5/28	16:20	3	어린이집 텃밭	남해원	· 텃밭 울타리 작업 (이정민, 구진회)	
40	〃	2	5/29	09:00	5/29	16:10	8 3	203 어린이집 텃밭	남해원	-방충망 4개소 교체 완료 ·텃밭 울타리 기둥 작업 (이정민, 구진회)	
41	〃	2	6/1	09:00	6/1	16:20	3	어린이집 텃밭	남해원	·텃밭 울타리 작업 ~ (이정민, 구진회)	
42	〃	2	6/11	09:00	6/11	16:20	3 102	4층 202	남해원	-세탁실 강화도어 회지 작업 완료. -걸레받이 철거 (이정민,구진회)	
43	〃	1	6/12	09:00	6/12	16:00	7 8	303 401	남해원	앞·뒤베란다 창고바닥, 걸레받이·벽면 부분도색 문·문틀·방화문 도색.	
44	〃	3	6/15	09:00	6/15	16:10	3	계단	남해원	·기숙사 계단 보수 작업 ~ (박승[illegible], 이정민 구진회)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	**업체명**	**인원**	**시작**		**종료**		**건물동**	**호실**	**작업지시**	**보수 내용**	**비 고**
			일자	**시간**	**일자**	**시간**					
45	일성건축	3	6/16	09:00	6/16	16:20	3	계단	남해원	·기숙사 계단 보수 작업 (박승덕, 이정민 구진희)	
46	〃	3	6/17	09:00	6/17	16:20	3	계단	남해원	·기숙사 계단 보수 작업 (박승덕, 이정민, 구진희)	
47	〃	2	6/18	09:00	6/18	16:20	102 103 7 8	202 401 303 107	남해원	·걸레받이 10개소 교체 완료 ·싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료. ·걸레받이 1개소 교체 완료 ·문보수 1개소 보수 완료. ·방충망 2개소 교체 완료. ·뒤베란다 벽면 크랙보수 완료. ·싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료.	(이정민 구진희)
48	〃	1	6/19	13:00	6/19	16:00	5	502	남해원	·방충망 7개소 교체 완료. (구진희)	
49	〃	3	6/22	09:00	6/22	16:00	3	계단	남해원	·기숙사 계단 보수 작업. ·폐기물 처리. 〉(박승덕, 이정민 구진희)	
50	〃	1	6/23	09:00	6/23	16:20	9 5 7 8	501 502 ~~[illegible]~~ 304 207	남해원	·바닥걸레받이 파손 보수 완료 ·화장실 벽 부착물 제거 완료 ·화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 완료 ·뒤베란다 앙카볼트 제거 및 메움 작업 완료. ·싱크대 상판 실리콘 제거및 재코킹 작업 완료. ·앞베란다 앙카볼트 구멍 메움 작업 완료. ·화장실 벽 모서리 4군데 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료.	(구진희)
51	〃	2	6/24	09:00	6/24	13:30	3	계단	남해원	·기숙사 계단 보수 작업 (이정민, 구진희)	
52	〃	2	6/25	09:00	6/25	16:20	3 8	어린이집 텃밭 903-3	남해원	·텃밭 울타리 작업 완료. ·벽체 들뜸 보수 완료 〉(이정민, 구진희)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

건수	업체명	인원	시작 일자	시작 시간	종료 일자	종료 시간	건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
53	일성건축	2	6/26	9:00	6/26	16:10	1	남해원	자전거 거치대	· 자전거 거치대 작업 (이정민, 구건회)	
54	〃	2	6/29	9:00	6/29	16:10	1	남해원	자전거 거치대	· 자전거 거치대 작업 완료 (이정민, 구진회)	
55	〃	1	6/29	9:00	6/29	16:10	2 7	105 104.304	남해원	욕·문틀·방화문 도장 작업	
56	〃	1	6/30	12:00	6/30	16:30	103-202 103-102 7	202 401 202 104	남해원	앞·뒤 걸레받이·벽·창파닥도장, 뒤베란다도장 탄나스상판교체 신발장문교체 싱크대 상부문교체 하부장1개교체, 걸레받이교체 싱크대 하부 걸레 받이교체	
57	〃	1	7/1	13:00	7/1	16:00	8	504	남해원	· 방충망 6개소 교체 완료 (구진회)	
58	〃	2	7/2	09:00	7/2	16:10	7 2	104 105	남해원	· 뒤베란다 벽면 크랙보수 완료 · 문보수 1개소 보수 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료	(이정민 구진회)
							9	301		· 샷시 천정 실리콘 보수 완료 · 문풍지용스티커 부착물 제거 완료 · 화장실 세면대 및 벽 모서리 실리콘 작업 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료	
							8	504		· 화장실 벽 모서리 4군데 실리콘 작업 완료	
59	〃	2	7/6	09:00	7/6	16:10	A B 3 2	703-2 904-4 어린이집 텃밭	남해원	· 문보수 1개소 보수 완료. · 문보수 1개소 보수 완료. · 현관 설치 완료. · 전기 분전함 교체 (이정민, 구진회)	

정산 내역 반영 목록 (7/1)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
60	일성건축	2	7/7	09:00	7/7	16:30	2		남혜원	·전기 분전함 필름 작업 (이정민, 구진회)	
61	〃	2	7/8	09:00	7/9	16:10	2		남혜원	·전기 분전함 필름 작업 (이정민, 구진회)	
62	〃	2	7/10	13:00	7/10	16:00	2		남혜원	·전기 분전함 필름 작업 완료 (이정민, 구진회)	
63	〃	2	7/13	09:00	7/13	16:10	8	204	남혜원	·욕실 화장경 교체 완료. ·화장실 도어 경첩 교체 완료 ·작은방 샷시 손잡이 파손 교체 완료	(이정민, 구진회)
							7	305		·앞베란다 크랙보수 및 벽체 들뜸 보수 완료. ·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 ·화장실 세면대 및 젠다이 인조대리석 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 ·뒤베란다 샷시 시트지 제거 완료	
							8	302		·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료	
64	〃	2	7/14	09:00	7/14	16:10	8	402	남혜원	·뒤베란다 우측벽면 단열재 시공 및 곰팡이 제거 완료 ·화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 완료 ·뒤베란다 좌측벽면 상단 가스배관 주변 마감작업 완료. ·신발장 시트지 교체 완료 ·화장실 [illegible] 교체 완료 ·방충망 [illegible] 교체 완료	(이정민, 구진회)
65	〃	2	7/15	09:00							

26번

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

정산 완료

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	2	1/19	09:00	1/19	16:20	7 101	307 102	남해원	·뒷베란다 벽면 크랙보수 완료 ·문보수 3개소 보수 완료. ·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코 작업 완료	(이정민 구진회)
~~2~~	~~"~~	~~2~~	~~1/20~~	~~09:00~~	~~1/20~~	~~16:20~~				·걸레받이 2개소 교체 완료 ·방충망 3개소 교체 완료.	
2	"	2	1/20	09:00	1/20	16:20	101	402	남해원	·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 ·걸레받이 3개소 교체 완료. ·문보수 1개소 보수 완료 ·방충망 3개소 교체 완료	(이정민
							102	406	남해원	·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 ·걸레받이 5개소 교체 완료 ·문보수 1개소 보수 완료 ·거실좌측방 문틀 시트지 보수 완료.	구진회)
3	"	2	1/21	09:00	1/21	16:20	102	504	남해원	·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료. ·문보수 3개소 보수 완료 ·창문측 벽면 단열재 들뜸 4곳(거실,방3개) 보수작업 완료. ·방충망 3개소 교체 완료.	
							103	205	남해원	·걸레받이 3개소 교체 완료. ·문보수 1개소 보수 완료. (이정민, 구진회)	
4	"	2	1/22	09:00	1/22	16:30	103 2	205 302 [illegible] 205	남해원	·방충망 2개소 교체 완료 ·앞,뒤 베란다 크랙보수 완료 ·문보수 1개소 보수 완료 ·씽크대 실리콘 상판 제거 및 재코킹 작업 완료	
~~5~~	~~"~~	~~2~~	~~1/23~~	~~09:00~~	~~1/23~~		102	503	남해원	·문보수 2개소 보수 완료.	
5	"	2	1/23	09:00	1/23	16:00	102 2	406 302	남해원	·방충망 3개소 교체 완료 ·방충망 5개소 교체 완료. (이정민.구진회)	
							8 2	205 206	남해원	·방충망 6개소 교체 완료. ·방충망 5개소 교체 완료	

정산 완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
6	일성건축	2	1/26	09:00	1/26	16:30	102	502	남혜원	·문보수 4개소 보수 완료 ·걸레기받이 7개소 교체 완료 ·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹작업 완료 ·거실우측방문 파손 보수 완료 ·방충망 3개소 교체 완료 (이정민,	구권회)
7	〃	1	1/30	09:00	1/30	16:00	103 8 102	301 506 501	남혜원	·방충망 3개소 교체완료 ·방충망 7개소 교체 완료 ·방충망 2개소 교체 완료 (김용희)	
8	〃	2	2/2	09:00	2/2	16:20	102	501	남혜원	·걸레받이 4개소 교체 완료 ·낙서 및 얼룩제거 완료 (붙박이장, 방문) ·문보수 3개소 보수 완료 (이정	민
							103	301	남혜원	·걸레받이 1개소 교체 완료 ·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹작업 완료 구	권회)
9	〃	2	2/12	09:00	2/12	16:20	103	301 403	남혜원	·문보수 4개소 보수 완료 ·문보수 3개소 보수 완료 (이정민, 구권회	)
10	〃	2	2/13	09:00	2/13	16:10	103	103	남혜원	·문보수 2개소 보수 완료 ·문바닥틀 시트지 교체 완료 ·걸레받이 3개소 교체 완료 ·화장실 타일 보수 완료	
							103	405		·문보수 4개소 교체 완료	
11	〃	1	2/23	09:00	2/23	16:20	103 A	105 802-3	남혜원	·걸레받이 10개소 교체 완료 ·씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹작업 완료 ·벽면 단열재 들뜸 보수 완료 (구권희	)
12	〃	1	2/24	09:00	2/24	16:15	103 A	105 1002-3 804-2 803-4	남혜원	·문보수 2개소 보수 완료 ·버티칼 철거 및 교체 완료 ·버티칼 철거 및 교체 완료 ·버티칼 철거 및 교체 완료 (구권희)	
13	〃	3	2/25	09:00	2/25	16:20	A	1002-5 1002-3 803-4 802-3 802-5 801-3	남혜원	·단열재 들뜸 보수 완료 ·문보수 1개소 보수 완료 ·문보수 2개소 보수 완료 ·문보수 1개소 보수 완료 ·문보수 1개소 보수 완료 ·문보수 1개소 보수 완료 (구권희, 김용희, 김도	균)

정산 완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	**업체명**	**인원**	**시작**		**종료**		**건물동**	**호실**	**작업지시**	**보수 내용**	**비 고**
			일자	**시간**	**일자**	**시간**					
14	일성건축	3	2/26	09:00	2/26	16:20	A	801-3 702-5 604-1	남해원	-문보수 1개소 보수 완료 -문보수 1개소 보수 완료 -문보수 2개소 보수 완료. (구진회, 김용희, 김도균)	
							A 103	602-5 601-5 601-6 105	남해원	-문보수 2개소 보수 완료 -문보수 1개소 보수 완료. -문보수 1개소 보수 완료. 방충망 3개소 교체 완료.	
15	〃	1	3/3	09:00	3/3	16:20	2 7	401 102	남해원	2층 크랙보수 및 도장, 베란다 벽체 부분도장. 몰드도장 7층 102호. 걸레받이 도장 및 크랙 보수 도장	
	〃	3	3/3	09:00	3/3	16:20	2 7	401 102	남해원	-앞·뒤 크랙보수 완료. -앞·뒤 벽면 크랙 보수 완료. (구진회, 김용희 김도균)	
							A	504-6 404-6 403-4	남해원	-문보수 1개소 보수 완료 -문보수 1개소 보수 완료. -문보수 1개소 보수 완료	
							A	401-1 304-1 204-2	남해원	-문보수 1개소 보수 완료 -문보수 1개소 보수 완료. -문보수 1개소 보수 완료	
16	〃	1	3/4	09:00	3/4	16:20	2 7 5	401 402 106	남해원	걸레받이 도장 및 부분 재도장 베란다 걸레받이 도장. 벽체 부분보수칠 크랙보수 및 뒷작업	
	〃	3	3/4	13:00	3/4	16:20	A	802-1 604-1 602-5 601-6	남해원	버티칼 철거 및 교체 완료	
							A B	601-5 403-3 401~1 601~5	남해원	버티칼 철거 및 교체 완료 (구진회, 김용희 김도균)	
17	〃	2	3/5	13:00	3/5	16:20	3 A	1002-3	남해원	-보도블럭 정렬 -타일보수 작업 중. (구진회, 김용희)	

정산 완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
18	일성건축	3	3/6	09:00	3/6	16:10	2 3 A	401 1002-5	남해원	·벽체 단열재 들뜸 보수 완료 ·보도블록 작업 완료.	(구진희 김용칠 김도균)
								1002-3 404-6	남해원	→ 화장실 바닥타일 부분교체 중	
19	〃	2	3/10	13:00	3/10	16:20	5 5 9	106 505 405	남해원	·방충망 1개소 교체 완료. ·방충망 5개소 교체 완료. ·방충망 6개소 교체 완료.	(김용칠,김도균)
20	〃	2	3/11	09:00	3/11	16:00	5 2 2 103	206 401 102 302	남해원	·방충망 4개소 교체 완료 ·방충망 5개소 교체 완료 ·방충망 2개소 교체 완료. ·방충망 3개소 교체 완료.	(김용칠. 김도균)
21	〃	3	3/12	09:00	3/12	16:20	B	903-1 804-1 803-3	남해원	·문보수 1개소 교체 완료. ·문보수 1개소 교체 완료 ·문보수 1개소 교체 완료.	(구진회, 김용칠, 김도균)
							B	801-2 702-5 604-1		·문보수 2개소 교체 완료. ·문보수 1개소 교체 완료. ·문보수 1개소 교체 완료.	
							A 5	1002-3 1002-5 404-6 206		→ 화장실 바닥타일 교체 완료. ·문보수 1개소 교체 완료	
22	〃	1	3/16	09:00	3/16	16:20	2 5	401 206	남해원	·싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 ·뒤베란다 창고옆 누수점검 및 보수작업 완료. ·싱크대 상판 실리콘 제거 및 보수작업 완료.	
							5 2	106 102		·뒤베란다 창고옆 누수점검 및 보수작업 완료. ·신발장 시트지 교체 작업 중 ·방충망 3개소 교체 완료.	
23	〃	1	3/17	09:00	3/17	16:20	2 103	102 202	남해원	·옆.뒤베란다 크랙보수 완료 ·거실좌측방 붙박이장 옆 벽 단열재 들뜸 재시공 완료 ·문보수 2개소 보수 완료.	

·방충망 1개소 교체 완료.