

3월 마감 작업 진행 현황 집계표

20-3-27

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B/A (요율)
	3월			6,072,000	5,957,650	==>일성-일반(2 건)	==>2%
				5,529,000	5,349,200	==>일성-임차사택(3 건)	==>3%
				1,227,000	1,180,350	==>수안(3 건)	==>4%
				-	-		-
				12,828,000	12,487,200	3월 마감건(8 건)	==>3%
1	03월30일	사택 9-506 불박이장 교체(고층)	2020-02-21	2,519,000	2,472,500	일성건축	==>2%
2	03월30일	사택 9-506 싱크대 교체(고층장비)	2020-02-21	3,553,000	3,485,150	일성건축	==>2%
3	03월30일	사택 8-509 세대내 매립배관 점검	2020-02-20	409,000	393,450	수안	==>4%
4	03월30일	사택 9-302 세대내 매립배관 점검	2020-02-20	409,000	393,450	수안	==>4%
5	03월30일	사택 9-402 세대내 매립배관 점검	2020-02-26	409,000	393,450	수안	==>4%
6	03월30일	임차사택 수장공사 이정범(전지)	2020-02-26	2,222,000	2,144,625	일성건축	==>3%
7	03월30일	임차사택 수장공사 박윤빈(석유화학)	2020-02-21	526,000	506,325	일성건축	==>4%
8	03월30일	임차사택 수장공사 임훈희(전지)	2020-03-05	2,781,000	2,698,250	일성건축	==>3%

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 박윤빈책임											
1.도배	LG휘양세 광폭										
	거실 벽면	m ²									
	거실 천정	m ²									
	방A 벽면	m ²									
	방A 천정	m ²									
	방B 벽면	m ²									
	방B 천정	m ²									
	방C 벽면	m ²									
	방C 천정	m ²									
소 계			0		0		0				0
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	m ²									
	방A 바닥 철거	m ²									
	방B 바닥 철거	m ²									
	방C 바닥 철거	m ²									
	접착제(부분접착)	kg									
	거실 바닥	m ²									
	방A 바닥	m ²									
	방B 바닥	m ²									
	방C 바닥	m ²									
소 계			0		0		0				0
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830				232,830	
4.현장정리		m ²	10			15,522	155,220				155,220
소 계						155,220				155,220	
합 계					0	388,050		0		388,050	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩471,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 박은빈 근무부서: 석유화학 CA 전화번호: 010-9322-3954 사택명: 해평탄

SERVICE VENDOR 평가 입력

의견조회

VENDOR	KR000840	(주)에스앤아이코퍼레이션	PO NO.	4508513640	
품명	임차사택 수장공사 이정범(전지)		금액(PO)	2,144,625	
PLANT	1010	LGC 대전(동부) 기술연구원	구매조직	P100	LG화학 구매조직
WBS 요소			CostCenter	711104	기술원,사택/기숙사
공사완료일자 : 계약완료일	2020.03.31		실완료일	2020.03.03	
공사구분 :	건축/영선				
검사자 :	주관부서	이 종근	서브원	시설부서	이 정범
기타사항				전지, CP0, 연구소, Cel...	

4월 초중순에 완료확인서 접수가 가능 하다고 하여 서비스엔트리 결재완료 서로 대체

평가항목	매 우						매 우					
	주관부서			평가결과			시설부서					
	우수	보통	미흡	불량	기준		우수	보통	미흡	불량		
1.공사품질(60)												
*공사방법, 품질의 장의성, 노력성	☐	☒	☐	☐	☐	8	☒	☐	☐	☐	☐	☐
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	8	☒	☐	☐	☐	☐	☐
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	10	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2.공사관리(30)												
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐
3.납기(10)												
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	5	☐	☐	☒	☐	☐	☐
소 계 :						46					50.0	47
한 계 :											93	

*과거 평가항목
과거화면보기-2006.12이전
(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

*변경후 엔터키를 입력해야
점수가 자동계산됩니다.

VENDOR	KR000840	(주)에스앤아이코퍼레이션	PO NO.	4508551144
품명	임차사택 수장공사 임훈희(전지)		금액(PO)	2,698,250
PLANT	1010	LGC 대전(동부) 기술연구원	구매조직	P100 LG화학 구매조직
WBS 요소			CostCenter	711104 기술원,사택/기숙사
공사완료일자 : 계약완료일	2020.03.31		실완료일	2020.03.03
공사구분 :	건축/영선			
검사자 :	주관부서	이 종근	서브원	시설부서
기타사항			임 훈희 전지.CP0.연구소.Cel...	

4월 초중순에 완료확인서 접수가 가능 하다고 하여 서비스엔트리 결재완료 서로 대체

평가항목	매우					주관부서					평가결과			매우					시설부서					
	우수	우수	보통	미흡	불량		우수	보통	미흡	불량	기준		우수	우수	보통	미흡	불량		우수	보통	미흡	불량		
1.공사품질(60)																								
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.공사관리(30)																								
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3.납기(10)																								
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5	5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
소 계 :											46	50.0	46											
한 계 :											92													
*과거 평가항목	과거화면보기-2006.12이전																				*변경후 엔터키를 입력해야 점수가 자동계산됩니다.			
(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)																								

*변경후 엔터키를 입력해야
점수가 자동계산됩니다.

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지	공사일자	03월 20일
공 사 명	사택 8-509 세대내 매립배관 점검	제출일자	03월 20일
작업사진			
내 용	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검
작업사진			
내 용	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검
작업사진			
내 용	사택 매립배관 점검		



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지	공사일자	03월 20일
공 사 명	사택 9-302 세대내 매립배관 점검	제출일자	03월 20일
작업사진			
내 용	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검
작업사진			
내 용	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검
작업사진			
내 용	사택 매립배관 점검		



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지	공사일자	03월 20일
공 사 명	사택 9-402 세대내 매립배관 점검	제출일자	03월 20일
작업사진			
내 용	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검
작업사진			
내 용	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검	사택 매립배관 점검
작업사진			
내 용	사택 매립배관 점검		



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.03.03 - 2020.03.05
공 사 명	임차사택 수장공사 임훈희(전지)	제출일자	2020.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.29 - 2020.02.21
공 사 명	사택 9-506 불박이장 교체	제출일자	2020.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.29 - 2020.02.21
공 사 명	사택 9-506 싱크대 교체	제출일자	2020.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.21 - 2020.02.21
공 사 명	임차사택 수장공사 박윤빈(석유화학)	제출일자	2020.03.20
작업사진			
내 용	청소(작업전)		
작업사진			
내 용	청소(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.25 - 2020.02.26
공 사 명	임차사택 수장공사 이정범(전지)	제출일자	2020.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

