

11월 마감 작업 진행 현황 집계표

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	특이사항	입찰 종류	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	11월					87,336,000	84,791,700	==>일성-일반(33 건)	-3%
						5,562,000	5,396,500	==>일성-임차사택(2 건)	-3%
						5,751,000	5,581,400	==>수안(4 건)	-3%
						8,276,000	7,985,100	==>대양이엔씨(3 건)	-4%
						9,159,000	8,987,000	==>에어컨 특판(2 건)	-2%
						116,084,000	112,741,700	11월 마감건(44 건)	-3%
1	11월30일	기숙사 3동 전기실 에어컨 설치(장비)		일반단가	2020-10-27	4,390,000	4,310,750	에어컨 특판	-2%
2	11월30일	사택 102동 전기실 에어컨 설치(장비)		일반단가	2020-10-27	4,769,000	4,676,250	에어컨 특판	-2%
3	11월30일	기숙사 3동 전기실 에어컨 전원작업		표준단가	2020-11-10	1,323,000	1,283,550	대양이엔씨	-3%
4	11월30일	사택 102동 전기실 에어컨 전원작업		표준단가	2020-10-28	2,104,000	2,040,350	대양이엔씨	-3%
5	11월30일	기숙사 A동 204-4호 도배보수의 6건		표준단가	2020-10-20	3,791,000	3,744,225	일성건축	-1%
6	11월30일	기숙사 3동 224호 소음개선작업(벽 전체도배)		표준단가	2020-11-05	1,952,000	1,893,075	일성건축	-3%
7	11월30일	기숙사 3동 206호 소음개선작업(벽 전체도배)		표준단가	2020-11-05	1,952,000	1,893,075	일성건축	-3%
8	11월30일	기숙사 3동 405호 도배보수		표준단가	2020-10-19	473,000	455,800	일성건축	-4%
9	11월30일	사택 2-302 수장공사		표준단가	2020-10-28	2,313,000	2,243,525	일성건축	-3%
10	11월30일	사택 7-407 수장공사		표준단가	2020-10-28	2,020,000	1,961,875	일성건축	-3%
11	11월30일	사택 7-507 수장공사		표준단가	2020-10-30	2,149,000	2,087,650	일성건축	-3%
12	11월30일	사택 6-202 수장공사		표준단가	2020-10-23	3,516,000	3,410,975	일성건축	-3%
13	11월30일	기숙사 3동 현관 천장매립 우수배관 이설작업		표준단가	2020-11-06	1,805,000	1,752,250	수안	-3%
14	11월30일	사택 5-104 수장공사		표준단가	2020-11-25	3,339,000	3,241,125	일성건축	-3%
15	11월30일	사택 5-105 수장공사		표준단가	2020-10-30	1,990,000	1,929,625	일성건축	-3%
16	11월30일	기숙사 3동 현관 지붕 바닥소재구 방수작업		표준단가	2020-11-13	1,219,000	1,174,975	일성건축	-4%
17	11월30일	기숙사 A동 지하 계단실 결로 훼손 천정채 교체		표준단가	2020-11-17	1,732,000	1,688,825	일성건축	-3%
18	11월30일	기숙사 A동 지하 계단실 결로배수 배관 모온작업		표준단가	2020-10-28	829,000	804,100	수안	-3%
19	11월30일	사택 2-104 수장공사		표준단가	2020-11-05	3,461,000	3,359,375	일성건축	-3%
20	11월30일	사택 2-205 수장공사		표준단가	2020-11-05	2,233,000	2,157,525	일성건축	-3%
21	11월30일	사택 2-205 화장실 바닥타일 교체		표준단가	2020-10-30	1,446,000	1,395,350	일성건축	-4%
22	11월30일	사택 5-104 앞베란다 타일교체		표준단가	2020-11-18	2,231,000	2,158,600	일성건축	-3%
23	11월30일	사택 5-104 화장실 건축 누수보수		표준단가	2020-11-18	3,388,000	3,279,825	일성건축	-3%
24	11월30일	사택 5-104 화장실 매립배관 교체		표준단가	2020-11-20	1,549,000	1,500,700	수안	-3%
25	11월30일	사택 8-310 수장공사(추가분)		표준단가	2020-11-05	1,125,000	1,087,900	일성건축	-3%
26	11월30일	사택 8-503 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-11-06	7,774,000	7,584,125	일성건축	-3%
27	11월30일	사택 8-503 수장공사		표준단가	2020-11-17	3,610,000	3,505,575	일성건축	-3%
28	11월30일	사택 8-408 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-11-05	6,924,000	6,775,725	일성건축	-2%
29	11월30일	사택 8-408 수장공사		표준단가	2020-11-17	4,455,000	4,323,650	일성건축	-3%
30	11월30일	사택 어린이집 시스템창호용 방충망 교체		표준단가	2020-11-14	814,000	784,750	일성건축	-4%
31	11월30일	기숙사 3동 106호외 2건 도배보수		표준단가	2020-11-05	1,417,000	1,368,475	일성건축	-4%
32	11월30일	기숙사 3동 219호 소음개선작업(벽 전체도배)		표준단가	2020-11-05	1,952,000	1,893,075	일성건축	-3%
33	11월30일	기숙사 3동 전면부 가로등 설치		표준단가	2020-11-11	4,849,000	4,661,200	대양이엔씨	-4%
34	11월30일	사택 103-201 단열작업		표준단가	2020-11-10	3,131,000	3,033,650	일성건축	-3%
35	11월30일	사택 103-201 베란다 누수보수		표준단가	2020-11-04	1,019,000	983,625	일성건축	-4%
36	11월30일	사택 103-201 수장공사		표준단가	2020-11-19	4,116,000	3,993,625	일성건축	-3%
37	11월30일	기숙사 3동 지하기계실 시수배관 스트레너 교체		표준단가	2020-11-05	1,568,000	1,524,350	수안	-3%
38	11월30일	기숙사 A동 604-6 누수부위 철거 및 도배보수		표준단가	2020-11-13	1,179,000	1,137,350	일성건축	-4%
39	11월30일	기숙사 A동 801-2호 도배보수의 7건		표준단가	2020-11-13	4,673,000	4,516,075	일성건축	-3%
40	11월30일	사택 2-404 지붕 우수관로 부분방수		표준단가	2020-11-13	2,511,000	2,403,700	일성건축	-4%
41	11월30일	사택 6-401 지붕 우수관로 부분방수		표준단가	2020-11-13	1,308,000	1,263,125	일성건축	-4%
42	11월30일	사택 7-503 수장공사		표준단가	2020-11-19	2,123,000	2,061,850	일성건축	-3%
43	11월30일	임차사택 수장공사 조장근(무기촉매)		표준단가	2020-11-13	2,781,000	2,698,250	일성건축	-3%
Confidential	!	임차사택 수장공사 송성진(석유화학)		표준단가	2020-11-18	2,781,000	2,698,250	일성건축	



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26필 확장형) : 103동 201호							
1.도배	LG취양세 광폭						
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	85	0			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	40	0			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	38	0			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	10	0			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	0			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	8	0			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	31	0			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	8	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(부분접착)		㎡	27	0			
방A 바닥(부분접착)		㎡	9	0			
방B 바닥(부분접착)		㎡	7	0			
방C 바닥(부분접착)		㎡	7	0			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	㎡	17	0			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	11				
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	70	0			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 담당	SNI : 이종근 (인)						

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	검수현황			요청사항
				완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20병) : 7동 407호							
1.도배	LG취양세 공복						
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	55	0			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	37				
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	30	0			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	12				
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	20	0			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12				
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(부분접착)	㎡	18	0			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	9	0			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	0			
3. 도장	베란다 수성페인트(천면)	㎡	20				
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	22				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	16				
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	0			
확인자	사택관리 소장 : 남해원						
공사 담당	SNI : 이종근						

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	검수현황			요청사항
				완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평) : 2동 205호							
1.도배	LG휘앙세 광택						
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	55	0			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	37	0			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	30	0			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	12	0			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	20	0			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12	0			
2.바닥재	LG청목						
	거실 바닥(부분점착)	㎡	18				
	방A 바닥(부분점착)	㎡	9				
	방B 바닥(부분점착)	㎡	7				
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	20				
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	22	0			
	내부(문,틀,물딩,기타)	㎡	16	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	0			
5.기타	방충망			0			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 담당	SNI : 이종근 (인)						

수장 공사 체크 리스트

종 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				원료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평) : 2동 302호							
1.도배	LG취양세 광택						
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	55	0			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	37				
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	30	0			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	12				
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	20	0			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12				
2.바닥재	LG청역						
	거실 바닥(부분접착)	㎡	18	0			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	9				
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7				
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	20				
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	22				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	16	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4. 청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	0			
5. 기타	발래건조대/싱크대 측판/신발장필름			0			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 담당	SNI : 이종근 (인)						

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 조장근(무기촉매)											
1.도배	LG휘앙세 광폭										
	거실 벽면	m'	40	949	37,960	5,601	224,040				262,000
	거실 천정	m'	24	949	22,776	5,601	134,424				157,200
	방A 벽면	m'	32	949	30,368	5,601	179,232				209,600
	방A 천정	m'	16	949	15,184	5,601	89,616				104,800
	방B 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방B 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
	방C 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방C 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
소 계			184		174,616		1,030,584				1,205,200
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	m'	15			3,104	46,560				46,560
	방A 바닥 철거	m'	8			3,104	24,832				24,832
	방B 바닥 철거	m'	7			3,104	21,728				21,728
	방C 바닥 철거	m'	6			3,104	18,624				18,624
	접착제(부분접착)	kg	4	23,100	92,400						92,400
	거실 바닥	m'	15	10,313	154,695	4,163	62,445				217,140
	방A 바닥	m'	8	10,313	82,504	4,163	33,304				115,808
	방B 바닥	m'	7	10,313	72,191	4,163	29,141				101,332
	방C 바닥	m'	6	10,313	61,878	4,163	24,978				86,856
소 계			36		463,668		261,612				725,280
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830					232,830
합 계					638,284		1,525,026		0		2,163,310

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,510,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 조장근 근무부서: 무궁화대백화점 전화번호: 010-6345-9291 사택명: 꿈나무아파트

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 송성진책임(석유화학)											
1.도배	LG취양세 광폭										
	거실 벽면	㎡	40	949	37,960	5,601	224,040				262,000
	거실 천정	㎡	24	949	22,776	5,601	134,424				157,200
	방A 벽면	㎡	32	949	30,368	5,601	179,232				209,600
	방A 천정	㎡	16	949	15,184	5,601	89,616				104,800
	방B 벽면	㎡	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방B 천정	㎡	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
	방C 벽면	㎡	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방C 천정	㎡	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
소 계			184		174,616		1,030,584				1,205,200
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	㎡	15			3,104	46,560				46,560
	방A 바닥 철거	㎡	8			3,104	24,832				24,832
	방B 바닥 철거	㎡	7			3,104	21,728				21,728
	방C 바닥 철거	㎡	6			3,104	18,624				18,624
	접착제(부분접착)	kg	4	23,100	92,400						92,400
	거실 바닥	㎡	15	10,313	154,695	4,163	62,445				217,140
	방A 바닥	㎡	8	10,313	82,504	4,163	33,304				115,808
	방B 바닥	㎡	7	10,313	72,191	4,163	29,141				101,332
	방C 바닥	㎡	6	10,313	61,878	4,163	24,978				86,856
소 계			36		463,668		261,612			725,280	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830				232,830	
합 계					638,284		1,525,026		0		2,163,310

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,510,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 송성진

근무부서:

전화번호:

사택명: 태화5단지

석재항목


010-3386-8905

EV에 PJT

< 사택3동 전기실 냉난방기 설치공사 >

아래와 같이 공사내용을 보고 합니다.


1. 스텐드형 냉난방기 설치



< 사택3동 전기실 냉난방기 설치공사 >

아래와 같이 공사내용을 보고 합니다.

2. 스탠드형 냉난방기 설치



< 신축사택 전기실 냉난방기 설치공사 >

아래와 같이 공사내용을 보고 합니다.

1. 스텐드형 냉난방기 설치



< 신축사택 전기실 냉난방기 설치공사 >

아래와 같이 공사내용을 보고 합니다.


2. 스탠드형 냉난방기 설치





공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	10월 28일
공 사 명	기숙사 3동 전기실 에어컨 전원작업		제출일자	11월 23일
작업사진				
내 용	공사전		공사전	
작업사진				
내 용	케이블 포설		케이블 포설	
작업사진				
내 용	장비 결선		작업완료	


공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	10월 28일
공 사 명	사택 102동 전기실 에어컨 전원작업		제출일자	11월 23일
작업사진				
내 용	공사전	공사전		
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설		
작업사진				
내 용	장비 결선	작업완료		



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.20- 2020.10.20
공 사 명	기숙사 A동 204-4호 도배보수외 6건		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용	타일(작업전)		롤방충망(작업전)	롤방충망(작업전)
작업사진				
내 용	타일(작업후)		롤방충망(작업후)	롤방충망(작업후)
작업사진				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.21 - 2020.11.05
공 사 명	기숙사 3동 224호 소음개선작업(벽 전체도배)		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.22 - 2020.11.05
공 사 명	기숙사 3동 206호 소음개선작업(벽 전체도배)		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업중)		소음개선(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.10.19- 2020.10.19
공 사 명	기숙사 3동 405호 도배보수	제출일자	2020.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.20- 2020.10.28
공 사 명	사택 2-302 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		건조대(작업전)	교체(작업전)
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		건조대(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.20- 2020.10.28
공 사 명	사택 7-407 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.20- 2020.10.30
공 사 명	사택 7-507 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서


업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.23- 2020.10.23
공 사 명	사택 6-202 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.10.05-2020.11.06
공 사 명	기숙사 3동 현관 천장매립 우수배관 이설작업		제출일자	2020.11.23
작업사진 (전)				
	내 용	우수배관 개선공사	우수배관 개선공사	우수배관 개선공사
	작업사진 (중)			
내 용		코어작업 후 배관 개선	코어작업 후 배관 개선	코어작업 후 배관 개선
작업사진 (후)				
	내 용	배관 연결작업	배관 개선 완료	배관 개선 완료



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.27- 2020.11.24
공 사 명	사택 5-104 수장공사		제출일자	2020.11.24
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.20- 2020.10.30
공 사 명	사택 5-105 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.06.- 2020.11.13
공 사 명	기숙사 3동 현관 지붕 바닥소재구 방수작업		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	방수(작업전)		방수(작업중)	
작업사진				
내 용	중도(작업중)		상도(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서




업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.16.- 2020.11.16
공 사 명	기숙사 A동 지하 계단실 결로 훼손 천정재 교체		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	10월 28일
공 사 명	기숙사 A동 지하 계단실 결로배수 배관 보온작업		제출일자	11월 03일
작업사진 (전)				
내 용	배관 보온 작업		배관 보온 작업	배관 보온 작업
작업사진 (중)				
내 용	비닐 및 보온재 작업		비닐 및 보온재 작업	비닐 및 보온재 작업
작업사진 (후)				
내 용	배관 보온작업 완료		배관 보온작업 완료	배관 보온작업 완료



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.28- 2020.11.05
공 사 명	사택 2-104 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		건조대(작업전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		건조대(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.28- 2020.11.05
공 사 명	사택 2-205 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.23- 2020.10.30
공 사 명	사택 2-205 화장실 바닥타일 교체		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.27- 2020.11.17
공 사 명	사택 5-104 앞베란다 타일교체		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	하부보강(작업전)		하부보강(작업중)	하부보강(작업후)
작업사진				
내 용	외부실리콘(작업후)			
작업사진				
내 용	타일교체(작업전)		타일철거(작업중)	타일교체(작업중)
작업사진				
내 용	타일교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.30- 2020.11.17
공 사 명	사택 5-104 화장실 건축 누수보수		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업중)	누수부위(확인중)
작업사진				
내 용	철거(작업후)		배관매립(작업중)	배관매립(작업후)
작업사진				
내 용	방수1차(작업후)		방수2차(작업후)	담수(확인중)
작업사진				
내 용	타일(작업중)		타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.10.28-2020.11.20
공 사 명	사택 5-104화장실 매립배관 교체		제출일자	2020.11.23
작업사진 (전)				
	내용	위생도기 철거	배관 철거	배관 철거
작업사진 (중)				
	내용	배관 설치 중	배관 설치 중	배관 설치 중
작업사진 (후)				
	내용	위생도기 설치 완료	위생도기 설치 완료	배관 설치 완료

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.05- 2020.11.05
공 사 명	사택 8-310 수장공사(추가분)		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.27- 2020.11.06
공 사 명	사택 8-503 내부 창호교체(고층장비)		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	미장(작업후)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.10- 2020.11.17
공 사 명	사택 8-503 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		건조대(작업전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		건조대(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.27- 2020.11.05
공 사 명	사택 8-408 내부 창호교체(고층)		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		미장(작업후)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.09- 2020.11.17
공 사 명	사택 8-408 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		건조대(작업전)	우수관(작업전)
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		건조대(작업후)	우수관(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.14 - 2020.11.14
공 사 명	사택 어린이집 시스템창호용 방충망 교체		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.05 - 2020.11.05
공 사 명	기숙사 3동 106호외 2건 도배보수		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				





공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.10.29 - 2020.11.05
공 사 명	기숙사 3동 219호 소음개선작업(벽 전체도배)		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업중)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2020년 11월
공 사 명	기숙사 3동 전면부 가로등 설치		제출일자	2020년 11월
작업사진				
내 용	공사전			
작업사진				
내 용	가로등 케이블 포설		인력 터파기	가로등기초 매설
작업사진				
내 용	공사완료		공사완료	공사완료

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.09 - 2020.11.10
공 사 명	사택 103-201 단열작업		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	곰팡이(제거중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.04 - 2020.11.04
공 사 명	사택 103-201 베란다 누수보수		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		장판(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.11.05 - 2020.11.19
공 사 명	사택 103-201 수장공사	제출일자	2020.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진




업 체 명	수안이엔지		공사일자	11월 05일
공 사 명	기숙사 3동 지하기계실 시수배관 스트레너 교체		제출일자	11월 06일
작업사진 (전)				
	내 용	스트레이너 교체공사		
작업사진 (중)				
	내 용	스트레이너 교체공사		
작업사진 (후)				
	내 용	신규 스트레이너 교체 완료	신규 스트레이너 교체 완료	



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.10 - 2020.11.18
공 사 명	기숙사 A동 604-6 누수부위 철거 및 도배보수		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	곰팡이제거(작업중)
작업사진				
내 용	점검구(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.05- 2020.11.06
공 사 명	기숙사 A동 801-2호 도배보수외 7건		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		타일(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		타일(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용	롤방충망(작업전)		롤방충망(작업전)	롤방충망(작업전)
작업사진				
내 용	롤방충망(작업후)		롤방충망(작업후)	롤방충망(작업후)

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.12 - 2020.11.13
공 사 명	사택 2-404 지붕 우수관로 부분방수		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		매립형거름망(작업전)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.12 - 2020.11.13
공 사 명	사택 6-401 지붕 우수관로 부분방수		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.06- 2020.11.19
공 사 명	사택 7-503 수장공사		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.09 - 2020.11.11
공 사 명	임차사택 수장공사 조장근(무기축매)		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.11.14 - 2020.11.18
공 사 명	임차사택 수장공사 송성진(석유화학)		제출일자	2020.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				