

| 분류          | 항목                      | 건수 | PR금액 (A)  | PO금액 (B)  | 차액 (B-A) | 효율 (B/A) |
|-------------|-------------------------|----|-----------|-----------|----------|----------|
| ✳ 전체 총집계    | 2026-05 (2026-05-11 기준) | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
| 🏠 고객사별 요약   |                         |    |           |           |          |          |
|             | 엘지화학                    | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
|             | 소계                      | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
| ⚙️ 작업유형별 요약 |                         |    |           |           |          |          |
|             | 사택 누수보수                 | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
|             | 소계                      | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
| 💰 비용계정별 요약  |                         |    |           |           |          |          |
|             | 수선비                     | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
|             | 소계                      | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
| 📄 비용배분별 요약  |                         |    |           |           |          |          |
|             | 단독                      | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
|             | 소계                      | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
| 🏗️ 시공사별 요약  |                         |    |           |           |          |          |
|             | 일성건축                    | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |
|             | 소계                      | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 92%      |

| 분류                                                                                         | 항목                  | 건수 | PR금액 (A)  | PO금액 (B)  | 차액 (B-A) | 효율 (A/B) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------|-----------|----------|----------|
|  고객사 요약   | 고객사: 엘지화학 (2026-05) | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 109%     |
|                                                                                            |                     |    |           |           |          |          |
|  비용계정별 집계 |                     |    |           |           |          |          |
|                                                                                            | 수선비                 | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 109%     |
|                                                                                            |                     |    |           |           |          |          |
|  비용배분별 집계 |                     |    |           |           |          |          |
|                                                                                            | 단독                  | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 109%     |
|                                                                                            |                     |    |           |           |          |          |
|  작업유형별 집계 |                     |    |           |           |          |          |
|                                                                                            | 사택 누수보수             | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 109%     |
|                                                                                            |                     |    |           |           |          |          |
|  시공사별 집계  |                     |    |           |           |          |          |
|                                                                                            | 일성건축                | 1  | 1,903,000 | 1,744,725 | -158,275 | 109%     |

| NO | 유지관리번호     | 고객사  | 비용계정 | 비용배분 | 작업유형    | 프로젝트명                 | 완료일        | PR금액 (A)  | PO금액 (B)  | 시공사  | 차액 (B-A) | 효율   | 특이사항 |
|----|------------|------|------|------|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|
| 1  | 4510173942 | 엘지화학 | 수선비  | 단독   | 사택 누수보수 | 사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검 | 2026-04-28 | 1,903,000 | 1,744,725 | 일성건축 | -158,275 | 109% |      |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                          |                                                                                     | 공사일자                                                                                 | 2026.04.28- 2026.04.28 |
| 공 사 명 | 사택1동 2라인-6라인 지붕 누수점검                                                               |                                                                                     | 제출일자                                                                                 | 2026.05.20             |
| 작업사진  |   |   |   |                        |
| 내 용   | 지붕점검(작업전)                                                                          |                                                                                     | 지붕점검(작업전)                                                                            | 지붕점검(작업전)              |
| 작업사진  |   |   |   |                        |
| 내 용   | 지붕점검(작업전)                                                                          |                                                                                     | 지붕점검(작업전)                                                                            | 지붕점검(작업전)              |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 지붕점검(작업후)                                                                          |                                                                                     | 지붕점검(작업후)                                                                            | 지붕점검(작업후)              |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                        |

## 수장공사 및 기타보수 체크리스트

| 공사명   | 1동 2라인-6라인 누수 점검 작업   |      |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |
|-------|-----------------------|------|----|----|----|------|--------------------------|
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과 |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |
|       |                       | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |
| 공사품질  | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 도면 및 시방서 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업 지시 이행도             |      | ○  |    |    |      |                          |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 안전감독자의 역할             |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사현장 정리/정돈            |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |      | ○  |    |    |      |                          |
|       | 공사 전종후 협의 보고          |      | ○  |    |    |      |                          |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |      | ○  |    |    |      |                          |
| 점검일시  | 2026 년 4 월 28 일       |      |    |    |    |      |                          |
| 현장점검인 | 장영리 점검인(인)            |      |    |    |    |      |                          |
| 최종점검인 | 남해권 점검인(인)            |      |    |    |    |      |                          |