기숙사 및 사택 2월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요율)
				시공사		5,635,150	5,635,150	==>일성-일반(3 건)		
						6,030,750	6,030,750	==>일성-임차사택(2 건)		
						1,312,575	1,312,575	==>준마(1 건)		
				투자/수선	수선	12,978,475	12,978,475			
					자산	-	-			
					합계	**12,978,475**	**12,978,475**	**2월 마감건(6 건)**	-	
1	수선	02월28일	사택 5동 경비실 중계기 전원반 교체		2026-01-06	1,312,575	1,312,575	준마		
2	수선	02월28일	사택 공동현관 강화문 수리(7동_8동_9동)		2026-01-16	1,686,675	1,686,675	일성건축		
3	수선	02월28일	기숙사 3동 공동현관 강화문 수리		2026-01-16	3,274,450	3,274,450	일성건축		
4	수선	02월28일	사택 2-206 걸레받이 교체		2026-01-16	674,025	674,025	일성건축		
5	수선	02월28일	임차사택 수장작업 최정환(선행개발)		2026-01-03	3,456,125	3,456,125	일성건축		
6	수선	02월28일	임차사택 수장작업 한다슬(선행개발)		2025-12-23	2,574,625	2,574,625	일성건축		

공사 완료 보고서

업 체 명	준 마	공사일자	2026.01.06- 2026.01.06
공 사 명	사택 5동 경비실 중계기 전원반 교체	제출일자	2026.02.10
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업중)	철거(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.01.13- 2026.01.14
공 사 명	사택 공동현관 강화문 수리(7동-8동-9동)	제출일자	2026.02.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.01.13- 2026.01.16
공 사 명	기숙사 3동 공동현관 강화문 수리	제출일자	2026.02.20
작업사진			
내 용	H바 보수(작업전)	EM Rock(설치후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.01.23- 2026.01.23
공 사 명	사택 2-206 걸레받이 교체(거실,방1,2)	제출일자	2026.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업중)	철거(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.01.02- 2026.01.03
공 사 명	임차사택 수장공사 최정환(선행개발)	제출일자	2026.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.12.23 - 2025.12.23
공 사 명	임차사택 수장공사 한다솔(선행개발)	제출일자	2026.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

기타 공사 체크리스트

공사명	5동 경비실 중계기 전원반 교체					공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 1 월 26 일						
현장점검인	장영근 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	7동(7,8라인), 8동(1,2라인), 9동(5,6라인) 공동현관 강화문 수리					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026 년 1 월 16일						
현장점검인	장영길 점검인 (인)						
최종점검인	남허원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	3동 공동현관 강화문 수리					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026 년 1 월 16 일						
현장점검인	강영고 점검인 (인)						
최종점검인	남허원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	2-206 걸레받이 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026 년 1 월 23 일						
현장점검인	이강희 점검인						
최종점검인	남혁우 점검인						