

7월 마감 작업 진행 현황 집계표

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	특이사항	입찰 종류	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	7월					54,072,000	52,307,350	==>일성-일반(23 건)	-3%
						5,342,000	5,173,975	==>일성-임차사택(2 건)	-3%
						5,848,000	5,648,050	==>수안(3 건)	-4%
						4,300,000	2,150,000	==>하이엠솔루텍(1 건)	-100%
						6,880,000	6,426,350	==>대양(2 건)	-7%
						76,442,000	71,705,725	7월 마감건(31 건)	-7%
1	07월31일	기숙사 3동 113호 도배보수		표준단가	2020-07-13	473,000	455,800	일성건축	-4%
2	07월31일	기숙사 3동 218호 소음개선작업(벽 전체도배)		표준단가	2020-06-23	1,952,000	1,893,075	일성건축	-3%
3	07월31일	기숙사 3동 318호 소음개선작업(벽도배 및 롤스크린)		표준단가	2020-06-23	2,054,000	1,994,125	일성건축	-3%
4	07월31일	기숙사 3동 및 사택 104동 비상발전기 보수		표준단가	2020-06-18	5,016,000	4,874,050	대양이앤씨	-3%
5	07월31일	기숙사 3동 전면 지붕 우수통통 관로 청소		표준단가	2020-06-18	1,749,000	1,675,925	일성건축	-4%
6	07월31일	기숙사 A동 701-4호외 1세대 도배보수		표준단가	2020-06-19	1,186,000	1,145,950	일성건축	-3%
7	07월31일	사택 2-402 지붕 우수관로 부분보수		표준단가	2020-07-16	1,390,000	1,340,525	일성건축	-4%
8	07월31일	사택 7-203 수장공사		표준단가	2020-06-23	1,189,000	1,148,100	일성건축	-4%
9	07월31일	사택 지붕 고장 벤츄레터 교체		표준단가	2020-06-17	2,613,000	2,525,175	일성건축	-3%
10	07월31일	사택 9-506 세대내 천장속 배기덕트 부분교체		표준단가	2020-06-29	2,145,000	2,060,775	수안	-4%
11	07월31일	사택 6동 3-4라인 오배수관 보수 및 매립배관 점검		표준단가	2020-07-17	2,280,000	2,202,675	수안	-4%
12	07월31일	사택 8-208 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-07-06	7,615,000	7,427,175	일성건축	-3%
13	07월31일	사택 6-205 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-07-07	6,854,000	6,702,625	일성건축	-2%
14	07월31일	사택 8-208 수장공사		표준단가	2020-07-13	2,903,000	2,598,275	일성건축	-12%
15	07월31일	사택 101-204 수장공사		표준단가	2020-07-13	2,099,000	2,028,525	일성건축	-3%
16	07월31일	사택 102-302 화장실 UBR 욕조 누수보수		표준단가	2020-06-25	593,000	570,825	일성건축	-4%
17	07월31일	사택 어린이집 EHP 오버홀 세척	1차 네고: 주말작업 활동 제외 2차 네고: '16년 S&I 본사계약 기준 적용	표준단가	2020-07-11	4,300,000	2,150,000	하이엠솔루텍	-100%
18	07월31일	기숙사 3동 115호 도배보수와 1건		표준단가	2020-07-13	1,204,000	1,170,675	일성건축	-3%
19	07월31일	기숙사 3동 216호 소음개선작업(벽 부분도배)		표준단가	2020-07-13	1,814,000	1,759,775	일성건축	-3%
20	07월31일	기숙사 A동 504-6호외 2세대 도배보수		표준단가	2020-07-13	1,417,000	1,368,475	일성건축	-4%
21	07월31일	사택 1-204 수장공사		표준단가	2020-07-20	2,020,000	1,961,875	일성건축	-3%
22	07월31일	사택 5동 4-5라인 지붕 기와 보수작업		표준단가	2020-07-16	1,647,000	1,585,625	일성건축	-4%
23	07월31일	사택 6-205 썬크대 교체(고층장비)		표준단가	2020-07-15	3,188,000	3,129,325	일성건축	-2%
24	07월31일	사택 6-205 불박이장 교체(고층)		표준단가	2020-07-15	2,090,000	2,054,325	일성건축	-2%
25	07월31일	사택 6-205 수장공사		표준단가	2020-07-20	3,199,000	3,105,675	일성건축	-3%
26	07월31일	사택 103-406 단열벽 보수작업		표준단가	2020-07-09	1,246,000	1,200,775	일성건축	-4%
27	07월31일	사택 104동 지하 2층 주차장 배기환 수리		표준단가	2020-07-07	1,423,000	1,384,600	수안	-3%
28	07월31일	사택 가로등 보수작업	연구원내 유희 가로등 재활용 반영 네고=>안전관찰자 인원 제외	표준단가	2020-07-17	1,864,000	1,552,300	대양이앤씨	-20%
29	07월31일	사택 5동 침하부위 파쇄점검 및 기숙사 A동 침하부위 보수		표준단가	2020-07-13	3,577,000	3,464,725	일성건축	-3%
30	07월31일	임차사택 수장공사 장치찬(무기분석)		표준단가	2020-07-03	2,781,000	2,698,250	일성건축	-3%
31	07월31일	임차사택 수장공사 최해원(소형전지)		표준단가	2020-07-06	2,561,000	2,475,725	일성건축	-3%

수장공사 Check List

2020년 07월 24일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완료	미흡	
1동 204호 수장공사						
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)					
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	○		
	거실 천정(㎡)	㎡	17			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	○		
	방A 천정(㎡)	㎡	12			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	○		
	방B 천정(㎡)	㎡	12			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	○		
	방C 천정(㎡)	㎡	12			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	○		
	벽지틀기	㎡	142	○		
	벽 부직포붙이기	㎡	142			
	2.바닥재	LG청택				
거실 바닥(㎡)		㎡	17	○		
방A 바닥(㎡)		㎡	12	○		
방B 바닥(㎡)		㎡	12	○		
방C 바닥(㎡)		㎡	12	○		
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	20			
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1			
	준공청소(보통인부)	인	2			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장 공사 Check List

2020년 07월 24일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항	
				완료	재시공	미흡		
8동 208 수장공사								
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						양배면라 라일, 좌우로 인해	
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0				
	거실 천정(㎡)	㎡	25					
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0				
	방A 천정(㎡)	㎡	19					
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0				
	방B 천정(㎡)	㎡	13					
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0				
	방C 천정(㎡)	㎡	13					
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0				
	벽지올기	㎡	141	0				
	벽 부직포붙이기	㎡	141					
	2.바닥재	LG청맥						
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0				
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0				
방B 바닥(㎡)		㎡	13					
방C 바닥(㎡)		㎡	18					
3.도장	KCC합성수지							
	베란다 전면(㎡)	㎡	32					
	베란다 후면(㎡)	㎡	33					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25	0				
	방화도어 내부	㎡	2					
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1					
	준공청소(보통인부)	인	3					
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)							
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)							
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)							

수장 공사 Check List

2020년 07월 24일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
6동 205 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						16코대, 황백이강, 창호 단배
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청맥					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장공사 Check List

2020년 07월 24일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완료	미흡	
7동 203호 수장공사						
1.도배	LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)					
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	○		
	거실 천정(㎡)	㎡	17			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	○		
	방A 천정(㎡)	㎡	12			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	○		
	방B 천정(㎡)	㎡	12			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	○		
	방C 천정(㎡)	㎡	12			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	○		
	벽지뜯기	㎡	142	○		
	벽 부직포붙이기	㎡	142	○		
2.바닥재	LG청택					
	거실 바닥(㎡)	㎡	17	○		
	방A 바닥(㎡)	㎡	12			
	방B 바닥(㎡)	㎡	12	○		
	방C 바닥(㎡)	㎡	12			
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	20			
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	○		
	준공청소(보통인부)	인	2	○		
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장 공사 Check List

2020년 07월 24일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
신축사택 101동 204호							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						
	거실 벽면(㎡)	㎡	99	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	50				
	방A 벽면(㎡)	㎡	44	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	17				
	방B 벽면(㎡)	㎡	40	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	16				
	방C 벽면(㎡)	㎡	35	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	11				
	벽지돌기	㎡	217	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	217	0			
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	50				
	방A 바닥(㎡)	㎡	17				
	방B 바닥(㎡)	㎡	16				
	방C 바닥(㎡)	㎡	11				
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	25				
	베란다 후면(㎡)	㎡	27				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1				
	준공청소(보통인부)	인	3				
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						


내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 장희찬책임											
1.도배	LG휘앙세 광폭										
	거실 벽면	m'	40	949	37,960	5,601	224,040				262,000
	거실 천정	m'	24	949	22,776	5,601	134,424				157,200
	방A 벽면	m'	32	949	30,368	5,601	179,232				209,600
	방A 천정	m'	16	949	15,184	5,601	89,616				104,800
	방B 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방B 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
	방C 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방C 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
소 계			184		174,616		1,030,584				1,205,200
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	m'	15			3,104	46,560				46,560
	방A 바닥 철거	m'	8			3,104	24,832				24,832
	방B 바닥 철거	m'	7			3,104	21,728				21,728
	방C 바닥 철거	m'	6			3,104	18,624				18,624
	접착제(부분접착)	kg	4	23,100	92,400						92,400
	거실 바닥	m'	15	10,313	154,695	4,163	62,445				217,140
	방A 바닥	m'	8	10,313	82,504	4,163	33,304				115,808
	방B 바닥	m'	7	10,313	72,191	4,163	29,141				101,332
	방C 바닥	m'	6	10,313	61,878	4,163	24,978				86,856
소 계			36		463,668		261,612				725,280
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830				232,830	
합 계					638,284		1,525,026		0		2,163,310

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,510,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 강희찬 근무부서: 전기부 전화번호: 010-4126-4554 사택명: 3호원 105/801

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.23- 2020.07.23
공 사 명	기숙사 3동 113호 도배보수	제출일자	2020.07.23
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.16 - 2020.06.23
공 사 명	기숙사 3동 218호 소음개선작업	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.15 - 2020.06.23
공 사 명	기숙사 3동 318호 소음개선작업	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용	롤스크린(작업전)	롤스크린(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	06월 18일
공 사 명	기숙사 3동 및 사택 104동 비상발전기 보수		제출일자	06월 19일
작업사진 (전)				
내 용	노즐 설치 전	노즐 설치 전		
작업사진 (중)				
내 용	노즐 설치 중	노즐 설치 중		
작업사진 (후)				
내 용	노즐 설치 후	노즐 설치 후		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.06.18 - 2020.06.18
공 사 명	기숙사 3동 전면 지붕 우수흡통 관로 청소		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	청소(작업전)		청소(작업전)	
작업사진				
내 용	청소(작업중)		청소(작업후)	
작업사진				
내 용	청소(작업전)		청소(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.06.19- 2020.06.19
공 사 명	기숙사 A동 701-4호외 1세대 도배보수		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.19 - 2020.07.17
공 사 명	사택 2-402 지붕 우수관로 부분보수	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	하도(작업중)	중도(작업중)
작업사진			
내 용	상도(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.19 - 2020.06.23
공 사 명	사택 7-203 수장공사	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.06.17- 2020.06.17
공 사 명	사택 지붕 고장 벤츄레터 교체		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.06.10-2020.06.29
공 사 명	사택 9-506 세대내 천장속 배기덕트 부분교체		제출일자	2020.07.06
작업사진 (전)				
내 용	천장속 밴트 배관 및 부분덕트 교체	옥탑 밴츄레라 교체	천장속 밴트 배관 및 부분덕트 교체	
작업사진 (중)				
내 용	천장속 밴트 배관 및 부분덕트 교체	옥탑 밴츄레라 교체	옥탑 밴츄레라 교체	
작업사진 (후)				
내 용	천장속 밴트 배관 및 부분덕트 교체	옥탑 밴츄레라 교체	옥탑 밴츄레라 교체	

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.06.29-2020.07.17
공 사 명	사택 6동 3-4라인 오배수관 보수 및 매립배관 점검		제출일자	2020.07.17
작업사 진 (전)				
내 용	매립배관 점검		매립배관 점검	
작업사 진 (중)				
내 용	배관 점검을 위한 터파기 작업		배관 점검을 위한 터파기 작업	
작업사 진 (후)				
내 용	배관 개선 공사		배관 개선 공사	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.30 - 2020.07.06
공 사 명	사택 8-208 내부 창호교체	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	미장(작업중)
작업사진			
내 용	미장(작업중)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.30 - 2020.07.07
공 사 명	사택 6-205 내부 창호교체	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	미장(작업중)
작업사진			
내 용	미장(작업중)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.09 - 2020.07.13
공 사 명	사택 8-208 수장공사	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	타일(작업전)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.29 - 2020.07.13
공 사 명	사택 101-204 수장공사	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.06.25- 2020.06.25
공 사 명	사택 102-302 화장실 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



사진대지



작업내용 어린이집 1층 홀 첫번째실내기 전



작업내용 어린이집 1층 홀 첫번째실내기 중



작업내용 어린이집 1층 홀 첫번째실내기 후



작업내용 어린이집 1층 두번째 실내기 전



작업내용 어린이집 1층 두번째 실내기 중



작업내용 어린이집 1층 두번째 실내기 후

사진대지

중



작업내용

어린이집 1층 전



작업내용

어린이집 1층 중



작업내용

어린이집 1층 후



작업내용

해님반 전



작업내용

해님반 중



작업내용

해님반 후

사진대지



작업내용

별님반 전



작업내용

별님반 중



작업내용

별님반 후



작업내용

원장실 전



작업내용

원장실 중



작업내용

원장실 후

사진대지




작업내용

교사실 전



작업내용

교사실 중



작업내용

교사실 후



작업내용

창의교실 전



작업내용

창의교실 중



작업내용

창의교실 후

사진대지



작업내용

식당 전



작업내용

식당 중



작업내용

식당 후



작업내용

식당 전



작업내용

식당 중



작업내용

식당 후

사진대지



작업내용

식당 전



작업내용

식당 중



작업내용

식당 후



작업내용

무지개반 전



작업내용

무지개 반 중



작업내용

무지개 반 후

사진대지



작업내용

무지개반 전



작업내용

무지개반 중



작업내용

무지개반 후



작업내용

은학수반 전



작업내용


은학수반 중



작업내용

은학수반 후

사진대지




작업내용

작업 전



작업내용

작업 중



작업내용

작업 후



작업내용

작업 전



작업내용

작업 중



작업내용

작업 후

사진대지



작업내용

작업 전



작업내용

작업 중



작업내용

작업 후



작업내용

작업 전



작업내용

작업 중



작업내용

작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.07.13- 2020.07.13
공 사 명	기숙사 3동 115호 도배보수외 1건		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	도배(작업후)	도 면 함(설치후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.07.07 - 2020.07.13
공 사 명	기숙사 3동 216호 소음개선작업		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.07.13- 2020.07.13
공 사 명	기숙사 A동 504-6호외 2세대 도배보수		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.13 - 2020.07.20
공 사 명	사택 1-204 수장공사	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.07.16- 2020.07.16
공 사 명	사택 5동 4-5라인 지붕 기와 보수작업		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.07.06 - 2020.07.17
공 사 명	사택 6-205 싱크대 교체		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.06 - 2020.07.17
공 사 명	사택 6-205 불박이장 교체	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.07.09 - 2020.07.20
공 사 명	사택 6-205 수장공사		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.07.08- 2020.07.15
공 사 명	사택 103-406 단열벽 보수작업		제출일자	2020.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	07월 07일
공 사 명	사택 104동 지하 2층 주차장 배기휀 수리		제출일자	07월 10일
작업사진 (전)				
내 용	주차장 배기 휀 수리	주차장 배기 휀 수리	주차장 배기 휀 수리	
작업사진 (중)				
내 용	주차장 배기 휀 수리	주차장 배기 휀 수리	주차장 배기 휀 수리	
작업사진 (후)				
내 용	주차장 배기 휀 수리	주차장 배기 휀 수리	주차장 배기 휀 수리	

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	07월16일
공 사 명	사택 가로등 보수		제출일자	7월20일
작업사진 (전)				
내 용				
작업사진 (중)				
내 용	기초수평 작업 레미탈 타설	기초 수평작업	스위치 케이블 포설	
작업사진 (후)				
내 용	가로등 분체도장 후 설치	가로등 분체도장 후 설치		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.08- 2020.07.15
공 사 명	사택 5동 침하부위 파쇄점검 및 A동 침하부위 보수	제출일자	2020.07.20
작업사진			
내 용	커팅(작업중)	파쇄(작업중)	점검(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용	커팅(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			

