2월 마감 작업 진행 현황 집계표

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
	2월				55,523,000	53,158,700	==>일성-일반(12 건)	-4%
					3,597,000	3,475,475	==>일성-임차사택(2 건)	-3%
					4,941,000	4,492,425	==>수안(4 건)	-10%
					64,061,000	**61,126,600**	**2월 마감건(18 건)**	**-5%**
1	02월28일	사택 2-102 작은방 단열작업	2차 네고	2021-02-03	1,569,000	1,373,850	일성건축	-14%
2	02월28일	사택 5-306 누수탐지 및 보수작업		2021-02-03	1,192,000	1,145,950	수안	-4%
3	02월28일	사택 8-306 화장실 건축 누수보수	2차 네고	2021-02-10	5,211,000	4,756,875	일성건축	-10%
4	02월28일	사택 8-306 화장실 매립배관 교체	2차 네고	2021-02-10	2,087,000	1,921,025	수안	-9%
5	02월28일	사택 8동 1-2라인 동파 앵글밸브 교체	2차 네고	2021-02-05	531,000	491,275	수안	-8%
6	02월28일	사택 8동 놀이방 동파 온수배관 교체	2차 네고	2021-02-05	1,131,000	934,175	수안	-21%
7	02월28일	사택 어린이집 누수연도 물받이판 설치	2차 네고	2021-01-29	1,421,000	1,251,300	일성건축	-14%
8	02월28일	기숙사 3동 105호 도배보수외 9건		2021-02-21	5,040,000	4,870,825	일성건축	-3%
9	02월28일	기숙사 3동 212호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-02-21	2,040,000	1,978,000	일성건축	-3%
10	02월28일	기숙사 3동 213호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-02-21	2,040,000	1,978,000	일성건축	-3%
11	02월28일	기숙사 3동 222호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-02-21	2,040,000	1,978,000	일성건축	-3%
12	02월28일	기숙사 3동 316호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-02-21	2,040,000	1,978,000	일성건축	-3%
13	02월28일	기숙사 A동 202-1호 도배보수외 14건		2021-02-21	9,337,000	9,027,850	일성건축	-3%
14	02월28일	기숙사 A동 602-3호 도배보수외 16건	Fee(7.5%) + 대금지급보증 = PO	2021-02-20	11,198,000	10,839,175	일성건축	-3%
15	02월28일	기숙사 B동 601-6호 도배보수외 14건		2021-02-04	9,053,000	8,744,050	일성건축	-4%
16	02월28일	기숙사 B동 902-5호 도배보수외 6건		2021-02-05	4,534,000	4,382,775	일성건축	-3%
17	02월28일	임차사택 수장공사 명승준(구조분석)		2021-02-02	1,954,000	1,887,700	일성건축	-4%
18	02월28일	임차사택 수장공사 순지용(고분자)		2021-02-04	1,643,000	1,587,775	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.03 - 2021.02.03
공 사 명	사택 2-102 작은방 단열작업	제출일자	2021.02.20
작업사진			
내 용	단열작업(작업전)	단열작업(작업중)	단열작업(작업중)
작업사진			
내 용	단열작업(작업후)	도배(작업후)	재배치(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2021.01.28-2021.02.01
공 사 명	사택 5-306 누수탐지 및 보수작업		제출일자	2021.02.22
작업사진 (전)				
내 용	누수탐지 및 보수작업 진행	누수탐지 및 보수작업 진행		
작업사진 (중)				
내 용	위치 화인 및 보수 진행 중	위치 화인 및 보수 진행 중	위치 화인 및 보수 진행 중	
작업사진 (후)				
내 용	작업 후 압테스트 완료			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.20 - 2021.02.05
공 사 명	사택 8-306 화장실 건축 누수보수	제출일자	2021.02.20

작업사진			
내 용	보수(작업전)	철거(작업중)	철거(작업중)
작업사진			
내 용	바닥철거(작업후)	배관매설(작업후)	방수(작업중)
작업사진			
내 용	방수(작업후)	타일(작업중)	타일(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	02월 04일
공 사 명	사택 8-306 화장실 매립배관 교체		제출일자	02월 22일
작업사진 (전)				
내 용	위생도기 철거	위생도기 철거		위생도기 철거
작업사진 (중)				
내 용	배관 철거 후 제작 설치	배관 철거 후 제작 설치		보온작업
작업사진 (후)				
내 용	위생도기 설치 완료	위생도기 설치 완료		위생도기 설치 완료

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	02월 20일
공 사 명	사택 8동 1-2라인 동파 앵글밸브 교체		제출일자	02월 22일
작업사진 (전)				
내 용	앵글밸브 교체 공사			
작업사진 (중)				
내 용	소화전 앵글밸브 철거	신규 설치 완료	보온작업 진행중	
작업사진 (후)				
내 용	작업 완료			

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	02월 20일
공 사 명	사택 8동 놀이방 동파 온수배관 교체		제출일자	02월 22일
작업사진 (전)				
내 용	온수배관 동파로 인한 교체	온수배관 동파로 인한 교체		
작업사진 (중)				
내 용	작업 진행 중	작업 진행 중	작업 진행 중	
작업사진 (후)				
내 용	배관 교체 및 보온작업 완료	배관 교체 및 보온작업 완료	배관 교체 및 보온작업 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.22 - 2021.01.22
공 사 명	사택 어린이집 누수연도 물받이판 설치	제출일자	2021.02.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.05- 2021.02.05
공 사 명	기숙사 3동 105호 도배보수외 9건	제출일자	2021.02.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.28- 2021.02.19
공 사 명	기숙사 3동 212호 소음개선작업	제출일자	2021.02.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.29 - 2021.02.19
공 사 명	기숙사 3동 213호 소음개선작업	제출일자	2021.02.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.01- 2021.02.19
공 사 명	기숙사 3동 222호 소음개선작업	제출일자	2021.02.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.28- 2021.02.19
공 사 명	기숙사 3동 316호 소음개선작업	제출일자	2021.02.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.25 - 2021.02.05
공 사 명	기숙사 A동 202-1호 도배보수외 14건	제출일자	2021.02.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	롤방충망(작업전)	타일(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	롤방충망(작업후)	타일(작업후)
작업사진			
내 용	버터컬(작업전)	문보수(작업전)	
작업사진			
내 용	버터컬(작업후)	문보수(작업후)	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.02 - 2021.02.03
공 사 명	기숙사 A동 602-3호 도배보수외 16건	제출일자	2021.02.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	문보수(작업전)	타일(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	문보수(작업후)	타일(작업후)
작업사진			
내 용	롤방충망(작업전)	버터컬(작업전)	
작업사진			
내 용	롤방충망(작업후)	버터컬(작업후)	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.28- 2021.02.04
공 사 명	기숙사 B동 601-6호 도배보수외 14건	제출일자	2021.02.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	롤방충망(작업전)	타일(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	롤방충망(작업후)	타일(작업후)
작업사진			
내 용	도장(작업전)		
작업사진			
내 용	도장(작업후)		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.05 - 2021.02.16
공 사 명	기숙사 B동 902-5호 도배보수외 6건	제출일자	2021.02.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	롤방충망(작업전)	버티컬(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	롤방충망(작업후)	버티컬(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.01 - 2021.02.02
공 사 명	임차사택 수장공사 명승준(구조분석)	제출일자	2021.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.03 - 2021.02.04
공 사 명	임차사택 수장공사 순지용(고분자)	제출일자	2021.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

내 역 서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 명승준(구조분석)												
	LG휘앙세 광폭											
1.도배	거실 벽면	㎡	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없슴,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 천정	㎡	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	㎡	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	㎡	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	㎡	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	방C 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방C 천정	㎡	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,140	167,808				167,808	
소 계			184		174,616		1,041,354				1,215,970	
2.바닥재	LG청맥											
	거실 바닥 철거	㎡	15									노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥 철거	㎡	8									
	방B 바닥 철거	㎡	7									
	방C 바닥 철거	㎡	6									
	접착제(부분접착)	kg	4									2019년 품셈 적용
	거실 바닥	㎡	15									재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	㎡	8									
	방B 바닥	㎡	7									
	방C 바닥	㎡	6									
소 계			36		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					174,616		1,298,034		0		1,472,650	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,756,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 명승준 근무부서: 구조본부 PJT 전화번호: 010-4610-6296 사택명: 초원아파트

내 역 서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 순지용책임												
1.도배	LG휘앙세 광폭											
	거실 벽면	㎡	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없슴,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 천정	㎡	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	㎡	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	㎡	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	㎡	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	방C 벽면	㎡										
	방C 천정	㎡										
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	118			1,140	134,976				134,976	
소 계			148		140,452		839,649				980,101	
2.바닥재	LG청맥											
	거실 바닥 철거	㎡	15									노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥 철거	㎡	8									
	방B 바닥 철거	㎡	7									
	방C 바닥 철거	㎡	6									
	접착제(부분접착)	㎏	4									2019년 품셈 적용
	거실 바닥	㎡	15									재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	㎡	8									
	방B 바닥	㎡	7									
	방C 바닥	㎡	6									
소 계			36		0		0				0	
3.철소	준공청소(특별인부)	㎡	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					140,452		1,096,329		0		1,236,781	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,477,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 순지용 근무부서: LG에너지솔루션 전화번호: 010-2772-9251 사택명: 더더비관S

97
51

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동 401호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	55	○	○			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	37	×				
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	30	○	○			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	12	×				
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	20	○	○			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12	×				
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	18	○	○			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	9	○	○			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	○	○			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	20	×				
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	22	×				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	16	×				
	방화도어 내부	㎡	2	×				
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	○	○			
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검수현황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동 105호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	55	○	○			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	37	×				
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	30	○	○			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	12	×				
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	20	○	○			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12	×				
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	18	○	○			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	9	○	○			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	○	○			
3.도장 ×	베란다 수성페인트(전면)	㎡	20	×				
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	22	×				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	16	×				
	방화도어 내부	㎡	2	×				
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	○	○			
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							