

기숙사 및 사택 8월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	8월				14,157,000	13,811,600	==>일성-일반(5 건)	-3%
					2,008,000	1,930,700	==>수안(2 건)	-4%
					16,165,000	15,742,300	8월 마감건(7 건)	-3%
3300	08월31일	사택 104동 상단 CI 변경		2021-08-09	6,210,000	6,144,700	일성건축	-1%
3301	08월31일	사택 6-106 누수탐지 및 보수		2021-07-30	1,004,000	965,350	수안	-4%
3302	08월31일	사택 6-102 누수탐지 및 보수		2021-07-30	1,004,000	965,350	수안	-4%
3303	08월31일	사택 104-303 UBR 욕조 누수보수		2021-08-03	731,000	705,200	일성건축	-4%
3304	08월31일	사택 104-303 베란다 누수보수(전후면)		2021-08-03	1,333,000	1,297,525	일성건축	-3%
3305	08월31일	사택 104-303 수장공사		2021-08-11	4,720,000	4,581,650	일성건축	-3%
3306	08월31일	사택 104-303 커튼설치 및 창호 누수보수	2차 네고	2021-08-13	1,163,000	1,082,525	일성건축	-7%
3307	08월31일	[작업취소]임차사택 수장공사 정용조(전지소재개발)	청소작업만 요청 건 PR삭제 후 예외종료(청소단 독 작업불가)		348,000	-		


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.08.09 - 2021.08.12
공 사 명	사택 104동 상단 CI 변경	제출일자	2021.08.20
작업사진			
내 용	변경(작업전)		
작업사진			
내 용	변경(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	08월 24일
공 사 명	사택 6-106 누수탐지 및 보수		제출일자	08월 24일
작업사진 (전)				
내 용	누수 부위 확인	누수 부위 확인	누수 부위 확인	
작업사진 (중)				
내 용	누수부위 확인	누수부위 확인	누수부위 확인	
작업사진 (후)				
내 용	누수부위 보수 완료	누수부위 보수 완료	누수부위 보수 완료	


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.03- 2021.08.03
공 사 명	사택 104-303 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2021.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.02- 2021.08.02
공 사 명	사택 104-303 베란다 누수보수		제출일자	2021.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.04- 2021.08.11
공 사 명	사택 104-303 수장공사		제출일자	2021.08.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.13 - 2021.08.13
공 사 명	사택 104-303 커튼설치 및 창호 누수보수		제출일자	2021.08.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



2021-08-06 (금) 오후 5:12

이종근(Chong Guen Lee)[dandi]

(SNI)임차사택 수장공사 정용조책임 PR당사안 삭제 공유건

받는 사람 나현성(Na Hyun Sung)[nanaya]



PR삭제_(임차사택 수장공사 정용조(전지소재개발)).pdf
251 KB

반갑습니다.

입주 청소만 요청하신 정용조책임 PR을 삭제완료 했습니다.

감사합니다.

요청일

20210707 ~ 20210806

내역

PR번호

92896963

코스트센터

구매그룹

전체

WBS요소

PO번호

자산번호

요청자

나현성

플랜트

--전체--

G/L 계정

선택 0개/총 39개

서브원진행상태

--전체--

Q 조회

- 비용
- 투자
- 서비스
- 외주용역

선택	요청일	내역	내/외자	자재코드	수량	단위	단가	PO번호	PO 수량	PO 단위	PO 단가	PO 통화	WBS요소 (Project Code)	PR 번호	구매담당	구매요청자	구매단계	서브원 진행상태	입고일	자산번호	첨부
☐	2021/08/04	3동 508호 도배보수외 2건			1	AU	1,512,000						711104	92896963	대전 - S&I-기계/수선성 공사(이종근)	나현성/5928	결재완료			1200	
☐	2021/08/04	B201-3 누수천장 점검 및 보수			1	AU	1,023,000						711104	92896963	대전 - S&I-기계/수선성 공사(이종근)	나현성/5928	결재완료			1200	
☐	2021/08/04	B203-4 도배보수외 4건			1	AU	3,204,000						711104	92896963	대전 - S&I-기계/수선성 공사(이종근)	나현성/5928	결재완료			1200	
☐	2021/08/04	임차사택 수장공사(첨단 정용조)			1	AU	348,000						711104	92896963	대전 - S&I-기계/수선성 공사(이종근)	나현성/5928	삭제(결재완료)			1200	

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-303호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞,뒤베란다 방수/도장,거실 화장실 욕조 배수관 교체,안방 및 작은방 걸레받이 보수,작은방 및 보일러실 문 골림 보수,안방 문교체,외부 창틀 실리콘 재 도포(보일러실,1.2번방)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							