


기숙사 및 사택 1월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					92,320,000	89,004,575	==>일성-일반(31 건)	-4%
					3,056,000	2,959,475	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					2,878,000	2,570,325	==>동운(3 건)	-12%
					98,254,000	94,534,375	1월 마감건(35 건)	-4%
01	01월31일	사택 102-302 수장공사		2022-10-27	4,728,000	4,576,275	일성건축	-3%
02	01월31일	기숙사 3동 110호 도배보수외 4건		2022-10-18	2,610,000	2,521,950	일성건축	-3%
03	01월31일	기숙사 A동 202-5호 도배보수외 1건		2022-10-19	1,572,000	1,515,750	일성건축	-4%
04	01월31일	사택 5-104 불박이장 교체(저층)		2022-10-27	2,927,000	2,869,175	일성건축	-2%
05	01월31일	사택 5-104 안방 단열작업		2022-10-27	1,265,000	1,223,350	일성건축	-3%
06	01월31일	사택 9-106 주방벽 철거 및 타일교체		2022-10-24	1,346,000	1,300,750	일성건축	-3%
07	01월31일	사택 9-403 수장공사의외 1건		2022-12-13	5,866,000	5,676,000	일성건축	-3%
08	01월31일	사택 9-403 썬크대 교체(고층장비)		2022-11-30	4,332,000	4,244,100	일성건축	-2%
09	01월31일	사택 9-403 안방 단열작업		2022-10-21	745,000	721,325	일성건축	-3%
10	01월31일	사택 9-403 주방벽 철거 및 타일교체		2022-11-10	1,346,000	1,300,750	일성건축	-3%
11	01월31일	사택 9-403 앞뒤 베란다 다용도실 단열작업		2022-10-21	2,050,000	1,985,525	일성건축	-3%
12	01월31일	기숙사 3동 114호 소음개선작업(벽 전체도배)		2022-11-14	2,146,000	2,077,975	일성건축	-3%
13	01월31일	기숙사 3동 203호 도배보수외 2건		2022-10-18	1,767,000	1,704,950	일성건축	-4%
14	01월31일	기숙사 AB동 옥상 방화문 보수		2022-11-03	884,000	850,325	일성건축	-4%
15	01월31일	기숙사 A동 301-4호 도배보수외 5건		2022-10-19	3,293,000	3,175,550	일성건축	-4%
16	01월31일	사택 8-201 뒤베란다 누수보수		2022-11-09	3,404,000	3,281,975	일성건축	-4%
17	01월31일	사택 공용 계단 난간대 보수(5동_8동_9동)		2022-11-01	3,152,000	3,014,300	일성건축	-5%
18	01월31일	사택 9-304 수장공사		2022-12-13	4,904,000	4,743,975	일성건축	-3%
19	01월31일	사택 9-304 처집 천장 교체 작업		2022-12-08	6,632,000	6,396,250	일성건축	-4%
20	01월31일	사택 2-103 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2022-12-30	713,000	693,375	동운	-3%
21	01월31일	사택 2-103 수장공사		2022-12-23	3,584,000	3,467,950	일성건축	-3%
22	01월31일	사택 2-103 썬크대 교체(저층)		2022-12-22	4,055,000	3,990,400	일성건축	-2%
23	01월31일	사택 2-103 주방 및 베란다 단열 및 누수 보수		2022-12-09	1,084,000	1,047,050	일성건축	-4%
24	01월31일	사택 5동 외벽 크랙 보수작업	말비게 없이 가능 "A"형 사다리 사용 비용 절감	2022-12-20	3,220,000	2,879,925	일성건축	-12%
25	01월31일	사택 7-208 수장공사		2022-11-14	2,806,000	2,717,600	일성건축	-3%
26	01월31일	사택 7-208 외벽세대 단열작업		2022-11-08	4,294,000	4,158,100	일성건축	-3%
27	01월31일	기숙사 3동 321호 도배보수	도배지 재활용가능 하여 도배지 삭제	2022-12-02	539,000	477,300	일성건축	-13%
28	01월31일	사택 7-208 썬크대 썬크볼 교체		2022-11-28	513,000	504,175	일성건축	-2%
29	01월31일	사택 5-504 내부 창호교체(고층장비)		2022-12-15	10,113,000	9,889,950	일성건축	-2%
30	01월31일	사택 2-105 수장공사		2022-12-02	4,342,000	4,196,800	일성건축	-3%
31	01월31일	기숙사 A동 604호 난방용 적산열량계 철거		2022-12-30	496,000	469,775	동운	-6%
32	01월31일	기숙사 A동 601-2호 도배보수외 2건		2022-12-15	2,436,000	2,237,075	일성건축	-9%
33	01월31일	기숙사 A동 402호 주방렌지 후드교체	설치 인원 축소 직영처리 가능	2022-12-15	365,000	258,000	일성건축	-41%
34	01월31일	기숙사 AB동 지하 기계실 대류펌프 배관 누수보수	설치 인원 축소	2022-12-30	1,669,000	1,407,175	동운	-19%
35	01월31일	임차사택 수장공사 김에나(분석센터)		2022-11-24	3,056,000	2,959,475	일성건축	-3%


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.14- 2022.10.27
공 사 명	사택 102-302 수장공사		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.10.14- 2022.10.18
공 사 명	기숙사 3동 110호 도배보수외 4건	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.17 - 2022.10.19
공 사 명	기숙사 A동 202-5호 도배보수외 1건		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.10.26 - 2022.10.27
공 사 명	사택 5-104 불박이장 교체	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	철거(작업중)	곰팡이제거(작업전)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.26 - 2022.10.26
공 사 명	사택 5-104 안방 단열작업		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.18 - 2022.10.24
공 사 명	사택 9-106 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.01.20
작업사진	  			
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.11.07- 2022.12.13
공 사 명	사택 9-403 수장공사외 1건		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		문보수(작업중)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.10.20- 2022.11.30
공 사 명	사택 9-403 싱크대 교체	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.10.21- 2022.10.21
공 사 명	사택 9-403 안방 단열작업	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	단열필름(작업후)	단열(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.18 - 2022.10.24
공 사 명	사택 9-403 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업후)	타일(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.20 - 2022.10.21
공 사 명	사택 9-403 앞뒤 베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.10.25 - 2022.11.14
공 사 명	기숙사 3동 114호 소음개선작업	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.13 - 2022.10.18
공 사 명	기숙사 3동 203호 도배보수외 2건		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.11.01 - 2022.11.03
공 사 명	기숙사 AB동 옥상 방화문 보수		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.17 - 2022.10.19
공 사 명	기숙사 A동 301-4호 도배보수외 5건		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.24 - 2022.11.09
공 사 명	사택 8-201 뒤베란다 누수보수		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		철거(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		미장(작업전)	실리콘(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.28 - 2022.11.01
공 사 명	사택 공용 계단 난간대 보수		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.04- 2022.12.13
공 사 명	사택 9-304 수장공사		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	교체(작업전)			
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.11.28 - 2022.12.08
공 사 명	사택 9-304 처짐 천장 교체 작업		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-01-25
공 사 명	사택 2-103 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2023-01-26
작업사진				
내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중	
작업사진				
내 용	난방분배기 교체 작업 완료			
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.06- 2022.12.23
공 사 명	사택 2-103 수장공사		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.06- 2022.12.22
공 사 명	사택 2-103 싱크대 교체		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.06- 2022.12.23
공 사 명	사택 2-103 주방 및 베란다 단열 누수보수		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.11.15- 2022.12.20
공 사 명	사택 5동 외벽 크랙 보수작업	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	스톤코트(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.11.10- 2022.11.14
공 사 명	사택 7-208 수장공사		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.11.03 - 2022.11.08
공 사 명	사택 7-208 외벽세대 단열작업	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	철거(작업후)
작업사진			
내 용	단열필름(작업후)	PF보드(작업후)	PF보드(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.02- 2022.12.02
공 사 명	기숙사 3동 321호 도배보수	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.11.28- 2022.11.28
공 사 명	사택 7-208 싱크대 싱크볼 교체		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.12 - 2022.12.15
공 사 명	사택 5-504 내부 창호교체		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		미장(작업후)	설치(작업중)
작업사진				
내 용	설치(작업후)		설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.11.29 - 2022.12.02
공 사 명	사택 2-105 수장공사		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	누수보수(작업전)		단열보수(작업전)	탄성코트(작업전)
작업사진				
내 용	누수보수(작업중)		단열보수(작업중)	탄성코트(작업후)
작업사진				
내 용	누수보수(작업후)		단열보수(작업후)	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023-01-25
공 사 명	기숙사 A동 604호 난방용 적산열량계 철거	제출일자	2023-01-26
작업사진			
내 용	작업 위치	철거 작업 전	철거 작업 중
작업사진			
내 용	철거 작업완료		
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.06 - 2022.12.15
공 사 명	기숙사 A동 601-2호 도배보수외 2건		제출일자	2023.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.15- 2022.12.15
공 사 명	기숙사 A동 402호 주방렌지 후드교체	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-01-25
공 사 명	숙사 AB동 지하 기계실 대류펌프 배관 누수보		제출일자	2023-01-26
작업사진				
	내 용	누수위치 확인	보온제 철거	배관 철거 중
작업사진				
	내 용	배관 철거 중	자재 준비	배관 교체 완료
작업사진				
	내 용	배관 교체 완료	배관 교체 완료	보온 완료

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.11.21 - 2022.11.24
공 사 명	임차사택 수장공사 김예나(분석센터)	제출일자	2023.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-103호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	앞베란다 단열재들뜸 재시공, 주방(싱크대교체,수전교체,난방분배기교체), 방충망 교체(거실내부샤시1개, 앞베란다1개)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-105호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	앞베란다 우수관 누수확인 및 교체, 뒤베란다 누수확인 및 보수, 뒤베란다 벽단열재 크랙 전체보수, 씽크대 상부처짐 보수, 씽크대 하부문짝(1개)교체, 문 골림(거실우측방문, 뒤베란다문)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-208호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	불박이장 뒤쪽 공팡이제거 및 단열재 시공, 문 끌림(화장실우측방)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-304호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	앞베란다 방충망(1개)교체, 화장실 세면대위 거울교체, 앞베란다 창고(2개)공판이제거 및 단열작업			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-403호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	앞베란다 창고(2곳)단열재시공, 화장실우측방 단열재시공, 앞베란다 방충망(1개) 교체, 내부샤시교체, 주방(싱크대교체,수전배관이설,난방분배기교체,타일교체), 신방장시트지교체, 문골림(방3곳,앞베란다 왼쪽창고), 거실바닥들뜸			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-302호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70	✓	✓			
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							