

기숙사 및 사택 4월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					85,886,000	83,021,125	==>일성-일반(23 건)	-3%
					3,310,000	3,208,875	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					1,270,000	1,234,100	==>동운(2 건)	-3%
					90,466,000	87,464,100	4월 마감건(26 건)	-3%
1	04월30일	사택 7-301 수장공사		2023-04-21	3,758,000	3,639,950	일성건축	-3%
2	04월30일	사택 5동 3-4 라인 지붕 기와보수		2023-03-30	5,853,000	5,715,775	일성건축	-2%
3	04월30일	기숙사 3동 102호 도배보수외 2건		2023-03-20	1,876,000	1,811,375	일성건축	-4%
4	04월30일	기숙사 A동 201-4호 도배보수외 11건		2023-03-29	6,990,000	6,748,850	일성건축	-4%
5	04월30일	사택 101-204 수장공사		2023-03-27	4,535,000	4,395,675	일성건축	-3%
6	04월30일	사택 102-303 베란다 누수보수(전후면)		2023-03-03	1,536,000	1,482,425	일성건축	-4%
7	04월30일	사택 102-303 수장공사		2023-03-03	5,323,000	5,156,775	일성건축	-3%
8	04월30일	사택 103-304 단열작업		2023-03-07	1,590,000	1,540,475	일성건축	-3%
9	04월30일	사택 103-304 베란다 누수보수(전후면)		2023-03-02	1,536,000	1,482,425	일성건축	-4%
10	04월30일	사택 103-304 수장공사		2023-03-27	5,584,000	5,408,325	일성건축	-3%
11	04월30일	사택 9-101 불박이장 교체(저층)		2023-04-18	3,042,000	2,983,125	일성건축	-2%
12	04월30일	사택 9-101 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2023-04-07	713,000	696,600	동운	-2%
13	04월30일	사택 5-503 수장공사		2023-04-19	5,550,000	5,368,550	일성건축	-3%
14	04월30일	사택 5-503 불박이장 신설(고층장비)		2023-04-13	3,366,000	3,293,800	일성건축	-2%
15	04월30일	사택 5-503 뒤베란다 다용도실 단열작업		2023-03-06	1,023,000	989,000	일성건축	-3%
16	04월30일	사택 2-208 수장공사	■ 작업축소에 따른 감액PO -전:3,700,150(PO) -후:3,273,375(PO) -사유: 거실 천장 도배작업 취소	2023-03-16	3,820,000	3,273,375	일성건축	-17%
17	04월30일	사택 2-208 불박이장 내벽 단열작업		2023-03-03	655,000	638,550	일성건축	-3%
18	04월30일	사택 9동 5-6라인 음식물처리기용 누수 급수배관 보수		2023-02-30	557,000	537,500	동운	-4%
19	04월30일	사택 9-101 수장공사		2023-04-21	6,007,000	5,817,900	일성건축	-3%
20	04월30일	사택 9-101 화장실 벽타일 교체		2023-04-14	1,362,000	1,317,950	일성건축	-3%
21	04월30일	사택 9-101 내부 창호교체(저층)		2023-04-04	11,224,000	11,010,100	일성건축	-2%
22	04월30일	사택 9-101 씬크대 교체(저층)		2023-04-18	3,850,000	3,787,225	일성건축	-2%
23	04월30일	사택 9-101 앞 베란다 다용도실 단열작업		2023-03-23	2,196,000	2,125,275	일성건축	-3%
24	04월30일	사택 9-101 앞뒤 베란다 타일 교체		2023-04-03	3,291,000	3,179,850	일성건축	-3%
25	04월30일	사택 9-101 주방벽 철거 및 타일교체		2023-04-03	1,919,000	1,854,375	일성건축	-3%
26	04월30일	임차사택 수장공사 김희진(소형개발)		2023-03-16	3,310,000	3,208,875	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.27 - 2023.04.21
공 사 명	사택 7-301 수장공사		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.28 - 2023.03.30
공 사 명	사택 5동 3-4 라인 지붕 기와보수		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	기와교체(작업전)		기와교체(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.15 - 2023.03.20
공 사 명	기숙사 3동 102호 도배보수외 2건		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.09 - 2023.03.29
공 사 명	기숙사 A동 201-4호 도배보수외 11건		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	벽보수(작업전)		교체(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	벽보수(작업후)		교체(작업후)	문보수(작업후)


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.06 - 2023.03.27
공 사 명	사택 101-204 수장공사		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	벽체 들뜸(작업전)			
작업사진				
내 용	벽체 들뜸(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.03 - 2023.03.03
공 사 명	사택 102-303 베란다 누수보수(전후면)		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.08 - 2023.03.28
공 사 명	사택 102-303 수장공사		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)			
작업사진				
내 용	문보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.07 - 2023.03.08
공 사 명	사택 103-304 단열작업		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.02 - 2023.03.02
공 사 명	사택 103-304 베란다 누수보수(전후면)		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.06 - 2023.03.27
공 사 명	사택 103-304 수장공사		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		걸레받이(보수전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		걸레받이(보수후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.17 - 2023.04.18
공 사 명	사택 9-101 불박이장 교체(저층)		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023-03-13
공 사 명	사택 9-101 누수난방분배기 교체	제출일자	2023-03-29
작업사진			
내 용	작업 준비	난방분배기 교체 전	난방분배기 교체 완료
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.08 - 2023.04.19
공 사 명	사택 5-503 수장공사		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		문보수작업전)	우수관(교체전)
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		문보수작업후)	우수관(교체후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.04.13 - 2023.04.13
공 사 명	사택 5-503 불박이장 신설(고층장비)	제출일자	2023.04.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.06 - 2023.03.06
공 사 명	사택 5-503 뒤베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.03 - 2023.03.16
공 사 명	사택 2-208 수장공사		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.03 - 2023.03.03
공 사 명	사택 2-208 불박이장 내벽 단열작업		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023-03-07
공 사 명	9동 5-6라인 음식물처리기용 누수 급수배관	제출일자	2023-03-29
작업사진			
내 용	누수 부위 확인	누수 배관 교체 전	누수 배관 철거
작업사진			
내 용	철거 완료	신규 배관 연결	보온 완료
작업사진			
내 용	공사 완료	공사 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.10 - 2023.04.19
공 사 명	사택 9-101 수장공사		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		우수관(교체전)	건조대(작업전)
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		우수관(교체후)	건조대(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.03.16 - 2023.04.06
공 사 명	사택 9-101 화장실 벽타일교체	제출일자	2023.04.20
작업사진			
내 용	타일(작업전)	타일(작업중)	타일(작업중)
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.17 - 2023.04.04
공 사 명	사택 9-101 내부 창호교체(저층)		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		미장(작업후)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.16 - 2023.04.18
공 사 명	사택 9-101 싱크대 교체(저층)		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.22 - 2023.03.23
공 사 명	사택 9-101 앞 베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.20 - 2023.04.06
공 사 명	사택 9-101 앞뒤 베란다 타일 교체		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	타일(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	타일(작업중)		타일(작업후)	타일(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.16 - 2023.04.06
공 사 명	사택 9-101 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업중)	
작업사진				
내 용	타일(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.06 - 2023.03.09
공 사 명	임차사택 수장공사 김희진-소형개발		제출일자	2023.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-301호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청매							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	냉장고수납장스티커제거, 신발장상부수납장문짝1개교체, 화장실우측방불박이장 및 신발장스티커제거, 신발장상부수납장문짝1개교체, 신발장측면판보수또는교체, 화장실우측방, 좌측방방문밀바닥보수작업(2군데), 불박이장뒤단열재시공,				✓	✓		
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.04.24							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 23.04.25							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-204호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	70	✓	✓			
5.기타	거실측 화장실 타일2개 깨짐 (보수또는교체)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.04.24							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 23.04.25							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-303호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70	✓	✓			
5.기타	거실우측방 천정 석고보드 부분보수, 앞,뒤베란다 걸레받이 방수도장, 문골림(거실화장실우측방)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.04.24							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 23.04.25							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-304호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	70	✓	✓			
5.기타	앞,뒤베란다 걸레받이 방수도장,안방문 입구 걸레받이 보수, 주방(좌측방,우측방)창문쪽 벽체단열시공, 문걸림-2곳(주방좌측방문,주방우측방문), 주방싱크대 수납장선반은박지시트지전체제거,거실 외부창문 시트지제거			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.04.24							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 04/25							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-503호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	45	✓	✓			
5.기타	문,문틀(방3곳), 방화문내부, 거실걸레받이, 앞,뒤베란다천정누수점검 및 보수, 앞,뒤베란다우수관교체,뒤베란다창고단열재시공,앞베란다 방충망(1개소)교체, 불박이장설치,거실내부샤시좌측벽석고보드파손보수,화장실좌,우측방누수점검 및보수,문끌림(화장실좌측방문,현관앞방문,뒤베란다창고문)							
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.04.24							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 23.04.25							

수장 공사 체크 리스트

[illegible]

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-101호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	문,문틀(경5호),주요계량기침,경화준대부,거실걸레받이,앞베란다창고(2개)공팡이제거및단열재시공,내부샤시교체,안방불박이장교체,앞,뒤베란다우수관교체,주방(싱크대교체,수전배관이설,난방분배기교체,타일교체)화장실수납장교체,화장실세면대위 거울교체, 화장실벽타일전체및부분교체,신발장신트지교체,문골림(현관,안방,화장실,욕실)등등			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.04.24							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 23.04.25							

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공사명 : 임차사택 수장공사 김희진(개발 1팀)												
1.도배	LG휘왕세 광복											
	거실 벽면	m ²	40	1,086	43,440	5,261	210,440				253,880	
	거실 천정	m ²	24	1,086	26,064	6,839	164,136				190,200	
	방A 벽면	m ²	32	1,086	34,752	5,261	168,352				203,104	
	방A 천정	m ²	16	1,086	17,376	6,839	109,424				126,800	
	방B 벽면	m ²	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방B 천정	m ²	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	방C 벽면	m ²	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방C 천정	m ²	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	벽지 떼어내기 80% 적용	m ²	147			1,283	188,858				188,858	
소 계			184		199,824		1,254,718				1,454,542	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 출거	m ²	15			3,849	57,735				57,735	
	방A 바닥 출거	m ²	8			3,849	30,792				30,792	
	방B 바닥 출거	m ²	7			3,849	26,943				26,943	
	방C 바닥 출거	m ²	6			3,849	23,094				23,094	
	접착제(부분접착)	kg	4	16,157	64,628						64,628	
	거실 바닥	m ²	15	14,003	210,045	3,515	52,725				262,770	
	방A 바닥	m ²	8	14,003	112,024	3,515	28,120				140,144	
	방B 바닥	m ²	7	14,003	98,021	3,515	24,605				122,626	
	방C 바닥	m ²	6	14,003	84,018	3,515	21,090				105,108	
소 계			36		568,736		265,104				833,840	
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			6,200	279,000				279,000	2022년 실내건축 일위
소 계						279,000					279,000	
합 계					768,560		1,798,822		0		2,567,382	

*외부 임차 주택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,985,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김희진 근무부서:

전화번호:

주택명:

010-7520-0881 초원APT 101/506호

대리인 김강현