



콘텐츠

9월	완료사진_솔루션	2
	01 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-5차	2
	02 사택 101-401 수장작업	3
	03 사택 102-204 수장작업	4
	04 사택 102-405 수장작업	5
	05 사택 8-302 수장작업	6
	06 사택 9-402 수장작업	7
	07 사택 8-508 씽크대 상하부장 문짝교체	8
	08 사택 2-303외 5세대 씽크대 렌지후드 교체	9
	09 사택 7-104외 1세대 LED등기구 교체	10
	10 임차사택 수장작업 박교리(건식전극)	11
	11 임차사택 수장작업 이상연(Cell개발)	12
9월	체크시트(관리소)_솔루션	13
	01 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-5차	13
	02 사택 101-401 수장작업	14
	03 사택 102-204 수장작업	15
	04 사택 102-405 수장작업	16
	05 사택 8-302 수장작업	17
	06 사택 9-402 수장작업	18
	07 사택 8-508 씽크대 상하부장 문짝교체	19
	08 사택 2-303 씽크대 렌지후드 교체	20
	08 사택 7-303 씽크대 렌지후드 교체	21
	08 사택 8-302 씽크대 렌지후드 교체	22
	08 사택 8-410 씽크대 렌지후드 교체	23
	08 사택 8-508 씽크대 렌지후드 교체	24
	08 사택 9-103 씽크대 렌지후드 교체	25
	09 사택 7-104 LED등기구 교체	26
	09 사택 7-305 LED등기구 교체	27
9월	확인서 임차_솔루션	28
	01 완료확인서_(임차사택 수장작업 박교리(건식전극))	28
	02 완료확인서_(임차사택 수장작업 이상연(Cell개발))	29


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.08.10- 2026.08.27
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급작업(건축)-5차		제출일자	2026.09.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.05- 2026.08.10
공 사 명	사택 101-401 수장작업	제출일자	2026.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.20 - 2026.08.07
공 사 명	사택 102-204 수장작업		제출일자	2026.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.20 - 2026.08.06
공 사 명	사택 102-405 수장작업		제출일자	2026.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.07.16- 2026.08.06
공 사 명	사택 8-302 수장작업		제출일자	2026.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.07.14- 2026.08.05
공 사 명	사택 9-402 수장작업	제출일자	2026.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.08.10- 2026.08.10
공 사 명	사택 8-508 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.09.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.08.10- 2026.09.02
공 사 명	사택 2-303외 5세대 싱크대 렌지후드 교체		제출일자	2026.09.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2026년 09월
공 사 명	사택 7-104외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2026년 09월
작업사진				
	내 용	전등교체 전	전등교체 전	전등교체 전
작업사진				
	내 용	전등교체 후	전등교체 후	전등교체 후
작업사진				
	내 용	전등교체	전등교체	전등교체

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.08.31 - 2026.09.01
공 사 명	임차사택 수장작업 박교리책임(건식전극 2팀)		제출일자	2026.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.09.03 - 2026.09.04
공 사 명	임차사택 수장작업 이상연책임(Cell 개발)		제출일자	2026.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장공사 체크리스트

101 동 401 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	걸레받이-주방(4곳)보수, 문끌림-4개(방문-3곳,안방화장실문), 거실샷시 및 주방싱크대 상판 코너보호대 및 접착제 제거		○	0		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 9 월 14 일					
현장점검인		이광희 (인) 점검인 (인)					
최종점검인		김혜원 (인) 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

102 동 204호 26평

위 치	종 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☐ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(앞베란다실외기실)교체, 걸레받이 교체-8군대(거실(1군데), 현관입구(1군데), 주방(1군데), 주방좌측방(1군데), 주방좌측방입구(1군데)안방(2군데)), 문골림-2개(안방문, 안방화장실문), 안방화장실 샤워기알 바닥타 일부분보수		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 9월 14일					
현장점검인		이강희 점검인(인)					
최종점검인		최종점검인 점검인(인)					

수장공사 체크리스트

102 동 405호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방싱크대하부장마감커버재시공 및 싱크대 플라스틱재질 다리2개 탈락 재설치 요함, 거실화장실욕조바닥일부 뜸김 보수 또는 교체, 주방과 우측방 사이걸레받이 좌,우 2군데 파손 보수 요함		○	○		☒ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 9월 14일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		노혜원 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

8 동 302 호

26평

위 치	종 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방 싱크대 하부장내 난방분배기 교체, 주방 싱크대 상판 실리콘 재코팅작업, 주방 싱크대 렌지후드(소음,기름때)교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 9 월 14 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

9 동 402호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☐ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 주방난방 분배기교체, 신발장내부시트지교체, 화장실벽면모서리(4군데)실리콘코킹작업, 뒤베란다우측벽면단열재시공(공방이제거포함), 뒤베란다좌측벽면상단가스배관주변막을처리작업, 화장실문을필름및문지방교체, 현관바닥다일보수 또는교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 9 월 14 일					
현장점검인		이강희 (인)					
최종점검인		김해원 (인)					

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-410 씽크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성						
	도면 및 시방서 준수						
	작업 지시 이행도						
공사관리	안전/환경 규정 준수						
	작업에 적절한 안전보호구 착용						
	안전감독자의 역할						
	공사현장 정리/정돈						
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인						
	공사 전종후 협의 보고						
납기	일정내완료/납기단축기여도						
점검일시	2026년 9월 2일						
현장점검인	이광희 (인) 점검인						
최종점검인	노해완 (인) 점검인						

점검일시	2026년 9월 2일
------	-------------

현장점검인	이광희	점검인	沈
-------	-----	-----	---

최종점검인	정경안	정경안
-------	-----	-----

기타 공사 체크리스트

공사명	8-508 쌍크대 렌지후드 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성						
	도면 및 시방서 준수						
	작업 지시 이행도						
공사관리	안전/환경 규정 준수						
	작업에 적절한 안전보호구 착용						
	안전감독자의 역할						
	공사현장 정리/정돈						
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인						
	공사 전종후 협의 보고						
납기	일정내완료/납기단축기여도						
점검일시	2026 년 9 월 2 일						
현장점검인	이광희 (인) 점검인						
최종점검인	노혜원 (인) 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	9-103 쌍크대 렌지후드 교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		4				
	도면 및 시방서 준수		Q				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		4				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2016 년 9 월 2 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	7-104 LED등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		4				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		4				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		4				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		4				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		4				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 8 월 11 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	송해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트	
-------------	--

공사명	7-305 LED등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 8 월 11 일						
현장점검인	이광민 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

내역서

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장작업 박교리책임(전식전극)										
1.도배	거실 벽면	m'	40.0	1,057	42,280	9,266	370,640		412,920	
	거실 천정	m'	24.0	1,057	25,368	12,178	292,272		317,640	
	방A 벽면	m'	32.0	1,057	33,824	9,266	296,512		330,336	
	방A 천정	m'	16.0	1,057	16,912	12,178	194,848		211,760	
	방B 벽면	m'	25.0	1,057	26,425	9,266	231,650		258,075	
	방B 천정	m'	11.0	1,057	11,627	12,178	133,958		145,585	
	방C 벽면	m'	25.0	1,057	26,425	9,266	231,650		258,075	
	방C 천정	m'	11.0	1,057	11,627	12,178	133,958		145,585	
소 계			198.0		194,488		1,885,488		2,079,976	
2.바닥재	거실 바닥	m'	22.2	10,855	240,981	6,987	155,111		396,092	
	방A 바닥	m'	10.4	10,855	112,892	6,987	72,665		185,557	
	방B 바닥	m'	5.2	10,855	56,446	6,987	36,332		92,778	
	방C 바닥	m'	4.6	10,855	49,933	6,987	32,140		82,073	
소 계			42.4		460,252		296,249		756,501	
합 계					654,740		2,181,737		2,836,477	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 \3,344,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 박교리 근무부서: 전식전극2팀 전화번호: 010-6866-0506 사택명: 상곡수

내역서

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장작업 이상연책임(자동차전지)										
1. 도배	거실 벽면	m ²	40.0	1,057	42,280	9,266	370,640		412,920	
	거실 천정	m ²	24.0	1,057	25,368	12,178	292,272		317,640	
	방A 벽면	m ²	32.0	1,057	33,824	9,266	296,512		330,336	
	방A 천정	m ²	16.0	1,057	16,912	12,178	194,848		211,760	
	방B 벽면	m ²	25.0	1,057	26,425	9,266	231,650		258,075	
	방B 천정	m ²	11.0	1,057	11,627	12,178	133,958		145,585	
	방C 벽면	m ²	25.0	1,057	26,425	9,266	231,650		258,075	
	방C 천정	m ²	11.0	1,057	11,627	12,178	133,958		145,585	
소 계		198.0		194,488		1,885,488		2,079,976		
2. 바닥재	거실 바닥	m ²	22.2	10,855	240,981	6,987	155,111		396,092	
	방A 바닥	m ²	10.4	10,855	112,892	6,987	72,665		185,557	
	방B 바닥	m ²	5.2	10,855	56,446	6,987	36,332		92,778	
	방C 바닥	m ²	4.6	10,855	49,933	6,987	32,140		82,073	
소 계		42.4		460,252		296,249		756,501		
합 계				654,740		2,181,737		2,836,477		

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩3,344,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이상연

근무부서: 자동차개반

전화번호: 010-7298-1792 사택명: 세종아파트

각정개반

선행각정개반