기숙사 및 사택 1월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요율)
				시공사		20,882,000	20,468,000	==>일성-일반(8 건)		-2%
						1,190,000	1,154,550	==>대양이엔씨(1 건)		-3%
						2,062,000	1,968,325	==>아트이엔지(2 건)		-5%
				투자 / 수선	수선성 (11 건)	24,134,000	23,590,875	수장작업 및 기타 보수		
						-	-			
					합계	24,134,000	23,590,875	1월 마감건(11 건)	- 490,225	-2%
1	수선	01월31일	사택 2-207 누수 난방분배기 및 배수트랩 교체		2025-01-14	830,000	818,075	아트이엔지	- 11,925	-1%
2	수선	01월31일	사택 2-207 씽크대 상하부장 문짝교체		2025-01-08	1,059,000	1,018,025	일성건축	- 40,975	-4%
3	수선	01월31일	사택 2-207 수장공사		2025-01-14	4,232,000	4,152,725	일성건축	- 79,275	-2%
4	수선	01월31일	사택 7-501 외벽세대 단열작업		2025-01-10	3,965,000	3,885,050	일성건축	- 79,950	-2%
5	수선	01월31일	사택 7-501 수장공사		2025-01-14	3,393,000	3,332,500	일성건축	- 60,500	-2%
6	수선	01월31일	사택 7-403외 1세대 LED등기구 교체		2025-01-15	1,190,000	1,154,550	대양이엔씨	- 35,450	-3%
7	수선	01월31일	사택 7-403 수장공사		2025-01-10	3,627,000	3,563,625	일성건축	- 63,375	-2%
8	수선	01월31일	사택 5-505 앞뒤 베란다 천장 도장 보수		2024-12-26	330,000	326,800	일성건축	- 3,200	-1%
9	수선	01월31일	사택 9-501 누수탐지 및 바닥 매립배관 보수		2024-12-13	1,232,000	1,150,250	아트이엔지	- 81,750	-7%
10	수선	01월31일	사택 5-501 작은방1 외벽 단열작업		2024-12-27	2,352,000	2,312,325	일성건축	- 39,675	-2%
11	수선	01월31일	사택 103-406 거실 및 안방 단열작업		2025-01-07	1,924,000	1,876,950	일성건축	- 47,050	-2%

콘텐츠

01완료사진_(사택 2-207 누수 난방분배기 및 배수트랩 교체)····· 2
02완료사진_(사택 2-207 씽크대 상하부장 문짝교체)····· 3
03완료사진_(사택 2-207 수장공사)····· 4
04완료사진_(사택 7-501 외벽세대 단열작업)····· 5
05완료사진_(사택 7-501 수장공사)····· 6
06완료사진_(사택 7-403외 1세대 LED등기구 교체)····· 7
07완료사진_(사택 7-403 수장공사)····· 8
08완료사진_(사택 5-505 앞뒤 베란다 천장 도장 보수)····· 9
09완료사진_(사택 9-501 누수탐지 및 바닥 매립배관 보수)····· 10
10완료사진_(사택 5-501 작은방1 외벽 단열작업)····· 11
11완료사진_(사택 103-406 거실 및 안방 단열작업)····· 12

콘텐츠

01 사택 2-207 누수 난방분배기 및 배수트랩 교체 2
02 사택 2-207 씽크대 상하부장 문짝교체 3
03 사택 2-207 수장공사 4
04 사택 7-501 외벽세대 단열작업 5
05 사택 7-501 수장공사 6
06 사택 7-403 LED등기구 교체 7
06 사택 7-501 LED등기구 교체 8
07 사택 7-403 수장공사 9
08 사택 5-505 앞뒤 베란다 천장 도장 보수 10
09 사택 9-501 누수탐지 및 바닥 매립배관 보수 11
10 사택 5-501 작은방1 외벽 단열작업 12
11 사택 103-406 거실 및 안방 단열작업 13

공사 완료 사진

업 체 명	㈜아트이엔지	공사일자	01월 14일
공 사 명	[ESPR:92772816]사택 2-207 누수 난방분배기 및 배수트랩 교체	제출일자	2025/01/15
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.01.08 - 2025.01.08
공 사 명	사택 2-207 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.01.20

작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.27 - 2025.01.14
공 사 명	사택 2-207 수장공사	제출일자	2025.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.26 - 2025.01.10
공 사 명	사택 7-501 외벽세대 단열작업	제출일자	2025.01.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진			
내 용	철거(작업후)	철거(작업후)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	가구재설치(작업후)	가구재설치(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.27 - 2025.01.14
공 사 명	사택 7-501 수장공사	제출일자	2025.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2025년 01월15일
공 사 명	사택 7-403외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2025년 01월15일
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.27 - 2025.01.10
공 사 명	사택 7-403 수장공사	제출일자	2025.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.26 - 2024.12.26
공 사 명	사택 5-505 앞뒤 베란다 천장 도장 보수	제출일자	2025.01.20
작업사진			
내 용	도장(작업전)	도장(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도장(작업후)	도장(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	㈜아트이엔지	공사일자	12월 13일
공 사 명	[ESPR:92772240]사택 9-501 누수탐지 및 바닥 매립배관 보수	제출일자	2025/01/15
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.27 - 2024.12.27
공 사 명	사택 5-501 작은방1 외벽 단열작업	제출일자	2025.01.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	가구재설치(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.01.06 - 2025.01.07
공 사 명	사택 103-406 거실 및 안방 단열작업	제출일자	2025.01.20

작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

기타 공사 체크리스트

공사명	2-207 누수 난방분배기 및 배수트랩 교체					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 1 월 14 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	김혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	2-207 씽크대 상하부장 문짝 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 1 월 8 일						
현장점검인	이 정 [illegible] 점검인(인)						
최종점검인	남 혜 원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

2 동 207 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과 양호	점검결과 불량	점검항목	비 고
1. 거실	도배	벽면	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	✓		□ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	✓		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	✓		☑ 변색	
		뒤발코니	○	✓		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
7. 기타	주방(씽크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장,몰딩포함)전체 교체, 난방분배기교체), 주방천정 P트랩 누수점검 및 보수, 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 신발장 시트지 교체), 화장실문 시트지 보수 및 교체, 문끌림-3개(주방좌측방문, 뒤베란다문, 화장실문)		○	✓		□ 설치상태 ☑ 보수상태 □ 누락여부	

점검일시	2025 년 1 월 13 일
현장점검인	이경희 점검인 (인)
최종점검인	점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	7-501 외벽세대 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2023 년 1 월 10 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남혜원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

7 동 501 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				□ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	✓		☑ 변색	
		뒤발코니	○	✓		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
7. 기타	화장실좌측방,화장실우측방(2곳)붙박이장뒤 벽체 단열재시공, 화장실우측방 창틀상부 천정 누수점검 및 보수, 기존LED조명교체, 문끌림-1개(화장실우측방문)		○	✓		□ 설치상태 ☑ 보수상태 □ 누락여부	

점검일시	2025 년 1 월 14 일
현장점검인	이강희 점검인 (인)
최종점검인	최재원 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	7-403 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2025 년 1 월 15 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	7-501 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2025 년 1 월 15 일						
현장점검인	이광희 점검안[illegible]						
최종점검인	남혜원 점검일 ~~확인~~						

수장공사 체크리스트

7 동 403 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
		천정	○	✓		☑ 찢어짐, □ 변색	
	장판	바닥	○	✓		☑ 찍힘, □ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				□ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				□ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	✓		☑ 변색	
		뒤발코니	○	✓		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	✓		☑ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다 벽면 앙카볼트 구멍 실리콘 마감처리(부분도장포함), 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 기존LED조명 교체, 문걸림-2개(화장실좌측방문, 화장실우측방문)		○	✓		□ 설치상태 ☑ 보수상태 □ 누락여부	

점검일시	2025 년 1 월 13 일
현장점검인	이 광희 점검인 (인)
최종점검인	남 궁 우 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	5-505 앞뒤 베란다 천장 도장 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2024 년 12 월 26 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	노혜리 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	9-501 누수탐지 및 바닥 매립배관 보수					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		O				
	도면 및 시방서 준수		O				
	작업 지시 이행도		O				
공사관리	안전/환경 규정 준수		O				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		O				
	안전감독자의 역할		O				
	공사현장 정리/정돈		O				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		O				
	공사 전중후 협의 보고		O				
납기	일정내완료/납기단축기여도		O				
점검일시	2024 년 12 월 13 일						
현장점검인	이 경희 점검인 (인)						
최종점검인	남 궤진 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-501 작은방1 외벽 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 12 월 27 일						
현장점검인	이경희 점검인 (확인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (확인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	103-406 거실 및 안방 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 1 월 7 일						
현장점검인	이 광희 점검인 (인)						
최종점검인	남 해 지 점검인 (인)						