

6월 마감 작업 진행 현황 집계표

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	특이사항	입찰 종류	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체
	6월					64,518,000 1,189,000 498,000 66,205,000	62,912,225 1,158,850 397,750 64,468,825	==>일성-일반(22 건) ==>일성-임차사택(1 건) ==>수안(1 건) 6월 마감건(24 건)
1	06월30일	사택 9-506 지붕 환기구 누수보수	05월31일->06월30(변경계약)	표준단가	2020-05-22	1,549,000	1,491,025	일성건축
2	06월30일	사택 8-504 수장공사	05월31일->06월30(변경계약)	표준단가	2020-06-03	4,298,000	4,171,000	일성건축
3	06월30일	기숙사 A동 203-6호외 3세대 도배보수		표준단가	2020-05-18	1,640,000	1,583,475	일성건축
4	06월30일	사택 2-103 수장공사		표준단가	2020-05-19	2,233,000	2,161,825	일성건축
5	06월30일	사택 6-301 외부창호 바닥 보강보수		표준단가	2020-05-14	689,000	665,425	일성건축
6	06월30일	사택 8-404 수장공사		표준단가	2020-06-03	2,858,000	2,764,900	일성건축
7	06월30일	사택 8-404 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-05-26	6,924,000	6,775,725	일성건축
8	06월30일	사택 8-504 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-05-25	7,602,000	7,427,175	일성건축
9	06월30일	기숙사 3동 316호 오배수배관 누수보수		표준단가	2020-05-25	498,000	397,750	수안
10	06월30일	사택 104-402 화장실 UBR 욕조 누수보수		표준단가	2020-05-21	593,000	570,825	일성건축
11	06월30일	사택 현관 강화문 보수작업		표준단가	2020-05-29	2,500,000	2,432,725	일성건축
12	06월30일	기숙사 3동 316호 누수 천장교체		표준단가	2020-05-26	1,220,000	1,177,125	일성건축
13	06월30일	사택 2동 5-6라인 현관바닥 교체작업		표준단가	2020-06-04	2,297,000	2,396,175	일성건축
14	06월30일	사택 103-205 베란다 누수보수		표준단가	2020-05-19	1,019,000	983,625	일성건축
15	06월30일	사택 103-205 수장공사		표준단가	2020-06-01	2,099,000	2,028,525	일성건축
16	06월30일	사택 8동 옥상 벤츄레터 2대 교체 및 옥상점검		표준단가	2020-05-26	1,827,000	1,764,075	일성건축
17	06월30일	사택 102-403 화장실 UBR욕조 교체 및 타일보		표준단가	2020-05-25	817,000	792,275	일성건축
18	06월30일	사택 8-406 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-06-12	6,924,000	6,775,725	일성건축
19	06월30일	사택 8-406 수장공사		표준단가	2020-06-21	1,829,000	1,772,675	일성건축
20	06월30일	사택 8-508 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-06-11	7,602,000	7,427,175	일성건축
21	06월30일	사택 8-508 수장공사		표준단가	2020-06-21	2,914,000	2,822,950	일성건축
22	06월30일	사택 103-106 베란다 누수보수		표준단가	2020-06-05	1,019,000	983,625	일성건축
23	06월30일	사택 103-106 수장공사		표준단가	2020-06-15	4,065,000	3,944,175	일성건축
24	06월30일	임차사택 수장공사 정진(촉매개발)		표준단가	2020-05-30	1,189,000	1,158,850	일성건축

수장 공사 Check List

2020년 06월 22일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
신축사택 103동 205호							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						남원/이재하-김미현이 방문 완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	99	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	50				
	방A 벽면(㎡)	㎡	44	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	17				
	방B 벽면(㎡)	㎡	40	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	16				
	방C 벽면(㎡)	㎡	35	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	11				
	벽지돌기	㎡	217	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	217	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	50				
방A 바닥(㎡)		㎡	17				
방B 바닥(㎡)		㎡	16				
방C 바닥(㎡)		㎡	11				
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	25	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	27	0			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 06월 22일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
신축사택 103동 106호							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						방수, 방수, 방수, 방수, 방수, 방수, 방수, 방수, 방수, 방수, 방수, 방수
	거실 벽면(㎡)	㎡	99	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	50	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	44	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	17	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	40	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	16	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	35	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	11	0			
	벽지돌기	㎡	217	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	217	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	50	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	17	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	16	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	11	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	25				
	베란다 후면(㎡)	㎡	27				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장공사 Check List

2020년 06월 22일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완료	미흡	
2동 103호 수장공사						
1.도배	LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)					신바람 시리 교체 완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
	거실 천정(㎡)	㎡	17	0		
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방A 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0		
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
	벽지뜯기	㎡	142	0		
	벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
	2.바닥재	LG청택				
거실 바닥(㎡)		㎡	17			
방A 바닥(㎡)		㎡	12			
방B 바닥(㎡)		㎡	12			
방C 바닥(㎡)		㎡	12			
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	20	7		
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0		
	준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장 공사 Check List

2020년 06월 22일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8동 508 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						남량 12리, 72리 안함
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			남량 안함
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돋기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26				
방A 바닥(㎡)		㎡	13				
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18				
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	25	0			
4.청소 및 폐기물	방화도어 내부	㎡	2				
	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 06월 22일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8동 504 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						바닥재 정로재 미흡. 신발장 시공 미흡
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돋기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25				
4.청소 및 폐기물	방화도어 내부	㎡	2				
	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 06월 22일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8동 404 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						상부싱크레, 하부싱크레 박판공
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			신박공 시공의 양공
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			박판공 시공의 양공
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지뜯기	㎡	141	0			
	벽 부작포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26				
방A 바닥(㎡)		㎡	13				
방B 바닥(㎡)		㎡	13				
방C 바닥(㎡)		㎡	18				
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 06월 22일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8동 406 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25				
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19				
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13				
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13				
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4				
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부작포붙이기	㎡	141				
	2.바닥재	LG청맥					
거실 바닥(㎡)		㎡	26				
방A 바닥(㎡)		㎡	13				
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18				
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25				
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 정진책임(축매개발센터)											
1.도배	LG휘앙세 광폭										
	거실 벽면	m'									
	거실 천정	m'									
	방A 벽면	m'									
	방A 천정	m'									
	방B 벽면	m'									
	방B 천정	m'									
	방C 벽면	m'									
	방C 천정	m'									
소 계			0		0		0				0
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	m'	15			3,104	46,560				46,560
	방A 바닥 철거	m'	8			3,104	24,832				24,832
	방B 바닥 철거	m'	7			3,104	21,728				21,728
	방C 바닥 철거	m'	6			3,104	18,624				18,624
	접착제(부분접착)	kg	4	23,100	92,400						92,400
	거실 바닥	m'	15	10,313	154,695	4,163	62,445				217,140
	방A 바닥	m'	8	10,313	82,504	4,163	33,304				115,808
	방B 바닥	m'	7	10,313	72,191	4,163	29,141				101,332
방C 바닥	m'	6	10,313	61,878	4,163	24,978				86,856	
소 계			36		463,668		261,612				725,280
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830					232,830
합 계					463,668		494,442		0		958,110

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,078,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 정진 근무부서: 축매개발센터 전화번호: 010-2823-8889 사택명: 준원아파트

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.19- 2020.05.19
공 사 명	사택 9-506 지붕 환기구 누수보수	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.05.27 - 2020.06.03
공 사 명	사택 8-504 수장공사		제출일자	2020.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	건조대(작업전)		신발장(작업전)	우수배관(작업전)
작업사진				
내 용	건조대(작업전)		신발장(작업전)	우수배관(작업전)
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.18- 2020.05.18
공 사 명	기숙사 A동 203-6호외 3세대 도배보수	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	타일(작업전)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.18- 2020.05.27
공 사 명	사택 2-103 수장공사	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도장(작업전)	건조대(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도장(작업후)	건조대(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)		
작업사진			
내 용	신발장(작업전)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.05.12- 2020.05.12
공 사 명	사택 6-301 외부창호 바닥 보강보수		제출일자	2020.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.27 - 2020.06.03
공 사 명	사택 8-404 수장공사	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도장(작업전)	신발장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도장(작업후)	신발장(작업후)
작업사진			
내 용	싱크보수(작업전)	건조대(작업전)	
작업사진			
내 용	싱크보수(작업후)	건조대(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.13 - 2020.05.22
공 사 명	사택 8-404 내부 창호교체	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.13- 2020.05.21
공 사 명	사택 8-504 내부 창호교체	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 사진


업 체 명	수안이엔지		공사일자	05월 22일
공 사 명	기숙사 3동 316호 오배수배관 누수보수		제출일자	06월 17일
작업사진 (전)				
내 용	3-316 오수배관 누수	3-316 오수배관 누수		
작업사진 (중)				
내 용	배관 부속 교체작업	배관 부속 교체작업		
작업사진 (후)				
내 용	배관 보수작업 완료	배관 보수작업 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.05.21- 2020.05.21
공 사 명	사택 104-402 화장실 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2020.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.28 - 2020.05.29
공 사 명	사택 현관 강화문 보수작업	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업전)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.21 - 2020.05.26
공 사 명	기숙사 3동 316호 누수 천장교체	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.05.28 - 2020.05.29
공 사 명	사택 2동 5-6라인 현관바닥 교체작업		제출일자	2020.06.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.19 - 2020.05.19
공 사 명	사택 103-205 베란다 누수보수	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.26 - 2020.06.01
공 사 명	사택 103-205 수장공사	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.26- 2020.05.26
공 사 명	사택 8동 벤츄레터 2대 교체 및 옥상점검	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	옥상점검중	배수로 점검중	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.05.25 - 2020.05.25
공 사 명	사택 102-403 화장실 UBR 욕조 교체 및 타일보수		제출일자	2020.06.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.02 - 2020.06.12
공 사 명	사택 8-406 내부 창호교체	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.06.17 - 2020.06.19
공 사 명	사택 8-406 수장공사		제출일자	2020.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.02 - 2020.06.11
공 사 명	사택 8-508 내부 창호교체	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.06.12- 2020.06.22
공 사 명	사택 8-508 수장공사		제출일자	2020.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	건조대(작업전)		신발장(작업전)	
작업사진				
내 용	건조대(작업후)		신발장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.06.05- 2020.06.05
공 사 명	사택 103-106 베란다 누수보수		제출일자	2020.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.06.09 - 2020.06.12
공 사 명	사택 103-103 수장공사	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	걸레받이 보수(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	걸레받이 보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.28 - 2020.05.29
공 사 명	임차사택 수장공사 정진(촉매개발)	제출일자	2020.06.20
작업사진			
내 용	장판(작업전)		
작업사진			
내 용	장판(작업후)		
작업사진			
내 용	장판(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
Confidential			

