

8월 마감 작업 진행 현황 집계표

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	특이사항	입찰 종류	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	8월					25,435,000 4,875,000 1,540,000 1,419,000 33,269,000	24,732,525 4,727,850 1,481,350 182,750 31,124,475	==>일성-일반(15 건) ==>일성-임차사택(3 건) ==>수안(2 건) ==>하이엠솔루텍(1 건) 8월 마감건(21 건)	-3% -3% -4% -676% -7%
1	08월31일	기숙사 A동 502-5호외 3세대 도배보수		표준단가	2020-08-04	1,889,000	1,824,275	일성건축	-4%
2	08월31일	기숙사 B동 303호외 1세대 현관 타일보수		표준단가	2020-07-24	562,000	540,725	일성건축	-4%
3	08월31일	사택 102-404 화장실 UBR 욕조 누수보수		표준단가	2020-07-24	593,000	570,825	일성건축	-4%
4	08월31일	기숙사 3동 103호 소음개선작업(벽 부분도배)		표준단가	2020-08-04	1,814,000	1,759,775	일성건축	-3%
5	08월31일	기숙사 3동 기계실 공동구 사다리 설치		표준단가	2020-07-28	913,000	884,725	일성건축	-3%
6	08월31일	기숙사 B동 501-2호 도배 및 타일보수		표준단가	2020-08-04	714,000	689,075	일성건축	-4%
7	08월31일	사택 9-506 누수천장 원복작업		표준단가	2020-08-04	756,000	729,925	일성건축	-4%
8	08월31일	사택 5-203 수장공사		표준단가	2020-08-07	1,188,000	1,147,025	일성건축	-4%
9	08월31일	사택 5-203 내부 창호교체(고층창비)		표준단가	2020-08-05	7,217,000	7,045,550	일성건축	-2%
10	08월31일	사택 6-404 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-08-06	6,850,000	6,702,625	일성건축	-2%
11	08월31일	기숙사 A동 701-3호외 1세대 도배보수(블라인드)		표준단가	2020-08-20	728,000	706,275	일성건축	-3%
12	08월31일	기숙사 B동 603-2 방충망교체		표준단가	2020-08-11	298,000	285,950	일성건축	-4%
13	08월31일	사택 102-302 세대내 문틀림 보수외 1건	에어컨 냉매배관 누기 부분 벽체 파쇄 포함(건축)	표준단가	2020-08-10	722,000	695,525	일성건축	-4%
14	08월31일	사택 102-302 에어컨 매립배관 기밀시험	건축금액 협의가 되지 않아 누기부위 보수 작업 제외, 기밀시험만 진행 보수작업은 연구원내 EHP유지보수 업체 긴급활용	제조사	2020-08-06	1,419,000	182,750	하이엠솔루텍	-676%
15	08월31일	사택 6-404 내부창호 내측몰딩 작업		표준단가	2020-08-18	603,000	582,650	일성건축	-3%
16	08월31일	사택 101동 정문 자바라대문 보수		표준단가	2020-08-13	588,000	567,600	일성건축	-4%
17	08월31일	사택 6-202외 2세대 매립배관 누수점검		표준단가	2020-08-11	409,000	393,450	수안	-4%
18	08월31일	사택 9-503 누수탐지 및 보수작업		표준단가	2020-08-20	1,131,000	1,087,900	수안	-4%
19	08월31일	임차사택 수장공사 정현목(석유화학)		표준단가	2020-07-14	526,000	506,325	일성건축	-4%
20	08월31일	임차사택 수장공사 신동혁(전지)		표준단가	2020-08-01	1,907,000	1,842,550	일성건축	-3%
21	08월31일	임차사택 수장공사 조성만(소형전지)		표준단가	2020-07-30	2,442,000	2,378,975	일성건축	-3%
22	08월31일	(계약파기)사택 5동 아스팔트 침하부분 루프코일 보수	작업취소에 따른 계약파기(PR 및 PO 삭제 완료)	표준단가		1,299,000	952,450	대양이앤씨	

수장 공사 Check List

2020년 08월 20일

2020년 08월 20일							
품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
5동 203호 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						* 상하로 교체 완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	38	○			
	거실 천정(㎡)	㎡	25				
	방A 벽면(㎡)	㎡	32				
	방A 천정(㎡)	㎡	18				
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	○			
	방B 천정(㎡)	㎡	12				
	방C 벽면(㎡)	㎡	33				
	방C 천정(㎡)	㎡	12				
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4				
	벽지뜯기	㎡	136	○			
	벽 부직포붙이기	㎡	136	○			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	25				
방A 바닥(㎡)		㎡	12				
방B 바닥(㎡)		㎡	12				
방C 바닥(㎡)		㎡	18				
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	22				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25				
	방화도어 내부	㎡	2	○			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	○			
	준공청소(보통인부)	인	2.5	○			
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자		에스엔 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 정현목(석유화학)											
1.도배	LG취양세 광폭										
	거실 벽면	m'									
	거실 천정	m'									
	방A 벽면	m'									
	방A 천정	m'									
	방B 벽면	m'									
	방B 천정	m'									
	방C 벽면	m'									
	방C 천정	m'									
소 계			0		0		0				0
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	m'									
	방A 바닥 철거	m'									
	방B 바닥 철거	m'									
	방C 바닥 철거	m'									
	접착제(부분접착)	kg									
	거실 바닥	m'									
	방A 바닥	m'									
	방B 바닥	m'									
	방C 바닥	m'									
소 계			0		0		0				0
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830				232,830	
4.현장정리		m'	10			15,522	155,220				155,220
소 계						155,220				155,220	
합 계					0		388,050		0		388,050

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 W471,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 정현목 근무부서: 석유화학부전 전화번호: 010-5529-9865 사택명: 목지호성해관련 102동 1305호

계좌입금 PO. HAE POST

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 신동혁(전지)											
1.도배	LG취양세 광폭										
	거실 벽면	m'	40	949	37,960	5,601	224,040				262,000
	거실 천정	m'	24	949	22,776	5,601	134,424				157,200
	방A 벽면	m'	32	949	30,368	5,601	179,232				209,600
	방A 천정	m'	16	949	15,184	5,601	89,616				104,800
	방B 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방B 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
	방C 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방C 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
소 계		184		174,616		1,030,584				1,205,200	
2.바닥재	LG청맥										
	거실 바닥 철거	m'									
	방A 바닥 철거	m'									
	방B 바닥 철거	m'									
	방C 바닥 철거	m'									
	접착제(부분접착)	kg									
	거실 바닥	m'									
	방A 바닥	m'									
	방B 바닥	m'									
	방C 바닥	m'									
소 계		0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830				232,830	
합 계					174,616		1,263,414		0		1,438,030

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,714,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 신동혁

근무부서: open innovation 팀 전화번호: 010-7236-1238 사택명:

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 조성만책임											
1.도배	LG하우시스,실크										
	거실 벽면	m'	40	1,757	70,280	5,601	224,040				294,320
	거실 천정	m'	24	1,757	42,168	5,601	134,424				176,592
	방A 벽면	m'	32	1,757	56,224	5,601	179,232				235,456
	방A 천정	m'	16	1,757	28,112	5,601	89,616				117,728
	방B 벽면	m'	25	1,757	43,925	5,601	140,025				183,950
	방B 천정	m'	11	1,757	19,327	5,601	61,611				80,938
	방C 벽면	m'									
	방C 천정	m'									
소 계			148		260,036		828,948				1,088,984
2.바닥재	LG청맥										
	거실 바닥 철거	m'	15			3,104	46,560				46,560
	방A 바닥 철거	m'	8			3,104	24,832				24,832
	방B 바닥 철거	m'	7			3,104	21,728				21,728
	방C 바닥 철거	m'									
	접착제(부분접착)	kg	3	23,100	69,300						69,300
	거실 바닥	m'	15	10,313	154,695	4,163	62,445				217,140
	방A 바닥	m'	8	10,313	82,504	4,163	33,304				115,808
	방B 바닥	m'	7	10,313	72,191	4,163	29,141				101,332
	방C 바닥	m'									
소 계			30		378,690		218,010				596,700
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계							232,830				232,830
합 계					638,726		1,279,788		0		1,918,514

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,213,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 조성만

근무부서: 소방전리. 원동원기반

전화번호: 010 2894 5576 사택명: 삼곡수아파트

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.08.04- 2020.08.04
공 사 명	기숙사 A동 502-5호외 3세대 도배보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.23- 2020.07.24
공 사 명	기숙사 B동 303호외 1세대 현관 타일보수	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	타일(철거후)	타일(철거후)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.07.24- 2020.07.24
공 사 명	사택 102-404 화장실 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.27- 2020.08.04
공 사 명	기숙사 3동 103호 소음개선작업	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.28- 2020.07.28
공 사 명	기숙사 3동 기계실 공동구 사다리 설치	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	사다리(철거후)	사다리(작업중)	사다리(설치후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.07.23- 2020.08.04
공 사 명	기숙사 B동 501-2호 도배및 타일보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.24- 2020.08.04
공 사 명	사택 9-506 누수천장 원복작업	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.08.05- 2020.08.07
공 사 명	사택 5-203 수장공사	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도장(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도장(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.29- 2020.08.05
공 사 명	사택 5-203 내부 창호교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.07.29- 2020.08.06
공 사 명	사택 6-404 내부창호 교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.08.11- 2020.08.18
공 사 명	기숙사 A동 701-3호외 1세대 도배보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		설치(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.08.07- 2020.08.07
공 사 명	기숙사 B동 603-2 방추망교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.08.10- 2020.08.10
공 사 명	사택 102-302 세대내 물결림 보수외1건		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	도수(작업후)		벽체파쇄(작업전)	벽체파쇄(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.08.10- 2020.08.18
공 사 명	사택 6-404 내부창호 내측몰딩 작업	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	몰딩(작업중)		
작업사진			
내 용	몰딩(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			






공사 완료 보고서


업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.08.13- 2020.08.13
공 사 명	사택 101동 정문 자바라대문 보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	신품(교체전)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.08.11-2020.08.24
공 사 명	사택 6-202외 2세대 매립배관 누수점검		제출일자	2020.08.24
작업사진 (전)				
내 용	6동 202호 외 누수점검	9동 503호 외 누수점검	6동 202호 외 누수점검	
작업사진 (중)				
내 용	누수점검 진행	9동 502호 누수점검 진행	9동 502호 누수점검 진행	
작업사진 (후)				
내 용	압테스트 진행	압테스트 진행	압테스트 진행	

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	08월 19일
공 사 명	사택 9-503 누수탐지 및 보수작업		제출일자	08월 24일
작업사진 (전)				
내 용	누수탐지 및 점검	압 테스트 진행	누수부위 확인	
작업사진 (중)				
내 용	누수부위 확인	누수부위 보수작업 진행 중	누수부위 보수작업 진행 중	
작업사진 (후)				
내 용	보수 후 마감	보수 후 마감	보수 후 마감	