


기숙사 및 사택 5월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (오율)
					141,771,000 1,689,000 143,460,000	137,136,375 1,414,700 138,551,075	==>일성-일반(28 건) ==>동원(2 건) 5월 마감건(30 건)	-3% -19% -4%
1	05월31일	사택 2-302 수장공사의 1건		2022-05-10	2,389,000	2,310,175	일성건축	-3%
2	05월31일	사택 5-402 내부 창호교체(고층장비)		2022-05-02	9,876,000	9,637,375	일성건축	-2%
3	05월31일	사택 5-402 불박이장 신설(고층장비)		2022-05-12	3,012,000	2,945,500	일성건축	-2%
4	05월31일	사택 8동 9-10라인 지붕 기와보수		2022-05-11	4,945,000	4,848,250	일성건축	-2%
5	05월31일	사택 8-107 수장공사		2022-04-21	3,462,000	3,352,925	일성건축	-3%
6	05월31일	사택 8-308 내부 창호교체(고층장비)		2022-04-28	10,867,000	10,616,650	일성건축	-2%
7	05월31일	사택 8-308 불박이장 신설(고층장비)		2022-05-11	2,857,000	2,797,150	일성건축	-2%
8	05월31일	사택 8-309 불박이장 신설(고층)		2022-05-11	2,571,000	2,528,400	일성건축	-2%
9	05월31일	사택 9-306 내부 창호교체(고층)		2022-04-29	10,518,000	10,298,450	일성건축	-2%
10	05월31일	기숙사 3동 기계실 집수정 배수배관 보수	고소작업으로 계획 했으나 고소작업없이 가능하여 비용 축소	2022-05-09	1,183,000	930,950	동원	-27%
11	05월31일	기숙사 3동 114호 외 5건 도배보수		2022-05-04	2,743,000	2,645,575	일성건축	-4%
12	05월31일	기숙사 3동 중앙계단 벽체 누수보수	사택 8동 1-2라인 지붕누수보수 작업과 동시작업이 가능하여 동시작업함	2022-05-11	1,886,000	1,668,400	일성건축	-13%
13	05월31일	기숙사 A동 306-6호 도배보수의 6건		2022-05-17	5,098,000	4,911,675	일성건축	-4%
14	05월31일	사택 7-308 수장공사		2022-05-10	2,369,000	2,296,200	일성건축	-3%
15	05월31일	사택 8-304 내부 창호교체(고층장비)		2022-05-03	10,867,000	10,616,650	일성건축	-2%
16	05월31일	사택 8-304 불박이장 교체(고층장비)		2022-05-13	3,103,000	3,034,725	일성건축	-2%
17	05월31일	사택 8-507 내부 창호교체(고층)		2022-05-04	10,146,000	9,932,950	일성건축	-2%
18	05월31일	사택 8-507 불박이장 교체(고층)		2022-05-12	2,571,000	2,528,400	일성건축	-2%
19	05월31일	사택 8-507 앞뒤 다용도실 단열작업		2022-04-26	2,050,000	1,982,300	일성건축	-3%
20	05월31일	사택 8동 피로티 분리수거장 출입문 개선		2022-04-22	2,498,000	2,420,900	일성건축	-3%
21	05월31일	사택 103-406 단열작업		2022-05-13	1,047,000	1,012,650	일성건축	-3%
22	05월31일	기숙사 AB동 세대내 전자도어락 교체(306개)		2022-05-12	26,555,000	25,921,425	일성건축	-2%
23	05월31일	사택 103-302 UBR 욕조 누수보수		2022-05-16	794,000	765,400	일성건축	-4%
24	05월31일	사택 101-401 단열 추가작업		2022-05-13	578,000	560,075	일성건축	-3%
25	05월31일	사택 8-203 불박이장 신설(고층장비)		2022-05-13	3,250,000	3,176,625	일성건축	-2%
26	05월31일	사택 9-501 내부 창호교체(고층장비)		2022-05-09	11,000,000	10,756,400	일성건축	-2%
27	05월31일	사택 9-501 앞베란다 다용도실 단열작업	요청은 앞,뒤 베란다 단열작업 겸수했으나 앞베란다만 단열진행 (관리소 협의후 제외)	2022-05-12	2,050,000	991,150	일성건축	-107%
28	05월31일	사택 8-310 안방 단열작업		2022-05-13	1,220,000	1,179,275	일성건축	-3%
29	05월31일	사택 2-208 작은방 단열작업		2022-05-13	1,449,000	1,400,725	일성건축	-3%
30	05월31일	사택 101동 1-2라인 누수 오수배관 보수		2022-05-09	506,000	483,750	동원	-5%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.04.15 - 2022.05.10
공 사 명	사택 2-302 수장공사의외 1건		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.04.12 - 2022.05.02
공 사 명	사택 5-402 내부 창호교체	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.12 - 2022.05.12
공 사 명	사택 5-402 불박이장 신설	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.09- 2022.05.11
공 사 명	사택 8동 9-10 라인 지붕 기와보수		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.04.15 - 2022.04.21
공 사 명	사택 8-107 수장공사		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.04.11 - 2022.04.28
공 사 명	사택 8-308 내부 창호교체	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	미장(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.11 - 2022.05.11
공 사 명	사택 8-308 불박이장 신설	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.11 - 2022.05.11
공 사 명	사택 8-309 불박이장 신설	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.04.11- 2022.04.29
공 사 명	사택 9-306 내부 창호교체	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-04-12
공 사 명	기숙사 3동 기계실 집수정 배수배관 보수		제출일자	2022-04-17
작업사진				
내 용	배수 배관 보완 작업 전	기존 배관 철거 전	배수펌프 배관 신설	
작업사진				
내 용	배수 배관 연결	기존 배관 철거 전	기존 배관 철거 막음 작업	
작업사진				
내 용	기존 배관 철거 전	배관 철거 막음 작업		


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.04.15 - 2022.04.25
공 사 명	기숙사 3동 114호 외 5건 도배보수		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.11- 2022.05.11
공 사 명	기숙사 3동 중앙계단 벽체 누수보수	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	도수(작업후)	도수(작업후)
작업사진			
내 용	도수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.02- 2022.05.17
공 사 명	기숙사 A동 306-6호 도배보수외 6건		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		타일(작업전)	
작업사진				
내 용	타일(작업후)		문틀림(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	버티컬(작업후)		코너단열(작업전)	
작업사진				
내 용	코너단열(작업후)		코너단열(작업후)	
작업사진				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.03- 2022.05.10
공 사 명	사택 7-308 수장공사		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.04.22 - 2022.05.03
공 사 명	사택 8-304 내부 창호교체		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		미장(작업후)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.13- 2022.05.13
공 사 명	사택 8-304 불박이장 교체	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.04.22- 2022.05.04
공 사 명	사택 8-507 내부 창호교체	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.12- 2022.05.12
공 사 명	사택 8-507 불박이장 교체	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.04.25- 2022.04.26
공 사 명	사택 8-507 앞뒤 다용도실 단열작업		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.04.15- 2022.04.22
공 사 명	사택 8동 피로티 분리수거장 출입문 개선		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.12 - 2022.05.13
공 사 명	사택 103-406 단열작업		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.09 - 2022.05.12
공 사 명	기숙사 AB동 세대내 전자도어락 교체		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.16- 2022.05.16
공 사 명	사택 103-302 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.13- 2022.05.13
공 사 명	사택 101-401 단열 추가작업		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.13 - 2022.05.13
공 사 명	사택 8-203 불박이장 신설	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.03- 2022.05.09
공 사 명	사택 9-501 내부 창호교체		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.12 - 2022.05.12
공 사 명	사택 9-501 앞베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.13- 2022.05.13
공 사 명	사택 8-310 안방 단열작업	제출일자	2022.05.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.13 - 2022.05.13
공 사 명	사택 2-208 작은방 단열작업		제출일자	2022.05.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-05-02
공 사 명	사택 101동 1-2라인 누수 오수배관 보수		제출일자	2022-05-26
작업사진				
내 용	누수배관 위치	오수배관 누수 부분	오수배관 교체 작업	
작업사진				
내 용	철거 누수 오수배관			
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-302호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(방문.문틀3곳,뒤베란다 걸레받이) 방충망(거실)교체, 씽크대 실리콘 재시공			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-308호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	1번방 문골림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-107호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도장(앞뒤베란다 벽면,방문,문틀-3곳)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							