



기숙사 및 사택 7월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰+7.5%)	업체	A/B (요일)
					89,701,000	86,358,850	==>일성-일반(23 건)	-4%
					3,056,000	2,959,475	==>일성-임차사택(2 건)	-3%
					1,287,000	1,249,150	==>동운(2 건)	-3%
					6,092,000	5,983,450	==>대양이앤씨(1 건)	-2%
					100,136,000	96,550,925	7월 마감건(28 건)	-4%
1	07월31일	기숙사 A동 203-4호 도어보수의 12건	[5월마감 1세대와 중복에따른 금액 변경계약] B904-3: 벽빛천장 도배감액 8,488,200(PO법경전)	2022-06-17	8,793,000	7,824,925	일성건축	-12%
2	07월31일	사택 2동 캐노피 누수보수 및 현관문 보수		2022-07-01	4,365,000	4,222,600	일성건축	-3%
3	07월31일	사택 어린이집 2층 은하수반 창문 유리교체		2022-06-10	1,046,000	1,014,800	일성건축	-3%
4	07월31일	사택 7동 놀이터 뎀스 기둥 보강작업		2022-06-13	1,629,000	1,570,575	일성건축	-4%
5	07월31일	사택 지붕 보수용 기와구입 및 도장		2022-06-28	1,710,000	1,658,725	일성건축	-3%
6	07월31일	사택 101-104 안방 단열작업외 1건		2022-06-30	1,510,000	1,462,000	일성건축	-3%
7	07월31일	사택 8-501 내부 창호교체(고층)		2022-07-08	10,142,000	9,932,950	일성건축	-2%
8	07월31일	사택 5-405 내부 창호교체(고층장비)		2022-07-07	10,102,000	9,878,125	일성건축	-2%
9	07월31일	사택 5동 주차장 차단기 전원이설 및 신규설치		2022-06-30	6,092,000	5,983,450	대양이앤씨	-2%
10	07월31일	사택 8-501 뒤편란다 다용도실 단열작업		2022-06-23	1,174,000	1,136,275	일성건축	-3%
11	07월31일	사택 8-501 불박אי장 신설(고층)		2022-07-30	2,571,000	2,528,400	일성건축	-2%
12	07월31일	사택 8-501 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2022-06-30	816,000	795,500	동운	-3%
13	07월31일	기숙사 AB동 의사 폐기물처리(420개)	폐기의자 420개 폐기물처리 업체처리로 절감 (압출박스,집게차 사용)	2022-06-14	2,814,000	2,464,975	일성건축	-14%
14	07월31일	기숙사 A동 체력 단련실 누수 보수		2022-06-30	471,000	453,650	동운	-4%
15	07월31일	사택 103-103 단열작업		2022-04-06	1,245,000	1,187,875	일성건축	-5%
16	07월31일	외부임차 청소 및 긴급보수(K타운 및 아너스빌)		2022-06-26	3,468,000	3,340,025	일성건축	-4%
17	07월31일	기숙사 3동 320호 소음개선작업(벽 부분도배)		2022-07-08	1,987,000	1,925,325	일성건축	-3%
18	07월31일	기숙사 A동 402-5호 도배보수외 3건		2022-07-08	2,370,000	2,291,900	일성건축	-3%
19	07월31일	사택 8-207 내부 창호교체(고층장비)		2022-07-13	10,619,000	10,390,900	일성건축	-2%
20	07월31일	사택 102-304 안방 및 작은방 단열작업		2022-06-17	2,224,000	2,153,225	일성건축	-3%
21	07월31일	사택 102-304 베란다 누수보수(전후면)		2022-06-17	1,424,000	1,373,850	일성건축	-4%
22	07월31일	기숙사 3동 228호 소음개선작업(천체도배)		2022-07-08	2,294,000	2,215,575	일성건축	-4%
23	07월31일	기숙사 B동 701-4호 벽체 및 도어보수		2022-06-30	295,000	284,875	일성건축	-4%
24	07월31일	사택 8-109 수장공사		2022-07-08	2,164,000	2,090,875	일성건축	-3%
25	07월31일	사택 8-306 내부 창호교체(고층장비)		2022-07-17	10,619,000	10,390,900	일성건축	-2%
26	07월31일	임차사택 수장공사 조정린(소형전지)		2022-06-24	3,056,000	2,959,475	일성건축	-3%
27	07월31일	사택 5-106 누수 천장보수		2022-06-09	1,632,000	1,572,725	일성건축	-4%
28	07월31일	사택 5-106 씽크대 교체		2022-06-08	3,504,000	3,446,450	일성건축	-2%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.16- 2022.06.17
공 사 명	기숙사 A동 203-4호 도어보수외 12건		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도장(작업전)		버티컬(작업전)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)		버티컬(작업후)	
작업사진				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.13 - 2022.07.01
공 사 명	사택 2동 캐노피 누수보수 및 현관문 보수		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	누수보수(작업전)		누수보수(작업중)	누수보수(작업중)
작업사진				
내 용	누수보수(작업중)		누수보수(작업중)	누수보수(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		문보수(작업중)	문보수(작업중)
작업사진				
내 용	문보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.09 - 2022.06.10
공 사 명	사택 어린이집 2층 은하수반 창문 유리교체		제출일자	2022.07.20
작업사진	  			
내 용	유리교체(작업전)	유리교체(작업중)	유리교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.09- 2022.06.13
공 사 명	사택 7동 놀이터 웬스 기둥 보강작업		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	보강(작업중)		보강(작업중)	보강(작업중)
작업사진				
내 용	보강(작업중)		보강(작업후)	보강(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.28- 2022.06.28
공 사 명	사택 지붕 보수용 기와구입 및 도장		제출일자	2022.07.20
작업사진	 			
내 용	도장(작업중)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022. 06.13- 2022.06.30
공 사 명	사택 101-104 안방 단열작업외 1건		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용	모서리 보호대(제거전)		모서리 보호대(제거후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.15 - 2022.07.08
공 사 명	사택 8-501 내부 창호교체	제출일자	2022.07.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	설치(작업중)	설치(작업중)	설치(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.15- 2022.07.07
공 사 명	사택 5-405 내부 창호교체		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2022년
공 사 명	사택 5동 주차장 차단기 전원이설 및 신규설치		제출일자	2022년
작업사진	  			
내 용	기존 주차 차단기	공사전	하스리 작업	
작업사진	  			
내 용	하스리 작업	하스리 작업	케이블 포설 작업	
작업사진	  			
내 용	케이블 포설 작업	차단기 함 기초 작업	차단기 함 기초 작업	
작업사진	  			
내 용	차단기 함 기초 작업	유도표시 작업	공사 완료	
작업사진	  			
내 용	공사 완료	공사 완료	공사 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.23- 2022.06.23
공 사 명	사택 8-501 뒤베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.29 - 2022.07.29
공 사 명	사택 8-501 불박이장 신설	제출일자	2022.07.20
작업사진		22.07.29 설치 예정	
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.06.17
공 사 명	사택 8-501누수 탐지 및 보수	제출일자	2022.06.25
작업사진			
내 용	작업위치	누수 보수 작업 전	누수 보수 작업 전
작업사진			
내 용	누수 보수 작업 중	누수 보수 작업 중	누수 보수 작업 중
작업사진			
내 용	누수 보수 작업 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.14 - 2022.06.14
공 사 명	기숙사 AB동 의자 폐기물 처리(420개)		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	폐기(작업중)		폐기(작업중)	폐기(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.07.20
공 사 명	기숙사 A동 체력 단련실 누수 보수		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	누수 부위 철거		누수 부위 철거	
작업사진				
내 용	누수 부위 철거		누수 부위 교체	
작업사진				
내 용	누수 보수 작업 완료			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.04.06- 2022.04.06
공 사 명	사택 103-103 단열작업		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.29 - 2022.07.07
공 사 명	기숙사 3동 320호 소음개선작업		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.07- 2022.07.12
공 사 명	기숙사 A동 402-5호 도배보수외 3건		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	버티컬(작업전)		흡음재 철거(작업전)	
작업사진				
내 용	버티컬(작업후)		흡음재 철거(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.16 - 2022.07.11
공 사 명	사택 8-207 내부 창호교체		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	설치(작업중)		설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.16- 2022.06.17
공 사 명	사택 102-304 안방 및 작은방 단열작업		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.17 - 2022.06.17
공 사 명	사택 102-304 베란다 누수보수		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	도수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.29 - 2022.07.07
공 사 명	기숙사 3동 228호 소음개선작업		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		소음개선(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.30- 2022.06.30
공 사 명	기숙사 B동 701-4호 벽체 및 도어보수		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	벽체보수(작업전)		도어보수(작업전)	
작업사진				
내 용	벽체보수(작업후)		도어보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.23- 2022.07.08
공 사 명	사택 8-109 수장공사		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.15- 2022.07.12
공 사 명	사택 8-306 내부 창호교체		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		미장(작업후)	설치(작업중)
작업사진				
내 용	설치(작업중)		설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.31 - 2022.06.09
공 사 명	사택 5-106 누수 천장보수		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[illegible]

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.16- 2022.06.24
공 사 명	임차사택 수장공사 조정린(소형전지)		제출일자	2022.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.25 - 2022.06.26
공 사 명	외부임차 청소 및 긴급보수(K타운 및 아너스빌)	제출일자	2022.07.20
작업사진			
내 용	청소(작업전)	청소(작업전)	청소(작업전)
작업사진			
내 용	청소(작업후)	청소(작업후)	청소(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 조정린(소형전지)												
1.도배	LG휘양세 광폭											
	거실 벽면	m ²	40	960	38,400	4,982	199,280				237,680	
	거실 천정	m ²	24	960	23,040	6,477	155,448				178,488	
	방A 벽면	m ²	32	960	30,720	4,982	159,424				190,144	
	방A 천정	m ²	16	960	15,360	6,477	103,632				118,992	
	방B 벽면	m ²	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방B 천정	m ²	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	방C 벽면	m ²	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방C 천정	m ²	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	벽지 떼어내기 80% 적용	m ²	147			1,206	177,523				177,523	
소 계			184		176,640		1,186,901				1,363,541	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 철거	m ²	15			3,619	54,285				54,285	
	방A 바닥 철거	m ²	8			3,619	28,952				28,952	
	방B 바닥 철거	m ²	7			3,619	25,333				25,333	
	방C 바닥 철거	m ²	6			3,619	21,714				21,714	
	접착제(부분접착)	kg	4	23,380	93,520						93,520	
	거실 바닥	m ²	15	10,855	162,825	3,322	49,830				212,655	
	방A 바닥	m ²	8	10,855	86,840	3,322	26,576				113,416	
	방B 바닥	m ²	7	10,855	75,985	3,322	23,254				99,239	
	방C 바닥	m ²	6	10,855	65,130	3,322	19,932				85,062	
	소 계			36		484,300		249,876				734,176
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,890	265,050				265,050	
소 계						265,050				265,050		
합 계					660,940		1,701,827		0		2,362,767	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,755,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 조정린 근무부서: 소방과 전화번호: 610-265-5219 사택명: 상록수