

기숙사 및 사택 9월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					56,172,000	54,362,750	==>일성-일반(17 건)	-3%
					2,173,000	2,097,325	==>일성-임차사택(1 건)	-4%
					58,345,000	56,460,075	9월 마감건(18 건)	-3%
1	09월30일	기숙사 A동 1101호 베란다 타일 교체		2022-09-08	5,054,000	4,884,800	일성건축	-3%
2	09월30일	사택 8-501 수장공사		2022-08-09	4,371,000	4,234,425	일성건축	-3%
3	09월30일	사택 8-207 수장공사		2022-08-16	5,305,000	5,135,275	일성건축	-3%
4	09월30일	사택 8-306 수장공사		2022-08-18	5,058,000	4,897,700	일성건축	-3%
5	09월30일	기숙사 3동 302호 도배보수		2022-08-11	688,000	663,275	일성건축	-4%
6	09월30일	사택 7-303 수장공사		2022-08-16	3,382,000	3,276,600	일성건축	-3%
7	09월30일	사택 8-409 수장공사		2022-08-23	5,031,000	4,870,825	일성건축	-3%
8	09월30일	사택 9-201 수장공사		2022-08-23	3,513,000	3,393,775	일성건축	-4%
9	09월30일	기숙사 3동 202호 도배보수외 1건		2022-08-11	1,386,000	1,341,600	일성건축	-3%
10	09월30일	기숙사 3동 301호 소음개선작업(전체도배)		2022-08-11	2,294,000	2,215,575	일성건축	-4%
11	09월30일	기숙사 3동 409호 소음개선작업(도배 및 장판)		2022-08-11	2,601,000	2,520,875	일성건축	-3%
12	09월30일	기숙사 A동 202-4호 도배보수외 4건		2022-08-11	2,811,000	2,717,600	일성건축	-3%
13	09월30일	사택 7-207 수장공사		2022-07-27	2,122,000	2,058,625	일성건축	-3%
14	09월30일	사택 8-206 수장공사		2022-08-25	5,023,000	4,856,850	일성건축	-3%
15	09월30일	사택 9-404 수장공사외 1건		2022-08-25	5,227,000	5,060,025	일성건축	-3%
16	09월30일	사택 9-405 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2022-07-20	816,000	795,500	일성건축	-3%
17	09월30일	사택 102-405 단열작업외 1건		2022-07-21	1,490,000	1,439,425	일성건축	-4%
18	09월30일	임차사택 수장공사 김태환(공정기술)		2022-08-10	2,173,000	2,097,325	일성건축	-4%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.09.01 - 2022.09.08
공 사 명	기숙사 A동 1101호 베란다 타일교체		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	타일(작업전)		철거(작업중)	철거(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		타일교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.19- 2022.08.09
공 사 명	사택 8-501 수장공사		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		방충망(작업전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		방충망(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.19- 2022.08.16
공 사 명	사택 8-207 수장공사		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망 보수(작업전)			
작업사진				
내 용	방충망 보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.18- 2022.08.18
공 사 명	사택 8-306 수장공사	제출일자	2022.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)		
작업사진			
내 용	신발장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.20 - 2022.8.11
공 사 명	기숙사 3동 302호 도배보수	제출일자	2022.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.28 - 2022.08.16
공 사 명	사택 7-303 수장공사		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.20- 2022.08.23
공 사 명	사택 8-409 수장공사		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	우수관 교체(작업전)		신발장(작업전)	
작업사진				
내 용	우수관 교체(작업후)		신발장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.21 - 2022.08.23
공 사 명	사택 9-201 수장공사		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.08.05- 2022.08.11
공 사 명	기숙사 3동 202호 도배보수외 1건		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.22- 2022.08.11
공 사 명	기숙사 3동 301호 소음개선작업		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.19- 2022.08.11
공 사 명	기숙사 3동 409호 소음개선작업		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	장판(작업전)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.29 - 2022.08.11
공 사 명	기숙사 A동 202-4호 도배보수외 4건		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		버티컬(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		버티컬(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.21- 2022.07.27
공 사 명	사택 7-207 수장공사		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.22- 2022.0825
공 사 명	사택 8-206 수장공사		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	우수관 교체(작업전)			
작업사진				
내 용	우수관 교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.08.19- 2022.08.25
공 사 명	사택 9-404 수장공사의외 1건	제출일자	2022.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)	신발장(작업전)	실리콘(작업전)
작업사진			
내 용	문보수(작업후)	신발장(작업후)	실리콘(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.07.20
공 사 명	사택 9-405 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2022.08.23
작업사진				
내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 전	
작업사진				
내 용	난방분배기 교체 작업 중	교체 작업 완료		
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.07.21- 2022.07.21
공 사 명	사택 102-405 단열작업외 1건		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		곰팡이 제거(작업후)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.08.09 - 2022.08.10
공 사 명	임차사택 수장공사 김태환(공정기술)		제출일자	2022.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)			
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 김태환(활성화 선행기술팀)												
1.도배	LG취양세 광폭											
	거실 벽면	m ²	40	960	38,400	4,982	199,280				237,680	
	거실 천정	m ²	24	960	23,040	6,477	155,448				178,488	
	방A 벽면	m ²	32	960	30,720	4,982	159,424				190,144	
	방A 천정	m ²	16	960	15,360	6,477	103,632				118,992	
	방B 벽면	m ²	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방B 천정	m ²	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	방C 벽면	m ²	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방C 천정	m ²	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	벽지 떼어내기 80% 적용	m ²	147			1,206	177,523				177,523	
소 계			184		176,640		1,186,901				1,363,541	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 철거	m ²										
	방A 바닥 철거	m ²										
	방B 바닥 철거	m ²										
	방C 바닥 철거	m ²										
	접착제(부분접착)	kg										
	거실 바닥	m ²										
	방A 바닥	m ²										
	방B 바닥	m ²										
	방C 바닥	m ²										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,890	265,050				265,050	
소 계						265,050				265,050		
합 계					176,640		1,451,951		0		1,628,591	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,951,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김태환

근무부서:

김성도기술팀

전화번호:

010 2769 0147

사택명:

정신내APT
1108 904호

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-207호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	앞베란다탄성코트부분보수. 뒤베란다우수관 고정볼량보수			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-303호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	싱크대실리콘재시공, 화장실수납장교체, 뒤베란다유리창시트지제거보수, 안방공팡이제거			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-206호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	우수관주변 누수점검 및 보수, 앞베란다방충망1개교체, 화장실좌측방창문모기장제거, 앞베란다중간샤시시트지제거작업, 화장실좌측,우측방 방문문풍기제거			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-207호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	신발장시트지교체, 앞베란다 방충망2곳, 씽크대문보수3곳			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-306호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	신발장시트지교체, 앞베란다 방충망2곳, 방문걸림1곳			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-409호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 울딩,기타)	m²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 우수관교체 및 누수점검 신발장신트지교체			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-501호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	앞,뒤베란다 천정누수보수, 앞베란다 방충망3곳, 신발장시트지교체, 뒤베란다 샷시하단타일보수			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-201호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8					
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8					
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다누수로인한샤시 실리콘재포장공사, 1번방방문골림보수			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-404호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	화장실벽타일코너부분백시멘트보수, 세면대실리콘재코킹작업, 양변기앵글밸브교체, 신발장시트지교체, 뒤베란다창문시트지제거,			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							