



기숙사 및 사택 10월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					364,972,000	292,580,528	==>일성-일반(1 건)	-25%
					146,443,000	91,492,835	==>동운(1 건)	-60%
					116,113,000	52,223,094	==>대야이엔씨(1 건)	-122%
					627,528,000	436,296,457	10월 마감건(3 건)	-44%
1	10월31일	사택 6-103외 6세대 환경개선공사(건축)	■ 1차 원가조정 합의 계약전 표준단가 적용후 수의 계약	2022-10-20	364,972,000	292,580,528	일성건축	-25%
2	10월31일	사택 6-103외 6세대 환경개선공사(기계)	■ 1차 원가조정 합의 계약전 표준단가 적용후 수의 계약 ■ 2차 원가조정 합의 계약후 공법변경으로 감액 PO변경 104,992,508(변경전) 91,492,835(변경후)	2022-10-20	146,443,000	91,492,835	동운	-60%
3	10월31일	사택 6-103외 6세대 환경개선공사(전기)	■ 1차 원가조정 합의 계약전 표준단가 적용후 수의 계약	2022-10-20	116,113,000	52,223,094	대야이엔씨	-122%


건축 공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.16 - 2022.10.20
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	환경개선(작업전)		환경개선(작업전)	환경개선(작업전)
작업사진				
내 용	환경개선(작업전)		환경개선(작업전)	환경개선(작업전)
작업사진				
내 용	환경개선(작업전)		환경개선(작업전)	환경개선(작업전)
작업사진				
내 용	환경개선(철거 작업중)		환경개선(철거 작업중)	환경개선(철거 작업중)
작업사진				
내 용	환경개선(철거 작업중)		환경개선(철거 작업중)	환경개선(단열 작업중)
작업사진				
내 용	환경개선(단열 작업중)		환경개선(단열 작업중)	환경개선(단열 작업중)
작업사진				
내 용	환경개선(단열 작업중)		환경개선(단열 작업중)	환경개선(단열 작업중)





건축 공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.16- 2022.10.20
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	환경개선(단열 작업중)		환경개선(작업중)	환경개선(작업중)
작업사진				
내 용	환경개선(작업중)		환경개선(작업중)	환경개선(창호하부보강후)
작업사진				
내 용	환경개선(작업중)		환경개선(작업중)	환경개선(작업중)
작업사진				
내 용	환경개선(작업중)		환경개선(작업중)	환경개선(작업중)
작업사진				
내 용	환경개선(작업중)		환경개선(작업중)	환경개선(작업중)
작업사진				
내 용	환경개선(작업중)		환경개선(작업후)	환경개선(작업후)

건축 공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.16- 2022.10.20
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	환경개선(작업후)		환경개선(작업후)	환경개선(작업후)
작업사진				
내 용	환경개선(작업후)		환경개선(작업후)	환경개선(작업후)
작업사진				
내 용	환경개선(작업후)		환경개선(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				




기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사	제출일자	2022.10.14
작업사진			
내 용	작업위치	오수배관 교체 전	오수배관 교체 완료
작업사진			
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치
작업사진			
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치

기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사	제출일자	2022.10.14
작업사진			
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치	계량기 설치 완료
작업사진			
내 용	미장 완료	미장 완료	미장 완료
작업사진			
내 용	도기 설치 완료	도기 설치 완료	도기 설치 완료





기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022.10.14
작업사진				
내 용	작업위치		오수배관 교체 전	오수배관 교체 완료
작업사진				
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치		할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치
작업사진				
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치		할석 작업 및 유틸리티 설치	난방분배기 설치


기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사	제출일자	2022.10.14
작업사진			
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치	계량기 설치 완료	미장 완료
작업사진			
내 용	미장 완료	미장 완료	미장 완료
작업사진			
내 용	도기 설치 완료	도기 설치 완료	도기 설치 완료


기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사	제출일자	2022.10.14
작업사진			
내 용	작업위치	오수배관 교체	할석 작업 및 유틸리티 설치
작업사진			
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치
작업사진			
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치



기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사	제출일자	2022.10.14
작업사진			
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치	보일러 설치 전 할석 작업
작업사진			
내 용	보일러 설치 작업중	미장 완료	미장 완료
작업사진			
내 용	미장 완료	미장 완료	미장 완료


기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022.10.14
작업사진				
내 용	작업위치		오수배관 교체 전	오수배관 교체 완료
작업사진				
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치		할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치
작업사진				
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치		할석 작업 및 유틸리티 설치	계량기 설치 완료


기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022.10.14
작업사진				
내 용	난방분배기 설치 완료		벽체 및 바닥 마감	벽체 및 바닥 마감
작업사진				
내 용	벽체 및 바닥 마감		벽체 및 바닥 마감	벽체 및 바닥 마감
작업사진				
내 용	도기 설치 완료		도기 설치 완료	도기 설치 완료




기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사	제출일자	2022.10.14
작업사진			
내 용	작업위치	오수배관 교체 전	오수배관 교체 완료
작업사진			
내 용	보일러 설치 전 할석 작업	미장 완료	할석 작업 및 유틸리티 설치
작업사진			
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치



기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사	제출일자	2022.10.14
작업사진			
내 용	벽체 및 바닥 마감	벽체 및 바닥 마감	벽체 및 바닥 마감
작업사진			
내 용	벽체 및 바닥 마감	벽체 및 바닥 마감	벽체 및 바닥 마감
작업사진			
내 용	벽체 및 바닥 마감	벽체 및 바닥 마감	벽체 및 바닥 마감

기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사	제출일자	2022.10.14
작업사진			
내 용	작업위치	오수배관 교체 전	오수배관 교체 완료
작업사진			
내 용	보일러 설치 전 할석 작업	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치
작업사진			
내 용	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치	할석 작업 및 유틸리티 설치

기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022.10.14
작업사진				
내 용	미장 완료		미장 완료	계량기 설치 완료
작업사진				
내 용	벽체 및 바닥 마감		벽체 및 바닥 마감	벽체 및 바닥 마감
작업사진				
내 용	도기 설치 완료		도기 설치 완료	도기 설치 완료




기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022.10.14
작업사진				
내 용	3-4호 라인 오배수 교체 전		3-4호 라인 오배수 교체 전	
작업사진				
내 용	3-4호 라인 오배수 교체 완료		3-4호 라인 오배수 교체 완료	
작업사진				
내 용	3-4호 라인 오배수 교체 완료		3-4호 라인 오배수 교체 완료	

기계 공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.08.24
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022.10.14
작업사진				
내 용	5-6호 라인 오배수 교체 전		5-6호 라인 오배수 교체 전	5-6호 라인 오배수 교체 전
작업사진				
내 용	5-6호 라인 오배수 교체 전		5-6호 라인 오배수 교체 후	5-6호 라인 오배수 교체 후
작업사진				
내 용	5-6호 라인 오배수 교체 후		5-6호 라인 오배수 교체 후	철거물 폐기



전기 공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2022년
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022년
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설	케이블 포설	
작업사진				
내 용	전선관 배관	전선관 배관	전선관 배관	
작업사진				
내 용	전선관 배관	전선관 배관	전선관 배관	
작업사진				
내 용	전선관 배관	케이블 포설	케이블 포설	
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설	케이블 포설	
작업사진				
내 용	케이블 포설			

전기 공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2022년
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022년
작업사진				
내 용	콘센트 설치	스위치 설치	LED등 설치	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				

전기 공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2022년
공 사 명	사택 6-103외 6세대 환경개선공사		제출일자	2022년
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				