



기숙사 및 사택 2월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					118,564,000	113,913,350	==>일성-일반(33 건)	-4%
					6,185,000	5,337,375	==>일성-임차사택(1 건)	-16%
					6,104,000	5,017,025	==>동운(7 건)	-22%
					2,981,000	2,756,300	==>서울방재전문기술단(2 건)	-8%
					133,834,000	127,024,050	2월 마감건(43 건)	-5%
1	02월28일	기숙사 3동 215호 소음개선작업(전체도배)		2023-02-15	2,294,000	2,215,575	일성건축	-4%
2	02월28일	사택 101-302 베란다 누수보수(전후면)		2023-01-06	1,424,000	1,397,500	일성건축	-2%
3	02월28일	사택 101-302 수장공사		2023-02-03	4,974,000	4,813,850	일성건축	-3%
4	02월28일	사택 5-504 불박이장 신설(고층)		2023-01-19	2,530,000	2,487,550	일성건축	-2%
5	02월28일	사택 5-504 수장공사		2023-02-08	5,710,000	5,523,350	일성건축	-3%
6	02월28일	사택 5-504 씽크대 교체(고층장비)		2023-01-19	4,228,000	4,141,975	일성건축	-2%
7	02월28일	사택 5-504 주방벽 철거 및 타일교체		2023-01-05	1,346,000	1,300,750	일성건축	-3%
8	02월28일	기숙사 3동 209호 곰팡이 제거 및 도배보수		2023-01-15	1,181,000	1,138,425	일성건축	-4%
9	02월28일	기숙사 3동 및 사택 9동 외벽 스톤코트 보수		2022-12-20	2,117,000	2,044,650	일성건축	-4%
10	02월28일	기숙사 AB동 라운지 및 체력 단련장 보수		2022-12-22	6,498,000	6,338,200	일성건축	-3%
11	02월28일	기숙사 A동 802-4호 도배보수의 1건		2022-12-15	1,572,000	1,515,750	일성건축	-4%
12	02월28일	사택 9-302 수장공사		2023-02-03	6,097,000	5,894,225	일성건축	-3%
13	02월28일	사택 9-302 전면 다용도실 단열작업		2023-01-09	969,000	937,400	일성건축	-3%
14	02월28일	사택 9-302 주방벽 철거 및 타일교체		2023-02-03	1,346,000	1,300,750	일성건축	-3%
15	02월28일	사택 9-302 씽크대 교체(고층장비)		2023-01-19	4,332,000	4,244,100	일성건축	-2%
16	02월28일	사택 9-302 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	계획대비 분배기 수량 축소 (2대->1대)	2023-01-30	816,000	693,375	동운	-18%
17	02월28일	사택 102동 앞 화단측 환기창 개선 작업		2023-01-19	625,000	604,150	일성건축	-3%
18	02월28일	사택 5-202 내부 창호교체(고층)		2022-12-12	9,390,000	9,179,425	일성건축	-2%
19	02월28일	사택 5-202 불박이장 교체(고층)		2022-12-15	2,530,000	2,487,550	일성건축	-2%
20	02월28일	사택 5-202 수장공사		2022-12-22	5,444,000	5,268,575	일성건축	-3%
21	02월28일	사택 5-202 씽크대 교체(고층)		2022-12-16	3,504,000	3,446,450	일성건축	-2%
22	02월28일	사택 5-202 주방벽 철거 및 타일교체		2022-12-13	1,346,000	1,300,750	일성건축	-3%
23	02월28일	사택 5-202 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2023-01-30	713,000	693,375	동운	-3%
24	02월28일	사택 9-205 내부 창호교체(고층장비)		2022-12-13	11,415,000	11,162,750	일성건축	-2%
25	02월28일	사택 9-205 수장공사		2022-12-22	5,424,000	5,249,225	일성건축	-3%
26	02월28일	사택 9-205 씽크대 교체(고층장비)		2022-12-20	4,332,000	4,244,100	일성건축	-2%
27	02월28일	사택 9-205 주방벽 철거 및 타일교체		2022-12-13	1,210,000	1,300,750	일성건축	7%
28	02월28일	사택 9-205 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2023-01-30	713,000	693,375	동운	-3%
29	02월28일	사택 8동 및 9동 지붕 환기팬 교체	계획대비 작업인원 축소	2023-01-10	3,361,000	2,625,150	일성건축	-28%
30	02월28일	사택 5-504 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	계획대비 분배기수량 축소 (2대->1대)	2023-01-30	816,000	693,375	동운	-18%
31	02월28일	사택 5-301 누수탐지 및 보수	누수탐지 및 간단조치 완료(보수X)	2023-01-30	1,070,000	537,500	동운	-99%
32	02월28일	사택 5-301 씽크대 임시철거 및 원복작업	계획대비 작업인원 축소	2022-12-14	1,420,000	378,400	일성건축	-275%
33	02월28일	사택 5-103 누수탐지 및 보수	누수탐지 및 간단조치 완료(보수X)	2023-01-30	1,263,000	999,750	동운	-26%
34	02월28일	기숙사 및 사택 소방 종합정밀점검 지적사항		2023-01-30	2,037,000	1,961,875	서울방재전문기술단	-4%
35	02월28일	사택 5-305 내부 창호교체(고층장비)		2023-01-18	10,349,000	10,114,625	일성건축	-2%
36	02월28일	사택 5-305 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2023-01-30	713,000	706,275	동운	-1%
37	02월28일	사택 5-305 뒤베란다 다용도실 단열작업		2023-01-12	969,000	936,325	일성건축	-3%
38	02월28일	사택 5-305 불박이장 신설(고층장비)		2023-01-25	3,253,000	3,183,075	일성건축	-2%
39	02월28일	사택 5-305 수장공사		2023-02-08	5,092,000	4,931,025	일성건축	-3%
40	02월28일	사택 5-305 씽크대 보수작업		2023-01-25	936,000	906,225	일성건축	-3%
41	02월28일	사택 5-305 주방벽 철거 및 타일교체		2023-01-19	1,346,000	1,300,750	일성건축	-3%
42	02월28일	단기 외부임차 49세대 보수 및 청소	계획대비 대응 세대 축소	2023-01-04	6,185,000	5,337,375	일성건축	-16%
43	02월28일	사택 8동 1-2라인 동파 영글밸브 교체 및 열선작업	계획대비 작업인원 축소	2023-01-30	944,000	794,425	서울방재전문기술단	-19%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.01.05 - 2023.02.15
공 사 명	기숙사 3동 215호 소음개선작업	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.01.06- 2023.01.06
공 사 명	사택 101-302 베란다 누수보수	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.09- 2023.02.03
공 사 명	사택 101-302 수장공사		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문끌림(작업전)			
작업사진				
내 용	문끌림(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.19- 2023.01.19
공 사 명	사택 5-504 불박이장 신설		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.27 - 2023.02.08
공 사 명	사택 5-504 수장공사		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		타일교체(작업전)	건조대(작업전)
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		타일교체(작업후)	건조대(작업후)
작업사진				
내 용	우수관교체(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	우수관교체(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.12 - 2023.01.19
공 사 명	사택 5-504 싱크대 교체	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[illegible]

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.15- 2023.01.15
공 사 명	기숙사 3동 209호 곰팡이 제거 및 도배보수		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	곰팡이제거(작업전)		곰팡이제거(작업전)	곰팡이제거(작업중)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.12- 2022.12.20
공 사 명	기숙사 3동 및 사택 9동 외벽 스톤코트 보수		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.07 - 2022.12.22	
공 사 명	기숙사 AB동 라운지 및 체력 단련장 보수		제출일자	2023.02.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업후)				
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.12- 2022.12.15	
공 사 명	기숙사 A동 802-4호 도배보수외 1건		제출일자	2023.02.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)		문플림(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)		문플림(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.26 - 2023.02.03
공 사 명	사택 9-302 수장공사		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	우수관교체(작업전)			
작업사진				
내 용	우수관교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.01.09- 2022.01.09
공 사 명	사택 9-302 전면 다용도실 단열작업		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용	도장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.23- 2023.01.05
공 사 명	사택 9-302 주방벽 철거 및 타일교체	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	타일(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.23 - 2023.01.19
공 사 명	사택 9-302 싱크대 교체	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-12-12
공 사 명	사택 9-302 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2022-12-19
작업사진				
내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중	
작업사진				
내 용	난방분배기 교체 작업 완료			
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.01.10 - 2022.01.10
공 사 명	사택 102동앞 화단측 환기창 개선 작업	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	가림막 설치(작업전)		
작업사진			
내 용	가림막 설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.06 - 2022.12.12
공 사 명	사택 5-202 내부 창호교체		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		미장(작업후)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.07 - 2022.12.15
공 사 명	사택 5-202 불박이장 교체	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	설치(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.14- 2022.12.22
공 사 명	사택 5-202 수장공사		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	우수관(교체전)		문끌림(작업전)	
작업사진				
내 용	우수관(교체후)		문끌림(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.07- 2022.12.16
공 사 명	사택 5-202 싱크대 교체	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.07- 2022.12.13
공 사 명	사택 5-202 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.02.20
작업사진	  			
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-12-12
공 사 명	사택 5-202 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2022-12-19
작업사진				
	내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중
작업사진				
	내 용	난방분배기 교체 작업 중	난방분배기 교체 작업 완료	
작업사진				
	내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.06- 2022.12.13
공 사 명	사택 9-205 내부 창호교체	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)	미장(작업후)	설치(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.15 - 2022.12.22
공 사 명	사택 9-205 수장공사		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	우수관교체(작업전)		문보수(작업전)	실리콘(작업전)
작업사진				
내 용	우수관교체(작업후)		문보수(작업후)	실리콘(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.07 - 2022.12.20
공 사 명	사택 9-205 싱크대 교체	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.07- 2022.12.13
공 사 명	사택 9-205 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	철거(작업중)		타일(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022-12-12
공 사 명	사택 9-205 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	제출일자	2022-12-19
작업사진			
내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중
작업사진			
내 용	난방분배기 교체 작업 완료		
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.10- 2023.01.10
공 사 명	사택 8동 및 9동 지붕 환기휀 교체		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022-12-23
공 사 명	사택 5-504 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	제출일자	2023-01-17
작업사진	  		
내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중
작업사진			
내 용	난방분배기 교체 작업 완료		
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022-12-29
공 사 명	사택 5-103 누수탐지 및 보수	제출일자	2023-01-17
작업사진			
내 용	누수 확인	할석 작업	누수부위 용접 중
작업사진			
내 용	수압 확인	원복 완료	
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.12.14 - 2022.12.14
공 사 명	사택 5-301 싱크대 임시철거 및 원복작업		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	부분철거(작업중)	보양(작업중)		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022-12-29
공 사 명	사택 5-103 누수탐지 및 보수	제출일자	2023-01-17
작업사진			
내 용	누수 확인	할석 작업	누수부위 용접 중
작업사진			
내 용	수압 확인	원복 완료	
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단		공사일자	2022.12.28~2023.01.04
공 사 명	기숙사 및 사택 소방 종합정밀점검 지적사항		제출일자	01월 07일
작업사진				
				
	내 용	방화문 문짝 걸림 보수 전	방화문 문짝 걸림 보수 중	방화문 문짝 걸림 보수 후
				
작업사진				
	내 용	방화문 문짝 걸림 보수 전	방화문 문짝 걸림 보수 중	방화문 문짝 걸림 보수 후
				
				
내 용	방화문 문짝 걸림 보수 전	방화문 문짝 걸림 보수 중	방화문 문짝 걸림 보수 후	

공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단		공사일자	2022.12.28~2023.01.04	
공 사 명	기숙사 및 사택 소방 종합정밀점검 지적사항		제출일자	01월 07일	
작업사진					
	내 용	방화문 문짝 걸림 보수 전	방화문 문짝 걸림 보수 중	방화문 문짝 걸림 보수 후	
	작업사진				
내 용		방화문 문짝 걸림 보수 전	방화문 문짝 걸림 보수 중	방화문 문짝 걸림 보수 후	
작업사진					
	내 용	발신기 선로 보수 전		발신기 선로 보수 후	


공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단		공사일자	2022.12.28~2023.01.04
공 사 명	기숙사 및 사택 소방 종합정밀점검 지적사항		제출일자	01월 07일
작업사진				
	내 용	발신기 선로 보수 전		발신기 선로 보수 후


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.11 - 2023.01.18
공 사 명	사택 5-305 내부 창호교체		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-01-12
공 사 명	사택 5-305 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2023-01-17
작업사진				
내 용	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중	난방분배기 교체 작업 완료	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.12- 2023.01.12
공 사 명	사택 5-305 뒤베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.25- 2023.01.25
공 사 명	사택 5-305 불박이장 신설		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.30 - 2023.02.08
공 사 명	사택 5-305 수장고사		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		신발장(작업전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		신발장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.25 - 2023.01.25
공 사 명	사택 5-305 씽크대 보수작업		제출일자	2023.02.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.01.13 - 2023.01.19
공 사 명	사택 5-305 주방벽 철거 및 타일교체	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.27 - 2022.12.29
공 사 명	단기 외부임차 49세대 보수 및 청소	제출일자	2023.02.20
작업사진			
내 용	시트(교체전)	보수(작업전)	청소(작업전)
작업사진			
내 용	시트(교체후)	보수(작업후)	청소(작업후)
작업사진			
내 용	청소(작업전)	보일러(보수전)	
작업사진			
내 용	청소(작업후)	보일러(보수후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단	공사일자	2023.02.22
공 사 명	사택 8동 1-2라인 동파 앵글밸브 교체 및 열선작업	제출일자	02월 22일
작업사진			
내 용	앵글밸브 보수 전		앵글밸브 보수 후
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_10 동-302호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	70	✓	✓			
5.기타	걸레받이 설치(앞,뒤베란다), 안방걸레받이 보수 또는 교체, 방문골름(거실화장실좌측방)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-504호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45	✓	✓			
5.기타	앞,뒤베란다 전정두주확민 및 보수, 앞, 뒤베란다 우수관교체, 내부샤시교체, 안 방불박이장설치, 앞베란다 방충망(2개) 교체, 주방(싱크대)교체, 수전배관이설, 난방분배기교체, 타일교체, 화장실벽타일(갈라짐)부분교체, 신발장시트지교체, 빨래건조대교체, 방문골렘-2곳(현관옆 방 하자식자충박)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 6/30							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-302호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	앞,뒤베란다(벽,천정)누수확인 및 보수, 앞베란다 우측 다용도실 단열재시공, 방 충망(앞베란다2개, 뒤베란다1개)교체, 주 방(씽크대교체, 수전배관이설, 난방분배 기교체, 타일교체), 화장실수납장교체, 앞,뒤베란다 우수관교체			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					원료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-202호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 물딩,기타)	m'	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	45	✓	✓			
5.기타	앞,뒤베란다 누수점검 및 우수관 교체, 내부샤시교체, 안방 불박이장 교체, 주방(싱크대교체, 수전배관이설, 난방분 배기교체, 타일교체), 화장실 수납장교 체, 신발장시트지교체, 문골림-2곳(현관옆방, 화장실좌측방)				✓	✓		
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-205호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	앞,뒤베란다우수관교체,내부샤시교체,주방(싱크대교체,수전배관이설,난방분배기 교체,타일교체),신발장시트지교체,앞베란다외부샤시내부 실리콘재시공, 문골림-3곳(현관옆방,화장실좌측방,앞베란다우측창고)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-305호								
1. 도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 창고 단열재시공, 내부샤시교체, 안방불박이장설치, 주방(싱크대교체, 수전배관이설, 난방분배기교체,타일교체), 화장실수납장교체, 신발장 시트지 교체, 방문끌림(방3곳)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) [서명]							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) [서명]							