


기숙사 및 사택 3월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					71,257,000 13,240,000 6,635,000 1,461,000 3,575,000 96,168,000	69,310,575 12,835,500 5,298,675 1,343,750 2,965,925 91,754,425	==>일성-일반(19 건) ==>일성-임차사택(4 건) ==>동운(7 건) ==>귀뚜라미보일러(1 건) ==>서울방재전문기술단(1 건) 3월 마감건(32 건)	-3% -3% -25% -9% -21% -5%
1	03월31일	사택 5-502 내부 창호교체(고층)		2023-02-28	9,390,000	9,180,500	일성건축	-2%
2	03월31일	사택 5-502 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2023-03-06	713,000	695,525	동운	-3%
3	03월31일	사택 5-502 불박이장 신설(고층)		2023-02-28	2,530,000	2,487,550	일성건축	-2%
4	03월31일	사택 5-502 수장공사		2023-02-28	5,598,000	5,420,150	일성건축	-3%
5	03월31일	사택 5-502 씽크대 교체(고층)		2023-02-28	3,504,000	3,447,525	일성건축	-2%
6	03월31일	사택 5-502 주방벽 철거 및 타일교체		2023-02-28	1,346,000	1,300,750	일성건축	-3%
7	03월31일	사택 5-103 2차 누수수탐지 및 보수	누수위치 확인불가 보수 작업 제외	2023-02-22	1,322,000	1,027,700	동운	-29%
8	03월31일	기숙사 A동 901-4호 구동기 인서트 밸브 교체	인건비 상승 반영 (’22년->’23년)	2023-03-06	494,000	495,575	동운	0.3%
9	03월31일	사택 103-106 귀뚜라미 보일러 교체		2023-03-06	1,461,000	1,343,750	귀뚜라미보일러	-9%
10	03월31일	사택 101동-104동 소방 종합정밀점검 지적사항	밸브 철거 및 재설치 할증축소(70%->50%)	2023-03-06	3,575,000	2,965,925	서울방재전문기술단	-21%
11	03월31일	기숙사 3동 지하기게실 난방배관 누수보수	긴급->일반으로 변경 (120% 할증삭제)	2023-03-06	591,000	475,150	동운	-24%
12	03월31일	사택 9-505 누수 난방분배기 교체	씽크대 철거후 재설치 무상(건축의뢰(목공)X)	2023-03-06	1,122,000	563,300	동운	-99%
13	03월31일	사택 9-102 전면 다용도실 단열작업		2023-02-07	1,023,000	989,000	일성건축	-3%
14	03월31일	사택 9-102 수장공사		2023-02-14	5,767,000	5,580,325	일성건축	-3%
15	03월31일	사택 9-102 내부 창호교체(저층)		2023-02-08	11,224,000	11,010,100	일성건축	-2%
16	03월31일	기숙사 3동 309호 소음개선작업(벽 부분도배)		2023-03-16	2,179,000	2,112,375	일성건축	-3%
17	03월31일	기숙사 3동 325호 소음개선작업(벽 전체도배)		2023-03-16	2,347,000	2,274,700	일성건축	-3%
18	03월31일	사택 2-206 수장공사		2023-03-16	4,359,000	4,222,600	일성건축	-3%
19	03월31일	사택 2-303 수장공사		2023-03-15	4,250,000	4,114,025	일성건축	-3%
20	03월31일	사택 2-403 수장공사		2023-03-15	3,980,000	3,853,875	일성건축	-3%
21	03월31일	사택 7-106 수장공사		2023-03-13	2,953,000	2,862,725	일성건축	-3%
22	03월31일	사택 7-202 수장공사		2023-03-13	2,566,000	2,489,700	일성건축	-3%
23	03월31일	사택 8-303 단기 입주세대 청소		2023-02-20	337,000	324,650	일성건축	-4%
24	03월31일	사택 8-403 수장공사		2023-03-09	3,073,000	2,982,050	일성건축	-3%
25	03월31일	사택 9-305 씽크대 누수 급수배관 보수	씽크대 철거결과 벽 파쇄없이 작업가능 (시멘트벽->석고보드)	2023-03-06	877,000	579,425	동운	-51%
26	03월31일	사택 9-305 주방벽 철거 및 타일교체		2023-03-15	3,312,000	3,194,900	일성건축	-4%
27	03월31일	기숙사 A동 904-3호 화장실 누수보수(건축)		2023-02-27	1,519,000	1,463,075	일성건축	-4%
28	03월31일	기숙사 A동 904-3호 화장실 누수보수(기계)		2023-02-27	1,516,000	1,462,000	동운	-4%
29	03월31일	임차사택 수장공사 박건(분석센터)		2023-02-24	3,310,000	3,208,875	일성건축	-3%
30	03월31일	임차사택 수장공사 김종학(자동차전지)		2023-03-03	3,310,000	3,208,875	일성건축	-3%
31	03월31일	임차사택 수장공사 박현종(소형전지)		2023-03-02	3,310,000	3,208,875	일성건축	-3%
32	03월31일	임차사택 수장공사 이근준(자동차개발)		2023-02-20	3,310,000	3,208,875	일성건축	-3%


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.09- 2023.01.19
공 사 명	사택 5-502 내부 창호교체(고층)		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		미장(작업후)	설치(작업중)
작업사진				
내 용	설치(작업중)		설치(작업후)	설치(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-01-17
공 사 명	사택 5-502 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2023-01-17
작업사진				
내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중	
작업사진				
내 용	난방분배기 교체 작업 완료			
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.27 - 2023.01.27
공 사 명	사택 5-502 불박이장 신설(고층)		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)		설치(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.01.31 - 2023.02.09
공 사 명	사택 5-502 수장공사		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		우수관(교체전)	신발장(작업전)
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		우수관(교체후)	신발장(작업후)
작업사진				
내 용	건조대(작업전)			
작업사진				
내 용	건조대(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.01.13 - 2023.01.27
공 사 명	사택 5-502 싱크대교체(고층)	제출일자	2023.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.01.13- 2023.01.19
공 사 명	사택 5-502 주방벽 철거 및 타일교체	제출일자	2023.03.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-02-07
공 사 명	사택 5-103 2차 누수수탐지 및 보수		제출일자	2023-03-15
작업사진				
내 용	작업위치	누수 탐지 중	누수 탐지 중	
작업사진				
내 용	누수 부분 보수	누수 보수 중	누수 보수 후 압 확인	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-02-23
공 사 명	기숙사 A동 901-4호 구동기 인서트 밸브 교체		제출일자	2023-03-15
작업사진				
내 용	작업전	밸브 철거	밸브 교체 완료	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	귀뚜라미보일러	공사일자	2023.01.31 - 2023.03.09
공 사 명	사택 103-106 귀뚜라미 보일러 교체	제출일자	2023.03.23
작업사진			
내 용	보일러 철거	보일러 설치	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단		공사일자	2023.01.03~04
공 사 명	사택 101동-104동 소방 종합정밀점검 지적사항		제출일자	02월 07일
작업사진				
				
내 용	P/V 압력스위치 보수 전	P/V 압력스위치 보수 중	P/V 압력스위치 보수 후	
작업사진				
				
내 용	P/V 2차측 개폐밸브 교체 전	P/V 2차측 개폐밸브 교체 중	P/V 2차측 개폐밸브 교체 후	
작업사진				
				
내 용	펌프 기동표시등 보수 전	펌프 기동표시등 보수 후	펌프 기동표시등 보수 후	
작업사진				
				
내 용	가스차단밸브 교체 전		가스차단밸브 교체 후	

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-11-30
공 사 명	기숙사 3동 지하기계실 난방배관 누수보수		제출일자	2023-03-15
작업사진				
내 용	배관 교체 작업 전		자재 준비	배관 철거
작업사진				
내 용	배관 교체 중		배관 교체 완료	보온 완료
작업사진				
내 용	공사완료			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-02-06
공 사 명	사택 9-505 누수 난방분배기 교체		제출일자	2023-03-15
작업사진				
내 용	교체 작업 전		교체 작업 중	
작업사진				
내 용	교체 작업 중		교체 완료	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.06 - 2023.02.07
공 사 명	사택 9-102 전면 다용도실 단열작업		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용	도장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.09 - 2023.02.14
공 사 명	사택 9-102 수장공사		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		문보수(작업전)	바닥보수(작업전)
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		문보수(작업후)	바닥보수(작업후)
작업사진				
내 용	문틀처짐(작업전)			
작업사진				
내 용	문틀처짐(작업후)			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.02 - 2023.02.08
공 사 명	사택 9-102 내부 창호교체(저층)		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		미장(작업후)	설치(작업중)
작업사진				
내 용	설치(작업중)		설치(작업후)	설치(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.03.16 - 2023.03.22
공 사 명	기숙사 3동 309호 소음개선작업(벽부분도배)	제출일자	2023.03.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.17 - 2023.03.22
공 사 명	기숙사 3동 325호 소음개선작업(벽전체 도배)		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.02 - 2023.03.16
공 사 명	사택 2-206 수장공사		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	후드(교체전)		수납장(교체전)	측판(교체전)
작업사진				
내 용	후드(교체후)		수납장(교체후)	측판(교체후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.02 - 2023.03.14
공 사 명	사택 2-303 수장공사		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.28- 2023.03.13
공 사 명	사택 2-403 수장공사		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		측판(작업전)	방충망(작업전)
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		측판(작업후)	방충망(작업후)
작업사진				
내 용	크랙(작업전)			
작업사진				
내 용	크랙(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.28 2023.03.13
공 사 명	사택 7-106 수장공사		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.27 - 2023.03.13
공 사 명	사택 7-202 수장공사		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.02.20 - 2023.02.20
공 사 명	사택 8-303 단기 입주세대 청소	제출일자	2023.03.20
작업사진			
내 용	청소(작업전)		
작업사진			
내 용	청소(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.27- 2023.03.09
공 사 명	사택 8-403 수장공사		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-03-14
공 사 명	사택 9-305 싱크대 누수 급수배관 교체		제출일자	2023-03-15
작업사진				
내 용	수전 설치 전	수전 설치 완료		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.20- 2023.03.10
공 사 명	사택 9-305 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		싱크대철거(작업후)	
작업사진				
내 용	벽보수(작업후)		타일(작업후)	
작업사진				
내 용	재설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.22- 2023.02.27
공 사 명	기숙사 A동 904-3호 화장실 누수보수(건축)		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		보수(작업전)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	재설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-02-23
공 사 명	기숙사 A동 904-3호 화장실 누수 보수		제출일자	2023-03-15
작업사진				
내 용	작업위치	누수 확인	배관 상태 확인	
작업사진				
내 용	배관 철거 전	배관 철거	배관 철거 완료	
작업사진				
내 용	신규 배관 준비	배관 설치 완료		



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.20- 2023.02.25
공 사 명	임차사택 수장공사 박건(분석센터)		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.03.02- 2023.03.07
공 사 명	임차사택 수장공사 김종학(자동차 전지)		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.27- 2023.03.03
공 사 명	임차사택 수장공사 박현중(소형전지)		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.02.17- 2023.02.21
공 사 명	임차사택 수장공사 이근준(자동차개발)		제출일자	2023.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-502호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
2. 바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩, 기타)	m'	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4. 청소	준공청소(특별인부)	m'	45	✓	✓			
5. 기타	천정누수확인(앞,뒤베란다천정, 화장실 좌측방천정), 앞,뒤베란다우수관교체, 신발장시트지교체, 뒤베란다창문유리파손(1개), 방문끌림(방3곳), 빨래건조대설치			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 2023. 03. 16							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 2023. 03. 16							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-102호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	현관앞방 창문쪽 벽면단열재시공 뒤베란다방충망(2개소)교체, 화장앞방 문틀보수또는교체(문지방주저앉음), 거실바닥보수,문걸림-2개소(화장실우측방문,앞베란다우측창고문),뒤베란다창문시트지제거			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 2023.03.16							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

[illegible]

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-303호								
1.도배	LG취안세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 벽단열재들뜸 및 크랙 전체보수, 뒤베란다 바닥타일 줄눈보수, 씽크대 하부문짝(2개)시트지 보수 및 교체, 문골림(화장실문, 뒤베란다문-2곳) 뒤베란다 우수관 고정			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 2023.03.16							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) [인]							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-403호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	앞베란다방충망교체(3개), 씽크대하부장수전측옆판1개 교체(물먹음), 씽크대상판 실리콘재코킹, 뒤베란다바닥타일 내지틈새 전체보수, 뒤베란다 벽단열재크랙전체보수, 문골림(주방옆방문, 뒤베란다문-2곳), 거실내부샤시(문,문틀)낙서제거			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 2023. 03. 16							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 2023. 03. 16							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-106호								
1.도배	LG취안세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 벽단열재 크랙 전체보수			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 2023.03.16							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-202호								
1.도배	LG취안세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 벽 앵카볼트제거 및 실리콘 마감처리 보수			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 2023.03.16							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-403호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21					
	방화도어 내부	m ²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	문골림(2번방)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 2023.03.16							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							