


콘텐츠

00집행현황_(11월 월마감 기숙사 및 사택).....	2
01완료사진_(사택 6-202 앞베란다 안전 난간대 보수).....	3
02납품 사진_(사택 104-203외 7세대 보일러 납품).....	4
02 납품 확인서_(사택 104-203외 7세대 보일러 납품).....	5
LG사택(104-203)설치확인서_1.....	6
LG사택(104-301)설치확인서.....	7
LG사택(104-302)설치확인서_1.....	8
LG사택(104-303)설치확인서.....	9
LG사택(104-402)설치확인서.....	10
LG사택(104-502)설치확인서_1.....	11
LG사택(104-503)설치확인서_1.....	12
02 납품 사진_(사택 104-203외 7세대 보일러 납품).....	13
슬라이드 1.....	13
슬라이드 2.....	14
03 11월 체크시트(관리소)_화학.....	15
01 사택 6-202 앞베란다 안전 난간대 보수).....	15
02 사택 104-203외 7세대 보일러 납품.....	16

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(화화)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	A/B (요일)
					862,000	861,075	==>일성-일반(1 건)	0%
					7,525,000	7,525,000	==>귀뚜라미 보일러(1 건)	
					8,387,000	8,386,075	11월 마감건(2 건)	0%
1	11월30일	사택 6-202 앞베란다 안전 난간대 보수		2025-10-20	862,000	861,075	일성건축	0%
2	11월30일	사택 104-203외 7세대 보일러 납품		2025-10-20	7,525,000	7,525,000	귀뚜라미보일러	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.10.20 - 2025.10.20
공 사 명	사택 6-202 앞베란다 안전 난간대 보수	제출일자	2025.11.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

콘텐츠

02 납품 확인서_(사택 104-203외 7세대 보일러 납품).....	2
LG사택(104-203)설치확인서_1.....	3
LG사택(104-301)설치확인서.....	4
LG사택(104-302)설치확인서_1.....	5
LG사택(104-303)설치확인서.....	6
LG사택(104-402)설치확인서.....	7
LG사택(104-502)설치확인서_1.....	8
LG사택(104-503)설치확인서_1.....	9
02 납품 사진_(사택 104-203외 7세대 보일러 납품).....	10
슬라이드 1.....	10
슬라이드 2.....	11

콘텐츠

LG사택(104-203)설치확인서_1	2
LG사택(104-301)설치확인서	3
LG사택(104-302)설치확인서_1	4
LG사택(104-303)설치확인서	5
LG사택(104-402)설치확인서	6
LG사택(104-502)설치확인서_1	7
LG사택(104-503)설치확인서_1	8

친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 31.4 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 000600825
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 10 월 17 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 104동 203호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 10 월 17 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 31.4 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 000580825
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 10 월 16 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 104동 301호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 10 월 16 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 31.4 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 002220325
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 10 월 17 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 104동 302호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 10 월 17 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 31.4 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 000550825
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 10 월 16 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 104동 303호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 10 월 16 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 31.4 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 000570825
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 10 월 16 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 104동 402호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 10 월 16 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 31.4 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 002150725
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 10 월 17 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 104동 502호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 10 월 17 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 31.4 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 002790725
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 10 월 17 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 104동 503호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부


위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.


2025 년 10 월 17 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)







기타 공사 체크리스트

공사명	6-202 앞배란다 안전 난간대 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 10 월 20 일						
현장점검인	이장희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	104-203외 6세대 보일러 납품 (104-203, 104-301, 104-302, 104-303, 104-402, 104-502, 104-503)					공사업체	귀뚜라미
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025 년 10 월 17 일						
현장점검인	이정원 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						