



공사 완료 보고서

업 체 명	준 마		공사일자	2026.01.06- 2026.01.06
공 사 명	사택 5동 경비실 중계기 전원반 교체		제출일자	2026.02.10
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.13- 2026.01.14	
공 사 명	사택 공동현관 강화문 수리(7동-8동-9동)		제출일자	2026.02.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)		보수(작업중)
작업사진					
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)		보수(작업중)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.01.13- 2026.01.16
공 사 명	기숙사 3동 공동현관 강화문 수리	제출일자	2026.02.20
작업사진			
내 용	H바 보수(작업전)	EM Rock(설치후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.01.23- 2026.01.23
공 사 명	사택 2-206 걸레받이 교체(거실,방1,2)	제출일자	2026.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업중)	철거(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.02- 2026.01.03
공 사 명	임차사택 수장공사 최정환(선행개발)		제출일자	2026.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.12.23 - 2025.12.23
공 사 명	임차사택 수장공사 한다솔(선행개발)	제출일자	2026.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			