

기타 공사 체크리스트

공사명	A-401-1 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		△				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		△				
	안전감독자의 역할		△				
	공사현장 정리/정돈		△				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 13 일						
현장점검인	이 광희 점검인 (인)						
최종점검인	남 여관 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-403-3 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이정현 점검인 (인)						
최종점검인	노희원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-403-4 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 장의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노혜권 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-702-5 천환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-1002-5 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노해관 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-601-5 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 종료후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이정현 점검인 (인)						
최종점검인	남해완 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-601-6 천황경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노희원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-604-1 천황경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 3월 18일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	이희원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-604-4 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 항의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이경희 점검인						
최종점검인	남희완 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-802-1 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사용품	공사용품, 품질의 양의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 종료후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노허원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-802-3 천황경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 합의를 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노혜원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-804-2 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 형의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2006 년 3 월 18 일						
현장점검인	이장희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	B-603-4 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남희찬 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	B-604-1 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 (인) 점검인						
최종점검인	노혜원 (인) 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	AB동 소방 주펌프 유량계 교체					공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		2				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026년 3월 6일						
현장점검인	이광희 (인) 점검인						
최종점검인	최희권 (인) 점검인						

수장공사 체크리스트

2 동 401호

20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-5개(앞베란다(3개), 뒤베란다(2개))교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체, 주방난방분배기교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 앞, 뒤베란다벽면크랙전체보수, 빨래건조대설치		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 4월 13일					
현장점검인		이강희 점검인 (인)					
최종점검인		이희원 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

5 동 106 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(앞베란다(1개))교체, 주방난방분배기교체, 신발장 시트지교체, 뒤편다창고열 누수점검및보수,		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 4 월 13 일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

노혜덕

점검인

수장공사 체크리스트

7 동 102 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체보수.		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 4 월 14 일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		유해원 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

7 동 402 호 18명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결함상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☐ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결함상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결함상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	기존LED조명교체,		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 4월 14일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		홍배근 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

5 동 206 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물당포함)전체교체, 주방난방배기교체, 싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 뒤베란다창고열누수점검및보수, 앞베란다창고단열재시공, 문결함-1개(앞베란다창고문)		○	○		☒ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 4월 14일					
현장점검인		이광희 점검인					
최종점검인		최종점검인					

수장공사 체크리스트

5 동 505 호

24명

위 치	품 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(알베란다(1개), 뒤베란다(4개))교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체, 주방난방분배기교체, 주방렌지후드교체(소음), 빨래건조대 설치, 뒤베란다창고단열재시공, 문골링-2개(현관입구방문, 뒤베란다창고문)		○	○		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 4월 13일					
현장점검인		이정원 점검인 (인)					
최종점검인		김해원 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	5-505 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 10 일						
현장점검인	이 광희 점검인						
최종점검인	노 해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-505 성크대 상하부장 문밖교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		4				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		4				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 16 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	나해원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

9 동 405 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	알발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-6개(알베란다(2개), 뒤베란다(4개))교체, 문골링-1개(방화문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 4월 14일					
현장점검인		이정호 점검인					
최종점검인		최종점검인					

기타 공사 체크리스트

공사명	9-102 외벽 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 9 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	노희진 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	102-403 UBR 옥조 누수 수리					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 종료후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 13 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-301 작은방 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 4월 1일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	조현우 점검인						

수장공사 체크리스트

9 동 306 호

26편

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타			○			☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 4 월 13 일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

노해원

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	103-202 베란다 걸레받이, 방수(알베란다) 작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 정의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 3월 19일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노혜영 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	5동 경비실 방화문 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 27 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노해근 점검인 (인)						

8026 43 월간 일

이광희 점검인 (인)

55 5/10 점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	9-106 세대내 보일러 납품					공사업체	귀뚜라미
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전종후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2026 년 2 월 23 일						
현장점검인	이강희 점검인						
최종점검인	노혜원 점검인						

취소

2026-04-21

계약방식 오류

5월 마감으로 변경 : 일반단가계약-->총액계약
(계약 기간은 5월30일임.)