

## 콘텐츠

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 01 완료 사진_(사택 104-402 거실 단열작업)..... | 2 |
| 02 3월 체크시트(관리소)_화학.....            | 3 |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자                                                                               | 2026.03.04- 2026.03.05                                                              |
| 공 사 명 | 사택 104-402 거실 단열작업                                                                | 제출일자                                                                               | 2026.03.20                                                                          |
| 작업사진  |  |  |  |
| 내 용   | 단열(작업전)                                                                           | 단열(작업전)                                                                            | 단열(작업중)                                                                             |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |
| 내 용   | 단열(작업후)                                                                           | 도배(작업후)                                                                            |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

|       |                       | 수장공사 및 기타보수 체크리스트 |    |    |    |      |                          |  |
|-------|-----------------------|-------------------|----|----|----|------|--------------------------|--|
| 공사명   |                       | 104-402 거실 단열 작업  |    |    |    | 공사업체 | 일성                       |  |
| 평가항목  | 세부항목                  | 평가결과              |    |    |    |      | 비고<br>(보통 이하 점수 부여 시 작성) |  |
|       |                       | 매우우수              | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량   |                          |  |
| 공سا품질 | 공사방법, 품질의 창의성, 노력성    |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
|       | 도면 및 시방서 준수           |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
|       | 작업 지시 이행도             |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
| 공사관리  | 안전/환경 규정 준수           |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
|       | 작업에 적절한 안전보호구 착용      |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
|       | 안전감독자의 역할             |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
|       | 공사현장 정리/정돈            |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
|       | 작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인 |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
|       | 공사 전중후 협의 보고          |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
| 납기    | 일정내완료/납기단축기여도         |                   | ○  |    |    |      |                          |  |
| 점검일시  | 2026 년 3 월 5 일        |                   |    |    |    |      |                          |  |
| 현장점검인 | 이정희 점검인 (원)           |                   |    |    |    |      |                          |  |
| 최종점검인 | 남해관 점검인 (원)           |                   |    |    |    |      |                          |  |