

건축 긴급보수(2차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 2차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사용질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 5 월 22 일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	최종점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

2 동 208호 20평

위 치	품명	구 조	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(뒤베란다(1개))교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 걸레받이교체-2군데(거실전체, 주방전체), 빨래건조대설치		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 6 월 16 일					
현장점검인		이광희 (인)					
최종점검인		노희환 (인)					

수장공사 체크리스트

5 동 103 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타			○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 6 월 16 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

101 동 104 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파함, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파함, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감		0		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파함, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파함, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	외발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	주방싱크대상판 설치용 재코팅작업, 주방전열배수관레벨이 틀림교체작업, 무결함-1개(안방문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 6 월 16 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

101 동 202 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(거실좌측방), 주방싱크대상판전체살리본재코킹작업, 문걸림-1개(안방화장실문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 6 월 16 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

7 동 201호

18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실좌측방, 화장실우측방(2개소)불박이장뒤 벽체단열재시공, 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 6월 16일					
현장점검인		이정수 (인)					
최종점검인		최종 (인)					

수장공사 체크리스트

5 동 405 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	위배란다 창고 단열재 시공		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 6 월 16 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

8 동 410 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥페인팅	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥페인팅				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥페인팅				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥페인팅				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방난방분배기교체, 앞,뒤베란다 창고(2개) 단열재시공 (공파이제거포함), 빨래건조대 설치		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 6월 16일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

103 동 102 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☐ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(주방우측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 칼레발이교체-4군데(안방화장실입구(1군데), 주방우측방(2군데), 주방좌측방입구(1군데), 문골방-1개(거실화장실문))		○	0		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 6월 16일					
현장점검인		비밀리 점검인 (인)					
최종점검인		최종점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

103 동 106 호 26평

위 치	품명	구 조	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥 천정				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥 천정				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥 천정				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥 천정				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	알루미늄	○	○		☒ 변색	
		위발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(주방우측방, 위베란다, 주방좌측방)교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코팅작업, 창측벽면단열재시공-4군데(거실, 방(3곳)-걸레받이교체포함), 거실화장실문을 보수 또는 교체, 걸레받이 교체-1군데(현관입구(1군데)), 문걸림-1개(거실화장실문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 6 월 16 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	AB동 EHP 수리					공사업체	LG하이엠텔루텍
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사용질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		4				
	작업 지시 이행도		4				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		4				
	안전감독자의 역할		4				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		4				
	공사 전종후 협의 보고		4				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026년 5월 20일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	노혜원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	기숙사동 EHP 필터세척					공사업체	LG하이엔솔루텍
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2020 년 5 월 14 일						
현장점검인	장영진 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	7-201 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 5 월 30 일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	남희원 점검인(인)						

2026년 5월 30일

장영근 점검인(인)

32 2 10 점검안(안)

기타 공사 체크리스트							
공사명	어린이집 2층 휴게실 2종창 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2026 년 5 월 14 일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	남희원 점검인(인)						

장영근 점검인(인)

점검인  65 34 19

기타 공사 체크리스트

공사명	2-208 씽크대 상하부장 문짝 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사항목	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 5 월 18 일						
현장점검인	이 광희 점검인 (인)						
최종점검인	남 허원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	5-404 거실 천장 도배				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 5 월 26 일						
현장점검인	장영근 (인)						
최종점검인	김혜원 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	어린이집 1층 햇님반 천장 누수 유도					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 5 월 18 일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	최종점검인 인						

점검일시	2026년 5월 18일

현장점검인	점검인 (인)

인민공화국	인민공화국 대한민국
-------	---------------

수장공사 체크리스트

8 동 203 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 주방싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체, 주방난방분배기교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코팅작업, 문골링-1개(뒤베란다창고문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 6 월 16 일					
현장점검인		이강희 점검인					
최종점검인		최종점검인					

