콘텐츠

3월 마감자료 목록_솔루션 3
01완료사진_(사택 9-401 세대내 누수 천장 보수) 4
02완료사진_(사택 8-206 수장공사) 5
03완료사진_(사택 9-303 수장공사) 6
04완료사진_(사택 102-201 수장공사) 7
05완료사진_(기숙사 A동 401-6호외 4세대 도배) 8
06완료사진_(사택 9-106 수장공사) 9
07완료사진_(사택 9-303 천장 처짐 부분 보수) 10
08완료사진_(사택 9-501 거실 누수로 인한 훼손 장판 교체) 11
09완료사진_(사택 103-406 작은방 단열작업) 12
10완료사진_(사택 102-305 고장 보일러 납품) 13
10완료사진_(사택 103-406 고장 보일러 납품) 17
11완료사진_(사택 어린이집 주방 트렌치 부분 보수) 21
3월 체크시트(관리소)_솔루션 22
01 사택 9-401 세대내 누수 천장 보수 22
수장공사 체크리스트_합치기 22
02 사택 8-206 수장공사 23
수장공사 체크리스트_합치기 23
03 사택 9-303 수장공사 24
수장공사 체크리스트_합치기 24
04 사택 102-201 수장공사 25
수장공사 체크리스트_합치기 25
05 기숙사 A동 401-6호외 4세대 도배 26
수장공사 체크리스트_합치기 26
06 사택 9-106 수장공사 27
수장공사 체크리스트_합치기 27
07 사택 9-303 천장 처짐 부분 보수 28
수장공사 체크리스트_합치기 28
08 사택 9-501 거실 누수로 인한 훼손 장판 교체 29
수장공사 체크리스트_합치기 29
09 사택 103-406 작은방 단열작업 30
수장공사 체크리스트_합치기 30
10 사택 102-305 고장 보일러 납품 31
수장공사 체크리스트_합치기 31

10 사택 103-406 고장 보일러 납품 ····· 31
수장공사 체크리스트_합치기 ····· 32
11 사택 어린이집 주방 트렌치 부분 보수 ····· 33
수장공사 체크리스트_합치기 ····· 33

기숙사 및 사택 3월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요율)
				시공사		26,166,750	22,922,225	==>일성-일반(10 건)		-12%
						2,150,000	2,150,000	==>귀뚜라미보일러(1 건)		
				투자/수선	수선성 (10 건)	26,166,750	22,922,225	수장작업 및 기타 보수		
					투자성 (1 건)	2,150,000	2,150,000	귀뚜라미 보일러 (101동-103동)		
					합계	**28,316,750**	**25,072,225**	**3월 마감건(11 건)**	**- 121,550**	**-13%**
1	수선	03월31일	사택 9-401 세대내 누수 천장 보수	PR금액=PO금액 공지전	2025-02-14	744,000	736,375	일성건축	- 7,625	-1%
2	수선	03월31일	사택 8-206 수장공사	PR금액=PO금액 공지전 기타보수 긴급대응 전환	2025-02-10	6,414,000	4,628,950	일성건축	- 1,785,050	**-28%**
3	수선	03월31일	사택 9-303 수장공사	"	2025-02-13	5,248,000	4,628,950	일성건축	- 619,050	**-12%**
4	수선	03월31일	사택 102-201 수장공사	"	2025-02-14	5,486,000	4,800,950	일성건축	- 685,050	**-12%**
5	수선	03월31일	기숙사 A동 401-6호외 4세대 도배	PR금액=PO금액 공지전	2025-02-14	1,686,000	1,659,800	일성건축	- 26,200	-2%
6	수선	03월31일	사택 9-106 수장공사	"	2025-02-21	3,048,000	2,980,975	일성건축	- 67,025	-2%
7	수선	03월31일	사택 9-303 천장 처짐 부분 보수	"	2025-02-07	579,000	571,900	일성건축	- 7,100	-1%
8	수선	03월31일	사택 9-501 거실 누수로 인한 훼손 장판 교체	"	2025-02-13	587,000	566,525	일성건축	- 20,475	-3%
9	수선	03월31일	사택 103-406 작은방 단열작업	"	2025-02-12	1,504,000	1,477,050	일성건축	- 26,950	-2%
10	투자	03월31일	사택 102-305외 1세대 고장 보일러 납품	PR금액=PO금액 공지후	2025-02-28	2,150,000	2,150,000	귀뚜라미보일러	-	
11	수선	03월31일	사택 어린이집 주방 트렌치 부분 보수	"	2025-02-28	870,750	870,750	일성건축	-	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.14 - 2025.02.14
공 사 명	사택 9-401 세대내 누수 천장 보수	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	
작업사진			
내 용	도수(작업후)	도수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.04 - 2025.02.10
공 사 명	사택 8-206 수장공사	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.03 - 2025.02.13
공 사 명	사택 9-303 수장공사	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.05 - 2025.02.14
공 사 명	사택 102-201 수장공사	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.12 - 2025.02.14
공 사 명	기숙사 A동 401-6호외 4세대 도배	제출일자	2025.03.20

작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.04 - 2025.02.21
공 사 명	사택 9-106 수장공사	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.07 - 2025.02.07
공 사 명	사택 9-303 천장 처짐 부분 보수	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.013 - 2025.02.13
공 사 명	사택 9-501 거실 누수로 인한 훼손 장판 교체	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	장판(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	장판(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.012 - 2025.02.12
공 사 명	사택 103-406 작은방 단열작업	제출일자	2025.03.20

작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	도배(작업전)	도배(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

102동 305호

1월9월 완료

참조 : 세대별 모양 , 제조사 , 구성의 차이 있음

102동 305호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 01 03

유앤미시스템

102동 305호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공　사　명 : 102동 305호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년　1월　3일
3. 공사의뢰자 : 유앤미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 노후화로 인한 고장(가스연소과정에 폐가스누출(CO2))으로 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의　뢰　사　진



보일러 사진

103동 406호

1월21월 완료

참조 : 세대별 모양 , 제조사 , 구성의 차이 있음

103동 406호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 01 20

유앤미시스템

103동 406호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공　사　명 : 103동 406호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년　1월　20일
3. 공사의뢰자 : 유앤미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 노후화로 인한 고장(열교환기, 배풍기, 순환모터)으로 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의　뢰　사　진



보일러 사진



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.028 - 2025.02.28
공 사 명	사택 어린이집 주방 트렌치 부분 보수	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

기타 공사 체크리스트

공사명	9-401 세대내 누수 천장 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 2 월 14 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남혜원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

8 동 206 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 뒤베란다 창고 누수점검 및 보수(곰팡이제거포함), 뒤베란다 창고 문틀 보수 또는 교체, 문끌림-1개(뒤베란다창고문)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2025 년 2 월 28 일
현장점검인	이강희 점검인 (인)
최종점검인	남혜원 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

9 동 303 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☐ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개)교체,주방(난방분배기교체), 화장실우측방 입구 바닥평탄작업, 화장실문 시트지 보수, 거실,주방(2개소)천정처짐보수(석고보드교체포함)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2025 년 2 월 21 일
현장점검인	이강희 점검인 (인)
최종점검인	남혜원 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

102 동 201 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☑ 변색	
		뒤발코니	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(거실우측방,주방우측방,뒤베란다),거실좌측방(안방)걸레받이 들뜸교체, 걸레받이교체-2군데(거실(2군데)), 문골림-1개(주방우측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☑ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2025 년 2 월 21 일
현장점검인	이 [illegible] 점검인 (인)
최종점검인	송 [illegible] 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	A-401-6외 4세대 도배 (A-503-4, A-504-3, A-703-4, B-702-1)					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		O				
	도면 및 시방서 준수		O				
	작업 지시 이행도		O				
공사관리	안전/환경 규정 준수		O				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		O				
	안전감독자의 역할		O				
	공사현장 정리/정돈		O				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		O				
	공사 전중후 협의 보고		O				
납기	일정내완료/납기단축기여도		O				
점검일시	2025 년 2 월 14 일						
현장점검인	이강희 점검인 (서명)						
최종점검인	남혜원 점검인 (서명)						

수장공사 체크리스트

9 동 106 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☑ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☑ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☑ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☑ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☑ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2025 년 3 월 6 일
현장점검인	이광희 점검안 (인)
최종점검인	홍혜원 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	9-303 천장 처짐 부분 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 12 월 7 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	9-501 거실 누수로 인한 훼손 장판 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 2 월 13 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	103-406 작은방 단열작업				공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과				비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○			
	도면 및 시방서 준수		○			
	작업 지시 이행도		○			
공사관리	안전/환경 규정 준수		○			
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○			
	안전감독자의 역할		○			
	공사현장 정리/정돈		○			
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○			
	공사 전중후 협의 보고		○			
납기	일정내완료/납기단축기여도		○			
점검일시	2026 년 2 월 12 일					
현장점검인	이강희 점검인 (인)					
최종점검인	노혜원 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	102-305 보일러 교체					공사업체	귀뚜라미
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 1 월 9 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	103-406 보일러 교체					공사업체	귀뚜라미
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 1 월 21 일						
현장점검인	이 강희 점검인(인)						
최종점검인	남 해 우 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	어린이집 주방 트렌치 부분 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 9 월 8 일						
현장점검인	이경희 점검인(인)						
최종점검인	남혜원 점검인(인)						