

콘텐츠



9월 마감자료 목록_솔루션	3
9월 완료사진_솔루션	4
01완료사진_ (기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-5차)	4
02완료사진_ (사택 9-103 씽크대 상하부장 문짝교체)	5
03완료사진_ (사택 9-103 수장공사)	6
04완료사진_ (사택 5-406 씽크대 상하부장 문짝교체)	7
05완료사진_ (사택 5-406 수장공사)	8
06완료사진_ (사택 2-102 씽크대 상하부장 문짝교체)	9
07완료사진_ (사택 2-202 수장공사)	10
08완료사진_ (사택 7-404 수장공사)	11
09완료사진_ (사택 103-206 수장공사)	12
10완료사진_ (사택 7-503 수장공사)	13
11완료사진_ (기숙사 A동 2호기 승강기 내부 CCTV 보수)	14
12완료사진_ (사택 어린이집 외벽 누수 부분 보완)	15
13완료사진_ (사택 7동 놀이터 파손 미끄럼틀 교체)	16
14완료사진_ (임차사택 수장공사 정지웅(개발팀))	17
15완료사진_ (임차사택 수장공사 박지훈(개발팀))	18
16완료사진_ (임차사택 수장공사 최영균(개발팀))	19
17완료사진_ (임차사택 수장공사 박찬의(CTO분석))	20
18완료사진_ (임차사택 수장공사 정인수(선행개발))	21
9월 체크시트(관리소)_솔루션	22
01 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-5차	22
02 사택 9-103 씽크대 상하부장 문짝교체	23
03 사택 9-103 수장공사	24
04 사택 5-406 씽크대 상하부장 문짝교체	25
05 사택 5-406 수장공사	26
06 사택 2-102 씽크대 상하부장 문짝교체	27
07 사택 2-202 수장공사	28
08 사택 7-404 수장공사	29
09 사택 103-206 수장공사	30
10 사택 7-503 수장공사	31
11 기숙사 A동 2호기 승강기 내부 CCTV 보수	32
12 사택 어린이집 외벽 누수 부분 보완	33
13 사택 7동 놀이터 파손 미끄럼틀 교체	34

9월 확인서(외부임차) 솔루션.....	34
01 완료확인서_(임차사택 수장공사 정지웅(개발팀)).....	35
02 완료확인서_(임차사택 수장공사 박지훈(개발팀)).....	36
03 완료확인서_(임차사택 수장공사 최영균(개발팀)).....	37
04 완료확인서_(임차사택 수장공사 박찬의(CTO분석)).....	38
05 완료확인서_(임차사택 수장공사 정인수(선행개발)).....	39

기숙사 및 사택 9월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요일)
				시공사		35,115,950	35,115,950	==>일성-일반(12 건)		
						15,517,625	15,517,625	==>일성-임차사택(5 건)		
						1,629,700	1,629,700	==>이유솔루션(1 건)		
				투자/수선	수선	52,263,275	52,263,275			
					투자	-	-			
					합계	52,263,275	52,263,275	9월 마감건(18 건)	-	
1	수선	09월30일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-5차		2025-09-04	4,897,700	4,897,700	일성건축		
2	수선	09월30일	사택 9-103 씽크대 상하부장 문짝교체		2025-08-12	1,230,875	1,230,875	일성건축		
3	수선	09월30일	사택 9-103 수장공사		2025-08-06	4,735,375	4,735,375	일성건축		
4	수선	09월30일	사택 5-406 씽크대 상하부장 문짝교체		2025-08-12	1,174,975	1,174,975	일성건축		
5	수선	09월30일	사택 5-406 수장공사		2025-08-06	4,774,075	4,774,075	일성건축		
6	수선	09월30일	사택 2-102 씽크대 상하부장 문짝교체		2025-08-27	1,230,875	1,230,875	일성건축		
7	수선	09월30일	사택 2-202 수장공사		2025-08-12	3,383,025	3,383,025	일성건축		
8	수선	09월30일	사택 7-404 수장공사		2025-08-13	2,414,450	2,414,450	일성건축		
9	수선	09월30일	사택 103-206 수장공사		2025-08-12	4,708,500	4,708,500	일성건축		
10	수선	09월30일	사택 7-503 수장공사		2025-08-13	3,594,800	3,594,800	일성건축		
11	수선	09월30일	기숙사 A동 2호기 승강기 내부 CCTV 보수		2025-09-03	1,629,700	1,629,700	이유솔루션		
12	수선	09월30일	사택 어린이집 외벽 누수 부분 보완		2025-08-22	1,984,450	1,984,450	일성건축		
13	수선	09월30일	사택 7동 놀이터 파손 미끄럼틀 교체		2025-09-03	986,850	986,850	일성건축		
14	수선	09월30일	임차사택 수장공사 정지웅(개발팀)		2025-08-21	3,456,125	3,456,125	일성건축		
15	수선	09월30일	임차사택 수장공사 박지훈(개발팀)		2025-08-08	2,574,625	2,574,625	일성건축		
16	수선	09월30일	임차사택 수장공사 최영균(개발팀)		2025-08-14	3,456,125	3,456,125	일성건축		
17	수선	09월30일	임차사택 수장공사 박찬의(CTO분석)		2025-08-22	2,574,625	2,574,625	일성건축		
18	수선	09월30일	임차사택 수장공사 정인수(선행개발)		2025-09-03	3,456,125	3,456,125	일성건축		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.14 - 2025.09.04
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-5차		제출일자	2025.09.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.12 - 2025.08.12
공 사 명	사택 9-103 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.23 - 2025.08.06
공 사 명	사택 9-103 수장공사		제출일자	2025.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.12 - 2025.08.012
공 사 명	사택 5-406 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.22 - 2025.08.06
공 사 명	사택 5-406 수장공사		제출일자	2025.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.27 - 2025.08.27
공 사 명	사택 2-102 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.24 - 2025.08.12
공 사 명	사택 2-202 수장공사	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.06 - 2025.08.13
공 사 명	사택 7-404 수장공사	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.25 - 2025.08.12
공 사 명	사택 103-206 수장공사	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.25 - 2025.08.13
공 사 명	사택 7-503 수장공사	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2025 년 07월 ~ 2025 년 09월
공 사 명	기숙사 A동 2호기 승강기 내부 CCTV 보수		제출일시	2025-09-14
작업사진				
내 용		케이블 단선		케이블 단선
작업사진				
내 용		CCTV 재설치		CCTV 재설치

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.08.19 - 2025.08.22
공 사 명	사택 어린이집 외벽 누수 부분 보완		제출일자	2025.09.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업중)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)		실리콘(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.03 - 2025.09.03
공 사 명	사택 7동 놀이터 파손 미끄럼틀 교체		제출일자	2025.09.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.21 - 2025.08.21
공 사 명	임차사택 수장공사 정지웅(개발팀)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.08 - 2025.08.08
공 사 명	임차사택 수장공사 박지훈(개발팀)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.13 - 2025.08.14
공 사 명	임차사택수장공사 최영균(개발팀)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.22 - 2025.08.22
공 사 명	임차사택수장공사 박찬의(CTO분석)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.03 - 2025.09.03
공 사 명	임차사택 수장공사 정인수(선행개발)	제출일자	2025.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

기타 공사 체크리스트

공사명	9-103 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025 년 8 월 12 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노해원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

9 동 103 호

26평

위 치	품명	구 요	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체,난방분배기 교체) 화장실 우측방 벽면 단열재 시공, 문걸림-1개(화장실좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 9 월 8 일					
현장점검인		이 광희 점검인					
최종점검인		김재원 점검인					

수장공사 체크리스트

5 동 406 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체, 문걸림-2개(앞베란다창고문, 화장실좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 9 월 8 일

현장점검인

이정희 점검인

최종점검인

최종인

수장공사 체크리스트

2 동 202 호

20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업, 빨래건조대 설치		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 9 월 8 일					
현장점검인		이정희 정검인					
최종점검인		정검인 정검인					

수장공사 체크리스트

7 동 404 호

18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	문걸림-1개(화장실우측방문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 9 월 8 일					
현장점검인		이강희 점검인					
최종점검인		최종점검인					

수장공사 체크리스트

103 동 206 호 26평

위 치	종영	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(주방우측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업, 걸레받이 교체-1개(주방좌측방(1개)), 문끌림-2개(안방문, 주방우측방문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 9 월 8 일

현장점검인

이광재 점검인

최종점검인

남하원 점검인

수장공사 체크리스트

7 동 503 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	문골림-2개(화장실좌측방문, 화장실문), 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 9 월 8 일					
현장점검인		이정희 점검인					
최종점검인		최종점검인					

내역서

품명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사-정지웅 책임										
1. 도배	거실 벽면	m ²	40	1,057	42,280	8,840	353,596		395,876	
	거실 천정	m ²	24	1,057	25,368	11,617	278,818		304,186	
	방A 벽면	m ²	32	1,057	33,824	8,840	282,877		316,701	
	방A 천정	m ²	16	1,057	16,912	11,617	185,878		202,790	
	방B 벽면	m ²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방B 천정	m ²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
	방C 벽면	m ²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방C 천정	m ²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
소 계			198		194,488		1,798,747		1,993,235	
2. 바닥재	거실 바닥	m ²	22.20	10,855	240,981	6,668	148,032		389,013	
	방A 바닥	m ²	10.40	10,855	112,892	6,668	69,348		182,240	
	방B 바닥	m ²	5.20	10,855	56,446	6,668	34,674		91,120	
	방C 바닥	m ²	4.60	10,855	49,933	6,668	30,673		80,606	
소 계			42.4		460,252		282,727		742,979	
합 계					654,740		2,081,474		2,736,214	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩3,215,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 정지웅

근무부서: Honda Cell
제품개발팀

전화번호: 010-2632-3261

사택명: 삼아아파트 102동 1401호

내역서

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	
임차사택 수장공사-박지훈 책임										
1.도배	거실 벽면	m²	40	1,057	42,280	8,840	353,596		395,876	
	거실 천정	m²	24	1,057	25,368	11,617	278,818		304,186	
	방A 벽면	m²	32	1,057	33,824	8,840	282,877		316,701	
	방A 천정	m²	16	1,057	16,912	11,617	185,878		202,790	
	방B 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방B 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
	방C 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방C 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
소계		198		194,488		1,798,747		1,993,235		
2.바닥재	거실 바닥	m²								
	방A 바닥	m²								
	방B 바닥	m²								
	방C 바닥	m²								
소계		0.0		0		0		0		
합계					194,488		1,798,747		1,993,235	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,395,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 박지훈

근무부서: 지동사기개발센터

전화번호: 010 2802 9589

사택명: 은하사파르

내역서

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 최영균 책임										
1. 도배	거실 벽면	m²	40	1,057	42,280	8,840	353,596		395,876	
	거실 천정	m²	24	1,057	25,368	11,617	278,818		304,186	
	방A 벽면	m²	32	1,057	33,824	8,840	282,877		316,701	
	방A 천정	m²	16	1,057	16,912	11,617	185,878		202,790	
	방B 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방B 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
	방C 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방C 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
소 계			198		194,488		1,798,747		1,993,235	
2. 바닥재	거실 바닥	m²	22.20	10,855	240,981	6,668	148,032		389,013	
	방A 바닥	m²	10.40	10,855	112,892	6,668	69,348		182,240	
	방B 바닥	m²	5.20	10,855	56,446	6,668	34,674		91,120	
	방C 바닥	m²	4.60	10,855	49,933	6,668	30,673		80,606	
소 계			42.4		460,252		282,727		742,979	
합 계					654,740		2,081,474		2,736,214	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩3,215,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 최영균

근무부서: 자동화진지

전화번호: 010-5116-1139

사택명: 녹원아파트 (준산동)

개발센터 (151112) 503/2

내역서

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 박찬의 책임										
1.도배	거실 벽면	m²	40	1,057	42,280	8,840	353,596		395,876	
	거실 천정	m²	24	1,057	25,368	11,617	278,818		304,186	
	방A 벽면	m²	32	1,057	33,824	8,840	282,877		316,701	
	방A 천정	m²	16	1,057	16,912	11,617	185,878		202,790	
	방B 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방B 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
	방C 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방C 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
소 계			198		194,488		1,798,747		1,993,235	
2.바닥재	거실 바닥	m²	22.20							
	방A 바닥	m²	10.40							
	방B 바닥	m²	5.20							
	방C 바닥	m²	4.60							
소 계			42.4		0		0		0	
합 계					194,488		1,798,747		1,993,235	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,395,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 박찬의

근무부서: CTO, 분석담당

전화번호: 010-3084-2998

사택명: 향원 117동 1401호

내역서

품명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 정인수 책임										
1.도배	거실 벽면	m²	40	1,057	42,280	8,840	353,596		395,876	
	거실 천정	m²	24	1,057	25,368	11,617	278,818		304,186	
	방A 벽면	m²	32	1,057	33,824	8,840	282,877		316,701	
	방A 천정	m²	16	1,057	16,912	11,617	185,878		202,790	
	방B 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방B 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
	방C 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방C 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
소 계			198		194,488		1,798,747		1,993,235	
2.바닥재	거실 바닥	m²	22.20	10,855	240,981	6,668	148,032		389,013	
	방A 바닥	m²	10.40	10,855	112,892	6,668	69,348		182,240	
	방B 바닥	m²	5.20	10,855	56,446	6,668	34,674		91,120	
	방C 바닥	m²	4.60	10,855	49,933	6,668	30,673		80,606	
소 계			42.4		460,252		282,727		742,979	
합 계					654,740		2,081,474		2,736,214	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩3,215,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 정인수 근무부서: 전혜진 1팀 전화번호: 010-2621-8246 사택명: 삼곡4