기숙사 및 사택 2월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요율)
				시공사		3,781,000	3,724,875	==>일성-일반(2 건)		-1%
						2,947,000	2,883,150	==>아트이엔지(2 건)		-2%
				투자/수선	수선성 (4 건)	6,728,000	6,608,025	수장작업 및 기타 보수		
						-	-			
					합계	6,728,000	6,608,025	2월 마감건(4 건)	- 73,000	-2%
1	수선	02월28일	사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체		2025-01-17	1,575,000	1,540,475	아트이엔지	- 34,525	-2%
2	수선	02월28일	기숙사 AB동 공용 방화문 2개소 처짐보수		2025-01-21	1,425,000	1,412,550	일성건축	- 12,450	-1%
3	수선	02월28일	기숙사 3동 비상 발전기 예열 히터 교체		2025-02-06	1,372,000	1,342,675	아트이엔지	- 29,325	-2%
4	수선	02월28일	사택 5-306 작은방1 외벽 단열작업		2025-02-05	2,356,000	2,312,325	일성건축	- 43,675	-2%

3월 부터 **PR(예가)**

PO(집행)

3월 부터 **요율 0%**

공사 완료 사진

업 체 명	㈜아트이엔지	공사일자	01월 23일
공 사 명	사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체	제출일자	2025/01/25

작업사진 (전)			
내 용	작업 전(2-203호)	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	㈜아트이엔지	공사일자	01월 23일
공 사 명	사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체	제출일자	2025/01/25

작업사진 (전)			
내 용	작업 전(8-206호)	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	㈜아트이엔지	공사일자	01월 23일
공 사 명	사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체	제출일자	2025/01/25
작업사진 (전)			
내 용	작업 전(9-303호)	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	㈜아트이엔지	공사일자	01월 23일
공 사 명	사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체	제출일자	2025/01/25

작업사진 (전)			
내 용	작업 전(9-503호)	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.01.20 - 2025.01.21
공 사 명	기숙사 AB동 공용 방화문 2개소 처짐보수	제출일자	2025.02.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	㈜아트이엔지	공사일자	02월 06일
공 사 명	[ESPR:93014964]기숙사 3동 비상 발전기 예열 히터 교체	제출일자	2025/02/15
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.05 - 2025.02.05
공 사 명	사택 5-306 작은방 1 외벽 단열작업	제출일자	2025.02.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

기타 공사 체크리스트

공사명	2-203외 3세대(8-206, 9-303, 9-503) 난방분배기 교체					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2023 년 1 월 27 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	소혜원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	AB동 공용 방화문 2개소 처짐보수 (A동 10층, B동 8층 E/V홀 4번)					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 1 월 21 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남혜원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	3동 비상 발전기 예열 히터 교체					공사업체	아트이엔지
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2025 년 2 월 6 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜진 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-306 작은방1 외벽 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2025 년 2 월 5 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남해원 점검인(인)						