

기숙사 및 사택 3월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
	3월				318,275,000	307,241,859	==>일성-일반(34 건)	-4%
					2,810,000	2,729,425	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					2,904,000	2,610,100	==>수안(2 건)	-11%
					323,989,000	312,581,384	3월 마감건(37 건)	-4%
1	03월30일	사택 2-204 수장공사		2021-02-22	1,665,000	1,618,950	일성건축	-3%
2	03월30일	사택 2-301 수장공사		2021-02-22	2,587,000	2,511,200	일성건축	-3%
3	03월30일	사택 7-408 수장공사		2021-02-19	1,173,000	1,138,425	일성건축	-3%
4	03월30일	사택 8-206 수장공사		2021-02-24	3,569,000	3,467,950	일성건축	-3%
5	03월30일	사택 8-206 내부 창호교체(고층)		2021-02-15	8,036,000	7,855,025	일성건축	-2%
6	03월30일	사택 8-210 수장공사		2021-02-24	4,191,000	4,068,875	일성건축	-3%
7	03월30일	사택 8-210 내부 창호교체(고층장비)		2021-02-16	8,926,000	8,710,725	일성건축	-2%
8	03월30일	사택 8-301 수장공사		2021-03-02	3,750,000	3,633,500	일성건축	-3%
9	03월30일	사택 8-301 내부 창호교체(고층)		2021-02-16	8,036,000	7,855,025	일성건축	-2%
10	03월30일	사택 8-301 썬크대 교체(고층)		2021-02-25	3,312,000	3,260,475	일성건축	-2%
11	03월30일	사택 8-302 썬크대 보수		2021-03-15	659,000	640,700	일성건축	-3%
12	03월30일	사택 8-305 수장공사		2021-03-02	3,138,000	3,050,850	일성건축	-3%
13	03월30일	사택 8-305 내부 창호교체(고층장비)		2021-02-17	8,926,000	8,710,725	일성건축	-2%
14	03월30일	사택 8-305 썬크대 교체(고층장비)		2021-02-25	3,967,000	3,891,500	일성건축	-2%
15	03월30일	사택 9-104 수장공사		2021-02-25	3,569,000	3,467,950	일성건축	-3%
16	03월30일	사택 9-104 내부 창호교체(저층)		2021-02-18	8,297,000	8,111,950	일성건축	-2%
17	03월30일	사택 9-202 수장공사		2021-02-23	1,332,000	1,295,375	일성건축	-3%
18	03월30일	사택 9-202 내부 창호교체(고층)		2021-02-17	8,297,000	8,111,950	일성건축	-2%
19	03월30일	사택 9-202 화장실 바닥 타일교체		2021-02-10	1,462,000	1,411,475	일성건축	-4%
20	03월30일	사택 9-204 수장공사		2021-02-25	3,943,000	3,822,700	일성건축	-3%
21	03월30일	사택 9-204 내부 창호교체(고층장비)		2021-02-18	9,187,000	8,967,650	일성건축	-2%
22	03월30일	사택 9-204 불박이장 교체(고층장비)		2021-02-19	3,307,000	3,232,525	일성건축	-2%
23	03월30일	사택 9-505 불박이장 교체(고층)		2021-02-19	2,652,000	2,602,575	일성건축	-2%
24	03월30일	사택 102-201 수장공사		2021-03-15	1,460,000	1,410,400	일성건축	-4%
25	03월30일	사택 102-201 베란다 누수보수(전후면)		2021-03-03	1,332,000	1,242,700	일성건축	-7%
26	03월30일	단기임차 기숙사 청소 및 긴급보수		2021-03-15	15,040,000	14,518,900	일성건축	-4%
27	03월30일	사택 8-205외 17세대 불박이장 설치		2021-03-19	49,346,000	48,405,050	일성건축	-2%
28	03월30일	사택 5-103외 9세대 긴급 수장공사		2021-03-19	119,878,000	113,727,984	일성건축	-5%
29	03월30일	사택 9-104 썬크대 교체(저층)		2021-03-09	3,157,000	3,103,525	일성건축	-2%
30	03월30일	사택 9-304 내부 창호교체(고층장비)		2021-02-18	8,961,000	8,741,900	일성건축	-3%
31	03월30일	사택 9-304 수장공사		2021-03-24	2,917,000	2,832,625	일성건축	-3%
32	03월30일	사택 9-304 썬크대 교체(고층장비)		2021-03-19	3,817,000	3,733,475	일성건축	-2%
33	03월30일	사택 102-501 UBR육조 누수보수		2021-03-09	731,000	705,200	일성건축	-4%
34	03월30일	사택 9-405 누수탐지 및 보수	2차 네 고	2021-03-12	1,200,000	965,350	수안	-24%
35	03월30일	기숙사 3동 1층 공용화장실 오수배관 보수		2021-03-12	1,704,000	1,644,750	수안	-4%
36	03월30일	단기임차 숙소 30세대 청소 및 긴급대응		2021-03-03	7,655,000	7,382,025	일성건축	-4%
total	03월30일	임차사택 수장공사 이해진(소형개발)		2021-03-03	2,810,000	2,729,425	일성건축	



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.07 - 2021.02.22
공 사 명	사택 2-204 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.06 - 2021.02.22
공 사 명	사택 2-301 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.09- 2021.02.19
공 사 명	사택 7-408 수장공사	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.16 - 2021.02.24
공 사 명	사택 8-206 수장공사	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)		
작업사진			
내 용	신발장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.04- 2021.02.15
공 사 명	사택 8-206 내부 창호교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업중)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.16 - 2021.02.24
공 사 명	사택 8-210 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용	건조대(작업전)	신발장(작업전)	보수(작업전)	
작업사진				
내 용	건조대(작업후)	신발장(작업후)	보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.04- 2021.02.16
공 사 명	사택 8-210 내부 창호교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.17- 2021.03.02
공 사 명	사택 8-301 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	우수관(작업전)		건조대(작업전)	
작업사진				
내 용	우수관(작업후)		건조대(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.05 - 2021.02.16
공 사 명	사택 8-301 내부 창호교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.05 - 2021.02.25
공 사 명	사택 8-301 싱크대 교체	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.15- 2021.03.15
공 사 명	사택 8-302 싱크대 보수	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	문선 몰딩(작업전)	문보수(작업전)	신발장(작업전)
작업사진			
내 용	문선 몰딩(작업후)	문보수(작업후)	신발장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.18 - 2021.03.02
공 사 명	사택 8-305 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		건조대(작업전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		건조대(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.05- 2021.02.17
공 사 명	사택 8-305 내부 창호교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.05 - 2021.02.25
공 사 명	사택 8-305 싱크대 교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.19 - 2021.02.25
공 사 명	사택 9-104 수장공사	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)		
작업사진			
내 용	신발장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.08 - 2021.02.18
공 사 명	사택 9-104 내부 창호교체	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	설치(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.21 - 2021.02.23
공 사 명	사택 9-202 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	측판(교체전)			
작업사진				
내 용	측판(교체후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.08- 2021.02.17
공 사 명	사택 9-202 내부 창호교체	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	설치(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.08- 2021.02.10
공 사 명	사택 9-202 화장실 바닥 타일교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업중)		바닥(작업중)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		설치(완료후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.19- 2021.02.25
공 사 명	사택 9-204 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		우수관(작업전)	건조대(작업전)
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		우수관(작업후)	건조대(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.08 - 2021.02.18
공 사 명	사택 9-204 내부 창호교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.08 - 2021.02.19
공 사 명	사택 9-204 불박이장 교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.08- 2021.02.19
공 사 명	사택 9-505 불박이장 교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.11 - 2021.03.15
공 사 명	사택 102-201 수장공사	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.03- 2021.03.03
공 사 명	사택 102-201 베란다 누수보수		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.13- 2021.03.15
공 사 명	단기임차 기숙사 청소 및 긴급보수		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	시트(작업전)		청소(작업전)	청소(작업전)
작업사진				
내 용	시트(작업후)		청소(작업후)	청소(작업후)
작업사진				
내 용	청소(작업전)			
작업사진				
내 용	청소(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.23 - 2021.03.19
공 사 명	사택 8-205외 17세대 불박이장 설치		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업전)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		설치(작업중)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		설치(작업중)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)		설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.25- 2021.03.19	
공 사 명	사택 5-103외 9세대 긴급 수장공사		제출일자	2021.03.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)		장판(작업전)
작업사진					
내 용	장판(작업후)		불박이장(작업전)		불박이장(작업후)
작업사진					
내 용	싱크대(작업전)		싱크대(작업후)		
작업사진					
내 용	창호(작업전)		창호(작업중)		창호(작업중)
작업사진					
내 용	창호(작업중)		창호(작업중)		창호(작업후)
작업사진					
	창호(작업후)		창호(작업후)		



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.27 - 2021.03.09
공 사 명	사택 9-104 싱크대 교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.04 - 2021.03.12
공 사 명	사택 9-304 내부 창호교체	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	설치(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.15 - 2021.03.22
공 사 명	사택 9-304 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	코킹(작업전)			
작업사진				
내 용	코킹(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.04 - 2021.03.19
공 사 명	사택 9-304 싱크대교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				





공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.02 - 2021.03.09
공 사 명	사택 102-501 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	03월 23일
공 사 명	사택 9-405 누수탐지 및 보수		제출일자	03월 26일
작업사진 (전)				
내 용	사택 누수탐지 진행	압력계설치 및 확인	압력계설치 및 확인	
작업사진 (중)				
내 용	누수부위 확인 후 조치작업	배관 보수진행	배관 보수진행	
작업사진 (후)				
내 용	누수탐지 및 보수 완료			



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	03월 11일
공 사 명	기숙사 3동 1층 공용화장실 오수배관 보수		제출일자	03월 26일
작업사진 (전)				
내 용	오배수 배관 교체작업		오배수 배관 교체작업	
작업사진 (중)				
내 용	기존 배관 철거 및 오물 제거		기존 배관 철거 및 오물 제거	
작업사진 (후)				
내 용	배관 철거 및 신규 설치		배관 철거 및 신규 설치	



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.28 - 2021.03.03
공 사 명	단기임차 숙소 30세대 청소 및 긴급대응		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	시트(작업전)		청소(작업전)	
작업사진				
내 용	시트(작업후)		청소작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.01 - 2021.03.03
공 사 명	임차사택 수장공사 이해진(소형개발)		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_2동204호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30					
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	거실 방충망 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_2동301호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_7동408호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30					
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_8동206호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21	V	V			
	방화도어 내부	m²	2	V	V			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	신발장 시트지,창호 교체,			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_8동210호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	V	V			
	방화도어 내부	m'	2	V	V			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	창호교체,신발장 시트지,빨래건조대 설치,싱크대 상부 문1개교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_8동301호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8					
	방B 바닥(부분접착)	m'	8					
	방C 바닥(부분접착)	m'	12					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m'	21	V	V			
	방화도어 내부	m'	2	V	V			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	창호교체,신발장 시트지,앞베란다 우수관 교체,싱크대 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_8동305호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	V	V			
	방화도어 내부	m'	2	V	V			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	창호교체,신발장 시트지,빨래건조대 설치,싱크대 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_9동104호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	V	V			
	방화도어 내부	m ²	2	V	V			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40					
5.기타	창호교체,신발장 시트지,싱크대 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_9동202호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40					
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8					
	방B 바닥(부분접착)	m'	8					
	방C 바닥(부분접착)	m'	12					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	창호교체,화장실 바닥 타일 보수,싱크대 측면 시트지 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_9동304호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	V	V			
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	싱크대 교체,싱크대 전면 타일 시공, 신발장 시트지,내부창호 교체 주방 수전배관 및 난방 분배기 교체 앞베란다 샷시 실리콘 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_9동204호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	V	V			
	방화도어 내부	m'	2	V	V			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	불박이장 설치,신발장 시트지,창호 교체, 앞,뒤 베란다 우수관 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-201호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38					
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27					
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7					
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞뒤 베란다 방수 도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 이해진책임(소형개발)												
1.도배	LG취암세 광폭											
	거실 벽면	m ²	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 천정	m ²	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	m ²	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	m ²	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	m ²	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	m ²	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	방C 벽면	m ²	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방C 천정	m ²	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	벽지 떼어내기 80% 적용	m ²	147			1,140	167,808				167,808	
소 계			184		174,616		1,041,354				1,215,970	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 칠거	m ²	15			3,422	51,330				51,330	노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥 칠거	m ²	8			3,422	27,376				27,376	
	방B 바닥 칠거	m ²	7			3,422	23,954				23,954	
	방C 바닥 칠거	m ²	6			3,422	20,532				20,532	
	접착제(부분접착)	kg	4	23,100	92,400						92,400	2019년 품셈 적용
	거실 바닥	m ²	15	10,725	160,875	3,152	47,280				208,155	재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	m ²	8	10,725	85,800	3,152	25,216				111,016	
	방B 바닥	m ²	7	10,725	75,075	3,152	22,064				97,139	
	방C 바닥	m ²	6	10,725	64,350	3,152	18,912				83,262	
소 계			36		478,500		236,664				715,164	
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					653,116		1,534,698		0		2,187,814	

*외부 임차 주택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,537,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이해진

근무부서:

전화번호:

사택명:

010-6352-6674

서양재 APT 110동 1501호