

기숙사 및 사택 8월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	8월				49,318,000 3,286,000 8,075,000 26,989,000 2,305,000 36,180,000 126,153,000	48,380,225 3,175,550 7,751,825 20,440,000 2,254,275 34,522,500 116,524,375	==>일성-일반(4 건) ==>일성-임차사택(2 건) ==>수안(5 건) ==>삼건(1 건) ==>대양이앤씨(1 건) ==>하임산업(1 건) 8월 마감건(14 건)	-2% -3% -4% -32% -2% -5% -8%
3283	08월31일	기숙사 및 사택 외벽 그래픽 작업	1차 예산 수립 : 표준단가 업체 접수 활용 최종 실행업체 : 기실적 업체인 삼건 적용	2021-07-30	26,989,000	20,440,000	삼건	-32%
3285	08월31일	사택 친환경 흡연부스 설치(기계)		2021-08-13	2,832,000	2,749,850	수안	-3%
3287	08월31일	기숙사 AB동 출입구 CI 변경		2021-08-11	6,968,000	6,831,625	일성건축	-2%
3288	08월31일	기숙사 및 사택 출입구 CI 변경		2021-07-28	13,040,000	12,776,325	일성건축	-2%
3289	08월31일	사택 101동 상단 CI 변경		2021-08-12	14,627,000	14,330,775	일성건축	-2%
3290	08월31일	사택 102동 상단 CI 변경		2021-08-11	14,683,000	14,441,500	일성건축	-2%
3291	08월31일	기숙사 및 사택 합동안전점검 부적합 개선(기계)	2차 네고 진행	2021-08-18	36,180,000	34,522,500	하임산업	-5%
3292	08월31일	기숙사 및 사택 합동안전점검 부적합 개선(전기)		2021-08-13	2,305,000	2,254,275	대양이앤씨	-2%
3293	08월31일	임차사택 수장공사 김용주(자동차개발)		2021-08-04	1,643,000	1,587,775	일성건축	-3%
3294	08월31일	임차사택 수장공사 현유환(자동차개발)		2021-08-17	1,643,000	1,587,775	일성건축	-3%
3295	08월31일	사택 5-504 누수탐지 및 보수		2021-07-16	1,004,000	965,350	수안	-4%
3296	08월31일	사택 9-402 난방분배기 및 급수배관 보수	2차 네고 진행	2021-08-13	686,000	627,800	수안	-9%
3297	08월31일	사택 9동 지하층 우수배관 보수작업		2021-08-18	2,932,000	2,805,750	수안	-4%
3298	08월31일	기숙사 3동 기계실 보일러 순환펌프 교체		2021-08-13	621,000	603,075	수안	-3%
3299	08월31일	[작업취소]사택 101-401 단열 보수작업	작업취소로 PR삭제 후 예외종료함		1,411,000	-		-

■ 일일 출입인원 현황표.

1.공사명: 기숙사 및 사택 외벽 그래픽 작업

2.공사 업체 : (주)삼건

3.공사 기간 : 2021. 6. 21 ~ 2021. 09. 30

[illegible]

[illegible]



2. 작성자 : (주)삼건

주요 공사자재			일자	7월 21일											
구분	자재명	규격	단위	입고량	재고량	입고량	재고량	입고량	재고량	입고량	재고량	입고량	재고량	입고량	재고량
				사용량		사용량		사용량		사용량		사용량		사용량	
1	아이생각수성외부 1급	KSM6010-1종 1급	18L	5	0		0				0		0		0
				5											
2					0		0				0		0		0
2					0		0				0		0		0
2					0		0				0		0		0
3					0		0				0		0		0

주요공정 시행 전.후 사진 대조표.

공사명 : 기숙사 및 사택 외벽 그래픽 작업

*일자 : 2021. 6. 21 ~ 2021. 09. 30



설 명	외벽 그래픽 제거 및 보수 작업
--------	-------------------


설 명	외벽 그래픽 제거 및 보수 작업
--------	-------------------



설 명	외벽 그래픽 제거 및 보수 작업
--------	-------------------



설 명	외벽 그래픽 제거 및 보수 작업
--------	-------------------



설 명	외벽 그래픽 제거 및 보수 작업
--------	-------------------




설 명	외벽 그래픽 제거 및 보수 작업
--------	-------------------



설 명	외벽 그래픽 작업
--------	-----------



설 명	외벽 그래픽 작업
--------	-----------



설 명	외벽 그래픽 작업
--------	-----------



설 명	외벽 그래픽 작업
--------	-----------



설 명	외벽 그래픽 작업
--------	-----------



설 명	외벽 그래픽 작업
--------	-----------



설 명	공사 완료
--------	-------



설 명	공사 완료
--------	-------



설 명	공사 완료
--------	-------



설 명	공사 완료
--------	-------



설 명	공사 완료
--------	-------



설 명	공사 완료
--------	-------



설 명	공사 완료
--------	-------




설 명	공사 완료
--------	-------

[자재사용 승인요청서]

- 1.공사명 : 기숙사 및 사택 외벽 그래픽 작업
2.공사 업체 : ㈜삼진

자재명	아이생각수성외부1급					비고
사진						
인증서 (성적서)						
제조사	삼화페인트					
Spec	KSM6010-1종 1급					
사용처	외벽 그래픽 작업					
특기사항	인증서 참조					

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2021/08/12,13,17
공 사 명	사택 친환경 흡연부스 설치(기계)		제출일자	2021/08/23
작업사진 (전)				
	내 용	배관 설치 및 보온,열선작업		배관 설치 및 보온,열선작업
작업사진 (중)				
	내 용	배관 설치 및 보온,열선작업		배관 설치 및 보온,열선작업
작업사진 (후)				
	내 용	패드설치		싱크대 설치 완료

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.09 - 2021.08.12
공 사 명	기숙사 AB동 출입구 CI 변경		제출일자	2021.08.20
작업사진				
내 용	변경(작업전)		변경(작업전)	
작업사진				
내 용	변경(작업후)		변경(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.07.20 - 2021.07.29
공 사 명	기숙사 및 사택 출입구 CI 변경	제출일자	2021.08.20
작업사진			
내 용	변경(작업전)	변경(작업전)	변경(작업전)
작업사진			
내 용	변경(작업후)	변경(작업후)	변경(작업후)
작업사진			
내 용	변경(작업전)		
작업사진			
내 용	변경(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.09 - 2021.08.12
공 사 명	사택 101동 상단 CI 변경		제출일자	2021.08.20
작업사진				
내 용	변경(작업전)		변경(작업전)	
작업사진				
내 용	변경(작업후)		변경(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.08.09 - 2021.08.12
공 사 명	사택 102동 상단 CI 변경	제출일자	2021.08.20
작업사진			
내 용	변경(작업전)	변경(작업전)	
작업사진			
내 용	변경(작업후)	변경(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 사진

업 계 령	㈜하림산업		공사일자	2021년 08월
공 사 명	기숙사 및 사택 생활안전시설물 유지관리 개선공사		제출일자	2021년 08월 23일
작업사진				
내 용	옥상 안전난간대 설치 전	난간대 설치 중	난간대 설치 중	
작업사진				
내 용	난간대 설치 중	난간대 설치 중	난간대 설치 중	
작업사진				
내 용	난간대 설치 중	난간대 설치 완료	난간대 설치 완료	
작업사진				
내 용	사다리 교체 전	사다리 교체 전	사다리 교체 전	
작업사진				
내 용	사다리교체 완료	사다리교체 완료	사다리교체 완료	
작업사진				
내 용	트랜지 커버 부분 보수 후	회전제 커버 지재 입고	모터 커버 설치 전	
작업사진				
내 용	모터 커버 설치 전	모터 안전커버 설치 중	모터 안전커버 설치 중	
작업사진				
내 용	회전제 안전커버 설치 중	모터 안전커버 설치 중	모터 안전커버 설치 완료	
작업사진				
내 용	모터 안전커버 설치 완료	모터 안전커버 설치 완료	모터 안전커버 설치 완료	
작업사진				
내 용	모터 안전커버 설치 완료	회전제 안전커버 설치 완료	회전제 안전커버 설치 완료	
작업사진				
내 용	모터 안전커버 설치 전	모터 안전커버 설치 중	모터 안전커버 설치 완료	
작업사진				
내 용	회전제 안전커버 설치 전	모터 안전커버 설치 중	모터 안전커버 설치 완료	
작업사진				
내 용	안전방탄 채적 설치	안전방탄 채적 설치	안전방탄 채적 설치	

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2021년
공 사 명	기숙사 및 사택 합동안전점검 부적합 개선		제출일자	2021년
작업사진				
내 용	커버 자재	커버 자재	커버 자재	
작업사진				
내 용	커버 자재	커버 자재	신축 작업 전	
작업사진				
내 용	작업완료 사진	1동 작업 전	작업완료 사진	

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	08월 24일
공 사 명	사택 5-504 누수탐지 및 보수		제출일자	08월 24일
작업사진 (전)				
내 용	압테스트	도기 철거	도기 철거	
작업사진 (중)				
내 용	누수부위 확인	누수부위 확인	누수부위 확인	
작업사진 (후)				
내 용	누수부위 보수 완료	누수부위 보수 완료	도기 재설치	

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	08월 13일
공 사 명	사택 9-402 난방분배기 및 급수배관 보수	제출일자	08월 23일
작업사진 (전)			
내 용	싱크대 철거		
작업사진 (중)			
내 용	분배기 교체 및 배관 보수	분배기 교체 및 배관 보수	분배기 교체 및 배관 보수
작업사진 (후)			
내 용	분배기 교체 및 배관 보수		

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	08월 17일
공 사 명	사택 9동 지하층 우수배관 보수작업		제출일자	08월 23일
작업사진 (전)				
내 용	우수배관 보수작업		우수배관 보수작업	우수배관 보수작업
작업사진 (중)				
내 용	우수배관 보수작업		우수배관 보수작업	우수배관 보수작업
작업사진 (후)				
내 용	우수배관 보수작업		우수배관 보수작업	우수배관 보수작업

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	08월 13일
공 사 명	기숙사 3동 기계실 보일러 순환펌프 교체		제출일자	08월 23일
작업사진 (전)				
내 용	순환펌프 교체 작업	순환펌프 교체 작업		
작업사진 (중)				
내 용	교체 진행 중	교체 진행 중		
작업사진 (후)				
내 용	교체 완료			

구매요청

구매진척

입고관리

게시판

Home > 구매진척 > 구매요청현황

R&D PRS

R&D PRS

구매요청

구매진척

- 구매요청현황

입고관리

게시판

구매요청현황

요청일 20210711 ~ 20210810

내역 사택 101동 401호 단열 보...

PR번호

코스트센터

구매그룹 전체

WBS요소

PO번호

자산번호

요청자 이상재

플랜트 --전체--

G/L 계정 선택 0개/총 39개

서브원진행상태 --전체--

조회

비용

투자

서비스

외주용역

선택	요청일	내역	내/외자	자재코드	수량	단위	단가	PO번호	PO 수량	PO 단위	PO 단가	PO 통화	WBS요소 (Project Code)	PR 번호	구매담당	구매요청자	구매단계	서브원 진행상태	입고일	자산번호	첨부
☐	2021/08/02	사택 101동 401호 단열 보수 작...			1	AU	1,411,000						797104	92528357	대전 - S&I-기계/수선성 공사(이종근)	이상재/2042	삭제(결재완료)				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.08.02- 2021.08.03
공 사 명	임차사택 수장공사 김용주(자동차개발)	제출일자	2021.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.08.16 - 2021.08.17
공 사 명	임차사택 수장공사 현유환(자동차개발)	제출일자	2021.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타경비		합 계		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
임차사택 수장공사 김용주(자동차개발)													
1.도배	LG휘양세 광택											재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용	
	거실 벽면	m ²	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560		
	거실 천정	m ²	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408		
	방A 벽면	m ²	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848		
	방A 천정	m ²	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272		
	방B 벽면	m ²	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225		
	방B 천정	m ²	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812		
	방C 벽면	m ²											
	방C 천정	m ²											
	벽지 떼어내기 80% 적용	m ²	118			1,140	134,976				134,976		
소 계			148		140,452		839,649				980,101		
2.바닥재	LG청택											노무비 2021 DB 적용	
	거실 바닥 절거	m ²											
	방A 바닥 절거	m ²											
	방B 바닥 절거	m ²											
	방C 바닥 절거	m ²										2019년 품셈 적용	
	접착제(부분접착)	kg											
	거실 바닥	m ²											재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	m ²											
	방B 바닥	m ²											
	방C 바닥	m ²											
소 계			0		0		0				0		
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위	
소 계							256,680				256,680		
합 계					140,452		1,096,329		0		1,236,781		

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,477,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김용주 근무부서: 유접세 개발2 전화번호: 01076115238 사택명: 사이언스

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 현유환(자동차전지개발)												
1.도배	LG취암세 광복											
	거실 벽면	m ²	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 천정	m ²	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	m ²	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	m ²	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	m ²	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	m ²	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	방C 벽면	m ²										
	방C 천정	m ²										
	벽지 떼어내기 80% 적용	m ²	118			1,140	134,976				134,976	
소 계			148		140,452		839,649				980,101	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 칠거	m ²										노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥 칠거	m ²										
	방B 바닥 칠거	m ²										
	방C 바닥 칠거	m ²										
	접착제(부분접착)	kg										2019년 품셈 적용
	거실 바닥	m ²										재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	m ²										
	방B 바닥	m ²										
	방C 바닥	m ²										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					140,452		1,096,329		0		1,236,781	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,477,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 현유환 근무부서: 2호 cell 전화번호: 06-6473-2454 사택명: 푸르지움시티