


기숙사 및 사택 4월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	4월				65,203,000	63,309,975	==>일성-일반(22 건)	-3%
					1,804,000	1,746,875	==>일성-임차사택(2 건)	-3%
					1,380,000	1,333,000	==>수안(2 건)	-4%
					68,387,000	66,389,850	4월 마감건(26 건)	-3%
1	04월30일	사택 1-307 수장공사		2021-04-06	2,080,000	2,021,000	일성건축	-3%
2	04월30일	사택 1-102 수장공사		2021-04-05	1,569,000	1,521,125	일성건축	-3%
3	04월30일	사택 1-204 수장공사		2021-03-26	435,000	418,175	일성건축	-4%
4	04월30일	사택 6-201 내부 창호교체(고층장비)		2021-03-19	8,622,000	8,417,250	일성건축	-2%
5	04월30일	사택 6-201 수장공사		2021-04-01	4,151,000	4,030,175	일성건축	-3%
6	04월30일	사택 6-205 수장공사		2021-04-01	1,752,000	1,697,425	일성건축	-3%
7	04월30일	사택 6-305 수장공사		2021-04-01	2,840,000	2,758,450	일성건축	-3%
8	04월30일	사택 6-305 내부 창호교체(고층장비)		2021-03-30	8,622,000	8,417,250	일성건축	-2%
9	04월30일	사택 104-201 베란다 누수보수(전면)		2021-03-19	811,000	782,600	일성건축	-4%
10	04월30일	사택 104-201 수장공사		2021-04-06	4,512,000	4,375,250	일성건축	-3%
11	04월30일	사택 6-106 롤스크린 설치		2021-03-15	881,000	865,375	일성건축	-2%
12	04월30일	사택 1-108 수장공사		2021-04-09	2,751,000	2,669,225	일성건축	-3%
13	04월30일	사택 1-301 수장공사		2021-04-07	2,469,000	2,397,250	일성건축	-3%
14	04월30일	사택 1-308 수장공사		2021-04-08	2,469,000	2,397,250	일성건축	-3%
15	04월30일	사택 1-404 수장공사		2021-04-08	2,689,000	2,610,100	일성건축	-3%
16	04월30일	사택 6-201 화장실 벽타일 보수		2021-03-29	780,000	617,050	일성건축	-26%
17	04월30일	사택 6-201 화장실 위생도기 재설치		2021-03-29	794,000	765,400	수안	-4%
18	04월30일	사택 1-406 수장공사		2021-04-20	2,339,000	2,271,475	일성건축	-3%
19	04월30일	사택 6-101 수장공사		2021-04-16	4,531,000	4,393,525	일성건축	-3%
20	04월30일	사택 6-101 뒷베란다 다용도실 단열작업		2021-04-02	1,241,000	1,200,775	일성건축	-3%
21	04월30일	사택 6-101 내부 창호교체(저층)		2021-03-31	7,967,000	7,786,225	일성건축	-2%
22	04월30일	사택 1-205 커튼설치		2021-04-06	1,061,000	1,043,825	일성건축	-2%
23	04월30일	사택 6-302 롤스크린 설치		2021-04-06	631,000	619,200	일성건축	-2%
24	04월30일	사택 6-401 누수 난방분배기 교체		2021-04-16	586,000	567,600	수안	-3%
25	04월30일	임차사택 수장공사 이지연(기반기술)		2021-04-06	471,000	459,025	일성건축	-3%
26	04월30일	임차사택 수장공사 변아영(전지소재)		2021-04-17	1,333,000	1,287,850	일성건축	-4%
								-



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.25 - 2021.04.06
공 사 명	사택 1-307 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.23 - 2021.04.05
공 사 명	사택 1-102 수장공사	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.23 - 2021.03.26
공 사 명	사택 1-204 수장공사	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.16 - 2021.03.19
공 사 명	사택 6-201 내부 창호교체	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.19 - 2021.04.01
공 사 명	사택 6-201 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)			
작업사진				
내 용	신발장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.22 - 2021.04.01
공 사 명	사택 6-205 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.16 - 2021.04.01
공 사 명	사택 6-305 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.18 - 2021.03.30
공 사 명	사택 6-305 내부 창호교체		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.19 - 2021.03.19
공 사 명	사택 104-201 베란다 누수보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.25 - 2021.04.06
공 사 명	사택 104-201 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	걸레받이(작업전)		방충망(작업전)	
작업사진				
내 용	걸레받이(작업후)		방충망(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.15 - 2021.03.15
공 사 명	사택 6-106 롤스크린 설치		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업전)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)		설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.26 - 2021.04.09
공 사 명	사택 1-108 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.26 - 2021.04.07
공 사 명	사택 1-301 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.26 - 2021.04.08
공 사 명	사택 1-308 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.31 - 2021.04.08
공 사 명	사택 1-404 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.29 - 2021.03.29
공 사 명	사택 6-201 화장실 벽타일 보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	04월 16일
공 사 명	사택 6-201 화장실 위생도기 재설치		제출일자	04월 19일
작업사진 (전)				
	내 용	위생도기 철거	위생도기 철거	위생도기 철거
작업사진 (중)				
	내 용	위생도기 철거	위생도기 철거	위생도기 철거
작업사진 (후)				
	내 용	위생도기 철거	위생도기 철거	재설치 완료


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.14 - 2021.04.20
공 사 명	사택 1-406 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.12 - 2021.04.16
공 사 명	사택 6-101 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	걸레받이(작업전)		방충망(작업전)	
작업사진				
내 용	걸레받이(작업후)		방충망(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.02 - 2021.04.02
공 사 명	사택 6-101 뒷베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.26 - 2021.03.31
공 사 명	사택 6-101 내부 창호교체		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.06 - 2021.04.06
공 사 명	사택 1-205 커튼설치	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	커튼(작업전)		
작업사진			
내 용	커튼(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.06 - 2021.04.06
공 사 명	사택 6-302 롤스크린 설치		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업전)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)		설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	04월 16일
공 사 명	사택 6-401 누수 난방분배기 교체	제출일자	04월 19일
작업사진 (전)			
내 용			
작업사진 (중)			
내 용			
작업사진 (후)			
내 용	분배기 교체 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.06 - 2021.04.06
공 사 명	임차사택 수장공사 이지연(기반기술)		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	장판(작업전)		방충망(작업전)	
작업사진				
내 용	장판(작업후)		방충망(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.17 - 2021.04.17
공 사 명	임차사택 수장공사 변아영(전지소재)	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동102호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동204호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55					
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30					
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18					
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동301호								
1.도배	LG취안세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	뒤베란다 벽 단열재 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동404호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	뒤 베란다 단열재 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동108호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	뒤 베란다 단열재 보수 앞뒤베란다 곰팡이 제거 앞베란다 도장보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동307호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동308호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	뒤베란다 단열재 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동406호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	뒤베란다 단열재 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_6동101호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	내부샷시 교체, 거실 걸레받이 교체 도색(앞 뒤베란다, 방화문 내부 방3곳 문, 문틀, 수도계량기함, 다용도실) 방충망 교체(앞베란다3곳)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_6동201호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32					
	방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	도장(각 방문 틀,앞뒤베란다) 다용도실 곰팡이 제거2곳,내부샷시 교체 시트지(신발장,거실 걸레받이) 화장실 타일 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_6동205호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8					
	방B 바닥(부분접착)	m'	8					
	방C 바닥(부분접착)	m'	12					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(26평)_6동305호									
1.도배	LG휘앙세 광폭	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
		거실 천정(석고보드면)	m'	24					
		방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
		방A 천정(석고보드면)	m'	16					
		방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
		방B 천정(석고보드면)	m'	11					
		방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
		방C 천정(석고보드면)	m'	11					
		2.바닥재	LG청맥	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V	
방A 바닥(부분접착)	m'			8	V	V			
방B 바닥(부분접착)	m'			8	V	V			
방C 바닥(부분접착)	m'			12	V	V			
베란다 수성페인트(전면)	m'			26					
3.도장	베란다 수성페인트(후면)	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
		방화도어 내부	m'	2					
		준공청소(특별인부)	m'	40					
		4.청소							
5.기타	뒤베란다 다용도실 곰팡이 제거 및 보수 내부샷시 교체			V	V				
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당		SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_ 104동201호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞,뒤베란다 방수 도장 거실,방 걸레받이 보수,방충망 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

SERVICE VENDOR 평가 입력

의견조회

VENDOR	KR000840	(주)에스앤아이코퍼레이션	PO NO.	4508906886	
품명	임차사택 수장공사 이지연(기반기술)		금액(PO)	459,025	
PLANT	1010	LGC 대전(동부) 기술연구원	구매조직	P100	LG화학 구매조직
WBS 요소			CostCenter	711104	대전.사택/기술사
공사완료일자 : 계약완료일	2021.04.30		실완료일	2021.04.05	
공사구분 :	건축/영선				
검사자 :	주관부서	이 종근	에스앤아이코퍼레이션	시설부서	이 지연
기타사항			기반기술.인공지능기...		

확인서가 접수 되지않아 서비스엔트리 평가로 대체함

평가항목	매우		주관부서		평가결과		매우		시설부서			
	우수	우수	보통	미흡	불량	기준	우수	우수	보통	미흡	불량	
1.공사품질(60)												
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	8	10	10	☒	☐	☐	☐
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	8	10	10	☒	☐	☐	☐
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	10	10	10	☒	☐	☐	☐
2.공사관리(30)												
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐
공사 전후 현의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐
3.납기(10)												
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	5	5	5	☒	☐	☐	☐
						소 계 :	46	50.0	50			
						합 계 :	96					
*과거 평가항목	과거화면보기-2006.12이전											
(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)												
*변경후 엔터키를 입력해야 점수가 자동계산됩니다.												

*과거 평가항목 과거화면보기-2006.12이전

(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

*변경후 엔터키를 입력해야
점수가 자동계산됩니다.

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사												
1.도배	LG휘양세 광폭											재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 벽면	㎡	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	
	거실 천정	㎡	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	㎡	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	㎡	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	㎡										
	방B 천정	㎡										
	방C 벽면	㎡										
	방C 천정	㎡										
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	90			1,140	102,144				102,144	
소 계			112		106,288		637,944				744,232	
2.바닥재	LG청택											노무비 2021 DB 적용
	거실 바닥 칠거	㎡										
	방A 바닥 칠거	㎡										
	방B 바닥 칠거	㎡										
	방C 바닥 칠거	㎡										2019년 품셈 적용
	접착제(부분접착)	kg										
	거실 바닥	㎡										
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡										
	방C 바닥	㎡										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					106,288		894,624		0		1,000,912	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,198,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 변아영 근무부서: 경영2과 전화번호: 01090019918 사택명: 쉼안파트 101-304