








기숙사 및 사택 3월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					80,758,000	77,885,800	==>일성-일반(19 건)	-4%
					3,056,000	2,959,475	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					83,814,000	80,845,275	3월 마감건(20 건)	-4%
1	03월30일	기숙사 A동 204-6호 도배보수의 13건		2022-03-11	12,231,000	11,579,850	일성건축	-6%
2	03월30일	기숙사 B동 601-4호 도배보수의 3건		2022-03-11	3,794,000	3,665,750	일성건축	-3%
3	03월30일	사택 7-105 수장공사		2022-03-18	2,319,000	2,247,825	일성건축	-3%
4	03월30일	사택 7-108 수장공사		2022-03-18	2,122,000	2,058,625	일성건축	-3%
5	03월30일	사택 7-302 수장공사		2022-03-17	2,538,000	2,458,525	일성건축	-3%
6	03월30일	사택 7-306 수장공사		2022-03-17	2,428,000	2,354,250	일성건축	-3%
7	03월30일	사택 7-307 수장공사		2022-03-15	2,122,000	2,058,625	일성건축	-3%
8	03월30일	사택 7-403 수장공사		2022-03-15	2,122,000	2,058,625	일성건축	-3%
9	03월30일	사택 7-406 수장공사		2022-03-14	2,122,000	2,058,625	일성건축	-3%
10	03월30일	사택 7-506 수장공사		2022-03-14	3,108,000	3,007,850	일성건축	-3%
11	03월30일	사택 5-501 내부 창호교체(고층장비)		2022-03-18	9,965,000	9,637,375	일성건축	-3%
12	03월30일	사택 103-401 방문처짐 보수	긴급투입 예상 인원대비 실투입인원의 축소에 따른 PO금액 축소하여 반영	2022-03-07	725,000	465,475	일성건축	-56%
13	03월30일	사택 7동 지붕 무동력 헨 교체외 1건		2022-03-10	3,152,000	3,062,675	일성건축	-3%
14	03월30일	사택 103동 104호외 6세대 보수작업		2022-03-08	3,145,000	3,030,425	일성건축	-4%
15	03월30일	기숙사 AB동 기계실 천정 단열재 탈락 보수		2022-03-17	6,761,000	6,630,600	일성건축	-2%
16	03월30일	사택 8-504 지붕 누수점검 및 보수		2022-03-04	3,446,000	3,319,600	일성건축	-4%
17	03월30일	사택 8-202 내부 창호교체(고층장비)		2022-02-21	10,816,000	10,565,050	일성건축	-2%
18	03월30일	사택 8-202 불박이장 신설(고층장비)		2022-02-21	3,250,000	3,176,625	일성건축	-2%
19	03월30일	사택 8-202 수장공사		2022-03-03	4,592,000	4,449,425	일성건축	-3%
20	03월30일	임차사택 수장공사 신은혜(분석센터)		2022-03-03	3,056,000	2,959,475	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.03 - 2022.03.11
공 사 명	기숙사 A동 204-6호 도배보수외 13건		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	단열(작업전)		수납장(교체전)	타일(작업전)
작업사진				
내 용	단열(작업후)		수납장(교체후)	타일(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		문끌림(작업전)	버티컬(교체전)
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		문끌림(작업후)	버티컬(작업후)


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.04- 2022.03.08
공 사 명	기숙사 B동 601-4호 도배보수외 3건		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		버티컬(작업전)	도어보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		버티컬(작업후)	도어보수(작업후)
작업사진				
내 용	코너단열(작업전)			
작업사진				
내 용	코너단열(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.15 - 2022.03.18
공 사 명	사택 7-105 수장공사	제출일자	2022.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	문플림(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	문플림(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.14 - 2022.03.18
공 사 명	사택 7-108 수장공사		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.0.3.14- 2022.03.17
공 사 명	사택 7-302 수장공사		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.07 - 2022.03.17
공 사 명	사택 7-306 수장공사	제출일자	2022.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	천장단열(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	천장단열(작업중)
작업사진			
내 용			천장단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.11- 2022.03.15
공 사 명	사택 7-307 수장공사		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.14- 2022.0315
공 사 명	사택 7-403 수장공사	제출일자	2022.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.08- 2022.03.14
공 사 명	사택 7-406 수장공사		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.08- 2022.03.14
공 사 명	사택 7-506 수장공사		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	싱크문(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	싱크문(작업후)
작업사진				
내 용	수납장(보수전)		문끌림(보수전)	
작업사진				
내 용	수납장(보수후)		문끌림(보수후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.10 - 2022.03.18
공 사 명	사택 5-501 내부 창호교체	제출일자	2022.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	미장(작업후)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.02.26- 2022.02.26
공 사 명	사택 103-401 방문처짐 보수	제출일자	2022.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.02.25- 2022.02.25
공 사 명	사택 7동 지붕 무동력 웬 교체외 1건		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용	교체(작업전)			
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.02.21- 2022.02.24
공 사 명	사택 103동 104호외 6세대 보수작업		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	벽체보수(작업전)		벽체보수(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	벽체보수(작업전)		벽체보수(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	욕조누수(작업전)		욕조누수(작업중)	욕조누수(작업중)
작업사진				
내 용	욕조누수(작업후)		욕조누수(작업후)	
작업사진				
내 용	문끌림(작업전)		문끌림(작업전)	문끌림(작업전)
작업사진				
내 용	문끌림(작업후)		문끌림(작업후)	문끌림(작업후)


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.11 - 2022.03.17
공 사 명	기숙사 AB동 기계실 천정 단열재 탈락보수		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	비계설치(작업전)		비계설치(작업후)	탄열재탈락(작업전)
작업사진				
내 용	탄열재탈락(작업전)		탄열재탈락(작업전)	탄열재탈락(작업중)
작업사진				
내 용	탄열재탈락(작업후)		탄열재탈락(작업후)	탄열재탈락(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.02.25 - 2022.03.04
공 사 명	사택 8-504 지붕 누수점검 및 보수	제출일자	2022.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.02.07- 2022.02.21
공 사 명	사택 8-202 내부 창호교체		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.02.21 - 2022.02.21
공 사 명	사택 8-202 불박이장 신설	제출일자	2022.03.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.02.11- 2022.03.03
공 사 명	사택 8-202 수장공사		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	벽체(보수전)		문보수(작업전)	건조대(작업전)
작업사진				
내 용	벽체(보수후)		문보수(작업후)	건조대(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		신발장(작업전)	
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		신발장(작업후)	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.02.24 - 2022.03.03
공 사 명	임차사택 수장공사 신은혜(분석센터)		제출일자	2022.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 신은혜(CTO분석)												
1.도배	LG휘양세 광폭											재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 벽면	m ²	40	960	38,400	4,982	199,280				237,680	
	거실 천정	m ²	24	960	23,040	6,477	155,448				178,488	
	방A 벽면	m ²	32	960	30,720	4,982	159,424				190,144	
	방A 천정	m ²	16	960	15,360	6,477	103,632				118,992	
	방B 벽면	m ²	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방B 천정	m ²	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	방C 벽면	m ²	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방C 천정	m ²	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
벽지 떼어내기 80% 적용	m ²	147			1,206	177,523				177,523		
소 계			184		176,640		1,186,901				1,363,541	
2.바닥재	LG청택											노무비 2021 DB 적용
	거실 바닥 절거	m ²	15			3,619	54,285				54,285	
	방A 바닥 절거	m ²	8			3,619	28,952				28,952	
	방B 바닥 절거	m ²	7			3,619	25,333				25,333	
	방C 바닥 절거	m ²	6			3,619	21,714				21,714	
	접착제(부분접착)	kg	4	23,380	93,520						93,520	2019년 품셈 적용
	거실 바닥	m ²	15	10,855	162,825	3,322	49,830				212,655	재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	m ²	8	10,855	86,840	3,322	26,576				113,416	
	방B 바닥	m ²	7	10,855	75,985	3,322	23,254				99,239	
	방C 바닥	m ²	6	10,855	65,130	3,322	19,932				85,062	
소 계			36		484,300		249,876				734,176	
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,890	265,050				265,050	2020년 실내건축 일위
소 계							265,050				265,050	
합 계					660,940		1,701,827		0		2,362,767	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,755,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 신은혜 근무부서: 분석·계산과 전화번호: 010-7110-2329 사택명: 준은

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-105호								
1.도배	LG취안세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	1번방 문결림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-108호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-302호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-306호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	뒤베란다 다용도실 단열 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-307호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	구 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-403호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-406호								
1.도배	LG취안세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-506호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(앞베란다 전체),불박이장(내부 판넬2곳)보수,씽크대 문 보수,2번방 문끌림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-202호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21					
	방화도어 내부	m ²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40					
5.기타	도장(방화문내부,방문,문틀-3곳, 내부샷시 교체,불박이장 설치(안방) 앞베란다 빨래건조대 설치 앞베란다 방충망 교체(1곳),싱크대 시트 지 및 틀 보수, 신발장 시트지 교체,앞 바 닥 시트지 제거,2번방 벽체 일부 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							