

기숙사 및 사택 6월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매인 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					79,380,000 1,366,000 2,550,000 83,296,000	76,634,550 1,292,150 1,913,500 79,840,200	==>일성-일반(16 건) ==>동운(2 건) ==>하이엠플루텍(1 건) 6월 마감건(19 건)	-4% -6% -33% -4%
01	06월30일	사택 5-402 수장공사		2022-06-17	5,091,000	4,794,500	일성건축	-6%
02	06월30일	사택 8-308 수장공사		2022-06-17	5,502,000	5,324,475	일성건축	-3%
03	06월30일	사택 8-309 수장공사		2022-06-17	4,534,000	4,391,375	일성건축	-3%
04	06월30일	사택 8-304 수장공사		2022-06-17	5,091,000	4,924,575	일성건축	-3%
05	06월30일	사택 8-507 수장공사		2022-06-17	5,398,000	5,221,275	일성건축	-3%
06	06월30일	사택 103-406 수장공사		2022-06-17	3,149,000	3,049,775	일성건축	-3%
07	06월30일	사택 어린이집 전열교환기 고효율필터 교체	주말 작업에 대한 활동 미반영한 S&I본사와 체결된 단가만 진행하기로 협의	2022-05-21	2,550,000	1,913,500	하이엠플루텍	-33%
08	06월30일	기숙사 AB동 공용거실 도배보수(54개실)		2022-05-24	32,304,000	31,215,800	일성건축	-3%
09	06월30일	사택 8-205 수장공사		2022-06-17	3,921,000	3,794,750	일성건축	-3%
10	06월30일	사택 8-203 수장공사		2022-06-17	4,124,000	3,990,400	일성건축	-3%
11	06월30일	사택 9-501 수장공사의 1건		2022-06-17	3,929,000	3,807,650	일성건축	-3%
12	06월30일	사택 8-509 앞뒤베란다 도장 보수		2022-06-17	590,000	566,525	일성건축	-4%
13	06월30일	기숙사 A동 301-4 베란다 수납장 교체		2022-06-17	1,272,000	1,239,475	일성건축	-3%
14	06월30일	기숙사 A동 603-4 도배보수의 1건		2022-06-17	1,633,000	1,582,400	일성건축	-3%
15	06월30일	사택 103동 5-6라인 주차장 천장 차수판 설치		2022-05-27	1,445,000	1,401,800	일성건축	-3%
16	06월30일	기숙사 3동 305호 도배보수		2022-06-17	705,000	663,275	일성건축	-6%
17	06월30일	사택 103-401 현관 바닥 타일보수		2022-06-17	692,000	666,500	일성건축	-4%
18	06월30일	사택 9-306 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2022-05-30	816,000	795,500	동운	-3%
19	06월30일	기숙사 A동 공용부 여자화장실 오수배관 누수 보수	PVC 자재 측소에 따른 자재 변경(1본->0.5본)	2022-06-08	550,000	496,650	동운	-11%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.11- 2022.06.10
공 사 명	사택 5-402 수장공사	제출일자	2022.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	우수관(작업전)	신발장(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	우수관(작업후)	신발장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.04- 2022.06.07
공 사 명	사택 8-308 수장공사	제출일자	2022.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)	문보수(작업전)	방충망(작업전)
작업사진			
내 용	신발장(작업후)	문보수(작업후)	방충망(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.10- 2022.06.09
공 사 명	사택 8-309 수장공사		제출일자	2022.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	우수관(작업전)		신발장(작업전)	
작업사진				
내 용	우수관(작업후)		신발장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.12- 2022.06.09
공 사 명	사택 8-304 수장공사		제출일자	2022.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)			
작업사진				
내 용	방충망(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.13- 2022.06.07
공 사 명	사택 8-507 수장공사		제출일자	2022.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		방충망(작업전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		방충망(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.26- 2022.06.10
공 사 명	사택 103-406 수장공사		제출일자	2022.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.03 - 2022.05.24
공 사 명	기숙사 AB동 공용거실 도배보수		제출일자	2022.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.16- 2022.06.14
공 사 명	사택 8-205 수장공사	제출일자	2022.06.20
작업사진			
내 용	도장(작업전)	장판(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도장(작업후)	장판(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.18- 2022.06.14
공 사 명	사택 8-203 수장공사	제출일자	2022.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.26- 2022.06.15
공 사 명	사택 9-501 수장공사의외 1건		제출일자	2022.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.04- 2022.06.15
공 사 명	사택 8-509 앞베란다 도장 보수		제출일자	2022.06.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)	도장(작업중)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.08 - 2022.06.08
공 사 명	기숙사 A동 301-4 베란다 수납장 교체	제출일자	2022.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.08- 2022.06.09
공 사 명	기숙사 A동 603-4도배보수외 1건	제출일자	2022.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	버티컬(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	버티컬(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.27- 2022.05.27
공 사 명	사택 103동 5-6 라인 주차장 천장 차수판 설치		제출일자	2022.06.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.16 - 2022.06.17
공 사 명	기숙사 3동 305호 도배보수	제출일자	2022.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.14- 2022.06.14
공 사 명	사택 103-401 현관 바닥 타일보수		제출일자	2022.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.06.18
공 사 명	사택 9-306누수 탐지 및 보수		제출일자	2022.06.25
작업사진				
내 용	작업위치	누수 보수 작업 전	누수 보수 작업 중	
작업사진				
내 용	누수 보수 작업 중	누수 보수 작업 완료		
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.06.09
공 사 명	기숙사 A동 공용부 오수배관 누수 보수	제출일자	2022.06.27
작업사진			
내 용	누수 부위 철거	누수 부위 철거	누수 부위 철거
작업사진			
내 용	누수 보수 작업 완료		
작업사진			
내 용			