

기숙사 및 사택 10월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					40,547,000	39,430,950	==>일성-일반(11 건)	-3%
					5,238,000	5,072,925	==>일성-임차사택(2 건)	-3%
					1,032,000	991,150	==>동운(1 건)	-4%
					338,810,000	248,599,970	==>한맥정보기술(1 건)	-36%
					385,627,000	294,094,995	10월 마감건(15 건)	-31%
1	10월31일	사택 8동 1-2라인 지붕 누수 기와보수		2022-10-18	5,400,000	5,279,325	일성건축	-2%
2	10월31일	기숙사 및 사택 노후 CCTV 개선공사	공사범위 추가 243,362,987(전) 248,599,970(후) 5,236,983(추가)	2022-09-30	338,810,000	248,599,970	한맥정보기술	-36%
3	10월31일	기숙사 3동 217호 도배보수		2022-10-18	539,000	520,300	일성건축	-4%
4	10월31일	기숙사 3동 221호 소음개선작업(벽 전체도배)		2022-10-18	2,146,000	2,077,975	일성건축	-3%
5	10월31일	사택 7동옆 놀이터 바닥 들뜸보수		2022-09-29	1,046,000	1,007,275	일성건축	-4%
6	10월31일	사택 9-405 내부 창호교체(고층장비)		2022-09-29	11,238,000	10,986,450	일성건축	-2%
7	10월31일	사택 9-405 씽크대 교체(고층장비)		2022-10-19	4,332,000	4,244,100	일성건축	-2%
8	10월31일	사택 9-405 주방벽 철거 및 타일교체		2022-10-04	1,346,000	1,300,750	일성건축	-3%
9	10월31일	사택 2-108 수장공사		2022-09-13	3,568,000	3,457,200	일성건축	-3%
10	10월31일	사택 2-201 수장공사		2022-09-13	3,073,000	2,973,450	일성건축	-3%
11	10월31일	기숙사 A동 203-1호 도배보수외 9건		2022-09-18	6,774,000	6,539,225	일성건축	-4%
12	10월31일	사택 5-203 및 303 앞베란다 천장 누수보수		2022-09-23	1,085,000	1,044,900	일성건축	-4%
13	10월31일	사택 8-203 누수탐지 및 보수		2022-09-30	1,032,000	991,150	동운	-4%
14	10월31일	임차사택 수장공사 최연준(솔루션)		2022-09-26	2,182,000	2,113,450	일성건축	-3%
15	10월31일	임차사택 수장공사 박기민(Pack개발)		2022-10-04	3,056,000	2,959,475	일성건축	-3%


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.11 - 2022.10.13
공 사 명	사택 8동 1-2라인 지붕 누수 기와보수		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.01
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진				
내 용	CCTV 카메라 입고		CCTV 케이블 (UTP,후렉시블) 입고	안전용품 입고
작업사진				
내 용	안전용품 입고		PC 입고	POE 스위치 입고
작업사진				
내 용	안전 사다리 입고		CCTV 케이블(차폐 케이블) 입고	KVM스위치 입고

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술	공사일자	2022.09.01
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사	제출일자	2022.09.27
작업사진			
내 용	모니터 입고		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.01
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진	 동대문 LG홈택스 2층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 2층 지하 메인렉 스위치 설치 전 일차: 2022.09.01	 동대문 LG홈택스 2층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 2층 지하 메인렉 스위치 설치 후 일차: 2022.09.01	 동대문 LG홈택스 3층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 3층 지하 메인렉 정리 전 일차: 2022.09.01	
내 용	2동 지하 메인렉 스위치 설치 (전)		2동 지하 메인렉 스위치 설치 (후)	3동 지하 메인렉 정리 (전)
작업사진	 동대문 LG홈택스 3층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 3층 지하 메인렉 정리 전 일차: 2022.09.01	 동대문 LG홈택스 6층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 6층 지하 메인렉 설치 전 일차: 2022.09.01	 동대문 LG홈택스 6층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 6층 지하 메인렉 설치 후 일차: 2022.09.01	
내 용	3동 지하 메인렉 정리 (후)		6동 지하 메인렉 설치 (전)	6동 지하 메인렉 설치 (후)
작업사진	 동대문 LG홈택스 3층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 3층 지하 메인렉 정리 후 일차: 2022.09.01	 동대문 LG홈택스 7층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 7층 지하 메인렉 설치 전 일차: 2022.09.01	 동대문 LG홈택스 7층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 7층 지하 메인렉 설치 후 일차: 2022.09.01	 동대문 LG홈택스 8층 사택 CCTV 교체 시공사: 주) 한맥 정보기술 내용: 8층 지하 메인렉 정리 전 일차: 2022.09.01
내 용	7동 지하 메인렉 스위치 설치 (전)		7동 지하 메인렉 스위치 설치 (후)	8동 지하 메인렉 정리 (전)

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술	공사일자	2022.09.01
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사	제출일자	2022.09.27
작업사진	 공사명 LG유플러스 사택 CCTV 교체 시공사 주) 한맥정보기술 내용 8동 지하 1층 정계 8 일차 2022.09.01	 공사명 LG유플러스 사택 CCTV 교체 시공사 주) 한맥정보기술 내용 9동 지하 1층 소년회실 일차 2022.09.01	 공사명 LG유플러스 사택 CCTV 교체 시공사 주) 한맥정보기술 내용 9동 지하 1층 소년회실 일차 2022.09.01
내 용	8동 지하 메인렉 정리 (후)	9동 지하 메인렉 스위치 설치 (전)	9동 지하 메인렉 스위치 설치 (후)
작업사진	 공사명 LG유플러스 사택 CCTV 교체 시공사 한맥정보기술 내용 8동 2층 복도 CCTV 일차 2022.09.02	 공사명 LG유플러스 사택 CCTV 교체 시공사 한맥정보기술 내용 8동 2층 복도 CCTV 일차 2022.09.02	 공사명 LG유플러스 사택 CCTV 교체 시공사 한맥정보기술 내용 8동 2층 복도 CCTV 일차 2022.09.02
내 용	A동 7층 CCTV 교체	A동 7층 CCTV 교체	A동 7층 CCTV 교체
작업사진	 공사명 LG유플러스 사택 CCTV 교체 시공사 한맥정보기술 내용 A동 7층 복도 CCTV 일차 2022.09.02	 공사명 LG유플러스 사택 CCTV 교체 시공사 한맥정보기술 내용 A동 7층 복도 CCTV 일차 2022.09.02	 공사명 LG유플러스 사택 CCTV 교체 시공사 한맥정보기술 내용 A동 7층 복도 CCTV 일차 2022.09.02
내 용	A동 11층 CCTV 교체	A동 11층 CCTV 교체	A동 11층 CCTV 교체



공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.02
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진				
내 용	B동 3층 CCTV 교체		B동 3층 CCTV 교체	
작업사진				
내 용	B동 4층 CCTV 교체		B동 4층 CCTV 교체	
작업사진				
내 용	B동 5층 CCTV 교체		B동 5층 CCTV 교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.05
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진				
내 용	101동 1~2 지하1층 CCTV 교체	104동 1~3 1층 CCTV 교체	104동 1~3 E/L안 CCTV 교체	
작업사진				
내 용	104동 1~3 B1층 E/L안 CCTV 교체	104동 1~3 B1층 E/L앞 CCTV 교체		
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술	공사일자	2022.09.06
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사	제출일자	2022.09.27
작업사진	 공사장 LG에너지기술연구소 사용사 주) 한맥정보 기술 업 지 A동 지하 주차장 내용 CCTV IP 부여작업 날 지 2022.09.06	 공사장 LG에너지기술연구소 사용사 주) 한맥정보 기술 업 지 A동 지하 주차장 내용 CCTV IP 부여작업 날 지 2022.09.06	 공사장 LG에너지기술연구소 사용사 주) 한맥정보 기술 업 지 A동 지하 주차장 내용 CCTV IP 부여작업 날 지 2022.09.06
내 용	CCTV IP 부여작업	CCTV IP 부여작업	CCTV IP 부여작업
작업사진	 공사장 LG에너지기술연구소 사용사 주) 한맥정보 기술 업 지 A동 지하 주차장 내용 CCTV 교체 중 날 지 2022.09.06	 공사장 LG에너지기술연구소 사용사 주) 한맥정보 기술 업 지 A동 지하 주차장 내용 CCTV 교체 중 날 지 2022.09.06	 공사장 LG에너지기술연구소 사용사 주) 한맥정보 기술 업 지 A동 지하 주차장 내용 CCTV 교체 중 날 지 2022.09.06
내 용	A,B 동 지하 주차장 CCTV 교체	A,B 동 지하 주차장 CCTV 교체	A,B 동 지하 주차장 CCTV 교체
작업사진	 공사장 LG에너지기술연구소 사용사 주) 한맥정보 기술 업 지 A동 지하 주차장 내용 CCTV 설치 중 날 지 2022.09.06	 공사장 LG에너지기술연구소 사용사 주) 한맥정보 기술 업 지 A동 지하 주차장 내용 CCTV 설치 중 날 지 2022.09.06	 공사장 LG에너지기술연구소 사용사 주) 한맥정보 기술 업 지 A동 지하 주차장 내용 CCTV 설치 중 날 지 2022.09.06
내 용	A,B 동 지하 주차장 CCTV 교체	A,B 동 지하 주차장 CCTV 교체	A,B 동 지하 주차장 CCTV 교체

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.06
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진				
	공사명 LG에너지기술연구소사택 소재지 광주광역시북구 기술 영지 8동 4차 내용 CCTV 교체 중 날자 2022.09.06	공사명 LG에너지기술연구소사택 소재지 광주광역시북구 기술 영지 8동 4차 내용 CCTV 교체 중 날자 2022.09.06	공사명 LG에너지기술연구소사택 소재지 광주광역시북구 기술 영지 8동 4차 내용 CCTV 교체 중 날자 2022.09.06	
내 용	B 동 외각 CCTV 교체	B 동 외각 CCTV 교체	B 동 외각 CCTV 교체	
작업사진				
	공사명 LG에너지기술연구소사택 소재지 광주광역시북구 기술 영지 8동 4차 내용 CCTV 교체 중 날자 2022.09.06	공사명 LG에너지기술연구소사택 소재지 광주광역시북구 기술 영지 8동 4차 내용 CCTV 교체 중 날자 2022.09.06	공사명 LG에너지기술연구소사택 소재지 광주광역시북구 기술 영지 8동 4차 내용 CCTV 교체 중 날자 2022.09.06	
내 용	B 동 외각 CCTV 교체	A 동 외각 흡연장 CCTV 교체	A 동 외각 흡연장 CCTV 교체	
작업사진				
	공사명 LG에너지기술연구소사택 소재지 광주광역시북구 기술 영지 8동 4차 내용 CCTV 교체 중 날자 2022.09.06	공사명 LG에너지기술연구소사택 소재지 광주광역시북구 기술 영지 8동 4차 내용 CCTV 교체 중 날자 2022.09.06	공사명 LG에너지기술연구소사택 소재지 광주광역시북구 기술 영지 8동 4차 내용 CCTV 교체 중 날자 2022.09.06	
내 용	A 동 외각 주차장 CCTV 교체	A 동 외각 주차장 CCTV 교체	2,3 동 외각 주차장 CCTV 교체	


공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.06
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진				
	공사명 LG에너지솔루션사택 시공처 주) 한맥정보기술 위치 3동 3층외각 주차장 내용 CCTV 설치 날 자 2022.09.06	공사명 LG에너지솔루션사택 시공처 주) 한맥정보기술 위치 3동 외각 주차장 내용 CCTV 설치 날 자 2022.09.06	공사명 LG에너지솔루션사택 시공처 주) 한맥정보기술 위치 A,B동 1층 로비 내용 CCTV 교체 날 자 2022.09.06	
내 용	2,3 동 외각 주차장 CCTV 교체	2 동 외각 주차장 CCTV 교체	A,B 동 1층 로비 CCTV 교체	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술	공사일자	2022.09.14
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사	제출일자	2022.09.27
작업사진			
내 용	1 동 1층 CCTV 교체	1 동 1층 CCTV 교체	1 동 7,8호 CCTV 교체
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술	공사일자	2022.09.14
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사	제출일자	2022.09.27
작업사진	 공사장 LG에너지솔루션사택 사용자 (주) 한맥정보 기술 위치 : 2층 배관 교체 내용 : CCTV 교체 전 날자 : 2022.09.14	 공사장 LG에너지솔루션사택 사용자 (주) 한맥정보 기술 위치 : 2층 케이블 교체 내용 : CCTV 교체 전 날자 : 2022.09.14	 공사장 LG에너지솔루션사택 사용자 (주) 한맥정보 기술 위치 : 2층 케이블 교체 내용 : CCTV 교체 전 날자 : 2022.09.14
내 용	2 동 1층 배관 교체	2 동 1층 케이블 교체	2 동 1층 케이블 교체
작업사진	 공사장 LG에너지솔루션사택 사용자 (주) 한맥정보 기술 위치 : 2층 케이블 교체 내용 : CCTV 교체 전 날자 : 2022.09.14	 공사장 LG에너지솔루션사택 사용자 (주) 한맥정보 기술 위치 : 1층 내용 : CCTV 교체 전 날자 : 2022.09.14	 공사장 LG에너지솔루션사택 사용자 (주) 한맥정보 기술 위치 : 1층 내용 : CCTV 교체 중 날자 : 2022.09.14
내 용	2 동 1층 케이블 교체	2 동 1층 CCTV 교체	2 동 1층 CCTV 교체
작업사진	 공사장 LG에너지솔루션사택 사용자 (주) 한맥정보 기술 위치 : 1층 방치 완료 내용 : CCTV 교체 중 날자 : 2022.09.14	 공사장 LG에너지솔루션사택 사용자 (주) 한맥정보 기술 위치 : 1층 방치 완료 내용 : CCTV 교체 중 날자 : 2022.09.14	 공사장 LG에너지솔루션사택 사용자 (주) 한맥정보 기술 위치 : 1층 방치 완료 내용 : CCTV 교체 중 날자 : 2022.09.14
내 용	3 동 1층 CCTV 교체	3 동 1층 CCTV 교체	3 동 1층 CCTV 교체




공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.19
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진				
내 용	CCTV 케이블 교체		CCTV 케이블 교체	CCTV 케이블 교체
작업사진				
내 용	CCTV 케이블 교체		CCTV 케이블 교체	CCTV 케이블 교체
작업사진				
내 용	CCTV 케이블 교체		CCTV 케이블 교체	CCTV 케이블 교체

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.20
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진				
내 용	CCTV 케이블 교체		CCTV 케이블 교체	
작업사진				
내 용	CCTV 케이블 교체		CCTV 케이블 교체	
작업사진				
내 용	CCTV 케이블 교체		CCTV 케이블 교체	




공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술	공사일자	2022.09.21
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사	제출일자	2022.09.27
작업사진			
내 용	CCTV 케이블 정리	CCTV 케이블 정리	CCTV 케이블 정리
작업사진			
내 용	CCTV 케이블 정리	CCTV 케이블 정리	CCTV 케이블 정리
작업사진			
내 용	CCTV 케이블 정리	CCTV 케이블 정리	CCTV 케이블 정리



공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술	공사일자	2022.09.21
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사	제출일자	2022.09.27
작업사진			
내 용	케이블 철거	케이블 철거	케이블 철거
작업사진			
내 용	케이블 철거	스위치 교체	스위치 교체
작업사진			
내 용	스위치 교체	스위치 교체	스위치 교체


공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.21
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진				
내 용	A동 CCTV IP -1		A동 CCTV IP -2	
작업사진				
내 용	B동 CCTV IP -2		지하주차장 , A.B동 CCTV IP -1	
작업사진				
내 용	1.2.3.5.6.7.8.9동 CCTV IP -1		1.2.3.5.6.7.8.9동 CCTV IP -2	


공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술	공사일자	2022.09.21
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사	제출일자	2022.09.27
작업사진			
내 용	1.2.3.5.6.7.8.9동 외각 CCTV IP -1	1.2.3.5.6.7.8.9동 외각 CCTV IP -2	101.102.103.104동 CCTV IP -1
작업사진			
내 용	101.102.103.104동 CCTV IP -2		
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주) 한맥 정보기술		공사일자	2022.09.22
공 사 명	기숙사 및 사택 CCTV 교체공사		제출일자	2022.09.27
작업사진				
	내 용	E/L CCTV 케이블 교체	E/L CCTV 케이블 교체	E/L CCTV 케이블 교체
	작업사진			
내 용		E/L CCTV 케이블 교체	E/L CCTV 케이블 교체	E/L CCTV 케이블 교체
작업사진				
	내 용	E/L CCTV 케이블 교체	E/L CCTV 케이블 교체	E/L CCTV 케이블 교체

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.10.14 - 2022.10.14
공 사 명	기숙사 3동 217호 도배보수	제출일자	2022.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.04- 2022.10.18
공 사 명	기숙사 3동 221호 소음개선작업		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.09.21 - 2022.09.29
공 사 명	사택 7동앞 놀이터 바닥 들뜸보수		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	바닥보수(작업전)		바닥보수(작업중)	
작업사진				
내 용	바닥보수(작업후)		놀이기구 보수(작업전)	
작업사진				
내 용	놀이기구 보수(작업중)		놀이기구 보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.09.15- 2022.09.29
공 사 명	사택 9-405 내부 창호교체	제출일자	2022.10.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)	미장(작업후)	설치(작업중)
작업사진			
내 용	설치(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.09.15 - 2022.10.18
공 사 명	사택 9-405 싱크대 교체	제출일자	2022.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

[illegible]




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.08.23 - 2022.09.13
공 사 명	사택 2-108 수장공사		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)			
작업사진				
내 용	신발장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022. - 2022.09.13
공 사 명	사택 2-201 수장공사	제출일자	2022.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문교체(작업전)		
작업사진			
내 용	문교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.09.06 - 2022.09.18
공 사 명	기숙사 A동 203-1호 도배보수외 9건		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		타일(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		타일(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용	버티컬(작업전)			
작업사진				
내 용	버티컬(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.08.31 - 2022.09.23
공 사 명	사택 5-203 및 303 앞베란다 천장 누수보수		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.06.17
공 사 명	사택 8-203누수 탐지 및 보수		제출일자	2022.06.25
작업사진				
	내 용	작업위치	기압테스트-이상무	기압테스트-이상무
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.09.26 - 2022.09.26
공 사 명	임차사택 수장공사 최연준(솔루션)		제출일자	2022.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.09.29 - 2022.09.30
공 사 명	임차사택 수장공사 박기민(배터리개발)	제출일자	2022.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 최연준(솔루션)												
1.도배	LG휘앙세 광폭											
	거실 벽면	㎡	30	960	28,800	4,982	149,460				178,260	
	거실 천정	㎡	20	960	19,200	6,477	129,540				148,740	
	방A 벽면	㎡										
	방A 천정	㎡										
	방B 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방B 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	방C 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방C 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	98			1,206	117,706				117,706	
소 계		122		117,120		788,300				905,420		
2.바닥재	LG청백											
	거실 바닥 철거	㎡	15			3,619	54,285				54,285	
	방A 바닥 철거	㎡										
	방B 바닥 철거	㎡	7			3,619	25,333				25,333	
	방C 바닥 철거	㎡	6			3,619	21,714				21,714	
	접착제(부분접착)	kg	2	23,380	46,760						46,760	
	거실 바닥	㎡	15	10,855	162,825	3,322	49,830				212,655	
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡	7	10,855	75,985	3,322	23,254				99,239	
	방C 바닥	㎡	6	10,855	65,130	3,322	19,932				85,062	
소 계		28		350,700		194,348				545,048		
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40			5,890	235,600				235,600	
소 계						235,600				235,600		
합 계				467,820		1,218,248		0		1,686,068		

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,967,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 최연준

근무부서: NFI팀

전화번호: 010-9480-8153

사택명: 상곡

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 박기민												
1.도배	LG휘양세 광폭											
	거실 벽면	㎡	40	960	38,400	4,982	199,280				237,680	
	거실 천정	㎡	24	960	23,040	6,477	155,448				178,488	
	방A 벽면	㎡	32	960	30,720	4,982	159,424				190,144	
	방A 천정	㎡	16	960	15,360	6,477	103,632				118,992	
	방B 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방B 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	방C 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방C 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,206	177,523				177,523	
소 계			184		176,640		1,186,901				1,363,541	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 칠거	㎡	15			3,619	54,285				54,285	
	방A 바닥 칠거	㎡	8			3,619	28,952				28,952	
	방B 바닥 칠거	㎡	7			3,619	25,333				25,333	
	방C 바닥 칠거	㎡	6			3,619	21,714				21,714	
	접착제(부분접착)	kg	4	23,380	93,520						93,520	
	거실 바닥	㎡	15	10,855	162,825	3,322	49,830				212,655	
	방A 바닥	㎡	8	10,855	86,840	3,322	26,576				113,416	
	방B 바닥	㎡	7	10,855	75,985	3,322	23,254				99,239	
	방C 바닥	㎡	6	10,855	65,130	3,322	19,932				85,062	
소 계			36		484,300		249,876				734,176	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			5,890	265,050				265,050	
소 계						265,050					265,050	
합 계					660,940		1,701,827		0		2,362,767	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,753,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 박기민

근무부서: VAM 464 PJT

전화번호: 010-5008-5823

사택명: 후원아파트

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-108호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	씽크대 문 일부보수, 신발장 시트지 교체			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-201호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	상부 씽크대 문짝 전체교체, 문 끌림(위베란다 문)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							