


기숙사 및 사택 1월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					9,306,000	9,026,775	==>일성-일반(4 건)	-3%
					6,729,000	7,353,000	==>일성-임차사택(3 건)	8%
					992,000	809,475	==>하이엠플루텍(1 건)	-23%
					17,027,000	17,189,250	12월 마감건(8 건)	0.9%
1	01월31일	사택 1-104 수장공사		2022-01-14	1,955,000	1,901,675	일성건축	-3%
2	01월31일	사택 6-206 뒤베란다 다용도실 단열작업		2022-01-20	1,656,000	1,610,350	일성건축	-3%
3	01월31일	기숙사 3동 506호 소음개선작업(전체도배)		2022-01-13	2,177,000	2,112,375	일성건축	-3%
4	01월31일	기숙사 B동 202-5호외 4세대 도배보수		2021-12-29	3,518,000	3,402,375	일성건축	-3%
5	01월31일	기숙사 B동 301-3호 누수 EHP 보수 작업	2차 네고 진행	2022-01-06	992,000	809,475	하이엠플루텍	-23%
6	01월31일	임차사택 수장공사 김용선(무기촉매)		2021-12-15	1,957,000	1,892,000	일성건축	-3%
7	01월31일	임차사택 수장공사 이주열(촉매개발)	PO변경 진행 입주민 장판 추가 요청 (변경전:1,892,000)	2021-12-28	1,957,000	2,729,425	일성건축	28%
8	01월31일	임차사택 수장공사 이건호(석유화학)	도배,장판,청소 작업	2022-01-20	2,815,000	2,731,575	일성건축	-3%


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.12.10 - 2021.01.13
공 사 명	사택 1-104 수장공사	제출일자	2022.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.06 - 2021.01.11
공 사 명	사택 6-206 뒤베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.23 - 2021.01.13
공 사 명	기숙사 3동 506호 소음 개선작업		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.15 - 2021.12.15
공 사 명	기숙사 B동 202-5호외 4세대 도배보수		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도어(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도어(작업후)
작업사진				
내 용	도어(작업전)			
작업사진				
내 용	도어(작업후)			



현 장 : 대전 LG화학 기술연구원 사택

세척일자 : 2022년 01월 06일

실내기 세척 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.



세척전



약품투여



고압세척



세척후



세척전



약품투여




고압세척



세척후



세척전



약품투여



고압세척



세척후



세척전




약품투여



고압세척



세척후



세척전



약품투여



고압세척



세척후




세척전




약품투여




고압세척





세척후



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.14- 2021.12.15
공 사 명	임차사택 수장공사 김용선(무기촉매)		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.27- 2021.12.28
공 사 명	임차사택 수장공사 이주열(촉매개발)		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.01.19- 2021.01.20
공 사 명	임차사택 수장공사 이건호(석유화학)		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

SERVICE VENDOR 평가 입력

의견조회

VENDOR	KR06320900 (주)에스앤아이엠티퍼트	PO NO.	4509101886
품명	임차사택 수장공사 김용선(무기촉매)	금액(PO)	1,892,000
PLANT	1010 LG화학 대전(동부) 기술연구원	구매조직	P100 LG화학 구매조직
WBS 요소		CostCenter	711104 대전,사택/기숙사
공사완료일자 : 계약완료일	2022.01.31	실완료일	2022.01.12
공사구분 :	건축/영선		
검사자 :	주관부서 이 종근 에스앤아이코퍼레이션	시설부서	김 용선 촉매.개발1.무기촉매...
기타사항			

입주민 자필 확인서 접수가 지연되어 대체함

평가항목	매우					주관부서					평가결과					매우					시설부서				
	우수	우수	보통	미흡	불량		우수	우수	보통	미흡	불량	기준	우수	우수	보통	미흡	불량	우수	우수	보통	미흡	불량			
1.공사품질(60)																									
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
2.공사관리(30)																									
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
3.납기(10)																									
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5	5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
												소 계 :	46	50.0	46										
												한 계 :	92												
*과거 평가항목	과거화면보기-2006.12이전																								
(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)																									
점수가 자동계산됩니다.																									

*변경후 엔터키를 입력해야
점수가 자동계산됩니다.

SERVICE VENDOR 평가 입력

의견조회

VENDOR KR06320900 (주)에스앤아이엣스퍼트

품명 임차사택 수장공사 이주열(축매개발)

PLANT 1010 LG화학 대전(동부) 기술연구원

WBS 요소

공사완료일자 : 계약완료일 2022.01.31

공사구분 : 건축/영선

검사자 : 주관부서 이종근 에스앤아이코퍼레이션

기타사항 변경사항에 대해서 빠르게 조치해주셨음

PO NO. 4509101887

금액(PO) 2,729,425

구매조직 P100 LG화학 구매조직

CostCenter 711104 대전.사택/기숙사

실완료일 2022.01.10

시설부서 이주열 축매.개발1.케미칼소...

입주민 자필 확인서 접수가 지연되어 대체함

평가항목	매우						주관부서						평가결과						매우						시설부서					
	우수	우수	보통	미흡	불량		기준		우수	우수	보통	미흡	불량		기준		우수	우수	보통	미흡	불량		기준		우수	우수	보통	미흡	불량	
1.공사품질(60)																														
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	10	10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	☒	☐	☐	☐	☐
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	10	10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	☒	☐	☐	☐	☐
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	10	10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	☒	☐	☐	☐	☐
2.공사관리(30)																														
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐
3.납기(10)																														
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	5	5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	5	5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5	5	☒	☐	☐	☐	☐
						소 계 :						46						50.0						50						
						합 계 :						96																		
*과거 평가항목						과거화면보기-2006.12이전																		*변경후 엔터키를 입력해야 점수가 자동계산됩니다.						
(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)																														

*과거 평가항목
과거화면보기-2006.12이전
(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

*변경후 엔터키를 입력해야
점수가 자동계산됩니다.

VENDOR KR06320900 (주)에스앤아이엠티퍼트

품명 임차사택 수장공사 이견포(석유화학)

PLANT 1010 LG화학 대전(통부) 기술연구원

WBS 요소

공사완료일자 : 계약완료일

2022.02.28

공사구분 : 건축/영선

검사자 : 주관부서

이 종근

에스앤아이코퍼레이션

PO NO. 4509109290

금액(PO) 2,731,575

구매조직 P100 LG화학 구매조직

CostCenter 711104 대전.사택/기술사

실완료일 2022.01.12

시설부서

이 견호

HPM.개발.HPL PJT

기타사항

입주민 자필 확인서 접수가 지연되어 대체함

평가항목

1.공사품질(60)

*공사방법,품질의 창의성,노력성

도면 및 시방서 준수

작업 지시 이행도

2.공사관리(30)

*안전/환경 규정 준수

작업에 적절한 안전보호구 착용

안전감독자의 역할

*공사현장 정리/정돈

공구 및 장비의 위험요소 확인

공사 전후 협의 보고

3.납기(10)

일정내완료/납기단축기여도

매우

우수

주관부서

보통

미흡

불량

평가결과

기준

매우

시설부서

우수

보통

미흡

불량

소 계 :

46

50.0

46

합 계 :

92

*변경후 엔터키를 입력해야

점수가 자동계산됩니다.

*과거 평가항목

과거화면보기-2006.12이전

(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1-104호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	벽 이보드 들뜸 보수(방2곳)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							