

콘텐츠

01	완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)	3
	완료보고_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)	3
	전열교환기 고효율 필터교체01	3
	전열교환기 고효율 필터교체02	4
	전열교환기 고효율 필터교체03	5
	전열교환기 고효율 필터교체04	6
	전열교환기 고효율 필터교체05	7
	전열교환기 고효율 필터교체06	8
	전열교환기 고효율 필터교체07	9
	전열교환기 고효율 필터교체08	10
	전열교환기 고효율 필터교체09	11
	전열교환기 고효율 필터교체10	12
	전열교환기 고효율 필터교체11	13
	전열교환기 고효율 필터교체12	14
	전열교환기 고효율 필터교체13	15
	전열교환기 고효율 필터교체14	16
	전열교환기 고효율 필터교체15	17
	전열교환기 고효율 필터교체16	18
	시험성적서_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)	19
	고효율 필터교체 10t	19
	고효율 필터교체 15t	21
02	완료사진_(사택 어린이집 EHP 오버홀 세척)	23
	EHP 오버홀 세척01	23
	EHP 오버홀 세척02	24
	EHP 오버홀 세척03	25
	EHP 오버홀 세척04	26
	EHP 오버홀 세척05	27
	EHP 오버홀 세척06	28
	EHP 오버홀 세척07	29
	EHP 오버홀 세척08	30
	EHP 오버홀 세척09	31
	EHP 오버홀 세척10	32
	EHP 오버홀 세척11	33
	EHP 오버홀 세척12	34

EHP 오버홀 세척13	34
03완료사진_(사택 8-401 수장공사)	36
04완료사진_(사택 103-204 수장공사)	37
05완료사진_(기숙사 A동 303-1호외 2세대 도배보수)	38
06완료사진_(사택 8-304 씽크대 처짐보수 및 문짝교체)	39
07완료사진_(사택 2-204 수장공사)	40
08완료사진_(사택 2-204 씽크대 상하부장 문짝교체)	41
09완료사진_(사택 9-306 수장공사)	42
10완료사진_(사택 9-306 뒤베란다 외벽 단열작업)	43
11완료사진_(사택 9-306 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업)	44
12완료사진_(사택 9-306 안방 외벽 단열작업)	45

시스템에어컨 전열교환기 필터교체 및 디퓨저 청소

LG전자
에어컨 & 서비스
하이-엠솔루텍



현 장 : 기술연구원 LG사택 어린이집

세척일자 : 2025년 04월 26일, 05 17일

실내기 세척 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.

시스템에어컨 전열교환기 필터교체 및 디퓨저 청소


■ 사택 어린이집 전열교환기 필터 미세먼지 측정값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
달님반	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
해님반	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	13.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	11.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 41 PM2.5기준 12 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : `25.05.17 / 권용주 프로

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.








세척 전



세척 중







에어 세척



세척 후













세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





시험성적서



1. 성적서 번호 : PC25-01098K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2025년 04월 17일 ~ 2025년 04월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 미디엄필터(E11, E12)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
 - 1) 미디엄필터(E11, E12)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식1)	Pa	(1)	25	-	A
입자포집률(형식1)	%	(1)	99.82		

※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자 성명	이진호	이진호	기술책임자 성명	지창민	지창민
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 무단으로 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025년 04월 30일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



시험성적서



성적서번호 : PC25-01098K

■ 시험결과 요약서

• 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		연속도	0.37 m/s		
시험 에어로졸	KCl (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법	형식 1 (계수법)		
치수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	10 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-D		최종통기저항*	50 Pa		

* 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

• 시험결과

항목		결과
통기저항		25 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.82 %
	0.3	

• 시험체 사진



그림 1) 시료 전·후면 사진

— 끝 —





시험성적서



1. 성적서 번호 : PC25-01099K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2025년 04월 17일 ~ 2025년 04월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 미디엄필터(E11, E12)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 한기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
 - 1) 미디엄필터(E11, E12)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식1)	Pa	(1)	21	-	A
입자포집률(형식1)	%	(1)	99.86		

※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자 성명	이진호	이진호	기술책임자 성명	지칭인	지칭인
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부분을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025년 04월 30일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 27876 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3621

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-01(1)



시험성적서



성적서번호 : PC25-01099K

■ 시험결과 요약서

■ 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		면속도		0.37 m/s	
시험 에어로졸	KCl (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법		형식 1 (계수법)	
치수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	15 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-D		최종통기저항*		42 Pa	

* 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

■ 시험결과

항목		결과
통기저항		21 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.86 %
	0.3	

■ 시험체 사진




그림 1) 시료 전·후면 사진

— 끝 —

총 2페이지 중 2페이지

양식TOP-12-01-01(1)



시스템에어컨 프리미엄 세척

LG전자
에어컨 & 서비스
하이-엠솔루텍



현 장 : 기술연구원 LG사택 어린이집

세척일자 : 2025년 04월 26일, 05월 17일

실내기 세척 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여




고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여




고압 세척



세척 후



세척 전




약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후



세척 전



약품 투여




고압 세척




세척 후



세척 전



세척 후





세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후





세척 전




세척 후



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.29- 2025.05.12
공 사 명	사택 8-404 수장공사		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.28 - 2025.05.12
공 사 명	사택 103-204 수장공사		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.09 - 2025.05.09
공 사 명	기숙사 A동 303-1호외 2세대 도배보수		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.23- 2025.05.23
공 사 명	사택 8-304 싱크대 처짐보수 및 문짝교체	제출일자	2025.06.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업후)	문교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.20 - 2025.05.27
공 사 명	사택 2-204 수장공사	제출일자	2025.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.23- 2025.05.23
공 사 명	사택 2-204 씽크대 상하부장 문짝교체		제출일자	2025.06.20
작업사진	 			
내 용	문교체(작업전)		문교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.19 - 2025.05.27
공 사 명	사택 9-306 수장공사		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.16 - 2025.05.16
공 사 명	사택 9-306 뒤베란다 외벽 단열작업		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.15 - 2025.05.16
공 사 명	사택 9-306 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업		제출일자	2025.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.15 - 2025.05.16
공 사 명	사택 9-306 안방 외벽 단열작업	제출일자	2025.06.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			