

콘텐츠


8월	마감자료 목록_솔루션	3
8월	완료사진_솔루션	4
	01완료사진_ (기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차)	4
	02완료사진_ (사택 2-306 수장공사)	5
	03완료사진_ (사택 2-306 씽크대 상하부장 문짝교체)	6
	04완료사진_ (기숙사 A동 804호 공동 현관 방화문 보수)	7
	05완료사진_ (사택 101-404 수장공사)	8
	06완료사진_ (사택 5-301 수장공사)	9
	07완료사진_ (사택 5-401 수장공사)	10
	08완료사진_ (사택 7-504 수장공사)	11
	09완료사진_ (사택 8-405 수장공사)	12
	10완료사진_ (사택 8-405 씽크대 상하부장 문짝교체)	13
	11완료사진_ (사택 9-204 수장공사)	14
	12완료사진_ (사택 9-204 앞베란다 다용도실 1개소 단열)	15
	13완료사진_ (사택 7-105 수장공사)	16
	14완료사진_ (사택 2-106 씽크대 하부장 수리)	17
	15완료사진_ (사택 2-106 수장공사)	18
	16완료사진_ (기숙사 A동 702-3호 도배보수)	19
	17완료사진_ (사택 8동 지하 주차장 소방헤드 살수장애 보완)	20
	18완료사진_ (사택 7-105외 1세대 LED등기구 교체)	21
	19완료사진_ (기숙사 및 사택 무정전 전원공급 장치 축전지 교체)	22
	20완료사진_ (사택 101동-104동 무정전 전원공급 장치 1대 교체)	23
	21완료사진_ (기숙사 3동 난방배관 누수 보수)	24
	22완료사진_ (사택 102동 지하 1층 1-2 라인 계단 난간 보강)	25
8월	체크시트(관리소)_솔루션	26
	01기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차	26
	02사택 2-306 수장공사	27
	03사택 2-306 씽크대 상하부장 문짝교체	28
	04기숙사 A동 804호 공동 현관 방화문 보수	29
	05사택 101-404 수장공사	30
	06사택 5-301 수장공사	31
	07사택 5-401 수장공사	32
	08사택 7-504 수장공사	33
	09사택 8-405 수장공사	34

10	사택 8-405 씽크대 상하부장 문짝교체	34
11	사택 9-204 수장공사	36
12	사택 9-204 앞베란다 다용도실 1개소 단열	37
13	사택 7-105 수장공사	38
14	사택 2-106 씽크대 하부장 수리	39
15	사택 2-106 수장공사	40
16	기숙사 A동 702-3호 도배보수	41
17	사택 8동 지하 주차장 소방헤드 살수장애 보완	42
18	사택 7-105외 1세대 LED등기구 교체	43
19	기숙사 및 사택 무정전 전원공급 장치 축전지 교체	44
20	사택 101동-104동 무정전 전원공급 장치 1대 교체	45
21	기숙사 3동 난방배관 누수 보수	46
22	사택 102동 지하 1층 1-2 라인 계단 난간 보강	47

기숙사 및 사택 8월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

[illegible]

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.20 - 2025.06.17
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.07 - 2025.07.14
공 사 명	사택 2-306 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[illegible]


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.08.06 - 2025.08.06
공 사 명	기숙사 A동 804호 공동 현관 방화문 보수		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.17 - 2025.07.25
공 사 명	사택 101-404 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.14 - 2025.07.21
공 사 명	사택 5-301 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.15 - 2025.07.21
공 사 명	사택 5-401 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.15 - 2025.07.23
공 사 명	사택 7-504 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.16 - 2025.07.23
공 사 명	사택 8-405 수장공사		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.10 - 2025.07.10
공 사 명	사택 8-405 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.18 - 2025.07.25
공 사 명	사택 9-204 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.17 - 2025.07.17
공 사 명	사택 9-204 앞베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.21 - 2025.08.04
공 사 명	사택 7-105 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.16 - 2025.07.16
공 사 명	사택 2-106 싱크대 하부장 수리		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.21 - 2025.08.04
공 사 명	사택 2-106 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.07 - 2025.08.07
공 사 명	기숙사 A동 702-3호 도배보수	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 08월 12일	
공 사 명	사택 8동 지하 주차장 소방헤드 살수장애 보완		제출일시	2025년 08월 18일	
작업사진					
내 용	공사전	기존 소방 헤드 고정 앵카 철거	공사전	기존 소방 헤드 고정 앵카 철거	
					
내 용	공사중	기존 소방 헤드 고정 앵카 이설	공사중	기존 소방 헤드 고정 앵카 이설	

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	08월 11일
공 사 명	사택 7-105외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	08월 18일
작업사진				
내 용	철거전	철거중	철거중	
작업사진				
내 용	교체 완료	교체 완료	교체 완료	
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	8월 11일
공 사 명	기숙사 및 사택 무정전 전원공급 장치 축전지 교체		제출일자	08월 18일
작업사진				
내 용	축전지교체	축전지교체	축전지교체	축전지교체
작업사진				
내 용	축전지교체	축전지교체	축전지교체	축전지교체
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	08월11일
공 사 명	사택 101동-104동 무정전 전원공급 장치 1대 교체		제출일자	08월 18일
작업사진				
내 용	무정전 공급 장치 1대 교체	무정전 공급 장치 1대 교체		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2025.07.09
공 사 명	[ESPR:93048228]기숙사 3동 난방배관 누수 보수	제출일자	2025.08.12
작업사진 (전)			
내 용	실측 및 배관 제작	실측 및 배관 제작	
작업사진 (중)			
내 용	배관 용접 제작	배관 용접 제작	난방 배관 라인 설치
작업사진 (후)			
내 용	배관 설치 완료	마감 보온 완료	

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2025.07.22
공 사 명	[ESPR:93052303]사택 102동 지하 1층 1-2 라인 계단 난간 보강	제출일자	2025.08.11
작업사진 (전)			
내 용	공사 전 난간대 사진		
작업사진 (중)			
내 용	난간대 지지대 설치	난간대 지지대 설치	난간대 지지대 설치
작업사진 (후)			
내 용	계단쪽 난간 용접 보수 완료	용접 부위 브러싱 작업 완료	용접 부위 브러싱 작업 완료

건축 긴급보수(4차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 4차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 8 월 31 일						
현장점검인	이강희 점검인						
최종점검인	이해성 점검인						

수장공사 체크리스트

2 동 306 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-2개(뒤베란다(2개)교체, 주방(싱크대(상부방, 하부방)문짝(하부장옆판(1개)교체, 서랍장, 물딩포함)전체 교체, 싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업, 문끌링-1개(뒤베란다문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 8 월 8 일					
현장점검인		이광희 점검인					
최종점검인		김혜원 점검인					

기타 공사 체크리스트

공사명	2-306 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 8 월 8 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노해근 점검인						

수장공사 체크리스트

101 동 404 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-4개(앞베란다실외기실, 거실좌측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 싱크대 상판 전체 실리콘재코킹작업, 싱크대 가스가스레인지대 우측열판교체, 걸레받이 교체-2군데(현관입구(2군데)), 문골림-1개(거실우측방문)		○	0		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025년 8월 8일					
현장점검인		이정희 점검인					
최종점검인		홍재원 점검인					

수장공사 체크리스트

5 동 301 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 8 월 8 일

현장점검인

이광희 점검인

최종점검인

김해원 점검인

수장공사 체크리스트

5 동 401 호 24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥				☐ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥				☐ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥				☐ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 8 월 8 일

현장점검인

이광희 점검인

최종점검인

남해원 점검인

수장공사 체크리스트

7 동 504 호

18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽면 앵커제거 및 부분도색, 앞,뒤베란다 천정 벽면 크랙 전체보수, 뒤베란다 창고 곰팡이제거 및 전체 도색, 기존LED조명교체		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 8 월 8 일					
현장점검인		이정희 점검인					
최종점검인		이정희 점검인					

수장공사 체크리스트

8 동 405 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체 교체, 싱크대 상판 전체 실리콘 재코킹작업, 화장실 벽면 모서리(4군데) 실리콘 코킹작업, 문결림-2개(앞베란다 창고문, 화장실좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 8 월 8 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	8-405 썩크대 상하부장 문짝 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 8 월 8 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노희원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

9 동 204 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 앞베란다 좌측창고 단열재 시공(공팡이제거포함), 앞베란다 외부샤시 창문(2개) 시트지 제거, 문골림-3개(현관방화문, 현관입구방문, 앞베란다 우측 창고문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 8 월 8 일

현장점검인

이광희 점검인

최종점검인

남재원 점검인

수장공사 체크리스트

7 동 105 호

18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 기존LED조명교체		○	○		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 8 월 11 일					
현장점검인		이 광희 점검인					
최종점검인		이 재원 점검인					

기타 공사 체크리스트

공사명	2-106 썩크대 하부장 수리					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 6 월 11 일						
현장점검인	이 광희 (점검인)						
최종점검인	홍 해 권 (점검인)						

수장공사 체크리스트

2 동 106 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(앞베란다(1개), 뒤베란다(2개))교체, 주방(싱크대하부장옆판(2개)교체, 난방분배기 교체), 싱크대 상판 전체 실리콘재코킹작업, 앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 빨래건조대 설치, 신발장 시트지 교체, 문걸림-1개(뒤베란다문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 8 월 11 일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		노혜원 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트							
공사명	A-702-3 도배보수				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 6 월 7 일						
현장점검인	이 광희 점검인						
최종점검인	남 해관 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	8동 지하 주차장 소방헤드 살수장애 보완					공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 7 월 24 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	노희완 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	3동 난방배관 누수 보수				공사업체	수안	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 7 월 9 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

