



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

13/01/2025



Acapulco

Atendimientos: 4



Cliente: Acapulco	Unidade: Sorocaba	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Edna ADM	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 13/11/24	Hora: 11:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: suporte tecnico Edna portaria upload de imagens no google drive ao sindico		

Intervenção 1 de 1 (data 13/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito upload, disponibilizado link. Orientado procedimento			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:40	15:55	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 14/11/2024	



Cliente: Acapulco	Unidade: Sorocaba	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Renan	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/11/24	Hora: 11:24
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Estação sem imagens		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Dell	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Estação aparentemente travada, orientado reset físico, estação ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:15	11:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: Acapulco	Unidade: Sorocaba	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 14:56
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:00	16:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Acapulco	Unidade: Sorocaba	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Edna	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 17:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Mouse das câmeras parou de funcionar.		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset de estação, mouse funcionando ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:09	17:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Albacon Botânica

Atendimentos: 3



Cliente: Albacon Botânica	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Ositha Sigrist Pongeluppi, Morumbi, Paulínia - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 08/11/24	Hora: 17:05
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor	
Problema relatado: SERVIDOR SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 08/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Análise no local de servidor, câmeras estão gravando ok apenas sem acesso a internet			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
13:30	14:04	14:10	14:18	14:20	15:11
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/11/2024	



Cliente: Albacon Botânica	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Ositha Sigrist Pongeluppi, Morumbi, Paulínia - SP		
Contato: Natália Chinaglia	Setor: N/A	
Anotado por: Adm Dev	Data: 25/11/24	Hora: 21:45
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Acesso as câmeras via APP ACS para: - Natália Chinaglia - Rodrigo Herrera		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CELULAR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalação de acesso as câmeras obra Botânica Itu para usuário Natalia Albacon e proprietário Rodrigo Herrera			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:08	21:43	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/11/2024	



Cliente: Albacon Botânica	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Ositha Sigrist Pongeluppi, Morumbi, Paulínia - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 14:57
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Backup de servidor ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:50	22:02	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Albacon Portofino

Atendimentos: 2



Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: Natália Chinaglia	Setor: N/A	
Anotado por: Adm Dev	Data: 25/11/24	Hora: 16:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Acesso as câmeras para usuário Natália Chinaglia		

Intervenção 1 de 2 (data 25/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CELULAR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalação de serviço ACS para acesso as câmeras obras Albacon Portofino e Bothanica Itu			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:08	19:33	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/11/2024	



Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: Natália Chinaglia	Setor: N/A	
Anotado por: Adm Dev	Data: 25/11/24	Hora: 16:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Acesso as câmeras para usuário Natália Chinaglia		

Intervenção 2 de 2 (data 25/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CELULAR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalação de serviço ACS para acesso as câmeras obras Albacon Portofino e Bothanica Itu			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:08	19:33	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/11/2024	



Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:40	16:54	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Alphaville

Atendimentos: 6



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Adriana	Setor: ADM	
Anotado por: Gabriel	Data: 15/10/24	Hora: 10:14
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 15/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: yhi	Série: hhj	Tipo: bjj	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: bbb			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:35	08:05	08:15	10:15	10:25	10:55
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: Renan		
Função: Técnico			Função: T		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 15/10/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 1 de 18 (data 18/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Fibra	Série: 115	Tipo: Fibra	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Granja Viana Alphaville Feito 115 m de infra 115 m de mangueira de 4" 01 perfuração 4" 02 cx 30x30 Alexandre/ Argemiro/ Roberto!			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:10	09:00	09:05	15:50	15:55	18:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 2 de 18 (data 19/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Infra	Série: 40	Tipo: Cx metal	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Granja Viana Alphaville Concluída a infra de 40 m que estava a mangueira fora 40m de mangueira 4" 01 cx 30x30 Alexandre/ Argemiro			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
07:08	08:55	09:00	12:56	13:00	15:38
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 3 de 18 (data 22/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cx	Série: 105	Tipo: Mangueiras	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: granja Viana Alphaville 105 m de infra 50 m de mangueira de 4" 150 m de mangueira de 1.1/4 01cx 30x30 Alexandre/ Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
07:00	08:55	09:00	16:20	16:25	18:30
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 4 de 18 (data 23/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Infra	Série: 15	Tipo: Cx	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 23/10/24 Granja Viana Alphaville 15 m de infra casa do morador Removido bloquinhos Instalado 15 m de mangueira 1.1/4 2 mangueiras 30 m 01 cx 20x20 1m mangueira de 2" Infra cx 08 03 cx 30x30 Cx 08 , 09 e 10 infra concluída Alexandre / Roberto/ Argemiro/ Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:15	09:20	09:30	17:25	17:32	19:30
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 5 de 18 (data 25/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Fibra	Série: 427	Tipo: SEi	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Granja Viana Alphaville 427 m de fibra 4 FO cx 06 / cx 07 cx telefônica x cx 06 230 m de fibra cx telefônica a cx 8 24 Fo Alexandre / Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
07:00	08:45	08:50	16:30	16:35	18:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 6 de 18 (data 30/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Caixa	Série: 20	Tipo: Caixa metal	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Granja Viana Alphaville Infra cx 03 e camera de placa Infra 2" 01C conduíte 18 m de sealtube 01 CMZ 02 cx 20x20 01cx 15x15 2 perfuração 01 travessia calçada 01/meia lata de areia, 1/4 de cimento (calçada e CXS) 10 m de infra manual 10m de mangueira 1.1/4 Alexandre /Argemiro / Roberto /Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
07:05	09:10	09:15	16:10	16:15	17:56
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 7 de 18 (data 31/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Infra	Série: 03	Tipo: Cx	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Infra interligação das cx telefônica e poste Cx 05, 06 e 07 Perfuração em três cx telefônica 02 cx 20x20 01 cx 15x15 20 m de mangueiras de 2" Argemiro Sebastião e Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:00	09:20	09:25	16:11	16:15	18:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 8 de 18 (data 01/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cx Hama	Série: 03	Tipo: Cx 40	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 01/11/24 Granja Viana Alphaville Instalação de 04 poste de 4m 03 portaria 01 Clube Passagens de 36 m de cabo cat 05 Instalação de cx padrão Hema Cx03, cx04 e cx 05 07:10 09:10 09:25 15:40 15:54 17:43			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:10	09:10	09:25	15:40	15:54	17:43
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 9 de 18 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cabo PP	Série: 186	Tipo: PP 4x1mm	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: granja Viana Alphaville Quadro do padrão a cx 03 108 m de cabo PP 4x1 Cx 03 a cx 02 187 m de cabo PP 4x1 30 m de fibra 4 Fo 27 m cê cabo FTP cat 05 camera 06 m cabo FTP cat 05 camera cx 03 01 haste conector 04 M cabo flexível 6mm Alexandre / Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:00	10:50	10:55	16:45	16:50	19:03
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 10 de 18 (data 05/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Disjuntores	Série: 03	Tipo: Bi 16A 10A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 05/11/24 granja Viana Alphaville Passagens de circuitos elétrico, cabo PP 4x1mm Cx 03 cx 04 152 m Cx 04 cx 05 192 m 03 disjuntores 02 de 10A 01 de 16A 02 conector genérico Cx 4 25m de fibra 4 Fo 3 m cabo 6mm flexível Cx 05 3m cabo 6mm flexível 30 m de fibra 4 Fo Alexandre / Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:05	09:02	09:06	17:14	17:20	19:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 11 de 18 (data 11/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cx	Série: 05	Tipo: 50x40	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Granja Viana Alphaville Instalado 05 cx padrão Hema Cxs 06, 07, 08, 09 e 10 05 m de perfilado baixo 05 m de vergalhão 1/4 90 porcas 1/4 34 arruelas 05 condutores E 2" Alexandre / Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:05	09:15	09:17	17:20	17:25	19:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 12 de 18 (data 13/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cabo	Série: 136	Tipo: PP 4x1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 13/11/24 Granja Viana Alphaville Circuito de energia caixas 06 e 07 ! Cx 06 Feito infra 4 m mangueira 1.1/4 01 cx 15x15 01 perfuração 58 m cabo PP 4x1 mm 01 disjuntor BI.16 A 02 conector genérico 08 terminais tubulares 4mm Cx 07 Infra 3 m de mangueira 1.1/4 01 cx 15x15 03 perfuração 136 m cabo PP 4x1 mm 01 disjuntor BI.16 A 02 conector genérico 08 terminais tubulares 4mm Caixas 06 e 07 com energia, fibra 4 Fo e aterramento Alexandre / Argemiro / Roberto / Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:00	09:07	09:10	17:07	17:10	19:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 13 de 18 (data 14/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Infra	Série: 43	Tipo: 1.1/4 mangueira	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Alphaville Granja Viana Testado infra transformador x cx residencial sem possibilidade de usar infra ! Feito 43 m de infra cx padrão a cx fluvial (cx não atravessa a rua , sai do lado de fora do condomínio precisa verificar 45 m de mangueira 1.1/4 03 perfuração Alexandre / Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:05	08:46	08:50	17:05	17:13	19:48
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 14 de 18 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Sealtube	Série: 22	Tipo: Cx 15x15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 18/11/24 Granja Viana Alphaville Abertura da saída externa guia não chegou na infra Feito passagens de guia na infra telefônica, travessia fluvial parte de cima 22 m de sealtube 04 abraçadeiras D 01 cx 15x15 4 perfuração Passagens de guia cxs telefônica Infra de energia concluída cx padrão a infra sentido cx 08 e 09 Alexandre / Argemiro / Roberto / Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
07:10	10:04	10:10	16:12	15:20	18:06
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 15 de 18 (data 19/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cabos	Série: 06	Tipo: FTP / UTP	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Granja Viana Alphaville Cx 03 Passagens de cabo FTP cat 05 30 m poste do Conteiro Instalado poste de 4m entre cx 08 e 09 Alexandre / Argemiro / Roberto / Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
15:25	15:30	15:32	16:12	16:20	18:35
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 16 de 18 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cx	Série: 50c40	Tipo: Caixa energia	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 21/11/24 Granja Viana Alphaville Instalado 01 cx padrão Hema, circuito de energia entre cx 08 e cx 09 01 haste e conector 2.5 m cabo flexível 6mm terra 01 disjuntor BI 16A Infra interligação cx Passagens de fibra 04 FO cx 09 68 m 2.5 m cabo flexível 6mm terra Cx 10 fibra 4 FO 61 m 2.5 m cabo flexível 6mm terra Cx 08 falta cx 40 x 40 Cx 08 circuito de energia e fibra , 09 e cx 10 Falta passar circuito de energia Alexandre / Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
10:30	10:40	10:43	16:30	16:35	19:28
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 17 de 18 (data 27/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: 4 Fo	Série: 27	Tipo: Fibra	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Granja Viana Alphaville Instalado 01 cx 40x40 cimento Passagens de fibra 4 Fo cx 09 Passagens de cabos FTP cat 05 Cx 04 Cx 05 Cx 06 2 pontos Cx 6.1 Cx 08 Cx 09 40 m de cabo UTP cat 05 Passagens de guia de energia Alexandre/ Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:15	09:35	09:45	16:05	16:10	18:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 18/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra e passagem de fibra para avenida.		

Intervenção 18 de 18 (data 28/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: 4 x 1mm	Série: 386	Tipo: Cabo PP	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 28/11/24 Granja Viana Alphaville Cx padrão a cx Hema elétrica 132 m cabo PP 4x1mm cx Hema elétrica x cx 09 82 m cabo PP 4x1mm cx Hema elétrica x cx 08 172 m cabo PP 4x1mm Caixa energizadas Alexandre, Roberto e Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:00	09:07	09:10	16:55	17:21	19:46
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra para instalação de câmeras na portaria.		

Intervenção 1 de 5 (data 26/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Infra	Série: 08	Tipo: PVC	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 26/10/24 Granja Viana Alphaville Infra portaria Infra 3/4 PVC 08 eletroduto 09 condutores e tampas 02 prensa cabos 12 abraçadeiras 3 m de sealtube Infra metal de 1" 01 eletroduto 01 curva 01 C 02 abraçadeiras D 01 M de sealtube 1 01 CMZ 01 cx padrão Hema Alexandre / Argemiro / Roberto/ Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:10	08:50	08:55	15:57	16:00	17:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 19/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra para instalação de câmeras na portaria.		

Intervenção 2 de 5 (data 29/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cabo UTP / FTP	Série: 54	Tipo: Link	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Granja Viana Alphaville Passagens de cabos UTP portaria 25m 32 m 34m Cabos FTP cat 05 externo portaria 54 m 35 m cabo flexível 2.5 mm Codex 35 m 2 vias 17.5 cada perna 01 disjuntor de 10A padrão x cx Hema 01 disjuntor 06 A cx Hema 02 DPS 01 tomada Alexandre/ Sebastião / Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:03	08:50	09:00	16:00	16:05	18:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 19/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra para instalação de câmeras na portaria.		

Intervenção 3 de 5 (data 28/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Mangueira 2"	Série: 5	Tipo: 1.1/4 corrugado	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 402	Solução: 501
Instalação	Outro	Cause teste 2	Solution
Descrição dos Serviços Executados: granja Viana Infra cx a infra 1" portaria 2 latas de areia, 5 m mangueira de 2" polegadas 6 m de mangueira 1.1/4 Meia lata de cimento. Argemiro e Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:00	09:22	09:25	15:15	15:20	17:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 19/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra para instalação de câmeras na portaria.		

Intervenção 4 de 5 (data 07/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cabos	Série: 86	Tipo: UTP	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 07/11/24 Granja Viana Alphaville Passagens de cabo UTP no tolten Saída caminhão 42 m Saída serviços 25 m Saída morador 36 m Entrada caminhão 24 m Entrada morador 16 m Cabos nas cx de passagens! Alexandre/ Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:04	09:43	09:50	16:55	17:05	19:25
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 19/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/10/24	Hora: 07:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra para instalação de câmeras na portaria.		

Intervenção 5 de 5 (data 19/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cabos	Série: 05	Tipo: UTP/ FTP	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Granja Viana Alphaville Passagens de cabos Portaria! Passagens de cabo FTP cat 06 82 m poste saída caminhão Cabos cat 05 Postinho câmeras analógica, saídas marcador e serviço 46 m cabo FTP Tolte entrada serviço Cabo UTP Poste cx portaria 2 pontos 4 m UTP 4 m UTP Alexandre/ Argemiro/ Sebastião/ Roberto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
07:05	09:28	09:35	15:20	15:25	15:30
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 19/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Hema	Setor: Viário	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 07:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 51 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Radar	Série: 03	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 21/11/24 camera 51 Alphaville radar 03 sem conexão Reset no POE 07:10 10:00 10:05 10:28 10:30 10:40			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:10	10:00	10:05	10:28	10:30	10:35
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 21/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: João Paulo	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 21:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Auditoria		

Intervenção 1 de 1 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:22	17:26	--:--	--:--
Técnico 01		PTQ	Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Adriana	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 02/12/24	Hora: 10:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Estação da portaria sem acesso às câmeras da portaria		

Intervenção 1 de 1 (data 02/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado login novamente, estação ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:25	10:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/12/2024	



Aurora EADI

Atendimentos: 3



Cliente: Aurora EADI	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Liberdade, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 04/11/24	Hora: 17:07
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: MANOBRAR CÂMERAS NO DIGIFORT PARA AS NOVAS UNIDADES K: E L:		

Intervenção 1 de 1 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Duplicado as câmeras destacadas no email apontando para as novas unidades, 25 para cada unidade, desativado as copias que apontam para os diretórios antigos			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:00	17:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/11/2024	



Cliente: Aurora EADI	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Liberdade, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Fernando Ricardo	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 22/11/24	Hora: 18:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Instalação de um ponto de câmeras setor, Ambulatório		

Intervenção 1 de 1 (data 22/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Intelbras	Série: 82	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Aurora EADI Instalado 01 câmera 82 Passagem do cabo UTP na estrutura 02 RJ Regulado e ajustado Fernando ok imagem			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:15	09:09	09:45	11:25	11:35	11:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



Cliente: Aurora EADI	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Liberdade, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:01
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:00	19:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Bandeirantes

Atendimentos: 2



Cliente: Bandeirantes	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA JOSEPHINA RODRIGUES COLÓ - JD.BANDEIRANTES - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Servidor	
Anotado por: Gabriel	Data: 04/11/24	Hora: 10:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SERVIDOR SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 1	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Servidor sem sinal na caixa 1 Obs. Escada do TI não alcança caixa servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
09:20	09:30	09:30	09:35	09:35	09:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/11/2024	



Cliente: Bandeirantes	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA JOSEPHINA RODRIGUES COLÓ - JD.BANDEIRANTES - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:01
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:55	17:07	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Beatriz Luchesi

Atendimentos: 1



Cliente: Beatriz Luchesi	Unidade:	Cód:
Endereço: Porto Fino Q41 L01		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:24	18:31	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cancun

Atendimentos: 5



Cliente: Cancun	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 12/11/24	Hora: 10:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: INSTALAR LICENÇA DIGIFORT		

Intervenção 1 de 1 (data 12/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: HP PL ML310e G8 v2	Série: 1	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalado licença (standard 32 chaves ex horizontes), configurado acesso as cameras na estação Material: 1x Filtro de linha 1x Switch giga 5p 2x Patchcord			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:55	08:55	09:00	10:10	10:20	11:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/11/2024	



Cliente: Cancun	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Gabriel	Data: 15/11/24	Hora: 09:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Monitoramento, câmeras desconectadas serviço vms parado.		

Intervenção 1 de 1 (data 15/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reiniciado os serviços digifort vms.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:00	09:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Cancun		
Função:		
Contato: Monitoramento	Data: 21/11/2024	



Cliente: Cancun	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: S/N	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 24/11/24	Hora: 06:02
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Todas as câmeras desconectadas		

Intervenção 1 de 1 (data 24/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: Câmeras	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Serviços digifort parado, restart no serviço vms.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	05:55	06:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Cancun		
Função:		
Contato: Portaria	Data: 26/11/2024	



Cliente: Cancun	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: João Paulo	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 21:53
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Auditoria		

Intervenção 1 de 1 (data 14/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok - 40 dias			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:40	17:01	--:--	--:--
Técnico 01		RTO	Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Cancun	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Graça	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 11/12/24	Hora: 11:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Todas as câmeras sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 11/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: DIGIFORT	Série: 000000000000	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: SERVIÇO DIGIFORT PARADO.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	14:10	14:10	--:--	--:--
Técnico 01		J. MARCOS	Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/12/2024	



Chacara Ondina

Atendimentos: 9



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Cesar	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 08/11/24	Hora: 21:16
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Câmera 42 conexão Problema na câmera retirada Câmera 26 imagem oscilando		

Intervenção 1 de 1 (data 09/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: M2025	Série: 01	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Chácara Ondina Cesar I Câmera 42 conexão Problema na câmera retirada Câmera 26 imagem oscilando! Troca de POE Saiu 01 3Com X 01 ubitiqui 19:35 20:02 20:05 21:15 21:20 22:55			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
19:35	20:02	20:05	21:15	21:20	22:55
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/11/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Cesar	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 14/11/24	Hora: 16:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Liberar porta 3332 no roteador para o IP 192.168.15.154.		

Intervenção 1 de 1 (data 14/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: ROTEADOR	Série: S/N	Tipo: ROTEADOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ABERTURA DEPORTAS NO ROTEADOR			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	14:30	16:00	--:--	--:--
Técnico 01		ZÉ	Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/12/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Patrícia	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 20/11/24	Hora: 07:57
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Q6045-E	
Problema relatado: Dome 21 parada		

Intervenção 1 de 1 (data 20/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Q6045-E	Série: 21	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito um reset no ptz.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:45	07:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Chacara ondina		
Função:		
Contato: Patrícia	Data: 26/11/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Laís	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 27/11/24	Hora: 15:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 33 e 34 sem imagem		

Intervenção 1 de 1 (data 27/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1365	Série: 00408CDE90B5	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto nas duas cameras imagem ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:02	15:18	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.654

Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 05/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok - câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:42	23:54	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Cesar	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 10:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: CAMERA 02 E 36 COM AGUA DEVIDO A CHUVA		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1343	Série: 00408CC8248D	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Após ajuste de foco automático câmera 36 ok. Realizado mesmo procedimento mas câmera 2 continua embaçada, necessário verificar no local			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:45	09:55	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: S/N	Setor: S/N	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 20:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 1 a 37, 39, 43 a 48, 50 e 55.		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 204	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Switch em falha	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset sw rack ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
19:20	19:54	19:56	23:11	20:12	20:41
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Cesar	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 05/12/24	Hora: 12:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 25 off		

Intervenção 1 de 1 (data 05/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1355	Série: ACCC8E2D85CB	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera online, voltou sozinha			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:40	10:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/12/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: César	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 09:14
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: DOME 21 SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6045-E	Série: 00408CF6589E	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:00	09:15	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	



City Castelo

Atendimentos: 8



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: DRIELE	Setor: ADM	
Anotado por: Gabriel	Data: 29/10/24	Hora: 03:40
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: 14,15,16,17,18,19,20,22,22,23,24,25,26,59,44,43,60,42,76,75,73,50,54,48,61,53,51,49 e 71.Sem conexão Link parado entre cx 2.2 e 2.3		

Intervenção 1 de 1 (data 29/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Conversor Planet	Série: 2	Tipo: Conversor 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 297	Causa: 402	Solução: 501
Serviço Teste	Outro	Cause teste 2	Solution
Descrição dos Serviços Executados: City Castelo 14,15,16,17,18,19,20,22,22,23,24,25,26,59,44,43,60,42,76,75,73,50,54,48,61,53,51,49 e 71.Sem conexão Link parado entre cx 2.2 e 2.3 Conversor travado Testado swit ok Conversor com problema Trocado conversor A + B Ethernet Saiu 2 planet 1000 02:09 02:52 03:00 03:38 03:45 04:35			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
02:09	02:52	03:00	03:38	03:45	04:35
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/11/2024	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: EVELIN	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 04/11/24	Hora: 14:59
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Câmera 37 sem imagem		

Intervenção 1 de 2 (data 03/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Fonte POE	Série: 1	Tipo: POE	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 202	Causa: 402	Solução: 501
Serviço Teste	Fonte PoE queimada	Cause teste 2	Solution
Descrição dos Serviços Executados: Câmera 37 sem imagem Rack Teto clube Feito troca de POE Testado na porta da swit POE câmera 36 sem sucesso Problema na câmera ou cabo Câmera alta, lado externo do clube! 14:43 15:10 15:15 16:03 16:05 16:50			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:43	15:10	15:15	16:03	16:05	16:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: EVELIN	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 04/11/24	Hora: 14:59
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Câmera 37 sem imagem		

Intervenção 2 de 2 (data 07/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cabo	Série: 37	Tipo: UTP	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Finalizado			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:00	08:01	08:10	08:15	08:20	08:24
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Ingrid	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 06/11/24	Hora: 11:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Câmeras: 78, 79, 77, 66, 70, 07, 69, 52, 65, 74, 72, 67, 55, 57, 68, 27, 33, 45, 46, 01, 30, 29, 40, 37, 38, 39, 41, 28, 31, 32, 58, 34, 35, 06, 47, 62, 63, 03, 04, 05, 36, 02, 08, 56, 09 e 10. Sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 06/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Caixa	Série: 1.2	Tipo: Link	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: City Castelo Câmeras: 78, 79, 77, 66, 70, 07, 69, 52, 65, 74, 72, 67, 55, 57, 68, 27, 33, 45, 46, 01, 30, 29, 40, 37, 38, 39, 41, 28, 31, 32, 58, 34, 35, 06, 47, 62, 63, 03, 04, 05, 36, 02, 08, 56, 09 e 10. Sem conexão Cx 1.2 sem energia Disjuntor padrão religado			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:25	09:25	09:30	10:08	10:17	17:41
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/11/2024	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Driele	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 09/11/24	Hora: 12:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: câmeras 19,20,21,22,23,24,25,26,44,53,54,59 e 73 caíram a conexão. Link parado entre as cxs 2.8 2.9 Cx 2.8		

Intervenção 1 de 1 (data 09/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Fonte 05v	Série: 01	Tipo: Fonte conversor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 205	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Fonte conversor queimada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 09/11/24 City Castelo câmeras 19,20,21,22,23,24,25,26,44,53,54,59 e 73 caíram a conexão. Link parado entre as cxs 2.8 2.9 Cx 2.8 troca da fonte do conversor 22:04 22:35 22:37 23:17 23:20 00:03			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
22:04	22:35	22:37	23:17	23:20	00:03
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/11/2024	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Não informado	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 18:54
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Joystick sem funcionamento.		

Intervenção 1 de 1 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: FEITO RESET ESTAÇÃO 2 - JOYSTICK OK			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:37	18:54	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:13
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 05/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:55	00:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Driele	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 30/11/24	Hora: 06:11
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 01,07,32,33,45,46,68 e 79 sem imagens		

Intervenção 1 de 1 (data 30/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: 5v 2A	Série: 01	Tipo: Fonte conversor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 205	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Fonte conversor queimada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: City Castelo Driele Câmeras Câmeras 01,07,32,33,45,46,68 e 79 sem conexão Cx 3.1-1 troca da fonte do conversor kit 01			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
04:18	05:00	05:05	05:22	05:25	06:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/11/2024	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Marisa	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 30/11/24	Hora: 21:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 13 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 30/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 13	Tipo: P14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: City Castelo Câmera 13 sem conexão Reset POE 3COM Troca de porta swit			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
19:07	21:17	20:20	21:37	21:40	22:38
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/11/2024	



Coimbra

Atendimentos: 3



Cliente: Coimbra	Unidade:	Cód:
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP		
Contato: Viviana	Setor: Síndico	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 17:37
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SOLICITA A GRAVAÇÃO DO DIA 20/11/24, POIS O MORADOR VINICIUS DA CASA 131 RUA 7 INFORMA QUE HOUE UM FURTO DE UMA CAIXA COM ALGUMAS FERRAMENTAS DA GARAGEM DELE		

Intervenção 1 de 1 (data 22/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ORINETAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE IMAGENS DIGIFORT CAMERA 06 OK			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:18	17:37	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



Cliente: Coimbra	Unidade:	Cód:
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:13
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:42	21:52	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Coimbra	Unidade:	Cód:
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP		
Contato: S/N	Setor: S/N	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 21:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem acesso às câmeras via Digifort.		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ROTEADOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset roteador ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:12	20:41	20:45	21:42	21:49	22:23
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



De Nora Brasil

Atendimentos: 1



Cliente: De Nora Brasil	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Jerome Case 1959, Éden, Sorocaba - SP		
Contato: Hélio	Setor: Elétrica	
Anotado por: Adm Dev	Data: 22/11/24	Hora: 18:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Instalação de 04 pontos de rede para medidor de energia		

Intervenção 1 de 2 (data 22/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Infra	Série: 05	Tipo: Eletroduto metal	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: De Nora Infra metal 3/4 manutenção a QGBT 5 barras eletroduto 10 abraçadeiras D 10 brocante 01 curva 03 LL Alexandre / Oderlei / Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
11:40	11:46	12:00	16:25	16:40	17:35
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 24/11/2024	



Cliente: De Nora Brasil	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Jerome Case 1959, Éden, Sorocaba - SP		
Contato: Hélio	Setor: Elétrica	
Anotado por: Adm Dev	Data: 22/11/24	Hora: 18:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Instalação de 04 pontos de rede para medidor de energia		

Intervenção 2 de 2 (data 24/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Metal /PVC	Série: 09	Tipo: Eletroduto / UTP	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: De Nora Infra 3/4 metal Oficina! 03 barras de eletroduto 01 curva 01 Unidut cônico 2 condutores E e LL 05 abraçadeiras D 1.5 m de sealtube 02 CMZ Passagens de Cabo UTP cat 06 55 m Infra 3/4 PVC coating 06 eletroduto 04 condutores e tampas 11 abraçadeiras 1m de sealtube 02 CMZ Passagens de cabo UTP cat 06 43 m Finalizado infra manutenção 3/4 2.5 m de sealtube 04 CMZ Alexandre / Oderlei			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:00	07:35	07:40	18:05	18:10	18:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 24/11/2024	



Esplanada

Atendimentos: 8



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Sebastião	Setor: Portaria	
Anotado por: Gabriel	Data: 01/11/24	Hora: 16:53
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Não informado	
Problema relatado: CÂMERA 04 E 34 SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 01/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M1114, P1365	Série: ACCC8E14BFFF	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Efetuado reset das referidas câmeras imagem ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:46	16:54	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/11/2024	



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Sem informação	Setor: MOnitoramento	
Anotado por: Gabriel	Data: 08/11/24	Hora: 12:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : AXIS M2025-LE	
Problema relatado: Câmera 04 imagem branca		

Intervenção 1 de 1 (data 08/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: 4	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Ligação monitoramento câmera 4 imagem branca, feito reset logico			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:50	18:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 14/11/2024	



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 10/11/24	Hora: 14:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : 4 AXIS M2025-LE 17 AXIS M2025-LE	
Problema relatado: Câmera 4 e 17 está sem imagem, branca Desativado e Reativado WDR		

Intervenção 1 de 1 (data 10/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: 4 e 17	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Desativado e Reativado WDR.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:20	18:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: ESPLANADA		
Função:		
Contato: Monitoramento	Data: 14/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.595

Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Sebastião	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 11/11/24	Hora: 17:15
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Câmera 04, 07 e 08 esta inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 11/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M1114, M2025	Série: ACCC8E14BFFF	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset de câmeras e WDR			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:44	16:54	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/11/2024	



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: S/N	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/11/24	Hora: 10:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: MONITOR EXTERNO COM MENSAGEM NA TELA, DIFICULTANDO A VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: P1 Est 2	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Fechado alarme do teste de cerca. Criado usuário para estação externa da P1 e configurado na estação como não receptor de alarme para não receber mais popup nessa tela			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:20	08:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:13
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 06/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:53	22:08	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Patricia	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 02/12/24	Hora: 16:33
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 34 alterar proporção de resolução		

Intervenção 1 de 1 (data 02/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1365	Série: ACCC8E18A7D6	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 209	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera fora de posição	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Ajustado resolução com proporção ideal			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:20	16:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/12/2024	



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Adilson	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 12/12/24	Hora: 11:09
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: CÂMERA 33 ESTÁ ROXA		

Intervenção 1 de 1 (data 16/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: ACCC8EB4FC8F	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Imagem roxa na câmera			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:00	11:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 16/12/2024	



Estoril

Atendimentos: 2



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:22	22:32	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 0	Série: Number order 43658 note 0	Tipo: Type order 43658 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 1	Série: Number order 43658 note 1	Tipo: Type order 43658 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 2	Série: Number order 43658 note 2	Tipo: Type order 43658 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 3	Série: Number order 43658 note 3	Tipo: Type order 43658 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 4	Série: Number order 43658 note 4	Tipo: Type order 43658 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 5	Série: Number order 43658 note 5	Tipo: Type order 43658 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 6	Série: Number order 43658 note 6	Tipo: Type order 43658 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 7	Série: Number order 43658 note 7	Tipo: Type order 43658 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 8	Série: Number order 43658 note 8	Tipo: Type order 43658 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 9	Série: Number order 43658 note 9	Tipo: Type order 43658 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 10	Série: Number order 43658 note 10	Tipo: Type order 43658 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 11	Série: Number order 43658 note 11	Tipo: Type order 43658 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 12	Série: Number order 43658 note 12	Tipo: Type order 43658 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.658

Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 13	Série: Number order 43658 note 13	Tipo: Type order 43658 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 14	Série: Number order 43658 note 14	Tipo: Type order 43658 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 15	Série: Number order 43658 note 15	Tipo: Type order 43658 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 16	Série: Number order 43658 note 16	Tipo: Type order 43658 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 17	Série: Number order 43658 note 17	Tipo: Type order 43658 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 18	Série: Number order 43658 note 18	Tipo: Type order 43658 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 19	Série: Number order 43658 note 19	Tipo: Type order 43658 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43658 note 20	Série: Number order 43658 note 20	Tipo: Type order 43658 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43658		
Função: Function 43658		
Contato: 015 15 443332243658	Data: 18/12/2024	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Márcio	Setor: Ronda	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 08:57
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: CÂMERA 01 SEM IMAGEM		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2035-LE	Série: B8A44F658748	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera online ao verificar			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:25	08:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Flamboyant

Atendimentos: 6



Cliente: Flamboyant	Unidade:	Cód:
Endereço: Rodovia Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, Indaiatuba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 01/11/24	Hora: 07:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: CÂMERA 01 SEM IMAGEM		

Intervenção 1 de 1 (data 01/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS A8105-E	Série: ACCC8EC4ACA3	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset FTP			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:00	00:00	07:10	07:20	00:00	00:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/11/2024	



Cliente: Flamboyant	Unidade:	Cód:
Endereço: Rodovia Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, Indaiatuba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 07/11/24	Hora: 04:02
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: câmera 3 inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 05/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS A8105-E	Série: INTERFONE_3_SAIDA	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset logico.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	04:00	04:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/11/2024	



Cliente: Flamboyant	Unidade:	Cód:
Endereço: Rodovia Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, Indaiatuba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 10/11/24	Hora: 14:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : AXIS A8105-E	
Problema relatado: câmera 3 inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 10/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS A8105-E	Série: 3	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset logico na câmera INTERFONE_3_SAIDA.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:20	19:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Flamboyant		
Função:		
Contato: Monitoramento	Data: 14/11/2024	



Cliente: Flamboyant	Unidade:	Cód:
Endereço: Rodovia Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, Indaiatuba - SP		
Contato: S/N	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 23/11/24	Hora: 21:37
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras de moradores e de saída não está conectando.		

Intervenção 1 de 1 (data 23/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: axis a8105-e	Série: 1 3	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset no serviço vms acs, reset vault next e reset logico na camera.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:25	21:35	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Flamboyant		
Função:		
Contato: Monitoramento	Data: 26/11/2024	



Cliente: Flamboyant	Unidade:	Cód:
Endereço: Rodovia Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, Indaiatuba - SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 25/11/24	Hora: 20:57
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Retirar equipamentos da portaria, cancelas, totens toldos e CXS padrão. Encerramento.		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cancela	Série: 03	Tipo: Toten	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 108	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Remoção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: *FLAMBOYANT* Materiais retirados - 03 interfones - 03 totens - 01 câmera - cobertura toten entrada de serviços - 03 cancelas - 01 gerador - 01 chave QTA gerador - 01 servidor - 01 estação - 01 monitor - teclado, mouse - 01 telefone IP - 02 cx Hema, com todos os equipamentos - 01 Rack, com todos os equipamentos - 06 sensores Alexandre/Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:20	09:31	09:39	16:08	16:15	18:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/11/2024	



Cliente: Flamboyant	Unidade:	Cód:
Endereço: Rodovia Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, Indaiatuba - SP		
Contato: João Paulo	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 22:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Auditoria		

Intervenção 1 de 1 (data 06/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok - 40 dias			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:34	22:43	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Flash Fábrica

Atendimentos: 1



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 11/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:00	18:53	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 0	Série: Number order 43659 note 0	Tipo: Type order 43659 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 1	Série: Number order 43659 note 1	Tipo: Type order 43659 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 2	Série: Number order 43659 note 2	Tipo: Type order 43659 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 3	Série: Number order 43659 note 3	Tipo: Type order 43659 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 4	Série: Number order 43659 note 4	Tipo: Type order 43659 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 5	Série: Number order 43659 note 5	Tipo: Type order 43659 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 6	Série: Number order 43659 note 6	Tipo: Type order 43659 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 7	Série: Number order 43659 note 7	Tipo: Type order 43659 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 8	Série: Number order 43659 note 8	Tipo: Type order 43659 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 9	Série: Number order 43659 note 9	Tipo: Type order 43659 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 10	Série: Number order 43659 note 10	Tipo: Type order 43659 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.659

Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 11	Série: Number order 43659 note 11	Tipo: Type order 43659 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 12	Série: Number order 43659 note 12	Tipo: Type order 43659 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.659

Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 13	Série: Number order 43659 note 13	Tipo: Type order 43659 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 14	Série: Number order 43659 note 14	Tipo: Type order 43659 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 15	Série: Number order 43659 note 15	Tipo: Type order 43659 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 16	Série: Number order 43659 note 16	Tipo: Type order 43659 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.659

Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 17	Série: Number order 43659 note 17	Tipo: Type order 43659 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 18	Série: Number order 43659 note 18	Tipo: Type order 43659 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 19	Série: Number order 43659 note 19	Tipo: Type order 43659 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.659

Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43659 note 20	Série: Number order 43659 note 20	Tipo: Type order 43659 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43659		
Função: Function 43659		
Contato: 015 15 443332243659	Data: 18/12/2024	



Flash Pátio

Atendimentos: 1



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:05	23:16	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 0	Série: Number order 43660 note 0	Tipo: Type order 43660 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 1	Série: Number order 43660 note 1	Tipo: Type order 43660 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 2	Série: Number order 43660 note 2	Tipo: Type order 43660 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 3	Série: Number order 43660 note 3	Tipo: Type order 43660 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 4	Série: Number order 43660 note 4	Tipo: Type order 43660 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 5	Série: Number order 43660 note 5	Tipo: Type order 43660 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 6	Série: Number order 43660 note 6	Tipo: Type order 43660 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 7	Série: Number order 43660 note 7	Tipo: Type order 43660 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 8	Série: Number order 43660 note 8	Tipo: Type order 43660 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 9	Série: Number order 43660 note 9	Tipo: Type order 43660 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 10	Série: Number order 43660 note 10	Tipo: Type order 43660 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 11	Série: Number order 43660 note 11	Tipo: Type order 43660 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 12	Série: Number order 43660 note 12	Tipo: Type order 43660 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 13	Série: Number order 43660 note 13	Tipo: Type order 43660 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 14	Série: Number order 43660 note 14	Tipo: Type order 43660 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 15	Série: Number order 43660 note 15	Tipo: Type order 43660 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 16	Série: Number order 43660 note 16	Tipo: Type order 43660 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 17	Série: Number order 43660 note 17	Tipo: Type order 43660 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 18	Série: Number order 43660 note 18	Tipo: Type order 43660 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 19	Série: Number order 43660 note 19	Tipo: Type order 43660 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.660

Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43660 note 20	Série: Number order 43660 note 20	Tipo: Type order 43660 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43660		
Função: Function 43660		
Contato: 015 15 443332243660	Data: 18/12/2024	



GS Pinturas

Atendimentos: 3



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.619

Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Regina	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 16:54
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: NÃO CONSEGUE ACESSAR NENHUMA GRAVAÇÃO, APARECE A MENSAGEM: SEM GREVAÇÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reiniciado serviço ACS - gravações ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:40	16:54	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 21/11/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Regina	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 27/11/24	Hora: 12:06
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: ADM não consegue acessar as câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 27/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Servidor atualizando, finalizado, serviço online, estação conectada novamente			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	12:00	12:05	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/11/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 13/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:27	20:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 0	Série: Number order 43667 note 0	Tipo: Type order 43667 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 1	Série: Number order 43667 note 1	Tipo: Type order 43667 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 2	Série: Number order 43667 note 2	Tipo: Type order 43667 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 3	Série: Number order 43667 note 3	Tipo: Type order 43667 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 4	Série: Number order 43667 note 4	Tipo: Type order 43667 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 5	Série: Number order 43667 note 5	Tipo: Type order 43667 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 6	Série: Number order 43667 note 6	Tipo: Type order 43667 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 7	Série: Number order 43667 note 7	Tipo: Type order 43667 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 8	Série: Number order 43667 note 8	Tipo: Type order 43667 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 9	Série: Number order 43667 note 9	Tipo: Type order 43667 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 10	Série: Number order 43667 note 10	Tipo: Type order 43667 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 11	Série: Number order 43667 note 11	Tipo: Type order 43667 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 12	Série: Number order 43667 note 12	Tipo: Type order 43667 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 13	Série: Number order 43667 note 13	Tipo: Type order 43667 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 14	Série: Number order 43667 note 14	Tipo: Type order 43667 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.667

Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 15	Série: Number order 43667 note 15	Tipo: Type order 43667 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 16	Série: Number order 43667 note 16	Tipo: Type order 43667 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 17	Série: Number order 43667 note 17	Tipo: Type order 43667 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.667

Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 18	Série: Number order 43667 note 18	Tipo: Type order 43667 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 19	Série: Number order 43667 note 19	Tipo: Type order 43667 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.667

Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43667 note 20	Série: Number order 43667 note 20	Tipo: Type order 43667 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43667		
Função: Function 43667		
Contato: 015 15 443332243667	Data: 18/12/2024	



Giverny

Atendimentos: 1



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 12/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:30	23:44	--:--	--:--
Técnico 01		RTO	Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 0	Série: Number order 43661 note 0	Tipo: Type order 43661 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 1	Série: Number order 43661 note 1	Tipo: Type order 43661 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 2	Série: Number order 43661 note 2	Tipo: Type order 43661 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 3	Série: Number order 43661 note 3	Tipo: Type order 43661 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 4	Série: Number order 43661 note 4	Tipo: Type order 43661 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 5	Série: Number order 43661 note 5	Tipo: Type order 43661 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 6	Série: Number order 43661 note 6	Tipo: Type order 43661 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 7	Série: Number order 43661 note 7	Tipo: Type order 43661 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 8	Série: Number order 43661 note 8	Tipo: Type order 43661 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 9	Série: Number order 43661 note 9	Tipo: Type order 43661 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.661

Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 10	Série: Number order 43661 note 10	Tipo: Type order 43661 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.661

Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 11	Série: Number order 43661 note 11	Tipo: Type order 43661 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 12	Série: Number order 43661 note 12	Tipo: Type order 43661 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 13	Série: Number order 43661 note 13	Tipo: Type order 43661 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 14	Série: Number order 43661 note 14	Tipo: Type order 43661 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.661

Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 15	Série: Number order 43661 note 15	Tipo: Type order 43661 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.661

Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 16	Série: Number order 43661 note 16	Tipo: Type order 43661 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 17	Série: Number order 43661 note 17	Tipo: Type order 43661 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 18	Série: Number order 43661 note 18	Tipo: Type order 43661 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 19	Série: Number order 43661 note 19	Tipo: Type order 43661 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43661 note 20	Série: Number order 43661 note 20	Tipo: Type order 43661 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43661		
Função: Function 43661		
Contato: 015 15 443332243661	Data: 18/12/2024	



Granja Olga APD

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 12/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:45	23:55	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 0	Série: Number order 43662 note 0	Tipo: Type order 43662 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 1	Série: Number order 43662 note 1	Tipo: Type order 43662 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 2	Série: Number order 43662 note 2	Tipo: Type order 43662 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 3	Série: Number order 43662 note 3	Tipo: Type order 43662 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 4	Série: Number order 43662 note 4	Tipo: Type order 43662 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 5	Série: Number order 43662 note 5	Tipo: Type order 43662 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 6	Série: Number order 43662 note 6	Tipo: Type order 43662 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 7	Série: Number order 43662 note 7	Tipo: Type order 43662 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 8	Série: Number order 43662 note 8	Tipo: Type order 43662 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 9	Série: Number order 43662 note 9	Tipo: Type order 43662 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 10	Série: Number order 43662 note 10	Tipo: Type order 43662 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 11	Série: Number order 43662 note 11	Tipo: Type order 43662 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 12	Série: Number order 43662 note 12	Tipo: Type order 43662 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 13	Série: Number order 43662 note 13	Tipo: Type order 43662 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 14	Série: Number order 43662 note 14	Tipo: Type order 43662 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 15	Série: Number order 43662 note 15	Tipo: Type order 43662 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 16	Série: Number order 43662 note 16	Tipo: Type order 43662 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 17	Série: Number order 43662 note 17	Tipo: Type order 43662 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 18	Série: Number order 43662 note 18	Tipo: Type order 43662 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 19	Série: Number order 43662 note 19	Tipo: Type order 43662 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43662 note 20	Série: Number order 43662 note 20	Tipo: Type order 43662 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43662		
Função: Function 43662		
Contato: 015 15 443332243662	Data: 18/12/2024	



Granja Olga I

Atendimentos: 2



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Eli	Setor: Servidor	
Anotado por: Gabriel	Data: 04/11/24	Hora: 09:11
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SERVIDOR SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 1	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Servidor travado, reset físico, pausado atualizações temporariamente, sem sinal de tela azul, servidor e câmeras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
08:20	08:45	08:50	09:15	09:20	09:30
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/11/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 12/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:55	00:14	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 0	Série: Number order 43663 note 0	Tipo: Type order 43663 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 1	Série: Number order 43663 note 1	Tipo: Type order 43663 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 2	Série: Number order 43663 note 2	Tipo: Type order 43663 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 3	Série: Number order 43663 note 3	Tipo: Type order 43663 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 4	Série: Number order 43663 note 4	Tipo: Type order 43663 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 5	Série: Number order 43663 note 5	Tipo: Type order 43663 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 6	Série: Number order 43663 note 6	Tipo: Type order 43663 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 7	Série: Number order 43663 note 7	Tipo: Type order 43663 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 8	Série: Number order 43663 note 8	Tipo: Type order 43663 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 9	Série: Number order 43663 note 9	Tipo: Type order 43663 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 10	Série: Number order 43663 note 10	Tipo: Type order 43663 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 11	Série: Number order 43663 note 11	Tipo: Type order 43663 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 12	Série: Number order 43663 note 12	Tipo: Type order 43663 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 13	Série: Number order 43663 note 13	Tipo: Type order 43663 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 14	Série: Number order 43663 note 14	Tipo: Type order 43663 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 15	Série: Number order 43663 note 15	Tipo: Type order 43663 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 16	Série: Number order 43663 note 16	Tipo: Type order 43663 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 17	Série: Number order 43663 note 17	Tipo: Type order 43663 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 18	Série: Number order 43663 note 18	Tipo: Type order 43663 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 19	Série: Number order 43663 note 19	Tipo: Type order 43663 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43663 note 20	Série: Number order 43663 note 20	Tipo: Type order 43663 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43663		
Função: Function 43663		
Contato: 015 15 443332243663	Data: 18/12/2024	



Granja Olga II

Atendimentos: 3



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Enzo	Setor: ADM	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/10/24	Hora: 15:50
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Caixa padrão hema	
Problema relatado: Instalação para 3 câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 28/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: 50x40	Série: 50	Tipo: Cx padrão metal	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Olga 2 Instalado 01 cx padrão Hema 1m de perfilado baixo 1m de vergalhão 1/4 14 porcas 10 arruelas 01 condulete E 2" 01haste e conector 01 eletroduto 2 01 curva 01bap 1m de sealtube 2 1,5m de 6mm verde			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:10	09:06	09:25	12:55	13:10	13:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/10/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/11/24	Hora: 18:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra para instalação de uma câmera na área esportiva		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Poste	Série: 6m	Tipo: 4 "	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Olga 2 45 m de infra 46 m de mangueira 1.1/4 01 travessia 03 cx 15x15 01 poste de 6m areia e cimento Sebastião, Jefferson, Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:28	08:28	08:34	16:33	16:40	17:30
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 13/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:08	17:15	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 0	Série: Number order 43664 note 0	Tipo: Type order 43664 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 1	Série: Number order 43664 note 1	Tipo: Type order 43664 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 2	Série: Number order 43664 note 2	Tipo: Type order 43664 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 3	Série: Number order 43664 note 3	Tipo: Type order 43664 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 4	Série: Number order 43664 note 4	Tipo: Type order 43664 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 5	Série: Number order 43664 note 5	Tipo: Type order 43664 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 6	Série: Number order 43664 note 6	Tipo: Type order 43664 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 7	Série: Number order 43664 note 7	Tipo: Type order 43664 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 8	Série: Number order 43664 note 8	Tipo: Type order 43664 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 9	Série: Number order 43664 note 9	Tipo: Type order 43664 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 10	Série: Number order 43664 note 10	Tipo: Type order 43664 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 11	Série: Number order 43664 note 11	Tipo: Type order 43664 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.664

Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 12	Série: Number order 43664 note 12	Tipo: Type order 43664 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 13	Série: Number order 43664 note 13	Tipo: Type order 43664 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 14	Série: Number order 43664 note 14	Tipo: Type order 43664 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 15	Série: Number order 43664 note 15	Tipo: Type order 43664 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 16	Série: Number order 43664 note 16	Tipo: Type order 43664 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 17	Série: Number order 43664 note 17	Tipo: Type order 43664 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 18	Série: Number order 43664 note 18	Tipo: Type order 43664 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.664

Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 19	Série: Number order 43664 note 19	Tipo: Type order 43664 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43664 note 20	Série: Number order 43664 note 20	Tipo: Type order 43664 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43664		
Função: Function 43664		
Contato: 015 15 443332243664	Data: 18/12/2024	



Granja Olga III

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 13/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:18	17:27	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 0	Série: Number order 43665 note 0	Tipo: Type order 43665 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 1	Série: Number order 43665 note 1	Tipo: Type order 43665 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 2	Série: Number order 43665 note 2	Tipo: Type order 43665 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 3	Série: Number order 43665 note 3	Tipo: Type order 43665 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 4	Série: Number order 43665 note 4	Tipo: Type order 43665 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 5	Série: Number order 43665 note 5	Tipo: Type order 43665 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 6	Série: Number order 43665 note 6	Tipo: Type order 43665 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 7	Série: Number order 43665 note 7	Tipo: Type order 43665 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 8	Série: Number order 43665 note 8	Tipo: Type order 43665 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 9	Série: Number order 43665 note 9	Tipo: Type order 43665 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 10	Série: Number order 43665 note 10	Tipo: Type order 43665 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 11	Série: Number order 43665 note 11	Tipo: Type order 43665 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 12	Série: Number order 43665 note 12	Tipo: Type order 43665 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 13	Série: Number order 43665 note 13	Tipo: Type order 43665 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 14	Série: Number order 43665 note 14	Tipo: Type order 43665 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 15	Série: Number order 43665 note 15	Tipo: Type order 43665 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 16	Série: Number order 43665 note 16	Tipo: Type order 43665 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 17	Série: Number order 43665 note 17	Tipo: Type order 43665 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.665

Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 18	Série: Number order 43665 note 18	Tipo: Type order 43665 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 19	Série: Number order 43665 note 19	Tipo: Type order 43665 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:27
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43665 note 20	Série: Number order 43665 note 20	Tipo: Type order 43665 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43665		
Função: Function 43665		
Contato: 015 15 443332243665	Data: 18/12/2024	



Granja Olga Port.

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 22 (data 13/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:29	17:52	--:--	--:--
Técnico 01		RTO	Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 2 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 0	Série: Number order 43666 note 0	Tipo: Type order 43666 note 0	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 3 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 1	Série: Number order 43666 note 1	Tipo: Type order 43666 note 1	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 4 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 2	Série: Number order 43666 note 2	Tipo: Type order 43666 note 2	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 5 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 3	Série: Number order 43666 note 3	Tipo: Type order 43666 note 3	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 6 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 4	Série: Number order 43666 note 4	Tipo: Type order 43666 note 4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 7 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 5	Série: Number order 43666 note 5	Tipo: Type order 43666 note 5	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 8 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 6	Série: Number order 43666 note 6	Tipo: Type order 43666 note 6	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 9 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 7	Série: Number order 43666 note 7	Tipo: Type order 43666 note 7	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 10 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 8	Série: Number order 43666 note 8	Tipo: Type order 43666 note 8	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 11 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 9	Série: Number order 43666 note 9	Tipo: Type order 43666 note 9	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 12 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 10	Série: Number order 43666 note 10	Tipo: Type order 43666 note 10	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 13 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 11	Série: Number order 43666 note 11	Tipo: Type order 43666 note 11	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 14 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 12	Série: Number order 43666 note 12	Tipo: Type order 43666 note 12	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 15 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 13	Série: Number order 43666 note 13	Tipo: Type order 43666 note 13	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 16 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 14	Série: Number order 43666 note 14	Tipo: Type order 43666 note 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 17 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 15	Série: Number order 43666 note 15	Tipo: Type order 43666 note 15	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 18 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 16	Série: Number order 43666 note 16	Tipo: Type order 43666 note 16	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 19 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 17	Série: Number order 43666 note 17	Tipo: Type order 43666 note 17	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 20 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 18	Série: Number order 43666 note 18	Tipo: Type order 43666 note 18	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 21 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 19	Série: Number order 43666 note 19	Tipo: Type order 43666 note 19	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 22 de 22 (data 18/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Model order 43666 note 20	Série: Number order 43666 note 20	Tipo: Type order 43666 note 20	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quia vero quae distinctio libero ex? Dolorem tempora adipisci nihil inventore laborum quam numquam eius rem, natus, vitae aperiam, itaque fugiat repudiandae.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Adm Dev			Nome: Adm Dev		
Função: Adm 01			Função: Adm 01		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Client order 43666		
Função: Function 43666		
Contato: 015 15 443332243666	Data: 18/12/2024	



Hema Engenharia LTDA

Atendimentos: 1



Cliente: Hema Engenharia LTDA	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero, 269 - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: João	Setor: Diretoria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 11:16
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Instalar team máquina Juliane, ver se todas tem team colocar grupo Hema Karolyne.		

Intervenção 1 de 1 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Computador já listada no Team com a descrição correta, renomeado demais para facilitar identificação no grupo Hema Karolyne. Team foi desinstalado do notebook do Gabriel devido incompatibilidade com aplicativo Itau			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:20	11:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



Horizontes

Atendimentos: 1



Cliente: Horizontes	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1473 - VILA HARO - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Portaria	
Anotado por: Gabriel	Data: 04/11/24	Hora: 10:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor, estação e tv	
Problema relatado: RETIRAR SERVIDOR, ESTAÇÃO E TV NA PORTARIA		

Intervenção 1 de 1 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Retirado equipamentos da portaria			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
09:35	09:45	09:50	11:00	11:05	11:30
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/11/2024	



Iharabras

Atendimentos: 3



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 14/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:49	18:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 19:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Cotacao 442/2024. Poste camera dome 88 Instalação de 02 câmeras fixa		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: CV	Série: 02	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: IHARA Instalado 2 câmeras P2 C 462 12 m de cabo UTP vermelho 2 RJ 01 POE 01 patchcord C 444 3.5m de cabo UTP vermelho 2 RJ Infra 01 cx 15x15 1.5 m de sealtube 01 CMZ			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
08:10	08:55	09:15	16:06	15:15	16:23
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 09/12/2024	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 16:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camaras sem conexão: 10, 14, 18, 22,23, 26,28,31,74,238,240,259, 303 a 306		

Intervenção 1 de 2 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 02	Tipo: CV	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Inspeção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Rack ADM 03 em manutenção			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:15	16:18	16:20	16:30	16:32	17:33
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 09/12/2024	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 16:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camaras sem conexão: 10, 14, 18, 22,23, 26,28,31,74,238,240,259, 303 a 306		

Intervenção 2 de 2 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 02	Tipo: CV	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Inspeção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Rack ADM 03 em manutenção			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
16:15	16:18	16:20	16:30	16:32	17:33
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 09/12/2024	



Karolyne

Atendimentos: 1



Cliente: Karolyne	Unidade:	Cód:
Endereço: Jardim Karolyne - Votorantim		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:37
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 14/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:46	18:59	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Lago da Boa Vista

Atendimentos: 8



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Não informado	Setor: Não informado	
Anotado por: Gabriel	Data: 01/11/24	Hora: 15:21
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : não informado	
Problema relatado: câmera 42 - problemas na imagem		

Intervenção 1 de 1 (data 01/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: B8A44F025A28	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto em virtude da imagem rosa			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:10	15:20	--:--	--:--
Técnico 01		ZÉ	Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/11/2024	



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 11/11/24	Hora: 07:13
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : P1405-LE MkII	
Problema relatado: 61 - Perímetro Externo Fundos Quadra O sem imagem		

Intervenção 1 de 1 (data 11/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: P1405-LE MkII	Série: 61	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Boletim diário, 61 - Perímetro Externo Fundos Quadra O, câmera sem imagem feito reset logico.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:00	07:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 14/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.593

Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Thais adm	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 11/11/24	Hora: 12:02
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: CÂMERA 23 O ANGULO DA FILMAGEM FICA EXPANDIDO NÃO ALCANÇA O LIMITE DA CÂMERA dar suporte direto na máquina dela e ver e entender o que é expandir		

Intervenção 1 de 1 (data 11/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: B8A44F026749	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 209	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera fora de posição	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Configuração do streamer de video. Resolução no modo visualização			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:00	10:30	--:--	--:--
Técnico 01		ZE	Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 14/11/2024	



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 12/11/24	Hora: 11:21
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : AXIS M3105-L	
Problema relatado: 65 - Sede - Lateral/Divisa Parquinho sem imagem.		

Intervenção 1 de 1 (data 12/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M3105-L	Série: 65	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Boletim diário, 65 - Sede - Lateral/Divisa Parquinho sem imagem, feito reset logico.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:10	11:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 14/11/2024	



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 12/11/24	Hora: 20:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR		

Intervenção 1 de 1 (data 12/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Substituição de Servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
18:10	18:52	19:00	20:35	20:46	21:10
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/11/2024	



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:38
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:33	18:31	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Carlos	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 13:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: INSTALAR CÂMERAS NO COMPUTADOR DO CARLOS		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalado e configurado			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	13:30	13:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/12/2024	



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Thais	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 11:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SERVIDOR CAINDO E VOLTANDO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Servidor ok, aparentemente rede oscilando no ADM, pessoal vai acompanhar			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:30	11:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	



Lisboa

Atendimentos: 7



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 05/11/24	Hora: 17:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Servidor sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 05/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: S/N	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: FEITO TROCA DE FONTE ATX DE SERVIDOR, CAMERAS OK NO LOCAL			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:20	16:52	16:57	17:29	17:31	18:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/11/2024	



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Renato	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 16/11/24	Hora: 23:59
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Renato, Está sem imagem na tela		

Intervenção 1 de 1 (data 16/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Adicionado câmeras do digifort nos monitores da estação.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:50	00:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Lisboa		
Função:		
Contato: Renato	Data: 21/11/2024	



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Renato	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 25/11/24	Hora: 03:34
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem imagem na estação		

Intervenção 1 de 1 (data 25/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: Câmeras	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Janela do digifort fechado na tv do monitoramento, adicionado novamento.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	03:20	03:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Lisboa		
Função:		
Contato: Renato	Data: 26/11/2024	



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:02	18:16	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Renato	Setor: Portaria	
Anotado por: Adm Dev	Data: 30/11/24	Hora: 08:21
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem as câmeras na tela		

Intervenção 1 de 1 (data 30/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Janela do digifort fechado na tv do monitoramento, adicionado novamente a janela 2.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:15	08:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Lisboa		
Função:		
Contato: Monitoramento Renato	Data: 02/12/2024	



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Renan	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 07:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras na estação tentando reconectar.		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Identificado as duas telas com o mesmo mosaico com todas as cameras, pesando processamento da estação, deixado todas as cameras apenas na TV e mosaico menor no monitor. Reduzido resolução de visualização das câmeras para reduzir processamento na estação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:10	07:35	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/12/2024	



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Ricardo	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 23:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Portaria sem acesso as câmeras na TV		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Fechado e reaberto digifort na estação e reorientado controlador			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:08	23:42	--:--	--:--
Técnico 01		RJO	Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/12/2024	



Nipro

Atendimentos: 3



Cliente: Nipro	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. NIPRO 451 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 12/11/24	Hora: 07:56
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Alterar câmera 08 para lado externo da empresa		

Intervenção 1 de 1 (data 12/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: P14	Série: 01	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Nipro Mudado de posição câmera 08 01 braço 01 bucha 01 spray branco Identificado cxs de passagens, achado sobra na cx da entrada do rack recuo do cabo cat 6 Feito APD			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:15	09:28	09:40	16:00	16:05	16:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/11/2024	



Cliente: Nipro	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. NIPRO 451 - - SOROCABA /SP		
Contato: Nicolas	Setor: TI	
Anotado por: Adm Dev	Data: 27/11/24	Hora: 08:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: LIBERAR ACESSO AS GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS AO USUÁRIO EDUARDO OGIHARA		

Intervenção 1 de 1 (data 27/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Alterado permissões			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:15	08:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: Nipro	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. NIPRO 451 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:16	18:24	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Rancho Dirce

Atendimentos: 1



Cliente: Rancho Dirce	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 2918 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:33	18:42	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Residencial Cancun

Atendimentos: 1



Cliente: Residencial Cancun	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, 435, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Richileu	Setor: Condomínio	
Anotado por: Gabriel	Data: 21/10/24	Hora: 09:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Instalação de 02 postes e 01 caixa Passagem de cabo de energia		

Intervenção 1 de 1 (data 21/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Fibra	Série: 135	Tipo: Codex	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Cancún Instalado 02 postes de 6m 01 cx padrão Hema (01 condutele, 01 curva, 1m de eletroduto 2") 01 haste e conector 135 m de fibra 4 Fo 118 m de cabo flexível 2.5 mm 2 vias 236 m Cx 04 energizada e fibra na cx Feito reparos na infra com mangueira expostas! Falta passar cabo FTP Alexandre/ Roberto/ Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:06	09:10	09:15	15:50	15:55	16:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/10/2024	



Saint Charbel

Atendimentos: 6



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: DanieloMonitoramento	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 06/11/24	Hora: 11:15
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: DOME 30 SEM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL, APENAS PARA A HORIZONTAL		

Intervenção 1 de 1 (data 06/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6125-LE	Série: ACCC8EB04280	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto, PTZ ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:40	11:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/11/2024	



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: S/N	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 19/11/24	Hora: 10:46
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Verificar link ADM x Monitoramento		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Conversor (A+B) lado monitoramento sem sinal de fibra e lado ADM aparentemente em curto, trocado par, restabelecido link adm x monitoramento			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
14:10	14:25	14:30	15:00	15:15	15:40
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 19/11/2024	



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:42	19:01	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: Jefferson	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 05/12/24	Hora: 10:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Dome 07 sem movimentação no joystick		

Intervenção 1 de 1 (data 05/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Q6125-LE	Série: ACCC8EB0429D	Tipo: CAMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: RESET REMOTO			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	13:50	14:00	--:--	--:--
Técnico 01		OTAR(DS	Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/12/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.722

Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: Danilo	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 13:22
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Domes 07 e 45 caindo conexão.		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6034-E	Série: 00408CAF7627	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Dome 7 sem ping. Dome 45 PTZ ok após reset			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:10	09:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/12/2024	



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: S/N	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 11/12/24	Hora: 11:29
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Estação 02 inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 11/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Lenovo S510	Série: 2	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Substituído estação por estar travando e reiniciando. Material: 1x Computador Positivo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
09:20	09:40	09:45	11:10	11:20	11:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/12/2024	



Semob CCO

Atendimentos: 17



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 05/11/24	Hora: 10:23
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: 81 - Santos Dumont x Justiniano de Souza, travada		

Intervenção 1 de 1 (data 05/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: P5534-E	Série: 81	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset no ptz atraves do digifort.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:30	10:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 05/11/24	Hora: 11:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: 40 - Ipanema X Alameda Votuporanga, travada		

Intervenção 1 de 1 (data 05/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: P5624-E	Série: 40	Tipo: camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset logico			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:30	11:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 06/11/24	Hora: 10:28
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SERVIDOR CCO 2 SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 2 (data 06/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 2	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Windows corrompido, falha na restauração, troca HD S.O por SSD, restaurado backup, servidor online Material: 1x SSD 120GB SATA			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:45	08:20	08:30	10:20	10:30	10:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 06/11/24	Hora: 10:28
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SERVIDOR CCO 2 SEM CONEXÃO		

Intervenção 2 de 2 (data 06/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: S/N	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: FEITA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR ANTIGO CCO 2 POR NOVO (ANTIGO ZF LIMEIRA) TESTES DE SERVIDOR E CÂMERAS GRAVANDO OK			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:02	16:35	16:45	19:00	19:08	19:37
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.579

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Jorge	Setor: CCO	
Anotado por: Adm Dev	Data: 07/11/24	Hora: 11:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Câmera 40 sem PTZ		

Intervenção 1 de 1 (data 11/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5624-E	Série: 40 - Ipanema X Alame	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset no ptz digifort.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:30	11:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 07/11/24	Hora: 14:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: CAMERA 84 TRAVADA		

Intervenção 1 de 1 (data 07/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6135-LE	Série: B8A44F41E772	Tipo: Camera Dome	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Destravado via Digifort Admin			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	14:15	14:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.585

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: CCO	
Anotado por: Gabriel	Data: 09/11/24	Hora: 12:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Q6135-LE	
Problema relatado: camera 05 - Pça. Lions travada		

Intervenção 1 de 1 (data 09/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Q6135-LE	Série: 5	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset logico no ptz.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:30	07:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Monitoramento cco urbes		
Função:		
Contato:	Data: 14/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.591

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 11/11/24	Hora: 07:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : AXIS P5512-E	
Problema relatado: Câmera 42 - Izoraida M. Peres X Augusto Lippel imagem branca		

Intervenção 1 de 1 (data 11/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5512-E	Série: 42	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmera 42 - Izoraida M. Peres X Augusto Lippel com imagem branca, feito reset logico.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:00	07:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento	Data: 14/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 12/11/24	Hora: 11:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SUBSTITUIR SERVIDOR CCO 2		

Intervenção 1 de 1 (data 12/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 2	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Trocado servidor, retirado servidor emprestado (Hema), instalado servidor disponibilizado (SEMOB)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
10:20	11:00	11:10	12:15	12:30	12:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 13/11/24	Hora: 11:37
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : 23 P5512-E 30 P5635E MkII 42 P5512	
Problema relatado: Monitoramento cco Câmeras 23 General Carneiro X Bento M. Ribeiro 42 Izoraida M. Peres X Augusto Lippel 63 Dom Aguirre x Pista de Skate Imagens brancas Câmera 30 Prof. Paulo Monte Serrat x Juvenal de Campos Travada		

Intervenção 1 de 1 (data 14/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: 23 30 42 63	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset logico.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:05	07:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Minitoramento		
Função:		
Contato: Semob	Data: 21/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: CCO	Setor: CCO	
Anotado por: Adm Dev	Data: 20/11/24	Hora: 20:37
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Cameras sem conexão 16 - Antônio C. Comitre x Pedro Molina 18 - Washington Luís x Antônio C. Comitre 35 - Izoraida M. Peres X Carlos E. Siqueira 42 - Izoraida M. Peres X Augusto Lippel 46 - Washington Luís x Bento M. Jequitinhonha 76 - Antônio C. Comitre x Assunção		

Intervenção 1 de 1 (data 20/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Domes	Série: 06	Tipo: Cameras	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 207	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Problema de fibra	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Cx da câmera 17 sem link de fibra para traz tudo normal Link parado entre 17 a 18 Barão de Tatuí X Salvador Correa a Comitre X Washington Luiz			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
18:23	18:44	18:50	19:41	19:50	20:14
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 21/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 22/11/24	Hora: 12:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Gcm não consegue logar no servidor 2 Anteriormente eram 02 placas de rede Conferir e eles acesavam pela rede 172 da pms		

Intervenção 1 de 2 (data 22/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 2	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Inspeção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Verificado servidor placa de rede secundaria presente no servidor e com o ip fixo rede pms, rede testada anteriormente mas agora listada com cabo de rede desconectado			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	13:05	13:15	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 22/11/24	Hora: 12:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Gcm não consegue logar no servidor 2 Anteriormente eram 02 placas de rede Conferir e eles acesavam pela rede 172 da pms		

Intervenção 2 de 2 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 2	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Troca de porta SW PMS porta 22 para 24, essa com a VLAN da rede das cameras segundo Mateus (TI PMS), rede pms online no servidor CCO 2 novamente			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:50	15:15	15:20	15:40	15:45	16:05
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.632

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: S/N	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 24/11/24	Hora: 11:34
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 42 e 62 com imagem branca		

Intervenção 1 de 1 (data 24/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5512-E	Série: 42 62	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset logico câmera 62, 42 reset logico desativado e ativado cut filter.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:20	11:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 26/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/11/24	Hora: 17:59
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 99 Reinaldo Mendes x PMS CCO urbes Retirada da câmera e equipamento!		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 01	Tipo: Dome	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 108	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Remoção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmera CCO 99 Reinaldo Mendes X PMS Matérias retirados Dome Swit POE Axis 60w 2 conversores 01 exbom B 01netlink A 01filtro de linha 01 varão, 01 braço e bucha Alexandre / André			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
15:06	15:10	15:13	15:38	15:45	16:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.647

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: S/N	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 28/11/24	Hora: 07:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 16 imagem branca AXIS P5512-E Câmera 42 imagem branca AXIS P5512-E		

Intervenção 1 de 1 (data 28/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5512-E	Série: 16 42	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset logico.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:00	07:05	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 02/12/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok servidores 1,2 e 3			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:09	20:12	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.702

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Renan	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 09:40
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 42 imagem branca		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5512-E	Série: 00408CC2A44B	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset, alterado controle de exposição para 1/1000 s			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:30	09:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/12/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Jhony	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 03/12/24	Hora: 11:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: 40 P5624-E 45 P5624-E 53 P5635E 54 P5624-E MkII 79 Q6114-E 90 Q6032-E PTZ Travado		

Intervenção 1 de 1 (data 03/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: Câmeras	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Cameras travadas, feito reset no ptz.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:30	10:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 10/12/2024	



Sunset

Atendimentos: 2



Cliente: Sunset	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: Renan	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 22/11/24	Hora: 08:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SERVIDORES DE CAMERAS SEM ACESSO VIA DDNS		

Intervenção 1 de 1 (data 22/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Recriado regras de encaminhamento de porta			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:20	08:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



Cliente: Sunset	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 19/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:43	22:54	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Tamboré Boa Vista

Atendimentos: 1



Cliente: Tamboré Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: AV PARANÁ, 2128 CAJURU DO SUL SOROCABA		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 15:58
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Modem alterado, fazer redirecionamento de portas.		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Recriado regras, realizado testes, conexão via DDNS ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:00	15:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/12/2024	



Tamboré Borcol

Atendimentos: 3



Cliente: Tamboré Borcol	Unidade:	Cód:
Endereço: AV PARANÁ, 2128 CAJURU DO SUL SOROCABA		
Contato: Silvia	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 06/11/24	Hora: 11:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : P1435-LE	
Problema relatado: Camera 1 perdeu ip		

Intervenção 1 de 2 (data 07/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: P1435-LE	Série: 1	Tipo: camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Configuração de ip			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:25	11:35	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: Tamboré Borcol	Unidade:	Cód:
Endereço: AV PARANÁ, 2128 CAJURU DO SUL SOROCABA		
Contato: Silvia	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 06/11/24	Hora: 11:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : P1435-LE	
Problema relatado: Camera 1 perdeu ip		

Intervenção 2 de 2 (data 06/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 01	Tipo: P 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera 01 sem conexão Troca de porta de Swit POE			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
10:41	10:45	10:49	10:55	10:57	11:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: Tamboré Borcol	Unidade:	Cód:
Endereço: AV PARANÁ, 2128 CAJURU DO SUL SOROCABA		
Contato: Silvia	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 06/11/24	Hora: 22:26
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Instalação de uma câmera com APD no barracão novo		

Intervenção 1 de 2 (data 07/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 01	Tipo: P 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 06/11/24 Tamboré Barcol Instalado uma câmera P14 barracão Novo,câmera 28 4 m sealtube 3/4 01 condutele 3/4 01 abraçadeira D 3/4 18 m cabo UTP 02 RJ 45 01 POE obitiqui kit 09 01 patch cort kit 09 Feito APD			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
10:17	10:41	10:45	16:00	16:27	17:06
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: Tamboré Borcol	Unidade:	Cód:
Endereço: AV PARANÁ, 2128 CAJURU DO SUL SOROCABA		
Contato: Silvia	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 06/11/24	Hora: 22:26
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Instalação de uma câmera com APD no barracão novo		

Intervenção 2 de 2 (data 06/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 01	Tipo: P 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 06/11/24 Tamboré Barcol Instalado uma câmera P14 barracão Novo,câmera 28 4 m sealtube 3/4 01 condutele 3/4 01 abraçadeira D 3/4 18 m cabo UTP 02 RJ 45 01 POE obitiqui kit 09 01 patch cort kit 09 Feito APD			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
10:17	10:41	10:45	16:00	16:27	17:06
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: Tamboré Borcol	Unidade:	Cód:
Endereço: AV PARANÁ, 2128 CAJURU DO SUL SOROCABA		
Contato: João Paulo	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 21:53
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Auditoria		

Intervenção 1 de 1 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:53	18:04	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Tamboré Cajuru

Atendimentos: 2



Cliente: Tamboré Cajuru	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Domingos Silvestre 250, Cajuru do Sul, Sorocaba - SP		
Contato: João Paulo	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 21:57
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Auditoria		

Intervenção 1 de 2 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:04	18:18	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Tamboré Cajuru	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Domingos Silvestre 250, Cajuru do Sul, Sorocaba - SP		
Contato: João Paulo	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 21:57
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Auditoria		

Intervenção 2 de 2 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok - 40 dias			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:04	18:18	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Tamboré Cajuru	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Domingos Silvestre 250, Cajuru do Sul, Sorocaba - SP		
Contato: S/N	Setor: S/N	
Anotado por: Adm Dev	Data: 12/12/24	Hora: 12:23
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 32 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 12/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: ACCC8EB4F57E	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset ftp câmera			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	12:15	12:37	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 16/12/2024	



Tivoli

Atendimentos: 3



Cliente: Tivoli	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. ADONAS CEPELHOS 70 - JD. RESID. TIVOLI PARK		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:20	18:34	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Tivoli	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. ADONAS CEPELHOS 70 - JD. RESID. TIVOLI PARK		
Contato: Simone	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 16:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 50 não consegue acessar gravações e não tira foto visitantes		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1445-LE	Série: ACCC8EE6F2A6	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:10	16:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/12/2024	



Cliente: Tivoli	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. ADONAS CEPELHOS 70 - JD. RESID. TIVOLI PARK		
Contato: S/N	Setor: S/N	
Anotado por: Adm Dev	Data: 12/12/24	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 28, 32 e 52 com imagem distorcida ao recuperar imagens		

Intervenção 1 de 1 (data 12/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset das câmeras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:01	16:18	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 16/12/2024	



URBES Terminais

Atendimentos: 2



Cliente: URBES Terminais	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA CHILE,401 SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 07/11/24	Hora: 16:23
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SERVIDOR BACKUP SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 07/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: Backup	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset físico			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
11:15	11:35	11:40	12:00	12:10	12:30
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: URBES Terminais	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA CHILE,401 SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 22/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:29	21:39	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Vila Real

Atendimentos: 2



Cliente: Vila Real	Unidade: .	Cód:
Endereço: Estrada José Ribeiro Leite, Quintais do Imperador, Sorocaba - SP		
Contato: Daniel	Setor: Vigilante	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 15:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: BAIXAR AS IMAGENS DA CÂMERA 50 DA PISCINA, DIA 15/11 DAS 14:30 ATÉ AS 17:00 - PARA VIGILANTE ENVIAR POR EMAIL PARA O SINDICO - SOLICITA A IMAGEM POIS VISUALIZARAM CRIANÇAS COM BRINCADEIRAS AGRESSIVAS NA PISCINA		

Intervenção 1 de 1 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Orientado Daniel sobre reprodução e exportação por telefone enquanto conectado na estação da portaria via acesso remoto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:00	15:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



Cliente: Vila Real	Unidade: .	Cód:
Endereço: Estrada José Ribeiro Leite, Quintais do Imperador, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:56
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 22/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:40	21:49	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Village Ipanema I

Atendimentos: 5



Cliente: Village Ipanema I	Unidade: I	Cód:
Endereço: EST.MUN FAZENDA NACIONAL IPANEMA SN,RIO VERDE-ARACOIABA DA SERRA		
Contato: Elias adm	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 01/11/24	Hora: 09:07
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: câmera 30 imagem ruim		

Intervenção 1 de 1 (data 01/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: B8A44F60EC08	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: RESET REMOTO			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:00	00:00	09:00	09:10	00:00	00:00
Técnico 01		ZÉ	Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/11/2024	



Cliente: Village Ipanema I	Unidade: I	Cód:
Endereço: EST.MUN FAZENDA NACIONAL IPANEMA SN,RIO VERDE-ARACOIABA DA SERRA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 15/11/24	Hora: 15:23
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Dome 47 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 15/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Dome	Série: 01	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Village Ipanema 1 Dome 47 sem conexão Reset POE Testado com POE ubitiqui não subiu Câmera em curto ou cabo LED fica piscando laranja POE Axis 60 w			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
13:07	13:35	13:40	13:58	14:11	14:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 18/11/2024	



Cliente: Village Ipanema I	Unidade: I	Cód:
Endereço: EST.MUN FAZENDA NACIONAL IPANEMA SN,RIO VERDE-ARACOIABA DA SERRA		
Contato: Elias Lima	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 19/11/24	Hora: 08:33
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Monitor 01 da estação 01 perdendo sinal.		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: HP Workstation	Série: 1	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Testado com os dois cabos HDMI e diferentes adaptadores, sem sinal. Passado estação da sala dos servidores para a sala de monitoramento para poder conectar aos monitores com cabos VGA e DVI. Imagem ok após mudar a maquina. Obs. Foi necessário a troca da placa de vídeo para ter as saídas de vídeo VGA e DVI Material: 1x Placa de Video GT710 1x Cabo VGA 1x Cabo DVI			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
10:30	11:30	12:00	14:00	14:10	14:25
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 19/11/2024	



Cliente: Village Ipanema I	Unidade: I	Cód:
Endereço: EST.MUN FAZENDA NACIONAL IPANEMA SN,RIO VERDE-ARACOIABA DA SERRA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:56
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 25/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok servidor 1 e 2 câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:50	17:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: Village Ipanema I	Unidade: I	Cód:
Endereço: EST.MUN FAZENDA NACIONAL IPANEMA SN,RIO VERDE-ARACOIABA DA SERRA		
Contato: Elias	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 12/12/24	Hora: 11:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 30 que ficou com a imagem com traços coloridos e também está com a imagem congelada ainda do período noturno		

Intervenção 1 de 1 (data 16/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: B8A44F60EC08	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset de câmera			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:02	11:12	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 16/12/2024	



Village Ipanema II

Atendimentos: 2



Cliente: Village Ipanema II	Unidade: II	Cód:
Endereço: RUA 02-RIO VERDE - ARACOIABA DA SERRA - SP		
Contato: Carlos	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 15/11/24	Hora: 15:23
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Câmera 30 saiu da posição a imagem		

Intervenção 1 de 1 (data 15/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: M 20	Série: 01	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 209	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Câmera fora de posição	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Villagio Ipanema 1 Carlos Câmera 30 saiu da posição a imagem Regulado e ajustado monitoramento!			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:11	14:15	14:17	14:35	14:40	15:17
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 18/11/2024	



Cliente: Village Ipanema II	Unidade: II	Cód:
Endereço: RUA 02-RIO VERDE - ARACOIABA DA SERRA - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:56
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 25/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:28	17:42	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



VotoPark

Atendimentos: 1



Cliente: VotoPark	Unidade:	Cód:
Endereço: VotoPark Votorantim		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:59
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:37	15:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



WRR Brunelli

Atendimentos: 1



Cliente: WRR Brunelli	Unidade:	Cód:
Endereço: .		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:19
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:02	16:07	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



ZF Araraquara

Atendimentos: 3



Cliente: ZF Araraquara	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	12:09	16:26	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: ZF Araraquara	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Alexandre	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 21:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camaras sem conexão 1,2,3,4,25,32 Rack portaria sem link de fibra Rack fábrica conversor sem energia		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Fonte	Série: 01	Tipo: 5V 5 A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 205	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Fonte conversor queimada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF ARARAQUARA Camaras sem conexão 1,2,3,4,25,32 Rack portaria sem link de fibra Rack fábrica conversor sem energia Link restabelecido Troca de fonte Conversor Rack, fábrica 06:00 09:40 09:50 10:20 10:23 10:25 Alexandre / André			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
06:00	09:40	09:50	10:20	10:23	10:53
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	



Cliente: ZF Araraquara	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Alexandre	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 21:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Instalação de infra		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Eletroduto metal lev	Série: 22	Tipo: 3/4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF Araraquara Infra 3/4: para 2 câmeras, 23 e 24 estacionamentos 22 eletroduto 07 condutores C e 04 LL 44 abraçadeiras D 2 m de sealtube Infra concluída Alexandre/ André / Mateus/ Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
10:23	10:25	10:30	15:50	16:00	20:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	



ZF Eng. Coelho

Atendimentos: 1



Cliente: ZF Eng. Coelho	Unidade:	Cód:
Endereço: RODOVIA SP 332, S/N - JARDIM AMALIA - ENGENHEIRO COELHO /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:40
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 27/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:07	19:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



ZF Itu

Atendimentos: 4



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.558

Cliente: ZF Itu	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Não informado	Setor: Não informado	
Anotado por: Gabriel	Data: 03/11/24	Hora: 07:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Não informado	
Problema relatado: Sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 02/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Servidor de cameras	Série: ZF ITU	Tipo: Computador windows	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reeniciado o serviço vms.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	06:47	07:32	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/11/2024	



Cliente: ZF Itu	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 05/11/24	Hora: 11:34
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: serviço vms parado, restart		

Intervenção 1 de 1 (data 05/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Servidor de cameras	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Serviços do digifort parado no servidor, restart no mesmo.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:20	11:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: ZF Itu	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 07/11/24	Hora: 12:03
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR		

Intervenção 1 de 1 (data 08/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: S/N	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Substituição de servidor e configuração ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:37	09:42	10:10	11:51	13:30	14:04
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/11/2024	



Cliente: ZF Itu	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:40
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 27/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:29	19:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



ZF Limeira

Atendimentos: 5



Cliente: ZF Limeira	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP		
Contato: Tiago	Setor: Viligante	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 14:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: DOME 54 SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6044-E	Série: ACCC8E433A05	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Online ao verificar			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	13:15	13:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



Cliente: ZF Limeira	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/11/24	Hora: 10:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: liberar acesso as imagens da unidade Araraquara para as estações de limeira.		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Dell	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Criado usuário "monit.lmr" configurado acesso via IP (VPN) as câmeras de Araraquara na estação de Limeira			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:00	11:15	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: ZF Limeira	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 28/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias) OEA -80 dias			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:38	19:04	--:--	--:--
Técnico 01		RLV	Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: ZF Limeira	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP		
Contato: Danilo	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 09:33
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: LIBERA PTZ DOMES SERVIDOR ARARAQUARA		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Alterado permissão PTZ usuário de Limeira			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:15	09:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/12/2024	



Cliente: ZF Limeira	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP		
Contato: Danilo	Setor: Segurança	
Anotado por: Adm Dev	Data: 30/11/24	Hora: 21:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Cameras 29, 30, 31 e 32 sem conexão.		

Intervenção 1 de 1 (data 30/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Cameras	Série: 06	Tipo: P 14	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF LIMERA Câmeras 29,30,31,32 sem conexão Cx do portão da Anhanguera sem energia circuito oxidação no cabo, feito a substituição, subterrânea 15 m cabo flexível 2 vias Total 30 m 2.5mm Codex !			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
15:25	17:18	17:30	18:52	19:06	21:17
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/11/2024	



ZF PIB

Atendimentos: 1



Cliente: ZF PIB	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:55
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:14	23:41	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



ZF Planta I

Atendimentos: 11



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: IVANILSON	Setor: Servidor Lemforder	
Anotado por: Gabriel	Data: 01/11/24	Hora: 10:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: CÂMERA 55 PINTURA SEM IMAGEM (SERVIDOR LEMFORDER)		

Intervenção 1 de 1 (data 01/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: ACCC8E844156	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset, atualizado firmware, desabilitado WDR, camera online, imagem ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:00	00:00	10:10	10:20	00:00	00:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.559

Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Daniel Monitoramento	Setor: Planta1 e Servidor Lemforder	
Anotado por: Gabriel	Data: 03/11/24	Hora: 13:28
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: Dome 37 e 30 (lemforder) inoperantes		

Intervenção 1 de 1 (data 02/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Dome 37	Série: 37	Tipo: camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset logico camera 37 zf sorocaba . Tecnico Fabio fez reset fisico 30 zf lemforder			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:00	00:00	18:19	18:37	-- : --	-- : --
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/11/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Daniel Monitoramento	Setor: Subestação	
Anotado por: Gabriel	Data: 10/11/24	Hora: 12:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Q6032-E	
Problema relatado: dome 37 - SRC1 - Dome Subestação esta inoperante.		

Intervenção 1 de 1 (data 10/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Q6032-E	Série: 37	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset logico.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:30	11:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: ZF		
Função:		
Contato: Daniel	Data: 14/11/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Ivanilson	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 14:45
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: DOME 28, OCILANDO - SERVIDOR LEMFORDER		

Intervenção 1 de 1 (data 19/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5655-E	Série: B8A44F87F9CD	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera com delay nos comandos PTZ, ping 16-20mb com pouca perda. Realizado reset remoto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:40	11:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.616

Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Ivanilson	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 14:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: DOME 30 FOCADA PARA BAIXO - SERVIDOR LEMFORDER		

Intervenção 1 de 2 (data 19/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6044-E	Série: ACCC8E5A53DE	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 209	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera fora de posição	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado reset remoto, destravou, mas dependendo do movimento ele "enrosca" novamente e volta ao normal			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:40	11:55	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Ivanilson	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 21/11/24	Hora: 14:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: DOME 30 FOCADA PARA BAIXO - SERVIDOR LEMFORDER		

Intervenção 2 de 2 (data 21/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6044-E	Série: ACCC8E5A53DE	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 209	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera fora de posição	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto, destravada. Dependendo do movimento ela trava novamente e destrava sozinha. Mas em algum momento apenas com reset remoto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	14:30	14:35	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.628

Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Ricardo	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 22/11/24	Hora: 22:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 37 travada		

Intervenção 1 de 1 (data 22/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6032-E	Série: 00408CF5219D	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset de ptz na câmera ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:09	22:17	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/11/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/11/24	Hora: 10:50
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Servidor 2 Câmera 30 travado PTZ		

Intervenção 1 de 2 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6044-E	Série: ACCC8E5A53DE	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:40	10:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/11/24	Hora: 10:50
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Servidor 2 Câmera 30 travado PTZ		

Intervenção 2 de 2 (data 27/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6044-E	Série: ACCC8E5A53DE	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:35	07:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Adriano José	Setor: Graber	
Anotado por: Adm Dev	Data: 27/11/24	Hora: 07:59
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Retirar Estação monitoramento Sala Diretoria		

Intervenção 1 de 1 (data 27/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 108	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Remoção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Retirado estação, monitor e periféricos			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
09:15	09:50	10:10	10:30	10:45	11:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:20	22:38	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Daniel	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 08:57
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Caiu conexão da estação com servidor planta 1		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: 3	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Atualizado IP de conexão ao servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:15	08:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Guilherme	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 16:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Servidor Araraquara fora E câmera 42 zf Itu fora		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M5054	Série: B8A44F00F8FD	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Conexão Araraquara oscilando devido a internet. Camera 42 (ZF ITU) ok apos reset			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	13:10	13:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	



ZF Planta II

Atendimentos: 2



Cliente: ZF Planta II	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Daniel Monitoramento	Setor: Servidor Lemforder	
Anotado por: Gabriel	Data: 04/11/24	Hora: 14:58
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: CÂMERA 39 SERVIDOR LEMFORDER SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 04/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P3364-L	Série: ACCC8EA2C637	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmera online ao verificar, voltou sozinha			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:40	08:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/11/2024	



Cliente: ZF Planta II	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 28/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok bkp server acs e digifort - - 40 dias cameras 3 - 80 dias OEA			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:41	18:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



ZF SBC

Atendimentos: 2



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Piraporinha 1000, Planalto, São Bernardo do Campo - SP		
Contato: Luciano	Setor: Segurança Patrimonial	
Anotado por: Adm Dev	Data: 24/10/24	Hora: 13:07
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Axis	
Problema relatado: Câmera 67 inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 24/10/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Q	Série: 12	Tipo: Axis	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 204	Causa: 399	Solução: 501
Serviço Teste	Switch em falha	Não identificada	Solution
Descrição dos Serviços Executados: Camera 63 sem conexão Porta da Swit travada feito inversão de portas Swit POE 04 portas, 04 portas link Swit Top link			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:12	17:28	18:05	18:34	18:33	21:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/10/2024	



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Piraporinha 1000, Planalto, São Bernardo do Campo - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 28/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias) OEA ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:05	19:27	--:--	--:--
Técnico 01		RSTO	Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



ZF Sumaré FABRICA

Atendimentos: 3



Cliente: ZF Sumaré FABRICA	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: Adriano	Setor: Salala CCO - Planta 01	
Anotado por: Gabriel	Data: 05/11/24	Hora: 14:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: recuperar imagens câmera 90		

Intervenção 1 de 1 (data 05/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Exportado no servidor, realizado upload no Drive, realizado download disponibilizado na estação 2 ZF CCO SRC, informado Adriano			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:00	16:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/11/2024	



Cliente: ZF Sumaré FABRICA	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: Daniel Monitoramento	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 06/11/24	Hora: 16:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: PRECISA DAS IMAGENS DO DIA 05/11 DAS 11:08:52 á 11:46:46		

Intervenção 1 de 1 (data 06/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Exportado via servidor, upload no Drive, download na estação 3, informado Donizete			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:50	16:15	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/11/2024	



Cliente: ZF Sumaré FABRICA	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 17:53
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok câmeras (- 40 dias)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:58	23:11	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	

RESUMO

Cliente	Atendimentos
Acapulco	4
Albacon Botânica	3
Albacon Portofino	2
Alphaville	6
Aurora EADI	3
Bandeirantes	2
Beatriz Luchesi	1
Cancun	5
Chacara Ondina	9
City Castelo	8
Coimbra	3
De Nora Brasil	1
Esplanada	8
Estoril	2
Flamboyant	6
Flash Fábrica	1
Flash Pátio	1
GS Pinturas	3
Giverny	1
Granja Olga APD	1
Granja Olga I	2
Granja Olga II	3
Granja Olga III	1
Granja Olga Port.	1
Hema Engenharia LTDA	1
Horizontes	1
Iharabras	3
Karolyne	1
Lago da Boa Vista	8
Lisboa	7

RESUMO

Cliente	Atendimentos
Nipro	3
Rancho Dirce	1
Residencial Cancun	1
Saint Charbel	6
Semob CCO	17
Sunset	2
Tamboré Boa Vista	1
Tamboré Borcol	3
Tamboré Cajuru	2
Tivoli	3
URBES Terminais	2
Vila Real	2
Village Ipanema I	5
Village Ipanema II	2
VotoPark	1
WRR Brunelli	1
ZF Araraquara	3
ZF Eng. Coelho	1
ZF Itu	4
ZF Limeira	5
ZF PIB	1
ZF Planta I	11
ZF Planta II	2
ZF SBC	2
ZF Sumaré FABRICA	3