



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

27/01/2026



Alphaville

Atendimentos: 2



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.566

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 1 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Hshsh	Série: Hrnbnh	Tipo: Ndn	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 106	Defeito: 301	Causa: 399	Solução: 525
Ampliação	Câmera sem imagem	Não identificada	Disjuntor armado
Descrição dos Materiais Utilizados: Cabo SATA (13 Pc), Acoplador ótico SC/SC (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshs jsjsj snsjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:19	16:19	--:--	--:--
Técnico 01		cel	Técnico 02		
Nome: J.L dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		Client
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 2 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Hshs	Série: Jsjs	Tipo: Jsjsj	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 301	Causa: 412	Solução: 520
Corretiva	Câmera sem imagem	Não aplicável	Configuração roteador
Descrição dos Materiais Utilizados: Adaptador RJ45 Axis (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshdhs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:22	16:22	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 3 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Hdje	Série: Nejsj	Tipo: Heje	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 301	Causa: 412	Solução: 526
Atualização	Câmera sem imagem	Não aplicável	Fusão de fibra
Descrição dos Materiais Utilizados: Acoplador ótico SC/SC (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hdhdhhd djjdjdjn			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:24	16:24	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: J L dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.566

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 4 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 202	Causa: 399	Solução: 527
Preventiva	Fonte PoE queimada	Não identificada	Troca cabo alimentação
Descrição dos Serviços Executados: XCX X VXC CVX C			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:42	16:42	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Técnico Teste			Nome: -----		
Função: Eletromecânico B			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 5 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 202	Causa: 399	Solução: 527
Preventiva	Fonte PoE queimada	Não identificada	Troca cabo alimentação
Descrição dos Serviços Executados: XCX X VXC CVX C			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:45	16:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Técnico Teste			Nome: -----		
Função: Eletromecânico B			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 6 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 202	Causa: 399	Solução: 527
Preventiva	Fonte PoE queimada	Não identificada	Troca cabo alimentação
Descrição dos Materiais Utilizados: Adaptador RJ45 Axis (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: XCX X VXC CVX C			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:45	16:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Técnico Teste			Nome: -----		
Função: Eletromecânico B			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.566

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 7 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Jsjsj	Série: Jdj dj	Tipo: Ndj dj	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 302	Causa: 412	Solução: 511
Atualização	Câmera sem conexão	Não aplicável	Não aplicável
Descrição dos Materiais Utilizados: Adaptador RJ45 Axis (13 Pc), Abraç. Hellerman Pequena (12 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshhshs sjsjss sjsjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:50	16:50	--:--	--:--
Técnico 01		Test.	Técnico 02		Wro
Nome: Técnico Teste			Nome: Renan		
Função: Eletromecânico B			Função: TI		

Dados do Cliente		Client
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.566

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 8 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Uuuuu	Série: Aaaaaa	Tipo: Kkkkkkkk	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 303	Causa: 407	Solução: 520
Acompanhamento	Câmera com imagem branca	Câmera travada	Configuração roteador
Descrição dos Serviços Executados: Jsjs shjs bbbbbbbbbbb			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:52	16:52	--:--	--:--
Técnico 01		Sousa	Técnico 02		Renan
Nome: Técnico Teste			Nome: Renan		
Função: Eletromecânico B			Função: TI		

Dados do Cliente		Client
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.660

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshshhehbs	
Anotado por: JL dev	Data: 12/01/26	Hora: 22:01
Tipo de Serviço: Segmento teste 2	Equipamento : Hshshhs	
Problema relatado: Hshs shsjjs. Hshs sjsjsj. Hshs		

Intervenção 1 de 2 (data 13/01/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 4478	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 203	Causa: 407	Solução: 527
Acompanhamento	Porta Switch PoE queimada	Câmera travada	Troca cabo alimentação
Descrição dos Materiais Utilizados: Switch PoE 4 portas (17 Pc), Prensa cabo Axis (16 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: sf sdg pu0qwuwçejfsd iry grgh oçeyrgo oeg rg			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:32	19:32	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: Fábio		
Função: Adm 01			Função: Supervisor		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Coringa		
Função: Vilão		
Contato: 15 38388833	Data: 13/01/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.660

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshshhehbs	
Anotado por: JL dev	Data: 12/01/26	Hora: 22:01
Tipo de Serviço: Segmento teste 2	Equipamento : Hshshhs	
Problema relatado: Hshs shsjjs. Hshs sjsjsj. Hshs		

Intervenção 2 de 2 (data 13/01/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: Nsbsb	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 304	Causa: 410	Solução: 527
Inspeção	Servidor sem conexão	Disjuntor desarmado	Troca cabo alimentação
Descrição dos Materiais Utilizados: Prensa cabo Axis (111 Pc), Switch PoE 16 portas (111 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: vbw vb v bvb vb v bv bvb vb			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:34	19:34	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: Bruce		
Função: Adm 01			Função: Vigia Noturno		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Coringa		
Função: Vilão		
Contato: 15 38388833	Data: 13/01/2026	



RESUMO

Cliente	Atendimentos
Alphaville	2