



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

01/04/2025



City Castelo

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.119

Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Marisa	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge dev	Data: 05/03/25	Hora: 16:24
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Todas câmeras do servidor 01 fora		

Intervenção 1 de 1 (data 04/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: City Castelo Câmeras servidor 01 fora Servidor travado reset Moldem e servidor reset energia Alexandre plantão			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:20	20:45	20:48	21:45	21:47	22:35
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/03/2025	



Flash Pátio

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.068

Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: TI HEMA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/03/25	Hora: 14:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: PORTARIA ESTAÇÃO PORTARIA REINICIANDO		

Intervenção 1 de 1 (data 03/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Troca estação portaria			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
13:25	14:05	14:05	14:30	14:35	15:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome:		
Função: TI			Função:		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/03/2025	



Giverny

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.066

Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 20:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 36 sem conexão conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 204	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Switch em falha	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: PoE de câmera (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Giverny Camera 36 sem conexão Reset POE Troca de porta Swit Troca de POE cx 3.1 Alexandre plantão			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
19:24	19:42	19:45	20:25	20:27	20:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



Granja Olga II

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.124

Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 07/03/25	Hora: 19:56
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 08 offline		

Intervenção 1 de 1 (data 08/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Olga 2 Camera 08 Troca de porta Swit POE Alexandre Leonardo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:14	16:18	16:20	16:35	16:40	17:04
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome:		
Função: Técnico			Função:		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 08/03/2025	



Granja Olga III

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.123

Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 07/03/25	Hora: 19:56
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 02 offline		

Intervenção 1 de 1 (data 07/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: RJ45 Normal (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Olga 3 Camera 02 Reset 01 RJ cx Camera 03 Regulado imagem Alexandre / Leonardo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:43	15:00	15:07	16:13	16:15	16:18
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 08/03/2025	



Lago da Boa Vista

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.063

Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 13:50
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : M2025-LE	
Problema relatado: Queda do poste da câmera 29		

Intervenção 1 de 1 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: Prensa cabo Axis (1 Pc), RJ45 Blindado (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Lago da Boa vista Queda do poste câmera 29 Instalação de 01 poste 4m 01 RJ 01 prensa cabo Axis Camera 0k Alexandre / Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
09:21	09:48	10:00	12:10	12:13	12:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome:		
Função: Técnico			Função:		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



Village Ipanema II

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.122

Cliente: Village Ipanema II	Unidade: II	Cód:
Endereço: RUA 02-RIO VERDE - ARACOIABA DA SERRA - SP		
Contato: Rose	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge dev	Data: 06/03/25	Hora: 10:04
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Correção da infra terreno W 8		

Intervenção 1 de 2 (data 05/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Village Ipanema II 63 m de infra Mini Retro m de mangueira 126 m de mangueira de 1.1/4 03 cx 20x20 chumbadas 08:15 09:25 09:30 16:21 16:25 17:17 Alexandre Leonardo Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:15	09:25	09:30	16:21	16:25	17:17
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome:		
Função: Técnico			Função:		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 08/03/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.122

Cliente: Village Ipanema II	Unidade: II	Cód:
Endereço: RUA 02-RIO VERDE - ARACOIABA DA SERRA - SP		
Contato: Rose	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge dev	Data: 06/03/25	Hora: 10:04
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Correção da infra terreno W 8		

Intervenção 2 de 2 (data 07/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Village Ipanema II Passagens de cabo de energia circuito principal 100 m de cabo 06mm 60 m de 10mm 01 Disjuntor de 25 A 01 RJ 01 preenca cabo Axis Recuado FTP e passado na infra nova 01 fechadura na cx de circuitos Retirado os cabos 10mm Alexandre Leonardo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:12	09:00	09:05	13:38	13:42	14:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 08/03/2025	



ZF Planta I

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

44.067

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: TI HEMA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/03/25	Hora: 14:31
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento :	
Problema relatado: INSTALAR CABOS HDMI E ATIVAR NOVAS TELAS NA ESTAÇÃO 4		

Intervenção 1 de 1 (data 03/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: HP Z820	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalado cabos HDMI, ligado todas 5 telas na estação 4 (Material: 2x Cabos HDMI)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:20	07:50	12:00	13:00	13:25	14:05
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/03/2025	



ZF Planta II

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.064

Cliente: ZF Planta II	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 13:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 12 A 18, 101 e 102 sem conexão		

Intervenção 1 de 2 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia elétrica	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF LEMFORDER (ADC) Câmeras 12 A 18, 101 e 102 sem conexão Torre 04 em manutenção, pessoal da elétrica informou CCO agora ! Alexandre/ Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:18	09:00	09:05	09:20	09:22	09:56
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome:		
Função: Técnico			Função:		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

44.064

Cliente: ZF Planta II	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 13:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 12 A 18, 101 e 102 sem conexão		

Intervenção 2 de 2 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia elétrica	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: PoE de câmera (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: ZF ADC Problema na fase S do painel foi invertido no disjuntor para fase T energia restabelecida Vai corrigir amanhã só para não ficar sem câmeras Camera 13 troca de POE Alexandre / Sergio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
13:56	15:17	14:22	16:02	16:06	16:21
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



RESUMO

Cliente	Atendimentos
City Castelo	1
Flash Pátio	1
Giverny	1
Grania Olga II	1
Grania Olga III	1
Lago da Boa Vista	1
Village Ipanema II	1
ZF Planta I	1
ZF Planta II	1