



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

14/01/2026



Alphaville

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.660

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshshhehbs	
Anotado por: JL dev	Data: 12/01/26	Hora: 22:01
Tipo de Serviço: Segmento teste 2	Equipamento : Hshshhs	
Problema relatado: Hshs shsjjs. Hshs sjsjsj. Hshs		

Intervenção 1 de 2 (data 13/01/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 4478	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 203	Causa: 407	Solução: 527
Acompanhamento	Porta Switch PoE queimada	Câmera travada	Troca cabo alimentação
Descrição dos Materiais Utilizados: Switch PoE 4 portas (17 Pc), Prensa cabo Axis (16 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: sf sdg pu0qwuwçejfsd iry grgh oçeyrgo oeg rg			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:32	19:32	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: Fábio		
Função: Adm 01			Função: Supervisor		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Coringa		
Função: Vilão		
Contato: 15 38388833	Data: 13/01/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.660

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshshhehbs	
Anotado por: JL dev	Data: 12/01/26	Hora: 22:01
Tipo de Serviço: Segmento teste 2	Equipamento : Hshshhs	
Problema relatado: Hshs shsjjs. Hshs sjsjsj. Hshs		

Intervenção 2 de 2 (data 13/01/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: Nsbsb	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 304	Causa: 410	Solução: 527
Inspeção	Servidor sem conexão	Disjuntor desarmado	Troca cabo alimentação
Descrição dos Materiais Utilizados: Prensa cabo Axis (111 Pc), Switch PoE 16 portas (111 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: vbw vb v bvb vb v bv bvb vb			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:34	19:34	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: Bruce		
Função: Adm 01			Função: Vigia Noturno		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Coringa		
Função: Vilão		
Contato: 15 38388833	Data: 13/01/2026	



Chacara Ondina

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.663

Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Carlos Henrique	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: JL dev	Data: 13/01/26	Hora: 20:55
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Cabo de fibra ótica	
Problema relatado: dsfsf sfsdf s fs		

Intervenção 1 de 1 (data 13/01/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Jsjs	Série: Ndjdj	Tipo: Nsjs	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 117	Defeito: 301	Causa: 408	Solução: 515
Corretiva/Plantão Remoto	Câmera sem imagem	Switch travada	Câmera substituída
Descrição dos Materiais Utilizados: Adaptador RJ45 Axis (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hdhd sjsjs s			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	20:56	20:56	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/01/2026	



RESUMO

Cliente	Atendimentos
Alphaville	1
Chacara Ondina	1