



kk

03/02/2026



Alphaville

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 1 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Hshsh	Série: Hrnbnh	Tipo: Ndn	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 106	Defeito: 301	Causa: 399	Solução: 525
Ampliação	Câmera sem imagem	Não identificada	Disjuntor armado
Descrição dos Materiais Utilizados: Cabo SATA (13 Pc), Acoplador ótico SC/SC (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshs jsjsj snsjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:19	16:19	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: J.L dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 2 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Hshs	Série: Jsjs	Tipo: Jsjsj	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 301	Causa: 412	Solução: 520
Corretiva	Câmera sem imagem	Não aplicável	Configuração roteador
Descrição dos Materiais Utilizados: Adaptador RJ45 Axis (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshdhs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:22	16:22	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: J.L dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 3 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Hdje	Série: Nejsj	Tipo: Heje	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 301	Causa: 412	Solução: 526
Atualização	Câmera sem imagem	Não aplicável	Fusão de fibra
Descrição dos Materiais Utilizados: Acoplador ótico SC/SC (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hdhdhhd djjdjdn			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:24	16:24	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: J.L dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.566

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 4 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 202	Causa: 399	Solução: 527
Preventiva	Fonte PoE queimada	Não identificada	Troca cabo alimentação
Descrição dos Serviços Executados: XCX X VXC CVX C			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:42	16:42	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Técnico Teste			Nome: -----		
Função: Eletromecânico B			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 5 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 202	Causa: 399	Solução: 527
Preventiva	Fonte PoE queimada	Não identificada	Troca cabo alimentação
Descrição dos Serviços Executados: XCX X VXC CVX C			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:45	16:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Técnico Teste			Nome: -----		
Função: Eletromecânico B			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 6 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 202	Causa: 399	Solução: 527
Preventiva	Fonte PoE queimada	Não identificada	Troca cabo alimentação
Descrição dos Materiais Utilizados: Adaptador RJ45 Axis (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: XCX X VXC CVX C			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:45	16:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Técnico Teste			Nome: -----		
Função: Eletromecânico B			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.566

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 7 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Jsjsj	Série: Jdj dj	Tipo: Ndj dj	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 302	Causa: 412	Solução: 511
Atualização	Câmera sem conexão	Não aplicável	Não aplicável
Descrição dos Materiais Utilizados: Adaptador RJ45 Axis (13 Pc), Abraç. Hellerman Pequena (12 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshhshs sjsjss sjsjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:50	16:50	--:--	--:--
Técnico 01		Test.	Técnico 02		Wro
Nome: Técnico Teste			Nome: Renan		
Função: Eletromecânico B			Função: TI		

Dados do Cliente		Client
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Peter Jordan	Setor: Manutenção	
Anotado por: Peter	Data: 10/12/25	Hora: 20:03
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Equipamento test	
Problema relatado: Teste de ordem de serviço		

Intervenção 8 de 8 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Uuuuu	Série: Aaaaaa	Tipo: Kkkkkkkk	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 303	Causa: 407	Solução: 520
Acompanhamento	Câmera com imagem branca	Câmera travada	Configuração roteador
Descrição dos Serviços Executados: Jsjs shjs bbbbbbbbbbb			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:52	16:52	--:--	--:--
Técnico 01		Sousa	Técnico 02		Renan
Nome: Técnico Teste			Nome: Renan		
Função: Eletromecânico B			Função: TI		

Dados do Cliente		Client
Nome Completo: Ffghh hjj		
Função: Hhhsh		
Contato: Hshej	Data: 24/12/2025	



Esplanada

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

43.557

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Sebastião	Setor: Portaria	
Anotado por: Gabriel	Data: 01/11/24	Hora: 16:53
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Não informado	
Problema relatado: CÂMERA 04 E 34 SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 2 (data 01/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M1114, P1365	Série: ACCC8E14BFFF	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Efetuado reset das referidas câmeras imagem ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:46	16:54	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome:			Nome:		
Função:			Função:		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/01/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.557

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Sebastião	Setor: Portaria	
Anotado por: Gabriel	Data: 01/11/24	Hora: 16:53
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Não informado	
Problema relatado: CÂMERA 04 E 34 SEM CONEXÃO		

Intervenção 2 de 2 (data 13/01/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Jdhddhdhd jssj	Série: Eee	Tipo: Iii	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 301	Causa: 412	Solução: 526
Ativação	Câmera sem imagem	Não aplicável	Fusão de fibra
Descrição dos Materiais Utilizados: Adaptador RJ45 Axis (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshsbsb snsjsn snsjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	20:50	20:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: J.L dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/01/2026	



GS Pinturas

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.699

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Paulo Matsubara Kioto	Setor: Câmeras de segurança	
Anotado por: Paulo Matsubara	Data: 27/01/26	Hora: 19:15
Tipo de Serviço: CFTV Plantão	Equipamento : Todas as câmeras	
Problema relatado: Verificar problemas com as câmeras de segurança		

Intervenção 1 de 2 (data 27/01/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Câmera Sony	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 304	Causa: 408	Solução: 516
Corretiva/Plantão Local	Servidor sem conexão	Switch travada	Switch PoE substituída
Descrição dos Materiais Utilizados: Cabo SATA (15 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Conforme descrito acima, foi substituído o switch por um novo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
17:20	18:20	19:18	19:24	20:20	21:20
Técnico 01		Jorge	Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome:		
Função: Adm 01			Função:		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

43.699

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Paulo Matsubara Kioto	Setor: Câmeras de segurança	
Anotado por: Paulo Matsubara	Data: 27/01/26	Hora: 19:15
Tipo de Serviço: CFTV Plantão	Equipamento : Todas as câmeras	
Problema relatado: Verificar problemas com as câmeras de segurança		

Intervenção 2 de 2 (data 02/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: Ponte rolante	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 513
Instalação	Câmera travada	Não identificada	Reset FTP
Descrição dos Materiais Utilizados: Switch PoE 8 portas (18 Pc), PoE de câmera (17 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Conforme solicitado foram instaladas as peças acima			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:46	19:46	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: J. L. dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/02/2026	



Granja Olga I

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.560

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Eli	Setor: Servidor	
Anotado por: Gabriel	Data: 04/11/24	Hora: 09:11
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SERVIDOR SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 2 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Jsjs	Série: Jdj	Tipo: Ndndn	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 301	Causa: 412	Solução: 526
Ativação	Câmera sem imagem	Não aplicável	Fusão de fibra
Descrição dos Materiais Utilizados: Adaptador RJ45 Axis (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshe sjjsj			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:28	16:28	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Técnico Teste			Nome: -----		
Função: Eletromecânico B			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 24/12/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.560

Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Eli	Setor: Servidor	
Anotado por: Gabriel	Data: 04/11/24	Hora: 09:11
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SERVIDOR SEM CONEXÃO		

Intervenção 2 de 2 (data 24/12/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: gh	Série: gh fdgh	Tipo: fg h	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 201	Causa: 409	Solução: 514
Corretiva/Plantão Local	Câmera travada	Serviço travado	Reset remoto
Descrição dos Materiais Utilizados: Prensa cabo Axis (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: fg f fg hfg h			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:48	16:48	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Técnico Teste			Nome: -----		
Função: Eletromecânico B			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 24/12/2025	



RESUMO

Cliente	Atendimentos
Alphaville	1
Esplanada	1
GS Pinturas	1
Granja Olga I	1